

KÍ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG
KÍ THUẬT THÔNG DỤNG

TCVN
323 - 69

Đại lượng nhiệt

Khuyến khích áp dụng

Các đại lượng nhiệt thông dụng được kí hiệu theo qui định trong bảng dưới đây :

Tên gọi đại lượng	Kí hiệu	
	chính	phụ
Nhiệt độ Ghi chú. cho phép kí hiệu t°	t	θ, T
Nhiệt độ tuyệt đối Ghi chú. cho phép kí hiệu T°	T	
Nhiệt lượng	Q	
Năng lượng	U	
Entanpi, nhiệt bàm	H	I
Năng lượng tự do	F	
Thế nhiệt động lực của Gipsơ	G	
Nhiệt lượng riêng của sự di chuyển	l	λ, r
Nhiệt lượng riêng của nhiên liệu khi đốt cháy	Q	
Nhiệt dung	C	
Nhiệt dung riêng	c	
Entropi	S	
Entropi riêng	s	
Thông lượng nhiệt	Φ	
Ghi chú. $\alpha = \frac{Q}{t}$ Q -- nhiệt lượng t -- thời gian		

Số thứ tự	Tên gọi đại lượng	Kí hiệu	
		chính	phụ
15	Mật độ mặt thông lượng nhiệt, thông lượng nhiệt riêng Ghi chú. $q = \frac{\Phi}{S}$ Φ -- thông lượng nhiệt S -- bề mặt	q	
16	Gradien nhiệt độ	grad t	
17	Hệ số dẫn nhiệt Ghi chú. $\lambda = \frac{q}{\text{grad } t}$ q -- mật độ mặt thông lượng nhiệt grad t -- gradien nhiệt độ	λ	
18	Hệ số trao đổi nhiệt (hệ số tỏa nhiệt)	α	h
19	Hệ số truyền nhiệt	k	
20	Hệ số biến đổi nhiệt độ (hệ số đàn nhiệt độ)	α	
21	Hệ số dẫn đầu nhiệt độ	α	
22	Hệ số nở thể tích nhiệt độ	γ	
23	Hệ số áp suất nhiệt độ	β	
24	Hằng số khí	R	

- hích
- Kí hiệu phụ nêu trong bảng chỉ được dùng để thay kí hiệu chính khi cần tránh nhầm lẫn trong trường hợp kí hiệu chính đã được dùng để biểu thị một đại lượng khác.
 - Được phép dùng các chỉ số khi cần phân biệt sự khác nhau giữa một số đại lượng có cùng một ký hiệu, ví dụ để biểu thị các quá trình, vật chất, vật liệu, loại tải trọng v.v...khác nhau thuộc cùng một kí hiệu.
 - Chỉ số được đặt ở phía dưới bên phải của kí hiệu, có thể là con số (ví dụ : nhiệt độ khi đốt nóng lần thứ - 1), có thể là chữ cái (ví dụ : hệ số dẫn nhiệt của thép -- λ_r).
 - Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt mới ghi chỉ số ở phía trên và bên trái của kí hiệu. Nếu ghi ở bên ở phía trên của kí hiệu thì nên cho trong dấu ngoặc (ví dụ CQ hoặc $Q(C)$).
 - Trong hợp dùng nhiều chỉ số (ví dụ khi cần biểu thị nhiều đặc trưng) cho cùng một kí hiệu, cho phép liệt kê các chỉ số đó bằng dấu phẩy khi cần thiết.