

TCVN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5790 - 1994

VẬT LIỆU DỆT
SƠI BÔNG
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤP NGOẠI QUAN

HÀ NỘI 1994

Lời nói đầu

TCVN 5790 - 1994 được xây dựng trên cơ sở của TCVN 2272 - 77 và ASTM D 2255 - 87.

TCVN 5790 - 1994 thay thế cho 2272 - 77.

TCVN 5790 - 1994 do Viện công nghiệp dệt sợi Bộ Công nghiệp nhẹ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

VẬT LIỆU DỆT
SƠI BÔNG
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤP NGOẠI QUAN

*Textile material
 Cotton yarn
 Method for Grading for appearance*

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ngoại quan của sợi bông đơn chải thô hoặc chải kỹ, khi có sự thỏa thuận giữa các bên hữu quan, tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho sợi được sản xuất từ xơ bông pha trộn với các loại xơ khác.

1 Khái niệm chung

1.1 Khuyết tật của sợi là lỗi ngoại quan thể hiện trên thân sợi như xơ bị xoắn kẽm lại không phân biệt màu sắc, hình dạng, bông bay bám vào, xơ bị dồn lại, xơ không được xe với nhau, có những đoạn mỏng, đoạn dày...

1.2 Tap chất bao gồm các mảnh vỡ của hạt bông, vo quẩn bông, mang hạt bám xơ, lá cây và các loại tap chất khác bám vào thân sợi.

1.3 Chỉ số khuyết tật (I.P.I) là số lượng đoạn mỏng, đoạn dày, điểm kết cột trên chiều dài 1000 mét sợi.

1.3.1 Đoạn mỏng là đoạn sợi được đặc trưng bởi đường kính bé đi vượt quá một giới hạn kiểm tra thiết lập so với đường kính danh nghĩa, có độ dài gần bằng chiều dài trung bình của xơ tạo thành sợi.

1.3.2 Đoạn dày là đoạn sợi được đặc trưng bởi đường kính lớn hơn vượt quá một giới hạn kiểm tra thiết lập so với đường kính danh nghĩa, có độ dài gần bằng chiều dài trung bình của xơ tạo thành sợi.

1.3.3 Điểm kết là nơi xơ von kẽm lại hoặc tap chất bám vào làm cho đường kính to lên vượt quá giới hạn kiểm tra thiết lập so với đường kính danh nghĩa, có độ dài ngắn hơn 4 mm.

2 Bản chất phương pháp

Bằng cách so sánh mẫu sợi quấn trên bảng đèn với ảnh chuẩn và kết hợp trị số I.P.I hoặc số hạt bông kết tap chất cột trong 1 g sợi để bình cấp sợi theo ngoại quan

3 Phương tiện thử

3.1 Ảnh mẫu là một bộ ảnh chuẩn gồm 4 cấp ngoại quan độ đều thân sợi (A B C D) trong một khoảng chỉ số xác định của sợi

3.2 Phòng phân cấp sợi phải đảm bảo đủ ánh sáng ổn định. Độ chiếu sáng từ 250 đến 400 lux để xác định độ đều thân sợi và từ 200 đến 350 lux để xác định lượng bông kết tơ chất (sơ đồ bố trí ánh sáng theo hình 2 và hình 3 của phụ lục tiêu chuẩn này).

3.3 Bảng quan sát là những bảng hình chữ nhật bằng bìa cứng, gỗ mòng, nhựa hoặc kim loại nhẹ, hai mặt nhẵn và phẳng có kích thước ít nhất là 200 x 250 mm được sơn đen hoặc sơn màu đồng với màu sợi và có các kẹp giữ đầu sợi ở các vị trí phù hợp.

3.4 Thiết bị quan sát lên bảng đen để quay bảng, có bộ rè dài sợi và điều chỉnh được mặt do thích hợp

3.5 Máy thử độ đều đoan ngắn của sợi do hãng ZELLWEGER USTER chế tạo hoặc các may của hàng khác có tính năng tác dụng tương đương để xác định chỉ số I.P.I.

4 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

4.1 Lấy mẫu đại diện lô và mẫu thí nghiệm theo TCVN 5783 - 1994

4.2 Lấy mẫu để xác định chỉ số I.P.I theo TCVN 5442 - 1991

4.3 Từ mỗi mẫu ban đầu chuẩn bị một mẫu thử (một bảng sợi)

4.4 Chuẩn bị mẫu thử tiến hành như sau :

4.4.1 Lắp bảng đen lên máy quay bảng và điều chỉnh mặt đỡ rè sợi theo quy định trong bảng 1 với sai số cho phép ± 10%

Bảng 1

Chi số sợi		Mặt đỡ sợi (1 cm)
Tex	Nm	
Từ 8 đến 16.5	Từ 125 đến 60.6	15
Từ 17 đến 21.5	Từ 58.8 đến 46	13
Từ 22 đến 35	Từ 45.5 đến 28.6	10
Từ 36 đến 56	Từ 27.8 đến 17.9	8
Từ 57 đến 150	Từ 17.5 đến 6.7	8

4.4.2 Để xác định số hạt bông kết tơ chất có trên 1g sợi, điều chỉnh bước chuyển quan sát là 2.5mm hoặc phải chọn chiều ngang các lỗ sao cho đảm bảo số sợi có trong lỗ như quy định trong hình 1 của tiêu chuẩn này.

4.4.3 Đặt mẫu ban đầu lên già để mẫu sao cho sợi lây ra được tự do đưa sợi qua bộ tạo sức căng và mặt dẫn sợi của bộ rè sợi và gài sợi vào kẹp giữ sợi trên bảng. Cắt phần sợi thừa bỏ đi. Quay bảng đen với tốc độ từ 50 đến 100 vòng/phút.

4.4.4 Khi mắc sợi vào bảng phải bỏ đi đoạn sợi ban đầu không ít hơn 5m.

4.4.5 Khi quấn sợi lên bảng tránh mọi khả năng làm mất tạp chất của sợi.

5 Tiến hành thử

5.1 Đặt các ảnh mẫu của loại chỉ sô phù hợp lên giá đỡ của phòng phân cấp sợi. Đặt một bảng mẫu sợi thử trước ảnh chuẩn và dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia để so sánh với các ảnh mẫu khác nhau. Người phân cấp đứng ở độ xa khoảng 1m để đánh giá cấp ngoại quan.

5.2 Khi so sánh bắt đầu từ ảnh có cấp cao nhất.

5.3 Mẫu thử phải được 3 người phân cấp có kinh nghiệm xác định cấp ngoại quan.

5.4 Xác định lượng bông két và tạp chất qua các lỗ khoét của tâm bia màu đen như hình 1 và đặt lên trên lớp sợi của mỗi bảng, cách mép không ít hơn 35mm và ở giữa bảng sợi.

5.5 Khi xác định số hạt bông két và tạp chất phải tuân theo quy định : tạp chất vỡ làm nhiều mảnh nhưng tập trung ở một chỗ được tính là 1 hạt, tạp chất có trên bông két chỉ tính là bông két. Khi dùng kim gảy nhẹ 3 lần mà tạp chất rơi ra thì không tính là tạp chất.

5.6 Xác định lượng bông két ở cả hai mặt bảng sợi

5.7 Xác định chỉ số I.P.I tiến hành theo quy định của TCVN 5442 - 1991

6 Đánh giá kết quả

6.1 Đánh giá cấp ngoại quan của lò sợi trên tất cả các mẫu thử. Cấp ngoại quan theo độ đều thân sợi là cấp ảnh chuẩn, khi có ≥ 70% số bảng đạt yêu cầu của ảnh mẫu đó

6.2 Số hạt bông két và tạp chất có trong 1g sợi (m_k) tính theo công thức :

$$m_k = \frac{10 \cdot C \cdot N_{tt} \cdot 5}{T_{tt} \cdot 100} \quad (1)$$

Trong đó

C - Số bông két tạp chất đếm được trên hai mặt của 10 bảng.

T_{tt} - Chỉ số thực tế của sợi tính theo tex.

N_{tt} - Chỉ số thực tế của sợi tính theo hé mét.

6.3 Số lượng đoạn mỏng, đoạn dày và điểm kết cột trên 1000 m sợi thử (Z_x) được tính theo công thức ở điều 5.1 TCVN 5442 - 1991

6.4 Xác định cấp ngoại quan dựa trên chỉ số I.P.I hoặc số hạt bông kết tơ chất có trên 1g sợi theo quy định
 trong các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật. Có thể tham khảo trong phu lục 3 (bảng 3) của tiêu chuẩn này

6.5 Xác định cấp ngoại quan dựa trên độ dêu thân sợi đạt được so với ánh chuẩn hoặc số hạt bông kết tơ chất có trong 1g sợi hoặc chỉ số I.P.I được phân thành 4 cấp : ưu , 1, 2 và 3 theo quy định trong bảng 2.

Bảng 2

		Cấp ngoại quan đạt được theo ánh chuẩn			
Cấp ngoại quan theo chỉ số I.P.I hoặc số hạt bông kết tơ chất		A	B	C	D
ưu	ưu		ưu	1	2
1	1		1	2	3
2	1		2	2	3
3	2		2	3	Ngoại cấp

7 Biên bản thử

Biên bản thử bao gồm những nội dung sau :

Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Điều kiện không khí thử.


Cấp ngoại quan của sợi;

Số hạt bông kết tơ chất trong 1 g sợi.


Chỉ số I.P.I.

Các chỉ tiêu khác với tiêu chuẩn quy định.


Phụ lục của TCVN 5790 - 1994



Hình 1



Hình 1 - Sơ đồ bố trí ánh sáng để xác định độ đều thân sợi



Hình 3 - Sơ đồ bố trí ánh sáng để xác định lượng bông kêt tát chất

Bảng 2

Chỉ số sợi Tex (Nm)	Cấp sợi theo chỉ số I.P.I hoặc lượng bông kết tơ chất	Chỉ số I.P.I/1000m, không ion hóa						Lượng bông kết tơ chất (Hạt /1 gam sợi)	
		Sợi chải thô			Sợi chải kỹ				
		Đoạn mỏng -50%	Đoạn dày +50% (+3)	Điểm kết +200% (+3)	Đoạn mỏng -50%	Đoạn dày +50% (+3)	Điểm kết +200% (+3)	Chải thô	Chải kỹ
8 - 11.8 (125 - 83)	ưu				30	90	130		60
	1				65	150	190		80
	2				90	210	260		120
	3				> 90	> 210	> 260		> 120
12 - 16.5 (83 - 60.6)	ưu	200	850	1000	20	85	120	70	50
	1	400	1100	1300	40	170	200	85	75
	2	800	1500	1650	65	240	300	140	110
	3	> 800	> 1500	> 1650	> 65	> 240	> 300	> 140	> 110
17.0 - 21.5 (58.8 - 46.5)	ưu	200	800	900	15	80	110	65	40
	1	400	1000	1200	35	150	180	80	65
	2	700	1400	1500	60	230	280	130	100
	3	> 700	> 1400	> 1500	> 60	> 230	> 280	> 130	> 100
22.0 - 35.0 (45.5 - 28.6)	ưu	120	500	600	10	50	90	55	40
	1	300	650	800	30	90	140	80	60
	2	450	800	1000	50	150	200	125	100
	3	> 450	> 800	> 1000	> 50	> 150	> 200	> 125	> 100
36 - 56 (27.8 - 17.9)	ưu	60	150	140	5	20	50	50	40
	1	150	230	250	25	40	80	75	55
	2	250	350	350	45	60	100	120	90
	3	> 250	> 350	> 350	> 45	> 60	> 100	> 120	> 90
57.0 - 150 (17.5 - 6.7)	ưu	20	100	100				40	
	1	70	190	180				70	
	2	100	350	300				110	
	3	> 100	> 350	> 300				110	