

**CHI TIẾT LẮP XIẾT****Bao gói và ghi nhãn**Изделия крепежные  
упаковка и маркировкаFasteners. Packing and  
markingTCVN  
2195 — 77Khuyến khích  
áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bulong, vít, vít cấy, dai ốc, đinh tán, vòng đệm, đinh vít, chốt, chốt chẽ và các chi tiết lắp xiết khác.

**1. BAO GÓI****1.1. Các chi tiết lắp xiết trước khi bao gói phải đóng thành hộp.**

Hộp và bao gói bên trong phải bảo đảm giữ và bảo vệ các chi tiết lắp xiết chống được ăn mòn trong thời gian một năm với điều kiện vận chuyển và bảo quản phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

**1.2. Để bao gói các chi tiết lắp xiết cần phải sử dụng những loại bao bì sau đây:****Bao bì bên ngoài**

Hòm gỗ

Hòm bằng kim loại

Hòm bằng chất dẻo

Hộp bằng các tông

**Bao bì bên trong:**

Gói giấy

Gói bằng các màng mỏng pôlyim

Hộp bằng các tông

Hộp bằng chất dẻo

Khi vận chuyển bao bì bên trong cần phải được đặt trong những bao bì bên ngoài.

Cho phép bao gói các chi tiết lắp xiết trong các bao bì loại khác (ví dụ các thùng đựng), cũng như bao gói không có bao bì bên trong. Nên dùng những loại bao bì phụ thuộc vào khối lượng chi tiết theo bảng 1.

**Bảng 1**

Dạng bao bì	Các chi tiết lắp xiết, khối lượng từng chiếc		
	Không lớn hơn		Lớn hơn 500 g
	150 g	500 g	
Hòm bằng gỗ	×	×	×
Hòm bằng kim loại	—	—	×
Hòm bằng các tông	×	×	—
Hộp bằng chất dẻo	×	×	—
Hộp bằng các tông	×	×	—
Gói giấy	×	—	—
Gói bằng các màng mỏng pôlyim	×	—	—

1.3. Trong mỗi hộp, hộp hoặc gói chỉ được bao gói những chi tiết cùng một ký hiệu quy ước.

Cho phép:

a) Vận chuyển các chi tiết và kích thước khác nhau đã được bao gói sơ bộ bằng gói hoặc hộp trong bao bì bên ngoài.

b) Bao gói những bu lông và vít cấy cùng kiểu loại cùng bộ với dài 6c.

1.4. Khối lượng mỗi một bao gói cả bì, kg, không lớn hơn:

2 – Khi bao gói bằng gói

5 – Khi bao gói bằng hộp

30 – Khi bao gói bằng hộp các lồng và hộp chất dẻo

80 – Khi bao gói bằng hộp gỗ và hộp kim loại.

**Chú thích:** Sự sai lệch về khối lượng danh nghĩa của các chi tiết trong bao gói không được vượt quá  $\pm 1\%$ .

## 2. GHI NHÃN • BAO BÌ

2.1. Bao bì bên trong cũng như bên ngoài của các chi tiết cần phải ghi nhãn. Ghi nhãn bằng nhãn hiệu, bằng khuôn dỗ, bằng dấu và những cách khác.

Nhãn phải rõ ràng và dễ đọc.

2.2. Nhãn cần phải bố trí ở phía ngoài của bao bì và phải nhìn thấy được khi ở trong kho.

Khi bao gói bằng những vật liệu trong suốt cho phép đặt nhãn ở bên trong bao bì và phải nhìn thấy được.

2.3. Nội dung ghi nhãn bao gồm:

– Tên gọi hay dấu hiệu hàng hóa của cơ sở sản xuất.

– Hình biểu diễn các chi tiết (khi ghi nhãn bằng giấy)

– Ký hiệu quy ước của các chi tiết

– Khối lượng không kề bì.

2.4. Khi bao gói các gói hoặc hộp các chi tiết khác nhau về kiểu và kích thước vào bao bì bên ngoài, trên bao bì phải ghi ký hiệu quy ước của tất cả các chi tiết đã bao gói và khối lượng không bì của mỗi kiểu và kích thước.

2.5. Kích thước của nhãn giấy phụ thuộc vào kích thước của bao gói, nhưng không được nhỏ hơn  $74 \times 52\text{ mm}$ .

2.6. Mỗi lô chi tiết phải kèm theo một giấy chứng nhận trong đó ghi:

– Tên của cơ sở sản xuất

– Ký hiệu quy ước của các chi tiết

– Danh sách và kết quả thử tiến hành theo yêu cầu của khách hàng.

– Khối lượng của lô không kề bì

– Nhãn của vật liệu làm bao bì.

**Chú thích:** Cho phép đính giấy chứng nhận vào trong bao bì, khi đó người giao hàng phải bảo vệ giấy chứng nhận đó khi vận chuyển.