

**VẢI DỆT THOI****Phương pháp lấy mẫu****TCVN  
1749 — 75****Có hiệu lực  
từ 1-1-1977**

1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu để xác định các chỉ tiêu chất lượng của vải dệt thoi sản xuất từ các dạng xơ, sợi thiên nhiên, hóa học. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho một số sản phẩm hàng dệt như khăn mặt, khăn trải bàn...

2. Chất lượng lô hàng được xác định trên cơ sở kết quả kiểm tra mẫu trung bình lấy ở mỗi lô hàng.

3. Lô hàng là lượng vải hoặc hàng dệt có cùng tên gọi, cùng số hiệu, cùng cấp chất lượng, cùng nơi sản xuất hoặc bảo quản, đóng trong 1 cùng một loại bao bì, giao nhận cùng một lúc và có cùng một giấy chứng nhận chất lượng.

4. Lấy mẫu ban đầu của vải ở cuộn hoặc tấm có chiều rộng là chiều rộng khổ vải và chiều dài lấy sao cho đủ để thử.

5. Lượng mẫu ban đầu của vải hoặc hàng dệt lấy như quy định trong bảng:

Lượng vải trong một lô hàng (n)	Lượng sản phẩm trong một lô hàng (chiếc)	Số mẫu ban đầu cần lấy
Tối 5000 Trên 5000	Tối 1000 Trên 1000	3
		3 và thêm 1 cho 5000 m hay 1000 chiếc có thêm

6. Trường hợp lô hàng dưới dạng tấm hoặc cuộn, cho phép lấy mẫu ở 0,3 đến 0,5% số tấm hoặc cuộn, nhưng không được dưới ba và không quá 20 cuộn hoặc tấm. Khi lô hàng dưới dạng kiện, cho phép lấy mẫu ở 5% số kiện, nhưng không dưới ba và không quá 10 kiện.

7. Lấy mẫu vải ở bất kỳ vị trí nào trên cuộn hoặc tấm, nhưng không được cách hai đầu cuộn hoặc tấm dưới 2 m.

Đối với hàng dệt, tiến hành lấy mẫu ở bất kỳ bộ sản phẩm nào.

Không được lấy mẫu ở những chỗ khuyết tật bên ngoài khác với quy định cấp chất lượng cho lô hàng đó. Mẫu đã lấy trên đây không dùng để xác định các chỉ tiêu ngoại quan.

Lúc cắt mẫu không được đẽo mẫu rách, xước hoặc biến dạng.

8. Mẫu phải được bao gói cẩn thận và kèm theo mẫu phải có nhãn ghi :

tên xí nghiệp sản xuất ;

nơi lấy mẫu ;

tên sản phẩm ;

ký hiệu lô hàng ;

lượng mẫu ;

thời gian lấy mẫu ;

người lấy mẫu.