

VẢI DỆT THOI	TCVN 1754-75
Phương pháp xác định độ bền và độ dãn dài khi kéo đứt	Có hiệu lực từ 1-1-1977

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền và độ dãn dài tương đối khi kéo đứt vải dệt thoi sản xuất từ các dạng xơ, sợi thiên nhiên, hóa học.

1. KHAI NIỆM CHUNG

Độ bền kéo đứt là lực lớn nhất mà mẫu thử chịu được khi kéo đứt.

Độ dãn dài tương đối khi kéo đứt là chiều dài tăng lên của mẫu thử ở thời điểm kéo đứt so với chiều dài ban đầu.

2. LẤY MẪU

Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 1749 — 75

3. DỤNG CỤ

Máy kéo đứt.

Dưỡng đè cắt mẫu.

Kẹp.

Kim gài sợi.

Thước thẳng chia độ đến 1 mm.

4. CHUẨN BỊ MẪU

4.1. Kích thước băng mẫu dùng để xác định độ bền kéo đứt và độ dãn dài tương đối khi đứt lấy theo quy định trong bảng 1.

Bảng 1

Chiều rộng phần làm việc (mm)	Chiều dài phần làm việc (mm)
25	50
25	200
50	100
50	200

Trường hợp phân tích trọng tải, đối với vải len, phải lấy mẫu có kích thước phần làm việc $50 \times 100 \text{ mm}$, tất cả các loại còn lại phải có kích thước $50 \times 200 \text{ mm}$.

4.2. Cắt ba băng theo sợi dọc và bốn băng theo sợi ngang từ mỗi mảnh mẫu ban đầu. Mỗi lô hàng phải lấy số băng theo sợi dọc và sợi ngang không nhỏ hơn 10.

4.3. Khi cắt băng mẫu thử, phải bảo đảm sao cho các băng dọc hoặc ngang không có cùng sợi dọc hoặc sợi ngang (cách cắt và chuẩn bị mẫu theo phụ lục).

4.4. Băng mẫu thử phải cắt có chiều rộng 30 hoặc 60 mm, chiều dài phải lớn hơn chiều dài làm việc 150 mm. Sau đó, dùng kim gài sợi hai bên mép theo hướng dọc của băng cho đến lúc đạt được chiều rộng 25 hoặc 50 mm.

Với vải trong phần làm việc có số sợi ít hơn 30, phải chuẩn bị băng mẫu thử sao cho có cùng một số sợi.

Đối với vải cần đếm mật độ sợi theo nhóm, lúc cắt chiều dài băng phải cắt lớn hơn chiều dài làm việc 180 mm và trước khi đưa mẫu thử lên máy kéo dứt, cắt lại 30 mm để xác định mật độ sợi.

5. TIẾN HÀNH THỬ

5.1. Tiến hành thử trong điều kiện quy định theo TCVN 1748—75.

Trước khi thử, phải đặt mẫu trong điều kiện khí hậu quy định không ít hơn 24 giờ.

5.2. Cần chọn thang đo lực trên máy kéo dứt sao cho giá trị lực kéo dứt mẫu thử nằm trong phạm vi 20 — 80% giá trị thang đo.

5.3. Khoảng cách giữa hai miếng kẹp lấy băng chiều dài làm việc của băng với sai số $\pm 1 \text{ mm}$. Tốc độ di chuyển xuống của kẹp dưới khi thử vải, phải chọn sao cho thời gian trung bình kéo dứt một băng mẫu thử nằm trong khoảng:

$30 \pm 15 \text{ s}$ — khi độ dãn dài tương đối của băng vải nhỏ hơn 150%;

$60 \pm 15 \text{ s}$ — khi độ dãn dài tương đối của băng vải băng và lớn hơn 150%;

$40 \pm 25 \text{ s}$ — khi thử vải phục vụ mục đích riêng.

5.4. Phụ thuộc vào khối lượng 1 m^2 vải dệt thoi và kích thước băng mẫu, lấy sức căng ban đầu, khi mắc băng mẫu thử lên máy, theo quy định trong bảng 2.

Bảng 2

Khối lượng 1 m ² vải (g)	Kích thước băng mẫu (mm)			
	25 × 100	25 × 200	50 × 100	50 × 200
	Sức căng ban đầu			
	kG	N	kG	N
Đến 75	0,1	0,98	0,2	1,96
Từ 76 đến 500	0,25	2,45	0,5	4,9
Từ 501 đến 800	0,50	4,90	1,0	9,8
Từ 801 đến 1000	1,0	9,8	2,0	19,6

5.5. Mắc băng mẫu thử vào giữa miệng kẹp và đàm bảo cho mẫu phẳng đều. Trước khi vặn chặt kẹp trên, phải đè cho sức căng ban đầu tác dụng đều trên băng vải mẫu. Sau đó, vặn chặt kẹp dưới và mở máy.

5.6. Để tránh băng mẫu bị trượt hoặc bị kẹp dứt, cho phép lót đệm. Trong trường hợp này, mép của miếng đệm phải nằm cùng một mức với miệng kẹp.

5.7. Khi băng vải bị kéo dứt cách miệng kẹp dưới 5 mm, nếu kết quả thu được nhỏ hơn mức quy định hoặc quá thấp so với các băng khác, phải tiến hành thử lại.

5.8. Trường hợp thử vải sản xuất từ sợi pha, kết quả cuối cùng là số chỉ trên máy khi kim chỉ lực dừng lần thứ nhất.

6. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

6.1. Lấy độ bền kéo dứt thực tế là trung bình cộng của các kết quả thu được.

Khi tính toán, lấy số liệu chính xác đến 0,01 kG hay 0,098 N và quy tròn đến 0,1 kG hay 0,98 N.

6.2. Độ dãn dài tương đối (a_1) khi kéo dứt băng mẫu thử theo sợi dọc hoặc ngang băng phần trăm theo công thức:

$$a_1 = \frac{\lambda}{L} \cdot 100,$$

trong đó :

λ — chiều dài tăng thêm của mẫu thử sau khi kéo dứt, tính bằng mm;

L — chiều dài phần làm việc trước khi kéo dứt, tính bằng mm.

Độ dãn dài tương đối khi kéo dứt là giá trị trung bình cộng của các kết quả thu được.

Khi tính toán, lấy số liệu chính xác đến 0,01% và quy tròn đến 0,1%.

SƠ ĐỒ CẮT MẪU

Cắt băng mẫu thử để xác định độ bền kéo dứt, mật độ sợi của vải có thể theo các sơ đồ dưới đây (h.1, h.2 và h.3). Ký hiệu ghi trên hình vẽ ứng với :

L — chiều dài mẫu ban đầu ;

B — chiều rộng toàn khò vải ;

C — băng vải cần bỏ đi cùng với biên để cắt tiếp các băng mẫu theo sợi dọc, có chiều rộng lớn hơn 5 cm ;


D₁, D₂, D₃ — băng mẫu thử theo sợi dọc ;

N₁, N₂, N₃, N₄ — băng mẫu thử theo sợi ngang ;


S_d, S_n — các đoạn băng cắt ra để xác định mật độ sợi dọc và ngang của vải.

Sơ đồ (h.1) áp dụng với vải len có khò rộng (B) lớn hơn 55 cm và lấy chiều dài (L) bằng 30 cm, với tất cả các loại vải còn lại có khò rộng (B) lớn hơn 65 cm thì lấy chiều dài (L) bằng 40 cm.

Sơ đồ 2 (h.2) áp dụng với các loại vải có khò rộng (B) từ 60 đến 65 cm và lấy chiều dài (L) bằng 40 cm.




Hình 1



Hình 2

Sơ đồ 3 (h.3) áp dụng với các loại vải có khổ rộng từ 40 đến 60 cm và lấy chiều dài (L) bằng 65 cm.



Hình 3