

Số 4007 /BGTVT-KHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013

V/v: Thu hồi Giấy chứng nhận hợp
quy đối với thiết bị giám sát hành
trình của xe ô tô VSTAR T300VN

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Sao Việt

Căn cứ Biên bản kiểm tra đơn vị sản xuất, cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (TBGSHT) do Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải thực hiện ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại Trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Sao Việt, địa chỉ: số 6, đường Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận Thiết bị giám sát hành trình sản xuất lắp ráp phù hợp QCVN 31: 2011/BGTVT, số 25-SXLR/2012/BGTVT-KHCN ngày 17/01/2012 của Bộ Giao thông vận tải đã cấp đối với sản phẩm TBGSHT nhãn hiệu VSTAR T300VN của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Sao Việt.

Kể từ ngày ký của văn bản này, các sản phẩm TBGSHT VSTAR T300VN của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Sao Việt không được phép lắp đặt mới trên các phương tiện vận tải thuộc đối tượng phải lắp TBGSHT theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

2. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Sao Việt phải đảm bảo duy trì TBGSHT theo đúng yêu cầu quy định và chịu trách nhiệm tiếp tục bảo hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đối với các sản phẩm TBGSHT VSTAR T300N đã lắp đặt trên các phương tiện theo hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo tới Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Sao Việt và các đơn vị có liên quan để biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ KHCN (để b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để p/h);
- Các Sở Giao thông vận tải (để p/h);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Vụ Vận tải (để p/h);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN. (03b)

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Ích