

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /2013/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ

**Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật
vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải
để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải**

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.


Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013 và thay thế Quyết định số 1791/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng đài thông tin duyên hải Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. *Khuất*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Công báo; Cổng TT ĐT Chính phủ;
- Website Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG





**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ BẢO DƯỠNG ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI
ĐỂ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DUYÊN HẢI**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Hà Nội, năm 2013

MỤC LỤC

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG	1
1. Khái quát chung	1
2. Nội dung định mức.....	3
3. Áp dụng định mức.....	4
4. Cơ sở xây dựng định mức	5
PHẦN 1: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI	6
CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC	6
1. Đài Thông tin Duyên hải loại I	6
1.1 Giới thiệu chung về Đài TTDH loại I	6
1.2 Thành phần công việc	7
1.2.1 Vận hành Đài TTDH loại I tại Trung tâm điều khiển	7
1.2.2 Vận hành khai thác Đài TTDH loại I tại Trạm phát	11
1.2.3 Vận hành khai thác Đài TTDH loại I tại Trạm thu	13
2. Đài Thông tin Duyên hải loại II	14
2.1. Giới thiệu chung về Đài TTDH loại II	14
2.2. Thành phần công việc	15
2.2.1 Vận hành Đài TTDH loại II tại Trung tâm điều khiển	15
2.2.2 Vận hành khai thác Đài TTDH loại II tại Trạm phát	19
2.2.3 Vận hành khai thác Đài TTDH loại II tại Trạm thu	21
3. Đài Thông tin Duyên hải loại III	22
3.1. Giới thiệu chung về Đài TTDH loại III	22
3.2. Thành phần công việc	22
4. Đài Thông tin Duyên hải loại IV	25
4.1. Giới thiệu chung về Đài TTDH loại IV	25
4.2. Thành phần công việc	26
CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO	29
1. Định mức hao phí lao động	29
1.1. Định mức hao phí lao động Đài TTDH loại I	29
1.2. Định mức hao phí lao động Đài TTDH loại II	31
1.3. Định mức hao phí lao động Đài TTDH loại III	32
1.4. Định mức hao phí lao động Đài TTDH loại IV	33

2.	Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu	34
2.1.	Định mức tiêu hao điện năng	34
2.2.	Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác	52
2.3.	Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất	52
2.4.	Định mức tiêu hao nhiên liệu	53
a)	Tiêu hao nhiên liệu máy phát điện	53
b)	Tiêu hao nhiên liệu phương tiện di chuyển	54
2.5.	Định mức kênh truyền	55
3.	Định mức phụ tùng thay thế	55
PHẦN 2: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC		67
ĐÀI THÔNG TIN VỆ TINH MẶT ĐẤT INMARSAT HẢI PHÒNG		67
CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC		67
1.	Giới thiệu chung về Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng	67
2.	Thành phần công việc	67
2.1.	Vận hành khai thác Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng	67
CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO		73
1.	Định mức hao phí lao động	73
2.	Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu	74
2.1.	Định mức tiêu hao điện năng	74
2.2.	Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác	83
2.3.	Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất	83
2.4.	Định mức tiêu hao nhiên liệu	83
2.5.	Định mức kênh truyền	84
2.6.	Định mức cập nhật phần mềm	85
3.	Định mức phụ tùng thay thế	85
PHẦN 3: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC		90
ĐÀI THÔNG TIN VỆ TINH COSPAS-SARSAT		90
CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC		90
1.	Giới thiệu chung về Đài Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat	90
2.	Thành phần công việc	91
2.1.	Vận hành khai thác Đài Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat tại VNLUT	91
2.2.	Vận hành khai thác Đài Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat tại VNMCC	92
CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO		95
1.	Định mức hao phí lao động	95

2.	Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu	96
2.1.	Định mức tiêu hao điện năng	96
2.2.	Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác	100
2.3.	Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất	100
2.4.	Định mức tiêu hao nhiên liệu	100
2.5.	Định mức kênh truyền	101
2.6.	Định mức cập nhật phần mềm	102
2.7.	Lệ phí thành viên Cospas – Sarsat	102
3.	Định mức phụ tùng thay thế	102
	PHẦN 4: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC	104
	TRUNG TÂM XỬ LÝ THÔNG TIN HÀNG HẢI HÀ NỘI	104
	CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC	104
1.	Giới thiệu chung	104
2.	Thành phần công việc	104
	CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO	106
1.	Định mức hao phí lao động	106
2.	Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu	107
2.1.	Định mức tiêu hao điện năng	107
2.2.	Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác	111
2.3.	Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất	112
2.4.	Định mức kênh truyền	112
3.	Định mức phụ tùng thay thế	112
	PHẦN 5: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI	114
	CHƯƠNG I : THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC	114
	CHƯƠNG II : ĐỊNH MỨC TIÊU HAO	115
5.1	Hệ thống xử lý tín hiệu điều khiển	115
5.2	Hệ thống điều chế kết nối	123
5.3	Hệ thống xử lý tín hiệu tin tức	129
5.4	Máy thu NAVTEX	132
5.5	Hệ thống thiết bị đường truyền	134
5.6	Máy tính khai thác, điều khiển, giám sát	139
5.7	Thiết bị ghép nối thoại Đài loại I, II	141
5.8	Hệ thống thiết bị ghép nối thoại Đài loại III, IV	143
5.9	Thiết bị đo thử Đài TTDH	145

5.10	Anten dù	147
5.11	Anten cánh bướm	150
5.12	Anten dây	152
5.13	Cột Anten loại dưới 35m	154
5.14	Cột Anten loại từ 35m đến 75m	156
5.15	Thiết bị điều hướng Anten	158
5.16	Thiết bị chuyển mạch Anten phát	160
5.17	Thiết bị điều khiển chuyển mạch Anten phát	162
5.18	Thiết bị chuyển mạch Anten thu	164
5.19	Thiết bị điều khiển chuyển mạch Anten thu	166
5.20	Thiết bị chia tín hiệu Anten thu	168
5.21	Thiết bị điều khiển máy thu	170
5.22	Máy phát 1KW	172
5.23	Máy phát 3KW	175
5.24	Máy phát 5KW	178
5.25	Máy thu phát MF/HF	181
5.26	Máy thu MF/HF	183
5.27	Máy thu phát VHF	185
5.28	Hệ thống Anten INMARSAT	187
5.29	Hệ thống thu tần âm thấp Băng C	189
5.30	Hệ thống thu tần âm thấp băng L	191
5.31	Thiết bị khuỷu tần cao tần Băng C	193
5.32	Thiết bị hiệu chỉnh đặc tuyến thu	195
5.33	Thiết bị hiệu chỉnh đặc tuyến phát	197
5.34	Bộ chuyển đổi tần số băng C (DOWN CONVERTER)	199
5.35	Bộ chuyển đổi tần số băng C (UP CONVERTER)	202
5.36	Bộ chuyển đổi tần số băng L (DOWN CONVERTER)	204
5.37	Thiết bị EAFC	206
5.38	Máy phát công suất băng C	208
5.39	Thiết bị điều khiển chuyển mạch phát	210
5.40	Thiết bị điều khiển giám sát hệ thống	213
5.41	Thiết bị tạo tín hiệu thử, kiểm tra, đánh dấu	216
5.42	Hệ thống điều khiển Anten	218
5.43	Hệ thống chia tín hiệu tổng hợp	221

5.44	Thiết bị mạng ACSE-C	223
5.45	Thiết bị khuyếch đại tổng hợp tín hiệu phát băng C	225
5.46	Thiết bị khuyếch đại tổng hợp tín hiệu thu băng C	228
5.47	Thiết bị thu giám sát kênh TDM	231
5.48	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh ISL	234
5.49	Thiết bị thu và xử lý tín hiệu TDM	237
5.50	Thiết bị thu và xử lý tín hiệu ISL	240
5.51	Thiết bị xử lý tín hiệu phát TDM	242
5.52	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh báo hiệu SIGNALLING	245
5.53	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh điện MESSAGE	248
5.54	Bộ tạo dao động chuẩn ACSEC (DMRO)	251
5.55	Bộ tạo tín hiệu chuẩn tần số, thời gian	254
5.56	Hệ thống kiểm tra, chỉ báo cảnh báo ACSE C	256
5.57	Máy tính chủ ACSE C	259
5.58	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSTN ASCE C	263
5.59	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối FAX ASCE C	266
5.60	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối TELEX ASCE C	269
5.61	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSDN X75 ASCE C	272
5.62	Thiết bị cung cấp thời gian chuẩn	275
5.63	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSDN X25 ASCE C	277
5.64	Thiết bị thử và giám sát dịch vụ Inmarsat C	280
5.65	Thiết bị thu cấp cứu	282
5.66	Thiết bị tách ghép tín hiệu kết nối	284
5.67	Thiết bị ghép nối mạng PSDN	286
5.68	Thiết bị do Đài LES	288
5.69	Thiết bị GPS	292
5.70	Antenna Đài LUT	294
5.71	Hệ thống điều khiển Antenna	297
5.72	Thiết bị xử lý trung tâm	300
5.73	Thiết bị chỉ báo, cảnh báo, hiển thị, điều khiển	303
5.74	Thiết bị kiểm tra	305
5.75	Thiết bị do Đài LUT/MCC	307
5.76	Thiết bị kết nối	310
5.77	Máy tính SAR MASTER	314

5.78	Máy tính điều khiển MCC	317
5.79	Máy tính điều khiển LUT.....	320
5.80	Máy chủ dữ liệu	323
5.81	Thiết bị định tuyến	326
5.82	Thiết bị chuyển mạch.....	328
5.83	Thiết bị tường lửa.....	330
5.84	Thiết bị ngăn chặn xâm nhập	332
5.85	Hệ thống thiết bị lưu trữ ngoài	334
5.86	Bộ ổn áp	336
5.86.1	Nhóm I - Ổn áp dưới 15KVA	336
5.86.2	Nhóm II - Ổn áp từ 15KVA tới 100KVA	339
5.86.3	Nhóm III - Ổn áp 400 KVA	342
5.87	Hệ thống UPS.....	346
5.87.1	Nhóm I – UPS dưới 10KVA	346
5.87.2	Nhóm II -UPS 200 KVA.....	348
5.88	Điều hòa công nghiệp	352
5.88.1	Nhóm I - Công suất 12.000BTU - 18.000 BTU	352
5.88.2	Nhóm II - Công suất 39.100BTU - 49.200 BTU - 79.800 BTU – 97.500BTU	354
5.89	Máy phát điện.....	356
5.89.1	NHÓM I - CÔNG SUẤT: 2 KVA - 39 KVA	356
5.89.2	Nhóm II - Công suất: 45 KVA - 100KVA - 375KVA.....	359
5.90	Hệ thống điện thoại	362
5.91	Hệ thống báo cháy.....	364
5.92	Hệ thống chiếu sáng	366
5.93	Máy biến áp dưới 100 KVA.....	368
5.94	Máy biến áp 400 KVA	370

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Khái quát chung

Hàng hải là ngành kinh tế quan trọng, yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam đã tham gia Tổ chức hàng hải quốc tế IMO từ 28/5/1984.

Để đảm bảo cho hoạt động của tàu thuyền trên biển, đặc biệt là công tác Tìm kiếm cứu nạn, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã phối hợp với Tổ chức viễn thông quốc tế thuộc Liên hiệp quốc (ITU) xây dựng Quy định về đảm bảo thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải, gọi tắt là GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Việc cung ứng dịch vụ thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải tại Việt Nam thực hiện theo Tiêu chuẩn Việt Nam: Dịch vụ Thông tin duyên hải theo chuẩn GMDSS, số TCVN 9805: 2013, gồm các tiêu chuẩn sau:

- | | |
|---|------------------|
| - Dịch vụ trực canh cấp cứu Inmarsat | TCVN 9805-1:2013 |
| - Dịch vụ trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat | TCVN 9805-2:2013 |
| - Dịch vụ trực canh cấp cứu DSC | TCVN 9805-3:2013 |
| - Dịch vụ trực canh cấp cứu RTP | TCVN 9805-4:2013 |
| - Dịch vụ phát MSI RTP | TCVN 9805-5:2013 |
| - Dịch vụ phát MSI EGC | TCVN 9805-6:2013 |
| - Dịch vụ phát MSI NAVTEX | TCVN 9805-7:2013 |

Hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ Thông tin duyên hải có vùng phủ sóng vè tịnh, sóng trái đất các vùng biển A1, A2, A3 và A4 theo chuẩn GMDSS, bao gồm các Đài TTDH từ loại I đến loại IV, Đài Thông tin vệ tịnh mặt đất Inmarsat Hải Phòng, Đài Thông tin vệ tịnh COSPAS – SARSAT và Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội nằm dọc theo bờ biển Việt Nam.

Các Đài TTDH có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- ❖ Đài TTDH loại I đảm bảo vùng phủ sóng A1, A2, A3 và A4, tham gia cung cấp các dịch vụ:
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu DSC;
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu RTP;
 - Dịch vụ phát MSI RTP;
 - Dịch vụ trực phát MSI NAVTEX.
- ❖ Đài TTDH loại II đảm bảo vùng phủ sóng A1, A2 và A3, tham gia cung cấp các dịch vụ:
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu DSC;
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu RTP;
 - Dịch vụ phát MSI RTP;
 - Dịch vụ trực phát MSI NAVTEX.
- ❖ Đài TTDH loại III đảm bảo vùng phủ sóng A1 và A2, tham gia cung cấp các dịch vụ:
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu DSC;
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu RTP;
 - Dịch vụ phát MSI RTP.
- ❖ Đài TTDH loại IV đảm bảo vùng phủ sóng A1, tham gia cung cấp các dịch vụ:
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu DSC;
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu RTP;
 - Dịch vụ phát MSI RTP.
- ❖ Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng phủ sóng vệ tinh Inmarsat tham gia cung cấp các dịch vụ:
 - Dịch vụ trực canh cấp cứu Inmarsat;

- Dịch vụ phát MSI EGC.
- ❖ Đài Thông tin Vệ tinh COSPAS-SARSAT phủ sóng vệ tinh COSPAS-SARSAT tham gia cung cấp dịch vụ:
- Dịch vụ trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat;
- ❖ Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội tham gia cung cấp các dịch vụ với nhiệm vụ sau:
 - Kiểm soát chất lượng, Quy định, quy trình hoạt động các Đài TTDH.
 - Vận hành mạng công nghệ thông tin Intranet để đảm bảo kết nối thông tin ngành hàng hải.

Theo các quy định của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải xây dựng và ban hành Định mức Kinh tế - Kỹ thuật về vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng để phục vụ cho công tác quản lý và tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ Thông tin duyên hải.

Bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng thiết bị Đài Thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ Thông tin duyên hải bao gồm:

- Phần 1: Định mức Kinh tế - Kỹ thuật vận hành khai thác Đài Thông tin duyên hải.
- Phần 2: Định mức Kinh tế - Kỹ thuật vận hành khai thác Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng.
- Phần 3: Định mức Kinh tế - Kỹ thuật vận hành khai thác Đài Thông tin Vệ tinh COSPAS – SARSAT.
- Phần 4: Định mức Kinh tế - Kỹ thuật vận hành khai thác Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội.
- Phần 5: Định mức Kinh tế - Kỹ thuật bảo dưỡng thiết bị Thông tin duyên hải.

2. Nội dung định mức

Định mức Kinh tế - Kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng thiết bị Đài Thông tin duyên hải là định mức về hao phí lao động, nguyên, nhiên vật liệu, vật tư vật liệu, kênh truyền dẫn, phụ tùng... của mỗi loại Đài Thông tin duyên hải để cung cấp dịch vụ thông tin cấp cứu, cứu nạn và an toàn hàng hải theo chuẩn GMDSS.

- Mức hao phí lao động: là hao phí nhân công trực tiếp cần thiết để hoàn thành một khối lượng hoặc một bước công nghệ trong quy trình vận hành, khai thác hệ thống thiết bị của Đài TTDH. Mức hao phí lao động được xác định là số ngày công

của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công việc vận hành, khai thác. Cấp bậc công nhân quy định trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện công việc.

- Mức hao phí điện năng: là hao phí điện năng được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động theo thống kê về trạng thái hoạt động của từng loại máy móc, thiết bị tại Đài TTDH.
- Mức hao phí nhiên liệu: là hao phí xăng dầu được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng và mức độ hoạt động của các máy phát điện tại Đài TTDH.
- Mức hao phí vật tư phục vụ vận hành khai thác, bảo dưỡng: là hao phí về vật tư, vật liệu phát sinh trên thực tế trong quá trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng Đài TTDH.
- Mức hao phí dụng cụ sản xuất: là hao phí về công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động vận hành, khai thác, bảo dưỡng để cung cấp dịch vụ.
- Mức hao phí kênh truyền dẫn: là hao phí về số lượng và tốc độ kênh truyền để kết nối tại mỗi Đài TTDH, kết nối giữa các Đài TTDH với nhau và với mạng viễn thông khác để cung cấp dịch vụ.
- Cập nhật phần mềm và lệ phí thành viên Cospas-Sarsat: được thực hiện hàng năm.
- Mức hao phí phụ tùng: là hao phí phụ tùng thiết bị dùng để thay thế cho các máy móc thiết bị tại Đài TTDH đảm bảo Đài TTDH hoạt động ổn định, liên tục 24/24h.

3. Áp dụng định mức

- Định mức Kinh tế - Kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng Đài Thông tin duyên hải là cơ sở để quản lý, xây dựng đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Định mức là căn cứ để lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty cũng như của đơn vị.
- Định mức là căn cứ để sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, tinh gọn bộ máy và là cơ sở để thực hiện cơ chế khoán cho công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng trong toàn Công ty cũng như đơn vị nhằm gắn quyền lợi với trách nhiệm và kết quả lao động của người lao động.

- Đối với một số công tác khác không nêu trong định mức này được áp dụng định mức dự toán, quy định của Nhà nước hoặc xác định theo thống kê thực tế.
- Ngoài quy định áp dụng chung này, trong từng nội dung của định mức còn có thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể.

4. Cơ sở xây dựng định mức

- Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 201-CP ngày 26 tháng 5 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ về việc quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật;
- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
- Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
- Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kè hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
- Thông tư số 81/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích TTDH;
- Tiêu chuẩn dịch vụ Thông tin duyên hải theo chuẩn GMDSS, số TCVN 9805:2013.

PHẦN 1: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

1. Đài Thông tin Duyên hải loại I

1.1 Giới thiệu chung về Đài TTDH loại I

Đài TTDH loại I là Đài thông tin Vô tuyến điện có tầm phủ sóng trong các vùng biển: A1, A2, A3 và A4.

Đài TTDH loại I được xây dựng bao gồm 03 vị trí là Trung tâm điều khiển, Trạm phát và Trạm thu, được kết nối với nhau qua hệ thống truyền dẫn.

❖ *Trung tâm điều khiển:*

- Là nơi đặt các thiết bị điều khiển, vận hành, giám sát hoạt động của Đài đồng thời là nơi đặt các thiết bị xử lý, gia công tín hiệu, kết nối với các mạng viễn thông công cộng.
- Trung tâm điều khiển đặt ở các địa điểm thuận tiện cho giao dịch, khai thác, kết nối thông tin...

❖ *Trạm thu:*

- Là nơi đặt các thiết bị máy thu, điều khiển máy thu... để thu nhận và gia công tín hiệu, truyền về Trung tâm điều khiển.
- Trạm thu đặt ở các địa điểm cách xa các nguồn nhiễu và phải có diện tích để lắp đặt hệ thống Anten thu phù hợp.

❖ *Trạm phát:*

- Là nơi đặt các thiết bị máy phát và điều khiển máy phát để gia công tín hiệu, khuếch đại tín hiệu lên đến mức đủ lớn và phát sóng vô tuyến cho các thiết bị thu của người sử dụng.
- Trạm phát phải đặt ở các vị trí xa Trạm thu, Trung tâm điều khiển cũng như các địa điểm nhạy cảm khác để tránh gây nhiễu cho các thiết bị nhạy cảm với nhiễu và phải có bãi Anten đủ rộng để lắp đặt hệ thống Anten phù hợp.

Đài TTDH loại I thực hiện cung cấp dịch vụ 24/24 giờ như sau:

- Dịch vụ Trực canh cấp cứu DSC;

- Dịch vụ Trực canh cấp cứu RTP;
- Dịch vụ phát MSI Navtex;
- Dịch vụ phát MSI RTP.

1.2 Thành phần công việc

Vận hành khai thác Đài TTDH loại I bao gồm các công tác vận hành hệ thống trang thiết bị tại Trung tâm điều khiển, Trạm thu và Trạm phát để khai thác thông tin theo quy định .

1.2.1 Vận hành Đài TTDH loại I tại Trung tâm điều khiển

a) Giám sát khai thác – kỹ thuật

- Giám sát toàn bộ công tác vận hành tại Trung tâm điều khiển;
- Giám sát toàn bộ việc khai thác thông tin của Đài TTDH;
- Phối hợp khai thác thông tin với các Đài TTDH khác;
- Đầu mối thông tin với các cơ quan chức năng liên quan;
- Chỉ đạo xử lý thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải;
- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo...

b) Khai thác trực canh cấp cứu DSC

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu khẩn cấp từ ca trước;
- Trực canh trên các tần số cấp cứu khẩn cấp gồm:
 - Trực canh DSC trên tần số 2187.5 kHz dài tần MF.
 - Trực canh DSC trên tần số 4207.5 kHz dài tần HF.
 - Trực canh DSC trên tần số 6312.0 kHz dài tần HF.

- Trực canh DSC trên tần số 8414.5 kHz dài tần HF.
 - Trực canh DSC trên tần số 12577 kHz dài tần HF.
 - Trực canh DSC trên tần số 16804.5 kHz dài tần HF.
 - Trực canh DSC trên kênh 70 dài tần VHF.
- Báo nhận đèn phương tiện bị nạn;
 - Thu thập, rà soát thông tin để xác định tính chất tai nạn;
 - Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn tới phương tiện bị nạn;
 - Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với phương tiện bị nạn;
 - Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với các cơ quan liên quan trên bờ;
 - Liên lạc phục vụ thông tin hiện trường tìm kiếm cứu nạn;
 - Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

c) ***Khai thác trực canh cấp cứu RTP***

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;
- Trực canh thoại trên kênh 16 dài tần VHF;
- Báo nhận đèn phương tiện bị nạn;
- Chuyển tiếp báo động cấp cứu đến Cơ quan tìm kiếm cứu nạn;
- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn tới phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với các cơ quan liên quan trên bờ;
- Liên lạc phục vụ thông tin hiện trường tìm kiếm cứu nạn;

- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

d) *Khai thác phát MSI RTP*

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;
- Canh thu các bản tin MSI phát đi từ Hệ thống Đài TTDH;
- Thu nhận bản tin Dự báo Thời tiết Biển, Cảnh báo Bão và Áp thấp Nhiệt đới, bản tin Gió mùa, tin Không khí lạnh và bản tin Thời tiết nguy hiểm trên biển từ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia;
- Thu nhận bản tin Thông báo hành hải từ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
- Thu nhận bản tin Động đất, Cảnh báo Sóng thần từ Viện Vật lý địa cầu;
- Thu nhận các thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão từ các cơ quan ban, ngành, bộ phận trực canh xử lý thông tin cấp cứu;
- Kiểm tra xác thực bản tin nhận được;
- Biên dịch các bản tin phục vụ phát sóng và chuyển đến các Đài TTDH trong hệ thống (theo quy định), các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;
- Án định cấp độ ưu tiên, phương thức, xác lập vùng phủ sóng của bản tin MSI, định dạng và lịch của bản tin MSI;
- Xác lập tính sẵn sàng của Hệ thống phát quảng bá: thiết bị kỹ thuật, phần mềm, file phát;
- Phát quảng bá các bản tin bằng phương thức thoại theo quy định và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám sát khai thác – kỹ thuật trong các trường hợp khẩn cấp;
- Báo cáo, ghi sổ nghiệp vụ.

e) *Khai thác phát MSI Navtex*

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;

- Cảnh báo các bản tin NAVTEX trên tần số 518 kHz dài tần MF;
- Thu nhận bản tin Dự báo Thời tiết Biển, Cảnh báo Bão và Áp thấp Nhiệt đới, bản tin Gió mùa, tin Không khí lạnh và bản tin Thời tiết nguy hiểm trên biển từ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia;
- Thu nhận bản tin Thông báo hành hải từ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
- Thu nhận bản tin Động đất, Cảnh báo Sóng thần từ Viện Vật lý địa cầu;
- Thu nhận các thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão từ các cơ quan ban, ngành, bộ phận trực canh xử lý thông tin cấp cứu;
- Kiểm tra tính xác thực của bản tin nhận được;
- Biên dịch các bản tin phục vụ phát sóng và chuyển đến các Đài TTDH trong hệ thống (theo quy định), các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;
- Án định cấp độ ưu tiên, phương thức, xác lập vùng phủ sóng của bản tin MSI, định dạng và lịch của bản tin MSI;
- Xác lập tính sẵn sàng của Hệ thống phát quảng bá: thiết bị kỹ thuật, phần mềm, file phát;
- Phát quảng bá các bản tin bằng phương thức NAVTEX theo quy định và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám sát khai thác – kỹ thuật trong các trường hợp khẩn cấp;
- Báo cáo, ghi sổ nghiệp vụ.

Ø Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng các đường truyền kết nối thông tin;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy nổ, ác quy;

- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, ánh sáng...
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị đường truyền, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Đài để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Khắc phục các sự cố đột xuất toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...

g) Bảo vệ Đài TTDH

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng an ninh, tài sản từ ca trước;
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của Đài;
- Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy Công ty;
- Bảo vệ tài sản theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước;
- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ độc hại;
- Tiếp đón, hướng dẫn, kiểm soát người đến liên hệ công tác theo quy định;
- Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ca trực và bàn giao chi tiết cho ca tiếp theo.

1.2.2 Vận hành khai thác Đài TTDH loại I tại Trạm phát

a) Giám sát kỹ thuật

- Giám sát toàn bộ công tác vận hành, hoạt động tại Trạm phát;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống máy móc;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đường truyền kết nối;
- Phối hợp xử lý sự cố;
- Ghi chép, thống kê, tổng kết, báo cáo tình hình hoạt động của Trạm phát.

b) Vận hành thiết bị, đường truyền

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng các đường truyền kết nối thông tin;
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Đài để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Vệ sinh công nghiệp máy móc thiết bị.

c) Vận hành nguồn điện

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy nổ, ắc quy;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, ánh sáng...
- Vận hành toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Khắc phục các sự cố đột xuất toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...

d) Bảo vệ Đài TTDH

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng an ninh, tài sản từ ca trước;
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của Đài;
- Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy Công ty;
- Bảo vệ tài sản theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước;
- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ độc hại;
- Tiếp đón, hướng dẫn, kiểm soát người đến liên hệ công tác theo quy định;
- Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ca trực và bàn giao chi tiết cho ca tiếp theo.

I.2.3 Vận hành khai thác Đài TTDH loại I tại Trạm thu

a) Giám sát kỹ thuật

- Giám sát toàn bộ công tác vận hành, hoạt động tại Trạm thu;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống máy móc;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đường truyền kết nối;
- Phối hợp xử lý sự cố;
- Ghi chép, thống kê, tổng kết, báo cáo tình hình hoạt động của Trạm thu.

b) Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng các đường truyền kết nối thông tin;
- Kiểm tra tình trạng nguồn cung cấp cho Trạm thu;
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;

- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị đường truyền, nguồn điện...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Đài để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Khắc phục các sự cố đột xuất toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, nguồn điện...

2. Đài Thông tin Duyên hải loại II

2.1. Giới thiệu chung về Đài TTDH loại II

Đài TTDH loại II là Đài thông tin Vô tuyến điện có tầm phủ sóng trong các vùng biển: A1, A2, A3.

Đài TTDH loại II được xây dựng bao gồm 03 vị trí là Trung tâm điều khiển, Trạm phát và Trạm thu, được kết nối với nhau qua hệ thống truyền dẫn.

❖ Trung tâm điều khiển:

- Là nơi đặt các thiết bị điều khiển, vận hành, giám sát hoạt động của Đài đồng thời là nơi đặt các thiết bị xử lý, giao công tín hiệu, kết nối với các mạng viễn thông công cộng.
- Trung tâm điều khiển đặt ở các địa điểm thuận tiện cho giao dịch, khai thác, kết nối thông tin...

❖ Trạm thu:

- Là nơi đặt các thiết bị máy thu, điều khiển máy thu... để thu nhận và giao công tín hiệu, truyền về Trung tâm điều khiển.
- Trạm thu đặt ở các địa điểm cách xa các nguồn nhiễu và phải có diện tích để lắp đặt hệ thống Anten thu phù hợp.

❖ *Trạm phát:*

- Là nơi đặt các thiết bị máy phát và điều khiển máy phát để gia công tín hiệu, khuếch đại tín hiệu lên đến mức đủ lớn và phát sóng vô tuyến cho các thiết bị thu của người sử dụng.
- Trạm phát phải đặt ở các vị trí xa Trạm thu, Trung tâm điều khiển cũng như các địa điểm nhạy cảm khác để tránh gây can nhiễu cho các thiết bị nhạy cảm với nhiễu và phải có bãi Anten đủ rộng để lắp đặt hệ thống Anten phù hợp.

Đài TTDH loại II thực hiện cung cấp dịch vụ 24/24 giờ như sau:

- Dịch vụ Trực canh cấp cứu DSC;
- Dịch vụ Trực canh cấp cứu RTP;
- Dịch vụ phát MSI Navtex;
- Dịch vụ phát MSI RTP.

2.2. *Thành phần công việc*

Vận hành khai thác Đài TTDH loại II bao gồm các công tác vận hành hệ thống trang thiết bị tại Trung tâm điều khiển , Trạm thu và Trạm phát để khai thác thông tin theo quy định .

2.2.1. *Vận hành Đài TTDH loại II tại Trung tâm điều khiển*

a) *Giám sát khai thác – kỹ thuật*

- Giám sát toàn bộ công tác vận hành tại Trung tâm điều khiển;
- Giám sát toàn bộ việc khai thác thông tin của Đài TTDH;
- Phối hợp khai thác thông tin với các Đài TTDH khác;
- Đầu mối thông tin với các cơ quan chức năng liên quan;
- Chỉ đạo xử lý thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải;
- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo...

b) Khai thác trực canh cấp cứu DSC

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu khẩn cấp từ ca trước;
- Trực canh trên các tần số cấp cứu khẩn cấp gồm:
 - Trực canh trên tần số 2187.5 dải tần MF.
 - Trực canh trên tần số 4207.5 kHz dải tần HF.
 - Trực canh DSC trên tần số 6312.0 kHz dải tần HF
 - Trực canh DSC trên tần số 8414.5 kHz dải tần HF.
 - Trực canh DSC trên kênh 70 dải tần VHF.
- Báo nhận đèn phương tiện bị nạn;
- Thu thập, rà soát thông tin để xác định tính chất tai nạn;
- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn tới phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với các cơ quan liên quan trên bờ;
- Liên lạc phục vụ thông tin hiện trường tìm kiếm cứu nạn;
- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

c) Khai thác trực canh cấp cứu RTP

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;
- Trực canh thoại trên kênh 16 dải tần VHF;
- Báo nhận đèn phương tiện bị nạn;
- Chuyển tiếp báo động cấp cứu đến Cơ quan tìm kiếm cứu nạn;

- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn tới phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với các cơ quan liên quan trên bờ;
- Liên lạc phục vụ thông tin hiện trường tìm kiếm cứu nạn;
- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

d) Khai thác phát MSI RTP

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;
- Canh thu các bản tin MSI phát đi từ Hệ thống Đài TTDH;
- Thu nhận bản tin Dự báo Thời tiết Biển, Cảnh báo Bão và Áp thấp Nhiệt đới, bản tin Gió mùa, tin Không khí lạnh và bản tin Thời tiết nguy hiểm trên biển, bản tin Thông báo hàng hải, bản tin Động đất, Cảnh báo Sóng thần từ Đài loại I;
- Thu nhận các thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão từ các cơ quan, ban, ngành, bộ phận trực canh xử lý thông tin cấp cứu;
- Kiểm tra xác thực bản tin nhận được;
- Biên dịch các bản tin phục vụ phát sóng và chuyển đến các Đài TTDH trong hệ thống (theo quy định), các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;
- Án định cấp độ ưu tiên, phương thức, xác lập vùng phủ sóng của bản tin MSI, định dạng và lịch phát bản tin MSI;
- Xác lập tính sẵn sàng của Hệ thống phát quảng bá: thiết bị kỹ thuật, phần mềm, file phát;
- Phát quảng bá các bản tin bằng phương thức thoại theo quy định và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám sát khai thác – kỹ thuật trong các trường hợp khẩn cấp;
- Báo cáo, ghi sổ nghiệp vụ.

e) **Khai thác phát MSI Navtex**

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;
- Cảnh thu các bản tin NAVTEX trên tần số 518 kHz dài tần MF;
- Thu nhận bản tin Dự báo Thời tiết Biển, Cảnh báo Bão và Áp thấp Nhiệt đới, bản tin Gió mùa, tin Không khí lạnh và bản tin Thời tiết nguy hiểm trên biển từ Đài TTDH loại I;
- Thu nhận bản tin Thông báo hành hải từ Đài TTDH loại I;
- Thu nhận bản tin Động đất, Cảnh báo Sóng thần từ Đài TTDH loại I;
- Thu nhận các thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão từ các cơ quan, ban, ngành, bộ phận trực canh xử lý thông tin cấp cứu;
- Kiểm tra tính xác thực của bản tin nhận được;
- Biên dịch các bản tin phục vụ phát sóng và chuyển đến các Đài TTDH trong hệ thống (theo quy định), các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;
- Ân định cấp độ ưu tiên, phương thức, xác lập vùng phủ sóng của bản tin MSI, định dạng và lịch phát bản tin MSI;
- Xác lập tính sẵn sàng của Hệ thống phát quảng bá: thiết bị kỹ thuật, phần mềm, file phát;
- Phát quảng bá các bản tin bằng phương thức NAVTEX theo quy định và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám sát khai thác – kỹ thuật trong các trường hợp khẩn cấp;
- Báo cáo, ghi sổ nghiệp vụ.

f) **Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện**

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng các đường truyền kết nối thông tin;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;

- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy nổ, ắc quy;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, ánh sáng...
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị đường truyền, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Đài để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Khắc phục các sự cố đột xuất toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...

g) Bảo vệ Đài TTDH

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng an ninh, tài sản từ ca trước;
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của Đài;
- Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy Công ty;
- Bảo vệ tài sản theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước;
- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ độc hại;
- Tiếp đón, hướng dẫn, kiểm soát người đến liên hệ công tác theo quy định;
- Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ca trực và bàn giao chi tiết cho ca tiếp theo.

2.2.2. Vận hành khai thác Đài TTDH loại II tại Trạm phát

a) Giám sát kỹ thuật

- Giám sát toàn bộ công tác vận hành, hoạt động tại Trạm phát;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống máy móc;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đường truyền kết nối;
- Phối hợp xử lý sự cố;
- Ghi chép, thống kê, tổng kết, báo cáo tình hình hoạt động của Trạm phát.

b) Vận hành thiết bị, đường truyền

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng các đường truyền kết nối thông tin;
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Đài để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị.

c) Vận hành nguồn điện

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy nổ, ác quy;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, ánh sáng...
- Vận hành toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Khắc phục các sự cố đột xuất toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...

d) **Bảo vệ Đài TTDH**

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng an ninh, tài sản từ ca trước;
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của Đài;
- Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy Công ty;
- Bảo vệ tài sản theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước;
- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ độc hại;
- Tiếp đón, hướng dẫn, kiểm soát người đến liên hệ công tác theo quy định;
- Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ca trực và bàn giao chi tiết cho ca tiếp theo.

2.2.3. **Vận hành khai thác Đài TTDH loại II tại Trạm thu**

a) **Giám sát kỹ thuật**

- Giám sát toàn bộ công tác vận hành, hoạt động tại Trạm thu;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống máy móc;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đường truyền kết nối;
- Phối hợp xử lý sự cố;
- Ghi chép, thống kê, tổng kết, báo cáo tình hình hoạt động của Trạm thu.

b) **Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện**

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng các đường truyền kết nối thông tin;
- Kiểm tra tình trạng nguồn cung cấp cho Trạm thu;

- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị đường truyền, nguồn điện...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Đài để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Khắc phục các sự cố đột xuất toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, nguồn điện...

3. Đài Thông tin Duyên hải loại III

3.1. Giới thiệu chung về Đài TTDH loại III

Đài TTDH loại III là Đài thông tin vô tuyến điện có tầm phủ sóng trong vùng biển A1, A2.

Đài TTDH loại III được xây dựng bao gồm 01 vị trí thực hiện cung cấp dịch vụ 24/24 giờ như sau:

- Dịch vụ Trực canh cấp cứu DSC;
- Dịch vụ Trực canh cấp cứu RTP;
- Dịch vụ phát MSI RTP.

3.2. Thành phần công việc

a) Giám sát khai thác – kỹ thuật

- Giám sát toàn bộ công tác vận hành, khai thác thông tin tại Đài;
- Phối hợp khai thác thông tin với các Đài TTDH khác;
- Đầu mối thông tin với các cơ quan chức năng liên quan;
- Chỉ đạo xử lý thông tin cấp cứu khẩn cấp;

- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo...

b) Khai thác trực canh cấp cứu DSC

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu từ ca trước;
- Trực canh DSC trên tần số 2187.5 kHz dài tần MF;
- Trực canh DSC trên kênh 70 dài tần VHF;
- Báo nhận đến phương tiện bị nạn;
- Chuyển tiếp báo động cấp cứu đến Cơ quan tìm kiếm cứu nạn;
- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn tới phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với các cơ quan liên quan trên bờ;
- Liên lạc phục vụ thông tin hiện trường tìm kiếm cứu nạn;
- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

c) Khai thác trực canh cấp cứu RTP

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu từ ca trước;
- Trực canh Thoại trên kênh 16 dài tần VHF;
- Báo nhận đến phương tiện bị nạn;
- Chuyển tiếp báo động cấp cứu đến Cơ quan tìm kiếm cứu nạn;
- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn tới phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với các cơ quan liên quan trên bờ;

- Liên lạc phục vụ thông tin hiện trường tìm kiếm cứu nạn;
- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

d) Khai thác phát MSI RTP

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;
- Cảnh báo các bản tin MSI phát đi từ Hệ thống Đài TTDH;
- Thu nhận các bản tin MSI từ Trung tâm Vùng và các cơ quan địa phương có liên quan;
- Biên dịch các bản tin phục vụ phát sóng và chuyển đến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;
- Án định cấp độ ưu tiên của bản tin MSI, định dạng và lịch phát bản tin MSI;
- Xác lập tính sẵn sàng của Hệ thống phát quảng bá: thiết bị kỹ thuật, file phát;
- Phát quảng bá các bản tin bằng phương thức thoại theo quy định và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám sát khai thác – kỹ thuật trong các trường hợp khẩn cấp;
- Báo cáo, ghi sổ nghiệp vụ.

e) Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy nổ, ác quy;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, ánh sáng;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Vận hành toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống nguồn điện, điều hòa;

- Vệ sinh công nghiệp máy móc thiết bị, hệ thống nguồn điện, điều hòa...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Đài để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Khắc phục các sự cố đột xuất toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...

f) Bảo vệ Đài TTDH

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng an ninh, tài sản từ ca trước;
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của Đài;
- Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy Công ty;
- Bảo vệ tài sản theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước;
- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ độc hại;
- Tiếp đón, hướng dẫn, kiểm soát người đến liên hệ công tác theo quy định;
- Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ca trực và bàn giao chi tiết cho ca tiếp theo.

4. Đài Thông tin Duyên hải loại IV

4.1. Giới thiệu chung về Đài TTDH loại IV

Đài TTDH loại IV là Đài thông tin vô tuyến điện có tầm phủ sóng trong vùng biển A1. Đài TTDH loại IV được xây dựng bao gồm 01 vị trí thực hiện cung cấp dịch vụ 24/24 giờ như sau:

- Dịch vụ Trực canh cấp cứu DSC;
- Dịch vụ Trực canh cấp cứu RTP;
- Dịch vụ phát MSI RTP.

4.2. Thành phần công việc

a) Giám sát khai thác – kỹ thuật

- Giám sát toàn bộ công tác vận hành, khai thác thông tin tại Đài;
- Phối hợp khai thác thông tin với các Đài TTĐH khác;
- Đầu mối thông tin với các cơ quan chức năng liên quan;
- Chỉ đạo xử lý thông tin cấp cứu khẩn cấp;
- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo...

b) Khai thác trực canh cấp cứu DSC

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu từ ca trước;
- Trực canh DSC trên kênh 70 dài tần VHF;
- Báo nhận đến phương tiện bị nạn;
- Chuyển tiếp báo động cấp cứu đến Cơ quan tìm kiếm cứu nạn;
- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn tới phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với các cơ quan liên quan trên bờ;
- Liên lạc phục vụ thông tin hiện trường tìm kiếm cứu nạn;
- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

c) Khai thác trực canh cấp cứu RTP

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu từ ca trước;

- Trực canh Thoại trên kênh 16 dải tần VHF;
- Báo nhận đến phương tiện bị nạn;
- Chuyển tiếp báo động cấp cứu đến Cơ quan tìm kiếm cứu nạn;
- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn tới phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với phương tiện bị nạn;
- Trực tiếp liên lạc và xử lý thông tin với các cơ quan liên quan trên bờ;
- Liên lạc phục vụ thông tin hiện trường tìm kiếm cứu nạn;
- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

d) Khai thác phát MSI RTP

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;
- Cảnh thu các bản tin MSI phát đi từ Hệ thống Đài TTDH;
- Thu nhận các bản tin MSI từ Trung tâm Vùng;
- Án định cấp độ ưu tiên của bản tin MSI, định dạng và lịch phát bản tin MSI;
- Xác lập tính sẵn sàng của Hệ thống phát quảng bá: thiết bị kỹ thuật, file phát;
- Phát quảng bá các bản tin bằng phương thức thoại theo quy định và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám sát khai thác – kỹ thuật trong các trường hợp khẩn cấp;
- Báo cáo, ghi sổ nghiệp vụ.

e) Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;

- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy nổ, ác quy;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, ánh sáng;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Vận hành toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống nguồn điện, điều hòa;
- Vệ sinh công nghiệp máy móc thiết bị, hệ thống nguồn điện, điều hòa...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật của Đài để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Khắc phục các sự cố đột xuất toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Đảm bảo an ninh, bảo vệ tài sản theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước;
- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ độc hại.

CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

1. Định mức hao phí lao động

Áp dụng thang bảng lương A.1 - Kỹ thuật viễn thông nhóm II; B.9 - Khai thác viên, Kiểm soát viên cấp I; B.13 - Bảo vệ nhóm II và Bảng lương viên chức, chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp.

1.1. Định mức hao phí lao động Đài TTDH loại I

Số thứ tự (1)	Hạng mục công việc (2)	Chức danh (3)	Diễn giải (4)		Hao phí lao động (công/ngày) (5)	Cấp bậc (6)
			Công/ca x (4)	ca/ngày (4)		
A	Lao động vận hành khai thác					
I	Trung tâm điều khiển					
1	Giám sát khai thác, kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	3	3,0	Kiểm soát viên 5/5
2	Khai thác trực canh cấp cứu HF DSC	Khai thác viên	3	3	9,0	Khai thác viên 4/5
3	Khai thác trực canh cấp cứu RTP và VHF DSC	Khai thác viên	1	3	3,0	Khai thác viên 4/5
4	Khai thác phát MSI RTP và Navtex	Khai thác viên	1	3	3,0	Khai thác viên 4/5
5	Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện	Kỹ thuật viên	1	3	3,0	Kỹ sư 6/8
II	Trạm phát					
1	Giám sát kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	3	3,0	Kiểm soát viên 5/5

Stt	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca x	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
2	Vận hành thiết bị, đường truyền	Kỹ thuật viên	1	3	3,0	Kỹ sư 6/8
3	Vận hành nguồn điện	Công nhân	1	3	3,0	Công nhân 6/7
III	Trạm thu					
1	Giám sát kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	3	3,0	Kiểm soát viên 4/5
2	Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện	Kỹ thuật viên	1	3	3,0	Kỹ sư 5/8
B	Bảo vệ Đài TTDH	Bảo vệ	2	3	6,0	Bảo vệ 4/5
C	Lao động quản lý, phục vụ					
I	Lao động phục vụ	Nhân viên	Bằng 10% mức hao phí lao động vận hành khai thác.		Nhân viên 11/12	
II	Lao động quản lý	Chuyên viên	Bằng 10% tổng mức hao phí lao động vận hành khai thác, bảo vệ và lao động phục vụ.		Chuyên viên 7/8	

1.2. Định mức hao phí lao động Đài TTDH loại II

Số thứ tự (Stt)	Hạng mục công việc (2)	Chức danh (3)	Diễn giải (4)		Hao phí lao động (công/ngày) (5)	Cấp bậc (6)
			Công/ca x (4)	ca/ngày (4)		
A	Lao động vận hành khai thác					
I	Trung tâm điều khiển					
1	Giám sát khai thác, kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	3	3	Kiểm soát viên 4/5
2	Khai thác trực canh cấp cứu HF DSC	Khai thác viên	2	3	6	Khai thác viên 3/5
3	Khai thác trực canh cấp cứu RTP và VHF DSC	Khai thác viên	1	3	3	Khai thác viên 4/5
4	Khai thác phát MSI RTP và Navtex	Khai thác viên	1	3	3	Khai thác viên 3/5
5	Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 5/8
II	Trạm phát					
1	Giám sát kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	3	3	Kiểm soát viên 4/5
2	Vận hành thiết bị, đường truyền	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 5/8
3	Vận hành nguồn điện	Công nhân	1	3	3	Công nhân 5/7
III	Trạm thu					
1	Giám sát kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	1	1	Kiểm soát viên 4/5

Stt	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca x	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
2	Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 5/8
B	Bảo vệ Đài TTDH	Bảo vệ	2	3	6	Bảo vệ 3/5
C	Lao động quản lý, phục vụ					
I	Lao động phục vụ	Nhân viên	Bằng 10% mức hao phí lao động vận hành khai thác.			Nhân viên 11/12
II	Lao động quản lý	Chuyên viên	Bằng 10% tổng mức hao phí lao động vận hành khai thác, bảo vệ và lao động phục vụ.			Chuyên viên 6/8

1.3. Định mức hao phí lao động Đài TTDH loại III

Stt	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca x	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
I	Lao động vận hành khai thác					
1	Giám sát khai thác, kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	1	1	Kiểm soát viên 4/5
2	Khai thác trực canh cấp cứu DSC	Khai thác viên	1	3	3	Khai thác viên 3/5

Stt	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca x	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
3	Khai thác trực canh cấp cứu RTP và phát MSI RTP	Khai thác viên	1	3	3	Khai thác viên 4/5
4	Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện	Kỹ sư	1	1	1	Kỹ sư 5/8
II	Bảo vệ Đài TTDH	Bảo vệ	1	3	3	Bảo vệ 3/5
III	Lao động quản lý, phục vụ					
1	Lao động phục vụ	Nhân viên	Bằng 10% mức hao phí lao động vận hành khai thác.			Nhân viên 10/12
2	Lao động quản lý	Chuyên viên	Bằng 10 % tổng mức hao phí lao động vận hành khai thác, bảo vệ và lao động phục vụ.			Chuyên viên 5/8

1.4. Định mức hao phí lao động Đài TTDH loại IV

	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca x	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I	Lao động vận hành khai thác					
1	Giám sát khai thác, kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	1	1	Kiểm soát viên 3/5

	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca x	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
2	Khai thác trực canh cấp cứu, phát MSI	Khai thác viên	1	3	3	Khai thác viên 3/5
3	Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện	Kỹ thuật viên	1	2	2	Kỹ sư 4/8
II	Lao động quản lý, phục vụ					
1	Lao động phục vụ	Nhân viên	Bằng 10% mức hao phí lao động vận hành khai thác.			Nhân viên 9/12
2	Lao động quản lý	Chuyên viên	Bằng 10 % tổng mức hao phí lao động vận hành khai thác và lao động phục vụ.			Chuyên viên 4/8

2. Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu

2.1. Định mức tiêu hao điện năng

Định mức tiêu hao điện năng được xác định trên cơ sở tổng hợp 2 yếu tố: điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí.

- *Điện năng tiêu thụ* trong hoạt động vận hành, khai thác Đài TTDH được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động thực tế ước tính, trạng thái hoạt động... nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành về mặt kỹ thuật của thiết bị, máy móc đó để đảm bảo duy trì thông tin liên tục 24/24h, ổn định, thông suốt phục vụ cấp cứu, an toàn, tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của hệ thống các Đài TTDH Việt Nam.

Điện năng tiêu thụ của từng loại thiết bị, máy móc được xác định trên cơ sở tổng hợp điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái sẵn sàng và điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái hoạt động.

- ✓ Điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc ở trạng thái sẵn sàng: được tính dựa vào công suất thiết kế và thời gian hoạt động (số giờ/ngày) của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái sẵn sàng.
- ✓ Điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc ở trạng thái hoạt động: được tính dựa vào công suất thiết kế và thời gian hoạt động (số giờ/ngày) của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái hoạt động.
- *Điện năng hao phí* (ví dụ: tiêu hao điện năng trên đường dây chuyển tải điện...) trong thực tế quá trình hoạt động, vận hành của máy móc thiết bị được tính là 05% điện năng tiêu thụ.

Do đó, định mức tiêu hao điện năng của từng loại thiết bị, máy móc được xác định bằng cách tổng hợp 2 yếu tố: điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí.

Căn cứ vào định mức tiêu hao điện năng của từng loại thiết bị, máy móc nêu trên và số lượng thiết bị, máy móc tại mỗi loại Đài TTDH, xác định được định mức tiêu hao điện năng của mỗi loại Đài TTDH.

Theo thống kê thực tế bình quân 01 ngày Đài TTDH sử dụng điện lưới 23 giờ và 01 giờ sử dụng máy phát điện do đó toàn bộ hệ thống thiết bị tại Đài sẽ sử dụng điện năng 23/24h.

a) Định mức tiêu hao điện năng (tính cho 01 năm)

Định mức tiêu hao điện năng của Đài TTDH được tính bằng tổng tiêu hao điện năng của toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị hiện có tại Đài.

Sđt	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
Đài TTDH loại I					
A	Trung tâm điều khiển				
I	Thiết bị thông tin				

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
1	Hệ thống xử lý tín hiệu điều khiển	Hệ thống	1	8.392	8.392
2	Hệ thống điều chế kết nối	Hệ thống	1	4.196	4.196
3	Hệ thống xử lý tín hiệu tin tức	Hệ thống	1	3.596	3.596
4	Máy tính giám sát	Chiếc	2	2.398	4.795
5	Máy tính điều khiển	Chiếc	4	2.398	9.590
6	Máy tính khai thác	Chiếc	9	1.798	16.184
7	Thiết bị ghép nối thoại	Bộ	8	599	4.795
8	Máy thu Navtex	Bộ	1	599	599
9	Hệ thống thiết bị đường truyền	Hệ thống	1	3.596	3.596
II Thiết bị khác					
1	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	Bộ	1	3.596	3.596
2	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	3.753	3.753
3	Máy điều hòa 39.100 BTU	Chiếc	1	19.833	19.833
4	Máy điều hòa 79.800 BTU	Chiếc	2	34.051	68.102
5	Thiết bị đo thử Dài TTDH	Chiếc	1	2.502	2.502
B Trạm phát					

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
I Thiết bị thông tin					
1	Máy phát 1KW	Chiếc	4	5.929	23.716
2	Máy phát 3KW	Chiếc	1	16.940	16.940
3	Máy phát 5KW	Chiếc	5	23.038	115.190
4	Thiết bị chuyển mạch Anten phát	Chiếc	1	1.798	1.798
5	Thiết bị điều khiển chuyển mạch Anten phát	Chiếc	1	1.199	1.199
6	Thiết bị điều hướng anten	Chiếc	2	1.199	2.398
7	Hệ thống thiết bị đường truyền	Hệ thống	1	3.596	3.596
II Thiết bị khác					
1	Anten dù	Chiếc	3	375	1.126
2	Anten cánh bướm	Chiếc	2	375	751
3	Anten dây	Chiếc	3	375	1.126
4	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	Hệ thống	1	3.596	3.596
5	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	3.753	3.753
6	Điều hòa loại 49.200 BTU	Chiếc	2	24.760	49.520
7	Máy điều hòa 79.800 BTU	Chiếc	2	34.051	68.102

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
8	Máy điều hòa 54.100 BTU	Chiếc	1	31.592	31.592
C	Trạm thu				
I	Thiết bị thông tin				
1	Máy thu MF/HF	Chiếc	17	723	12.294
2	Máy thu phát VHF	Chiếc	6	1.276	7.657
3	Máy tính khai thác, giám sát	Bộ	1	2.398	2.398
4	Máy thu Navtex	Bộ	1	599	599
5	Thiết bị điều khiển máy thu	Chiếc	2	1.798	3.596
6	Thiết bị chuyển mạch Anten thu	Chiếc	2	1.798	3.596
7	Thiết bị điều khiển chuyển mạch Anten thu	Chiếc	1	1.199	1.199
8	Thiết bị chia tín hiệu Anten thu	Chiếc	2	599	1.199
9	Hệ thống thiết bị đường truyền	Hệ thống	1	3.596	3.596
IV	Thiết bị khác				
1	Anten dù	Chiếc	2	375	751
2	Anten dây	Chiếc	1	375	375
4	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	Hệ thống	1	1.798	1.798

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
5	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	3.753	3.753
6	Máy điều hòa 18.000 BTU	Chiếc	2	10.562	21.125
Đài TTDH loại II					310.405
A	Trung tâm điều khiển				
I	Thiết bị thông tin				
1	Hệ thống xử lý tín hiệu điều khiển	Hệ thống	1	7.792	7.792
2	Hệ thống điều chế kết nối	Hệ thống	1	4.196	4.196
3	Hệ thống xử lý tín hiệu tin tức	Hệ thống	1	2.997	2.997
4	Máy tính giám sát	Chiếc	2	1.798	3.596
5	Máy tính điều khiển	Chiếc	3	1.798	5.395
6	Máy tính khai thác	Chiếc	5	1.798	8.991
7	Thiết bị ghép nối thoại	Chiếc	7	599	4.196
8	Máy thu Navtex	Chiếc	1	599	599
9	Hệ thống thiết bị đường truyền	Hệ thống	1	3.596	3.596
II	Thiết bị khác				
I	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	Bộ	1	2.997	2.997

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
2	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	4.066	4.066
3	Máy điều hòa 12.000 BTU	Chiếc	2	10.731	21.462
4	Máy điều hòa 18.000 BTU	Chiếc	2	16.250	32.500
5	Thiết bị đo thử Đài TTDH	Hệ thống	1	2.085	2.085
B	Trạm phát				
I	Thiết bị thông tin				
1	Máy phát 1KW	Chiếc	5	5.979	29.894
2	Máy phát 5KW	Chiếc	1	23.915	23.915
3	Thiết bị chuyền mạch Anten phát	Chiếc	1	1.798	1.798
4	Thiết bị điều khiển chuyền mạch Anten phát	Chiếc	1	1.199	1.199
5	Thiết bị điều hướng Anten	Chiếc	2	1.199	2.398
6	Hệ thống thiết bị đường truyền	Hệ thống	1	3.526	3.526
II	Thiết bị khác				
1	Anten dù	Chiếc	2	375	751
2	Anten cánh bướm	Chiếc	2	375	751
3	Anten dây	Chiếc	1	375	375
4	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	Bộ	1	2.997	2.997

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
5	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	4.066	4.066
6	Máy điều hoà 12.000 BTU	Chiếc	1	10.731	10.731
7	Máy điều hoà 24.000 BTU	Chiếc	4	21.560	86.240
C	Trạm thu				
I	Thiết bị thông tin				
1	Máy thu phát VHF	Chiếc	4	1.276	5.105
2	Máy thu MF/HF	Chiếc	10	422	4.219
3	Máy tính khai thác, giám sát	Bộ	1	2.398	2.398
4	Máy thu Navtex	Bộ	1	599	599
5	Thiết bị điều khiển máy thu	Chiếc	1	1.798	1.798
6	Thiết bị chia tín hiệu Anten thu	Bộ	2	599	1.199
7	Thiết bị chuyển mạch Anten thu	Chiếc	1	1.798	1.798
8	Thiết bị điều khiển chuyển mạch Anten thu	Chiếc	1	1.199	1.199
9	Hệ thống thiết bị đường truyền	Hệ thống	1	3.596	3.596
II	Thiết bị khác				
1	Anten dây	Chiếc	3	375	1.126
	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	Bộ	1	1.499	1.499

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
2	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	2.033	2.033
3	Máy điều hòa 12.000 BTU	Chiếc	1	10.731	10.731
Đài TTDH loại III					59.619
I	Thiết bị thông tin				
1	Hệ thống xử lý tín hiệu điều khiển	Hệ thống	1	7.792	7.792
2	Máy thu Navtex	Chiếc	1	599	599
3	Máy thu phát VHF	Chiếc	3	1.276	3.829
4	Máy thu phát MF/HF	Chiếc	2	3.857	7.714
5	Máy tính giám sát	Chiếc	1	1.798	1.798
6	Máy tính điều khiển	Chiếc	1	1.798	1.798
7	Máy tính khai thác	Chiếc	3	1.798	5.395
8	Thiết bị ghép nối thoại	Chiếc	2	599	1.199
II	Thiết bị khác				
1	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	Bộ	1	1.798	1.798
2	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	1.251	1.251
3	Điều hòa loại 12.000 BTU	Chiếc	3	8.815	26.445

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
	Đài TTDH loại IV				24.867
I	Thiết bị thông tin				
1	Máy thu Navtex	Chiếc	1	599	599
2	Máy thu phát VHF	Chiếc	2	1.276	2.552
3	Máy tính giám sát	Chiếc	1	1.798	1.798
4	Máy tính điều khiển	Chiếc	1	1.798	1.798
5	Máy tính khai thác	Chiếc	1	1.798	1.798
6	Thiết bị ghép nối thoại	Chiếc	1	599	599
II	Thiết bị khác				
1	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, TB kết nối Internet, Ôn áp, UPS, ATS...)	Bộ	1	899	899
2	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	1.199	1.199
3	Điều hòa loại 12.000 BTU	Chiếc	2	6.812	13.623

b) Định mức tiêu hao điện năng máy móc thiết bị (tính cho 01 năm)

Định mức tiêu hao điện năng máy móc thiết bị tại Đài TTDH bao gồm điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí thực tế của thiết bị trong khi hoạt động.

Trong đó mức tiêu hao điện năng tiêu thụ được tính bằng tổng tiêu hao điện năng tại 2 trạng thái sẵn sàng và hoạt động.

Mức tiêu hao điện năng tại trạng thái sẵn sàng/ hoạt động được tính trên công suất thiết kế và thời gian (giờ/ngày) thiết bị ở trạng thái sẵn sàng/ hoạt động.

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
Dài TTDH loại I									
A	Trung tâm điều khiển								
I	Thiết bị thông tin								
1	Hệ thống xử lý tín hiệu điều khiển	1,19		0,00	23	22	7.992	400	8.392
2	Hệ thống điều chế kết nối	0,60		0,00	23	11	3.996	200	4.196
3	Hệ thống xử lý tín hiệu tin tức	0,51		0,00	23	9	3.425	171	3.596
4	Máy tính giám sát	0,34		0,00	23	6	2.283	114	2.398
5	Máy tính điều khiển	0,34		0,00	23	6	2.283	114	2.398
6	Máy tính khai thác	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
7	Thiết bị ghép nối thoại	0,09		0,00	23	2	571	29	599
8	Máy thu Navtex	0,09		0,00	23	2	571	29	599
9	Hệ thống thiết bị đường truyền	0,51		0,00	23	9	3.425	171	3.596

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
II Thiết bị khác									
1	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	0,51		0,00	23	9	3.425	171	3.596
2	Hệ thống chiếu sáng	1,02		0,00	12	10	3.574	179	3.753
3	Máy điều hòa 39.100 BTU	11,50	21	24,15	3	28	18.889	944	19.833
4	Máy điều hòa 79.800BTU	23,38	22	51,44	2	37	32.430	1.621	34.051
5	Thiết bị đo thử Đài TTDH	1,02		0,00	8	7	2.383	119	2.502
B Trạm phát									
I Thiết bị thông tin									
1	Máy phát 1KW	2,98	20	5,95	4	10	5.647	282	5.929
2	Máy phát 3KW	8,50	20	17,00	4	27	16.133	807	16.940
3	Máy phát 5KW	11,56	20	23,12	4	37	21.941	1.097	23.038
4	Thiết bị chuyển mạch Anten phát	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
5	Thiết bị điều khiển chuyển mạch Anten phát	0,17		0,00	23	3	1.142	57	1.199
6	Thiết bị điều hướng anten	0,17		0,00	23	3	1.142	57	1.199
7	Hệ thống thiết bị đường truyền	0,51		0,00	23	9	3.425	171	3.596

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tốn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=(5)+(7)*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
II Thiết bị khác									
1	Anten dù	0,10		0,00	12	1	357	18	375
2	Anten cánh bướm	0,10		0,00	12	1	357	18	375
3	Anten dây	0,10		0,00	12	1	357	18	375
4	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	0,51		0,00	23	9	3.425	171	3.596
5	Hệ thống chiếu sáng	1,02		0,00	12	10	3.574	179	3.753
6	Điều hoà loại 49.200 BTU	14,36	21	30,15	3	34	23.581	1.179	24.760
7	Máy điều hòa 79.800BTU	23,38	22	51,44	2	37	32.430	1.621	34.051
8	Máy điều hòa 54.100BTU	15,85	20	31,71	4	51	30.088	1.504	31.592
C Trạm thu									
I Thiết bị thông tin									
1	Máy thu MF/HF	0,10	1	0,01	23	2	689	34	723
2	Máy thu phát VHF	0,18	1	0,02	23	3	1.215	61	1.276
3	Máy tính khai thác, giám sát	0,34		0,00	23	6	2.283	114	2.398
4	Máy thu Navtex	0,09		0,00	23	2	571	29	599
5	Thiết bị điều khiển máy thu	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
6	Thiết bị chuyên mạch Anten thu	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798

Số tự tố đi còn lại	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=(5)+(7)*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
7	Thiết bị điều khiển chuyên mạch Anten thu	0,17		0,00	23	3	1.142	57	1.199
8	Thiết bị chia tín hiệu Anten thu	0,09		0,00	23	2	571	29	599
9	Hệ thống thiết bị đường truyền	0,51		0,00	23	9	3.425	171	3.596
IV	Thiết bị khác	0,00							
1	Anten dù	0,10		0,00	12	1	357	18	375
2	Anten dây	0,10		0,00	12	1	357	18	375
3	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ổn áp, UPS, ATS...)	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
4	Hệ thống chiếu sáng	1,02		0,00	12	10	3.574	179	3.753
5	Máy điều hòa 18.000BTU	5,30	20	10,60	4	17	10.059	503	10.562
	Đài TTDH loại II								
A	Trung tâm điều khiển								
I	Thiết bị thông tin								
1	Hệ thống xử lý tín hiệu điều khiển	1,11		0,00	23	20	7.421	371	7.792
2	Hệ thống điều chế kết nối	0,60		0,00	23	11	3.996	200	4.196
3	Hệ thống xử lý tín hiệu tin tức	0,43		0,00	23	8	2.854	143	2.997

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
4	Máy tính giám sát	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
5	Máy tính điều khiển	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
6	Máy tính khai thác	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
7	Thiết bị ghép nối thoại	0,09		0,00	23	2	571	29	599
8	Máy thu Navtex	0,09		0,00	23	2	571	29	599
9	Hệ thống thiết bị đường truyền	0,51		0,00	23	9	3.425	171	3.596
II Thiết bị khác									
1	Thiết bị phụ trợ (<i>hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...</i>)	0,43	0	0,00	23	8	2.854	143	2.997
2	Hệ thống chiếu sáng	1,11		0,00	12	11	3.872	194	4.066
3	Máy điều hòa 12.000BTU	3,50	16	5,60	8	22	10.220	511	10.731
4	Máy điều hòa 18.000BTU	5,30	16	8,48	8	34	15.476	774	16.250
5	Thiết bị đo thử Đài TTDH	0,85		0,00	8	5	1.986	99	2.085
B Trạm phát									
I Thiết bị thông tin									
1	Máy phát 1KW	3,00	20	6,00	4	10	5.694	285	5.979
2	Máy phát 5KW	12,00	20	24,00	4	38	22.776	1.139	23.915
3	Thiết bị chuyên mạch Anten phát	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=(5)+(7)*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
4	Thiết bị điều khiển chuyển mạch Anten phát	0,17		0,00	23	3	1.142	57	1.199
5	Thiết bị điều hướng anten	0,17		0,00	23	3	1.142	57	1.199
6	Hệ thống thiết bị đường truyền	0,50		0,00	23	9	3.358	168	3.526
II Thiết bị khác									
1	Anten dù	0,10		0,00	12	1	357	18	375
2	Anten cánh bướm	0,10		0,00	12	1	357	18	375
3	Anten dây	0,10		0,00	12	1	357	18	375
4	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	0,43	0	0,00	23	8	2.854	143	2.997
5	Hệ thống chiếu sáng	1,11		0,00	12	11	3.872	194	4.066
6	Máy điều hòa 12.000BTU	3,50	16	5,60	8	22	10.220	511	10.731
7	Máy điều hòa 24.000BTU	7,03	16	11,25	8	45	20.533	1.027	21.560
C Trạm thu									
I Thiết bị thông tin									
1	Máy thu phát VHF	0,18	1	0,02	23	3	1.215	61	1.276
2	Máy thu MF/HF	0,06	1	0,01	23	1	402	20	422
3	Máy tính khai thác, giám sát	0,34		0,00	23	6	2.283	114	2.398

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)= (5)+(7) *365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
4	Máy thu Navtex	0,09		0,00	23	2	571	29	599
3	Thiết bị điều khiển máy thu	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
4	Thiết bị chia tín hiệu Anten thu	0,09		0,00	23	2	571	29	599
5	Thiết bị chuyển mạch Anten thu	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
6	Thiết bị điều khiển chuyên mạch Anten thu	0,17		0,00	23	3	1.142	57	1.199
7	Hệ thống thiết bị đường truyền	0,51		0,00	23	9	3.425	171	3.596
II Thiết bị khác									
1	Anten dây	0,10		0,00	12	1	357	18	375
2	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	0,21	0	0,00	23	4	1.427	71	1.499
3	Hệ thống chiếu sáng	0,55		0,00	12	5	1.936	97	2.033
4	Máy điều hoà 12.000BTU	3,50	16	5,60	8	22	10.220	511	10.731
Đài TTDH loại III									
I Thiết bị thông tin									
1	Hệ thống xử lý tín hiệu điều khiển	1,11		0,00	23	20	7.421	371	7.792

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=(5)+(7)*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
2	Máy thu Navtex	0,09		0,00	23	2	571	29	599
3	Máy thu phát VHF	0,18	1	0,02	23	3	1.215	61	1.276
4	Máy thu phát MF/HF	0,54	1	0,05	23	10	3.673	184	3.857
5	Máy tính giám sát	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
6	Máy tính điều khiển	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
7	Máy tính khai thác	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
8	Thiết bị ghép nối thoại	0,09		0,00	23	2	571	29	599
II	Thiết bị khác	0,00							
1	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, Ôn áp, UPS, ATS...)	0,26	0	0,00	23	5	1.713	86	1.798
2	Hệ thống chiếu sáng	0,34		0,00	12	3	1.191	60	1.251
3	Điều hòa loại 12.000 BTU	3,49	18	6,27	6	17	8.395	420	8.815
	Đài TTDH loại IV								
I	Thiết bị thông tin								
1	Máy thu Navtex	0,09		0,00	23	2	571	29	599
2	Máy thu phát VHF	0,18	1	0,02	23	3	1.215	61	1.276
3	Máy tính giám sát	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
4	Máy tính điều khiển	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=(5)+(7)*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
5	Máy tính khai thác	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
6	Thiết bị ghép nối thoại	0,09		0,00	23	2	571	29	599
IV	Thiết bị khác	0,00							
1	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, TB kết nối Internet, Ôn áp, UPS, ATS...)	0,13		0,00	23	2	856	43	899
2	Hệ thống chiếu sáng	0,17		0,00	23	3	1.142	57	1.199
3	Điều hòa loại 12.000 BTU	3,49	19	6,62	4	11	6.487	324	6.812

2.2. Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác

Định mức hao phí vật tư phục vụ vận hành, khai thác gồm: điện thoại, dầu nhớt, vật tư vật liệu phụ... xác định bằng 10% so với chi phí điện năng.

2.3. Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất

Định mức hao phí dụng cụ sản xuất: xác định bằng 07% so với chi phí nhân công vận hành, khai thác và bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

2.4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

a) Tiêu hao nhiên liệu máy phát điện

Hệ thống Đài TTDH được trang bị các loại máy móc thiết bị đồng bộ trong đó máy phát điện được bố trí phù hợp theo năng lực của từng loại Đài để đảm bảo hoạt động liên tục 24/24h của toàn hệ thống.

Mức tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện là lượng tiêu hao xăng dầu, dầu bôi trơn cho việc vận hành máy phát điện trong 01 giờ (tính bằng lít/giờ).

Tiêu hao nhiên liệu máy phát điện được tính dựa trên công suất thiết kế của nhà sản xuất, số lượng và thời gian hoạt động theo thực tế sử dụng tại các Đài TTDH. Thời gian hoạt động bình quân tại Đài TTDH là 01 giờ/ngày.

Tiêu hao dầu bôi trơn (bao gồm: dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của máy phát điện) được tính theo tỷ lệ % của tiêu hao nhiên liệu.

Định mức tiêu hao nhiên liệu tại các Đài TTDH như sau:

Stt	Hạng mục	Số lượng	Công suất phát (KW)	Định mức		Số giờ hoạt động (Giờ)	Mức tiêu hao nhiên liệu (Lít/năm)
				Nhiên liệu (Lít/giờ)	Dầu bôi trơn (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)*(5)*(7)
I Đài TTDH loại I							
1	Máy phát điện 45KVA	1	31,2	5,25	1,8	365	1.918
2	Máy phát điện 100KVA	1	80	12,21	1,8	365	4.457
II Đài TTDH loại II							
1	Máy phát điện 45KVA	1	31,2	5,25	1,8	365	1.918
2	Máy phát điện 75KVA	1	60	9,55	1,8	365	3.484

Số thứ tự	Hạng mục	Số lượng	Công suất phát (KW)	Định mức		Số giờ hoạt động (Giờ)	Mức tiêu hao nhiên liệu (Lit/năm)
				Nhiên liệu (Lit/giờ)	Dầu bôi trơn (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)*(5)*(7)
III	Đài TTDH loại III						918
1	Máy phát điện 16KVA	1	12,8	2,52	1,8	365	918
IV	Đài TTDH loại IV						459
2	Máy phát điện 5KVA	1	6	1,26	1,8	365	459

b) *Tiêu hao nhiên liệu phương tiện di chuyển*

Mức tiêu hao nhiên liệu phương tiện di chuyển là lượng tiêu hao xăng dầu, dầu bôi trơn cho việc vận hành phương tiện di chuyển trong 01 năm (tính bằng lit/năm).

Định mức tiêu hao nhiên liệu phương tiện di chuyển tại các Đài TTDH như sau:

Số thứ tự	Phương tiện di chuyển	Số lượng	Tiêu hao nhiên liệu/km (Lit)	Số Km xe chạy (Km)	Định mức tiêu hao nhiên liệu/xe (Lit/năm)	Dung tích dầu bôi trơn (Lit)	Số Km thay dầu (Km)	Định mức tiêu hao dầu bôi trơn (Lit/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)x(4)x(5)	(7)	(8)	(9)=(5)/(8)x(7)
1	Đài TTDH loại I							
	Xe ô tô 12 chỗ	1	0,16	12.775	2.044	4,5	2.000	28,74
2	Đài TTDH loại II							
	Xe ô tô 4 chỗ	1	0,14	4.015	562	4,5	2.000	9,03

2.5. Định mức kênh truyền

Kênh truyền là đường truyền thông tin giữa hai điểm xác định. Định mức kênh truyền xác định loại kênh truyền, tốc độ và số lượng kênh truyền để đảm bảo cung cấp dịch vụ đối với các Đài TTDH như sau:

Số thứ tự	Loại kênh	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
I	Đài TTDH loại I			
1	Kênh nội hạt	2Mb/s	2	
2	Kênh Internet	35 Mb/s	2	
II	Đài TTDH loại II			
1	Kênh nội hạt	2Mb/s	2	
2	Kênh Internet	35 Mb/s	2	
III	Đài TTDH loại III			
1	Kênh Internet	14 Mb/s	1	
IV	Đài TTDH loại IV			
1	Kênh Internet	14 Mb/s	1	

3. Định mức phụ tùng thay thế

Là số lượng phụ tùng thay thế cần thiết phải có tại mỗi Đài TTDH để đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của hệ thống. Định mức Phụ tùng thay thế tại các Đài TTDH sử dụng trong 01 năm như sau:

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Đài TTDH loại I			
1	Máy phát 5KW-JRS-753AM			
	Khối điều khiển	Chiếc	0,67	
	Khối tạo tín hiệu đơn biên	Chiếc	0,67	
	Khối đổi tần số	Chiếc	0,67	
	Khối tiền khuếch đại công suất	Chiếc	0,67	
	Khối công suất	Chiếc	0,67	
	Khối điều khiển điều hướng	Chiếc	0,67	
	Khối điều khiển motor điều hướng	Chiếc	0,67	
	Khối điều khiển nguồn cung cấp	Chiếc	0,67	
	Khối chống sét	Chiếc	0,67	
	Khối điều khiển công suất	Chiếc	0,67	
	Bộ cảm biến công suất	Chiếc	0,67	
	Bộ phối hợp công suất × 5	Chiếc	0,67	
	Khối điều khiển	Chiếc	0,67	
	Mạch điều chế giải điều chế	Chiếc	0,67	
	Bộ cảm biến trở kháng	Chiếc	0,67	
2	Máy phát 5KW- JRS-553P			
	Bộ cảm biến công suất	Chiếc	0,33	

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Khối điều khiển	Chiếc	0,33	
	Bộ điều chế	Chiếc	0,33	
	Bộ tạo tín hiệu cao tần	Chiếc	0,33	
	Khối công suất	Chiếc	0,33	
	Khối tiền khuếch đại công suất	Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển công suất	Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển nguồn cung cấp	Chiếc	0,33	
3	Máy thu toàn sóng dài MF/HF			
	Bộ khuếch đại cao tần	Chiếc	0,67	
	Bộ khuếch đại trung tần	Chiếc	0,67	
	Bộ mạch vòng khóa pha	Chiếc	0,67	
	Bộ dao động tham chiếu/tổng hợp tần số	Chiếc	0,67	
	Bộ điều khiển vi xử lý	Chiếc	0,67	
4	Bộ điều khiển ma trận anten thu			
	Bộ khuếch đại cao tần	Chiếc	0,67	
	Nguồn cung cấp	Chiếc	0,67	
5	Bộ điều khiển hệ thống máy thu			
	Khối giao diện thu	Chiếc	0,67	
	Bộ tạo dao động	Chiếc	0,67	

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bộ điều chế giải điều chế	Chiếc	0,67	
6	Hệ thống xử lý tín hiệu tin tức			
	Khối lọc nhiễu	Chiếc	0,67	
7	Tổng Đài âm thanh			
	Bộ giao diện địa chỉ Bus	Chiếc	0,67	
	Khối chuyên đổi AF-PCM	Chiếc	0,67	
	Khối chuyên đổi PTT-PCM	Chiếc	0,67	
8	Máy thu phát VHF			
	Khối điều khiển	Chiếc	0,67	
	Khối thu	Chiếc	0,67	
	Khối phát	Chiếc	0,67	
	Khối khuếch đại công suất	Chiếc	0,67	
	Khối điều chế giải điều chế	Chiếc	0,67	
9	Khối giao diện vô tuyến	Chiếc	0,67	
10	Khối giao diện điện thoại	Chiếc	0,67	
11	Khối thu phát đường Bus	Chiếc	0,67	
12	Bộ ghép nối tín hiệu			
	Khối bảng mạch tín hiệu	Chiếc	0,67	
13	Khối nguồn cung cấp			

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Khối chỉnh lưu điện	Chiếc	0,67	
14	Khối chứa các Modem điều khiển			
	Bộ giao diện địa chỉ Bus	Chiếc	0,67	
15	Bộ điều khiển máy phát	Chiếc	0,67	
16	Bộ điều khiển máy thu	Chiếc	0,67	
17	Bộ điều khiển máy thu phát VHF	Chiếc	0,67	
18	Hệ thống đường truyền viba 8Ghz			
	Khối điều chế/giải điều chế không dùng TRSV EQL	Chiếc	0,67	
	Khối xử lý tín hiệu không dùng WS	Chiếc	0,67	
	Điều khiển chuyển mạch tự động (cho hệ thống 1+1)	Chiếc	0,67	
	Khối đổi nguồn một chiều	Chiếc	0,67	
19	Thiết bị ghép kênh số đầu cuối đa chức năng			
	Khối đổi nguồn một chiều	Chiếc	0,33	
	Khối thu phát 4 kênh, 2 dây	Chiếc	0,33	
20	Linh kiện dự phòng của máy phát 5KW loại JRS-553P	Chiếc	0,67	
21	Linh kiện dự phòng của máy phát 1KW	Chiếc	0,67	
22	Linh kiện dự phòng của máy phát 5KW loại JRS-753AM	Chiếc	1,33	
23	Linh kiện dự phòng của bộ phối hợp trở kháng anten phát	Chiếc	0,67	
24	Linh kiện dự phòng của máy thu toàn sóng dài MF/HF	Chiếc	2,00	

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Linh kiện dự phòng của bộ điều khiển thu dài MF/HF	Chiếc	0,67	
26	Linh kiện dự phòng của bộ chia anten thu	Chiếc	0,67	
27	Linh kiện dự phòng của bộ ma trận điều khiển anten thu	Chiếc	0,67	
28	Linh kiện dự phòng của hệ thống xử lý tín hiệu tin tức	Chiếc	2,00	
29	Linh kiện dự phòng của máy thu phát VHF	Chiếc	0,67	
30	Linh kiện dự phòng của khối giao diện vô tuyến	Chiếc	0,67	
31	Linh kiện dự phòng của khối giao diện điện thoại	Chiếc	0,67	
32	Linh kiện dự phòng của bộ ghép nối tín hiệu	Chiếc	1,33	
33	Linh kiện dự phòng của khối điều khiển máy phát	Chiếc	0,67	
34	Linh kiện dự phòng của khối điều khiển máy thu	Chiếc	0,67	
35	Linh kiện dự phòng của khối điều khiển máy thu phát VHF	Chiếc	0,67	
36	Dự phòng của khối ghép kênh	Chiếc	0,33	
II	Đài TTDH loại II			
1	Máy phát 1KW JRS-753AM			
	Khối điều khiển	Chiếc	0,33	
	Khối tạo tín hiệu đơn biên	Chiếc	0,33	
	Khối công suất	Chiếc	0,33	
	Mạch điều khiển điều hướng anten	Chiếc	0,33	
	Nguồn cung cấp -1	Chiếc	0,33	

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Khối điều khiển	Chiếc	0,33	
	Mạch điều chế giải điều chế	Chiếc	0,33	
	Nguồn cung cấp -2	Chiếc	0,33	
2	Máy phát JRS -733AM			
	Khối tạo tín hiệu đơn biên	Chiếc	0,33	
	Khối tiền khuếch đại công suất	Chiếc	0,33	
	Khối công suất	Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển điều hướng	Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển motor điều hướng	Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển nguồn cung cấp	Chiếc	0,33	
	Khối chống sét	Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển tín hiệu EFB	Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển công suất	Chiếc	0,33	
3	Máy thu toàn sóng dài MF/HF			
	Bộ khuếch đại cao tần	Chiếc	0,33	
	Bộ lọc trung tần	Chiếc	0,33	
	Bộ mạch vòng khóa pha	Chiếc	0,33	
	Bộ dao động tham chiếu/tổng hợp tần số	Chiếc	0,33	
4	Bộ điều khiển ma trận anten thu			

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính		Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
		(2)	(3)		
1	Bộ khuếch đại cao tần		Chiếc	0,33	
	Nguồn cung cấp		Chiếc	0,33	
5	Bộ điều khiển hệ thống máy thu		Chiếc	0,33	
	Khối giao diện thu		Chiếc	0,33	
	Bộ tạo dao động		Chiếc	0,33	
	Bộ điều chế giải điều chế		Chiếc	0,33	
6	Hệ thống xử lý tín hiệu tin tức		Chiếc	0,33	
	Khối lọc nhiễu		Chiếc	0,33	
	Bộ bang mách chuyên đổi		Chiếc	0,33	
7	Tổng Dài âm tần		Chiếc	0,33	
	Bộ giao diện địa chỉ Bus		Chiếc	0,33	
8	Khối chuyên đổi AF-PCM		Chiếc	0,33	
9	Khối chuyên đổi PTT-PCM		Chiếc	0,33	
10	Máy thu phát VHF		Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển		Chiếc	0,33	
	Khối thu		Chiếc	0,33	
	Khối phát		Chiếc	0,33	
	Khối khuếch đại công suất		Chiếc	0,33	
	Bộ điều chế giải điều chế		Chiếc	0,33	

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Khối điều chế tín hiệu DSC dài MF/HF	Chiếc	0,33	
12	Khối giải điều chế tín hiệu DSC dài MF/HF	Chiếc	0,33	
13	Khối điều chế/giải điều chế tín hiệu DSC dài tần VHF	Chiếc	0,33	
14	Khối điều chế/giải điều chế tín hiệu dịch tần	Chiếc	0,33	
15	Khối giao diện vô tuyến	Chiếc	0,33	
16	Khối giao diện điện thoại	Chiếc	0,33	
17	Khối thu phát đường Bus	Chiếc	0,33	
18	Bộ ghép nối tín hiệu			
	Khối bảng mạch ghép nối tín hiệu	Chiếc	0,33	
19	Khối nguồn cung cấp			
	Khối chỉnh lưu điện	Chiếc	0,33	
20	Khối chứa các Modem điều khiển			
	Bộ giao diện địa chỉ Bus	Chiếc	0,33	
21	Bộ điều khiển máy phát	Chiếc	0,33	
22	Bộ điều khiển máy thu phát VHF	Chiếc	0,33	
23	Thiết bị ghép kênh số đầu cuối đa chức năng			
	Khối thu phát 4 kênh, 2 dây	Chiếc	0,33	
24	Linh kiện dự phòng của máy phát 1KW	Chiếc	0,33	
25	Linh kiện dự phòng của máy phát 3KW	Chiếc	0,67	

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Linh kiện dự phòng của bộ phối hợp trở kháng anten phát	Chiếc	0,33	
27	Linh kiện dự phòng của máy thu toàn sóng dài MF/HF	Chiếc	0,67	
28	Linh kiện dự phòng của bộ điều khiển thu dài MF/HF	Chiếc	0,33	
29	Linh kiện dự phòng của bộ chia anten thu	Chiếc	0,33	
30	Linh kiện dự phòng của bộ ma trận điều khiển anten thu	Chiếc	0,33	
31	Linh kiện dự phòng của hệ thống xử lý tín hiệu tin tức	Chiếc	0,67	
32	Linh kiện dự phòng của máy thu phát VHF	Chiếc	0,33	
33	Linh kiện dự phòng của khối giao diện vô tuyến	Chiếc	0,33	
34	Linh kiện dự phòng của khối giao diện điện thoại	Chiếc	0,33	
35	Linh kiện dự phòng của bộ ghép nối tín hiệu	Chiếc	0,33	
36	Linh kiện dự phòng của máy thu Navtex 518Khz	Chiếc	0,33	
37	Linh kiện dự phòng của khối điều khiển máy phát	Chiếc	0,33	
38	Linh kiện dự phòng của khối điều khiển máy thu phát VHF	Chiếc	0,33	
39	Dự phòng của khối ghép kênh	Chiếc	0,33	
III	Đài TTDH loại III			
1	Máy thu phát VHF			
	Khối điều khiển	Chiếc	0,33	
	Khối thu	Chiếc	0,33	
	Khối phát	Chiếc	0,33	

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Khối khuếch đại công suất	Chiếc	0,33	
2	Máy thu Navtex 518Khz			
	Khối giao tiếp máy in		0,33	
3	Máy thu phát MF/HF			
	Khối công suất	Chiếc	0,33	
	Khối điều khiển	Chiếc	0,33	
	Khối phát	Chiếc	0,33	
4	Bộ điều hướng của máy thu phát MF/HF			
	Khối điều hướng	Chiếc	0,33	
5	Linh kiện dự phòng của máy thu phát VHF	Chiếc	0,33	
6	Linh kiện dự phòng của máy thu Navtex 518Khz	Chiếc	0,33	
7	Linh kiện dự phòng của máy thu phát MF/HF	Chiếc	0,33	
8	Linh kiện dự phòng của điều hướng của máy thu phát MF/HF	Chiếc	0,33	
9	Linh kiện dự phòng của khối điều chế tín hiệu DSC dài MF/HF	Chiếc	0,33	
10	Linh kiện dự phòng của khối giải điều chế tín hiệu DSC dài MF/HF	Chiếc	0,33	
11	Linh kiện dự phòng của khối điều chế/ giải điều chế tín hiệu DSC dài VHF	Chiếc	0,33	
12	Linh kiện dự phòng của khối điều chế giải điều chế tín hiệu dịch tần	Chiếc	0,33	
13	Linh kiện dự phòng của khối giao diện nối tiếp	Chiếc	0,33	
14	Linh kiện dự phòng của khối nguồn cung cấp	Chiếc	0,33	

STT	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV	Đài TTDH loại IV			
1	Máy thu phát VHF			
	Khối điều khiển	Chiếc	0,33	
	Khối thu	Chiếc	0,33	
	Khối phát	Chiếc	0,33	
	Khối khuếch đại công suất	Chiếc	0,33	
2	Máy thu Navtex 518Khz		0,33	
	Khối giao tiếp máy in	Chiếc	0,33	
3	Linh kiện dự phòng của máy thu phát VHF	Chiếc	0,33	
4	Linh kiện dự phòng của máy thu Navtex 518Khz	Chiếc	0,33	

❖ Phụ tùng thay thế tại các Đài TTDH có thể thay thế bằng các phụ tùng, vật tư tương đương.

PHẦN 2: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC ĐÀI THÔNG TIN VỆ TINH MẶT ĐẤT INMARSAT HẢI PHÒNG

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

1. Giới thiệu chung về Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng

Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (Hải Phòng LES) là Đài Inmarsat hoạt động trong hệ thống thông tin vệ tinh Inmarsat toàn cầu phục vụ thông tin đáp ứng chuẩn GMDSS.

Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng thực hiện cung cấp dịch vụ 24/24 giờ như sau:

- Dịch vụ Trực canh cấp cứu Inmarsat;
- Dịch vụ phát MSI EGC.

2. Thành phần công việc

2.1. Vận hành khai thác Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng

a. Giám sát khai thác – kỹ thuật

- Kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác vận hành hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra, giám sát toàn bộ việc khai thác thông tin của Đài;
- Phối hợp khai thác thông tin với Đài VNLUT/MCC, các Đài TTDH;
- Phối hợp với các Đài điều khiển trong mạng Inmarsat toàn cầu;
- Đầu mối thông tin với các cơ quan chức năng liên quan;
- Chỉ đạo xử lý thông tin cấp cứu;
- Sao lưu, xóa, dự phòng cơ sở dữ liệu theo định kỳ;
- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo...

b. Khai thác trực canh cấp cứu Inmarsat

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu từ ca trước;
- Thu nhận, kiểm tra, xử lý các Email thông tin quan trọng;
- Kiểm tra báo cáo trạng thái hoạt động hệ thống theo ca;
- Trực canh báo động cấp cứu Inmarsat-C;
- Báo nhận đến phương tiện bị nạn;
- Tiếp nhận tín hiệu báo động cấp cứu từ các Đài khác trong mạng Inmarsat;
- Thu thập, rà soát thông tin để xác định tính chất tai nạn;
- Phối hợp quốc tế với các NOC của Inmarsat để xử lý thông tin;
- Phối hợp các Đài TTDH khác và Đài VNLUT/MCC để xử lý thông tin;
- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan có liên quan và tới phương tiện bị nạn;
- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác.

c. Khai thác phát MSI EGC

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin an toàn từ ca trước;
- Canh thu các bức điện EGC thu được trong vùng Inmarsat Ân Độ Dương;
- Thu nhận các thông tin an toàn hàng hải từ Đài TTDH loại I;
- Thu nhận các thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn từ bộ phận trực canh xử lý thông tin cấp cứu, từ các Đài TTDH, các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- Kiểm tra xác thực bản tin nhận được;
- Cung cấp bản tin nguồn SAR (nếu có) tới các Trung tâm Vùng để phối hợp phát quảng bá;

- Ánh định cấp độ ưu tiên, phương thức, xác lập vùng phủ sóng và lịch phát của bản tin MSI;
- Xác lập tính sẵn sàng của Hệ thống phát quảng bá: thiết bị kỹ thuật, phần mềm, file phát;
- Phát quảng bá các bản tin bằng phương thức EGC theo quy định và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám sát khai thác – kỹ thuật trong các trường hợp khẩn cấp;
- Báo cáo, ghi sổ nghiệp vụ.

d. Khai thác thông tin mạng Inmarsat

- Truy cập vào trang thông tin mạng Inmarsat theo mã truy cập dành riêng;
- Nhận dạng các file cần tải;
- Tải về máy các file chứa thông tin trạng thái đăng ký, kích hoạt dịch vụ của tàu trang bị thiết bị Inmarsat;
- Xử lý các file tải về trên máy có cài phần mềm chuyên dụng để chuyển dữ liệu cần thiết vào cơ sở dữ liệu của hệ thống;
- Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khai thác thông tin;
- Xử lý và cập nhật nhân công đối với các file có liên quan vào cơ sở dữ liệu;
- Thực hiện lưu trữ và xử lý cơ bản thông tin bằng các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu NBA;
- Xử lý các thông tin theo yêu cầu của các AAIC, ISP và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Công ty;
- Kiểm tra tình trạng hiện thời của tàu;
- Phối hợp với các Đài điều khiển trong mạng Inmarsat toàn cầu về cơ sở dữ liệu mạng Inmarsat.

e. Vận hành thiết bị cao tần

- Khai thác hệ thống CSMS;
- Sao lưu dự phòng các phần mềm của máy tính CSMS;
- Đo, kiểm tra mức tại RF (đặt các thông số máy đo, tính toán các thông số cần đo);

- Đọc giá trị và ghi kết quả vào nhật ký hàng ngày và bảng theo dõi;
- Kiểm tra các thông số của HPA – ghi kết quả vào bảng theo dõi;
- Kiểm tra độ ẩm không khí phòng RF;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các quạt trong HPA;
- Giám sát các kênh tín hiệu Beacon theo quy trình;
- Đo mức kênh ISL theo quy trình;
- Điều khiển, vận hành các thiết bị cao tần.

f. Vận hành thiết bị đa truy nhập ACSE-C

- Thủ chất lượng dịch vụ Telex, Fax, DATA, Email, SMS, Poll & Data Report;
- Thủ chức năng báo động cấp cứu;
- Theo dõi, giám sát tình trạng chuyển điện của Đài;
- Điều khiển, vận hành hệ thống thiết bị;
- Sao lưu dữ phòng toàn bộ cấu hình hệ thống;
- Sao lưu dữ phòng các sự cố hệ thống;
- Sao lưu dữ phòng máy khai thác dịch vụ Email;
- Sao lưu dữ phòng máy khai thác dịch vụ SMS, Poll & Data Report;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của quạt trên ACSE C;
- Liên tục kiểm tra hoạt động và băng mực của các máy in sự cố của hệ thống ACSE C;
- Kiểm tra trạng thái các đèn/còi chỉ báo hoạt động và báo sự cố của cả hệ thống 30 phút/lần;
- Ghi nhật ký khai thác INMARSAT C.

g. Vận hành đường truyền

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của VIBA;
- Đo, kiểm tra mức tín hiệu VIBA;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đường truyền tại các điểm kết nối;
- Đo, kiểm tra tình trạng kết nối với mạng PSTN kênh E1;
- Đo, kiểm tra tình trạng kết nối với mạng PSTN, PSDN;
- Kiểm tra hoạt động các đường truyền Internet – ADSL, Leased line, thoại;
- Kiểm tra điều kiện môi trường các phòng thiết bị;
- Phối hợp với các đơn vị có kết nối với Đài;
- Ghi chép, thống kê, tổng kết, báo cáo.

h. Vận hành nguồn điện

- Theo dõi hoạt động của trạm biến thế 320KVA;
- Theo dõi hoạt động của bộ ổn áp AVR;
- Theo dõi và vận hành khai thác máy phát điện 375 KVA;
- Theo dõi và vận hành khai thác các thiết bị UPS;
- Theo dõi hoạt động của bộ báo cháy toàn Đài;
- Điều khiển, vận hành toàn bộ các thiết bị nguồn điện, đảm bảo cấp nguồn liên tục 24/24h chất lượng cao;
- Đảm bảo ánh sáng cho hệ thống đèn cao áp;
- Theo dõi hoạt động của máy hút ẩm, điều hòa và quạt thông gió;
- Theo dõi bộ nạp ắc qui cho máy phát điện;

- Ghi chép, thống kê, tổng kết, báo cáo.

i. **Bảo vệ Đài Hải Phòng LES**

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng an ninh, tài sản từ ca trước;
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của Đài;
- Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy Công ty;
- Bảo vệ tài sản theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước;
- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ độc hại;
- Tiếp đón, hướng dẫn, kiểm soát người đến liên hệ công tác theo quy định;
- Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ca trực và bàn giao chi tiết cho ca tiếp theo.

CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

1. Định mức hao phí lao động

Áp dụng thang bảng lương A.1- Kỹ thuật viễn thông nhóm II; B.9 - Khai thác viên, Kiểm soát viên cấp I; B.13 - Bảo vệ nhóm II; Bảng lương viên chức, chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp.

Số thứ tự (1)	Hạng mục công việc (2)	Chức danh (3)	Diễn giải (4)		Hao phí lao động (công/ngày) (5)	Cấp bậc (6)
			Công/ca x (4)	ca/ngày (5)		
I	Lao động vận hành khai thác					
1	Giám sát khai thác, kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	3	3	Kiểm soát viên 5/5
2	Khai thác dịch vụ trực canh cấp cứu Inmarsat	Khai thác viên	1	3	3	Khai thác viên 5/5
3	Khai thác dịch vụ phát MSI EGC	Khai thác viên	1	1	1	Khai thác viên 5/5
4	Khai thác thông tin mạng Inmarsat	Khai thác viên	1	1	1	Khai thác viên 5/5
5	Vận hành thiết bị cao tần	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 7/8
6	Vận hành thiết bị đa truy nhập ACSE-C	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 7/8
7	Vận hành đường truyền	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 7/8
8	Vận hành nguồn điện	Công nhân	1	3	3	Công nhân 6/7
II	Bảo vệ Đài LES	Bảo vệ	1	3	3	Bảo vệ 5/5

Số thứ tự	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
III	Lao động phục vụ, quản lý					
1	Lao động phục vụ	Nhân viên	Bằng 10% mức hao phí lao động vận hành khai thác.		Nhân viên 11/12	
2	Lao động quản lý	Chuyên viên	Bằng 10% tổng mức hao phí lao động vận hành khai thác, bảo vệ và lao động phục vụ.		Chuyên viên 7/8	

2. Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu

2.1. Định mức tiêu hao điện năng

Định mức tiêu hao điện năng được xác định trên cơ sở tổng hợp 2 yếu tố: điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí.

- *Điện năng tiêu thụ* trong hoạt động vận hành, khai thác Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động thực tế ước tính, trạng thái hoạt động... nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành về mặt kỹ thuật của thiết bị, máy móc đó để đảm bảo duy trì thông tin liên tục 24/24h, ổn định, thông suốt phục vụ cấp cứu, an toàn, tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của hệ thống các Đài TTDH Việt Nam.

Điện năng tiêu thụ của từng loại thiết bị, máy móc được xác định trên cơ sở tổng hợp điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái sẵn sàng và điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái hoạt động.

- ✓ Điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc ở trạng thái sẵn sàng: được tính dựa vào công suất thiết kế và thời gian hoạt động (số giờ/ngày) của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái sẵn sàng.

- ✓ Điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc ở trạng thái hoạt động: được tính dựa vào công suất thiết kế và thời gian hoạt động (số giờ/ngày) của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái hoạt động.
- *Điện năng hao phí* (ví dụ: tiêu hao điện năng trên đường dây chuyển tải điện,...) trong thực tế quá trình hoạt động, vận hành của máy móc thiết bị được tính là 05% điện năng tiêu thụ.

Do đó, định mức tiêu hao điện năng của từng loại thiết bị, máy móc được xác định bằng cách tổng hợp 2 yếu tố: điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí.

Căn cứ vào định mức tiêu hao điện năng của từng loại thiết bị, máy móc nêu trên và số lượng thiết bị, máy móc tại Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng, xác định được định mức tiêu hao điện năng của Đài.

Theo thống kê thực tế bình quân 01 ngày Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng sử dụng điện lưới 23 giờ và 01 giờ sử dụng máy phát điện do đó toàn bộ hệ thống thiết bị tại Đài sẽ sử dụng điện năng 23/24h.

a) *Định mức tiêu hao điện năng (tính cho 01 năm)*

Định mức tiêu hao điện năng của Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng được tính bằng tổng tiêu hao điện năng của toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị hiện có tại Đài.

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
I Thiết bị cao tầng					
1	Hệ thống Anten Inmarsat	Bộ	1	18.295	18.295
2	Hệ thống thu tần âm thấp băng C	Hệ thống	1	1.199	1.199
3	Hệ thống thu tần âm thấp băng L	Hệ thống	1	1.199	1.199
4	Hệ thống khuỷu tần cao băng C	Hệ thống	1	1.199	1.199
5	Thiết bị hiệu chỉnh đặc tuyến thu	Bộ	6	1.199	7.193
6	Thiết bị hiệu chỉnh đặc tuyến phát	Bộ	4	1.199	4.795

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
7	Bộ chuyển đổi tần số băng C (Down Converter)	Bộ	4	1.199	4.795
8	Bộ chuyển đổi tần số băng C (Up Converter)	Bộ	4	1.199	4.795
9	Bộ chuyển đổi tần số băng L (Down Converter)	Bộ	2	1.199	2.398
10	Thiết bị EAFC	Bộ	4	1.199	4.795
11	Máy phát công suất băng C	Bộ	3	62.937	188.812
12	Thiết bị điều khiển chuyển mạch phát	Bộ	1	1.199	1.199
13	Thiết bị điều khiển giám sát hệ thống	Bộ	1	1.798	1.798
14	Thiết bị tạo tín hiệu thử, kiểm tra, đánh dấu	Bộ	1	599	599
15	Hệ thống điều khiển Anten	Hệ thống	1	599	599
16	Hệ thống chia tín hiệu tổng hợp	Hệ thống	1	599	599
II Thiết bị đa truy nhập Inmarsat C					
1	Thiết bị mạng ACSE-C	Bộ	2	599	1.199
2	Thiết bị thu và xử lý tín hiệu TDM	Bộ	1	1.199	1.199
3	Thiết bị thu giám sát kênh TDM	Bộ	1	599	599
4	Thiết bị thu và xử lý tín hiệu ISL	Bộ	1	599	599
5	Thiết bị khuếch đại tổng hợp tín hiệu phát băng C	Bộ	2	599	1.199
6	Thiết bị xử lý tín hiệu phát TDM	Bộ	2	599	1.199
7	Thiết bị khuếch đại tổng hợp tín hiệu thu băng C	Bộ	2	599	1.199
8	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh báo hiệu Signalling	Bộ	3	599	1.798
9	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh điện Message	Bộ	5	599	2.997
10	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh ISL	Bộ	2	599	1.199

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
11	Bộ tạo dao động chuẩn ACSE-C	Bộ	1	599	599
12	Bộ tạo tín hiệu chuẩn tần số, thời gian	Bộ	2	599	1.199
13	Hệ thống kiểm tra, chỉ báo, cảnh báo ACSE-C	Hệ thống	1	2.997	2.997
14	Máy tính chủ ACSE-C	Bộ	2	3.596	7.193
15	Máy tính điều khiển, khai thác	Bộ	2	2.398	4.795
16	Thiết bị cung cấp thời gian chuẩn (Time Server)	Bộ	1	599	599
17	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSTN	Bộ	2	1.199	2.398
18	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối Fax	Bộ	2	1.199	2.398
19	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối Telex	Bộ	2	1.199	2.398
20	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSDN X75	Bộ	2	1.199	2.398
21	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSDN X25	Bộ	2	1.199	2.398
22	Thiết bị thử và giám sát dịch vụ Inmarsat-C	Bộ	1	1.798	1.798
23	Thiết bị thu cấp cứu Inmarsat-C	Bộ	1	2.398	2.398
24	Máy tính giám sát	Bộ	1	2.398	2.398
III Hệ thống đường truyền, ghép nối					
1	Hệ thống thiết bị đường truyền	Hệ thống	2	3.596	7.193
2	Thiết bị tách ghép tín hiệu kết nối	Bộ	1	599	599
3	Thiết bị ghép nối mạng PSDN	Bộ	1	599	599

Stt	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
IV	Thiết bị khác				
1	Thiết bị đo Dài LES	Bộ	1	5.994	5.994
2	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, hệ thống điện thoại, ổn áp, UPS...)	Bộ	1	3.596	3.596
3	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	4.378	4.378
4	Máy điều hoà 97.500 BTU	Chiếc	7	41.172	288.207
5	Máy điều hoà 79.800 BTU	Chiếc	3	34.055	102.164
6	Máy điều hoà 54.100 BTU	Chiếc	2	31.592	63.185
7	Máy điều hoà 49.200 BTU	Chiếc	2	28.611	57.222
8	Máy điều hoà 12.000 BTU	Chiếc	4	4.832	19.327
	Tổng cộng				845.886

b) *Định mức tiêu hao điện năng máy móc thiết bị (tính cho 01 năm)*

Định mức tiêu hao điện năng máy móc thiết bị tại Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng bao gồm điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí thực tế của thiết bị trong khi hoạt động.

Trong đó mức tiêu hao điện năng tiêu thụ được tính bằng tổng tiêu hao điện năng tại 2 trạng thái sẵn sàng và hoạt động.

Mức tiêu hao điện năng tại trạng thái sẵn sàng/ hoạt động được tính trên công suất thiết kế và thời gian (giờ/ngày) thiết bị ở trạng thái sẵn sàng/ hoạt động.

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tốn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
I Thiết bị cao tần									
1	Hệ thống Anten Inmarsat	4,42	12	5,30	12	42	17.424	871	18.295
2	Hệ thống thu tần âm thấp băng C	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
3	Hệ thống thu tần âm thấp băng L	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
4	Hệ thống khuếch đại cao tần băng C	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
5	Thiết bị hiệu chỉnh đặc tần thu	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
6	Thiết bị hiệu chỉnh đặc tần phát	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
7	Bộ chuyển đổi tần số băng C (Down Converter)	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
8	Bộ chuyển đổi tần số băng C (Up Converter)	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
9	Bộ chuyển đổi tần số băng L (Down Converter)	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
10	Thiết bị EAFC	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
11	Máy phát công suất băng C	8,93	0	0,00	23	164	59.940	2.997	62.937
12	Thiết bị điều khiển chuyển mạch phát	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổn hao	Tổng tiêu hao
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
13	Thiết bị điều khiển giám sát hệ thống	0,26	0	0,00	23	5	1.713	86	1.798
14	Thiết bị tạo tín hiệu thử, kiểm tra, đánh dấu	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
15	Hệ thống điều khiển Anten	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
16	Hệ thống chia tín hiệu tổng hợp	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
II Thiết bị đa truy nhập Inmarsat C									
1	Thiết bị mạng ACSE-C	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
2	Thiết bị thu và xử lý tín hiệu TDM	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
3	Thiết bị thu giám sát kênh TDM	0,09	0	0	23	2	570,86	28,543	599,403
4	Thiết bị thu và xử lý tín hiệu ISL	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
5	Thiết bị khuếch đại tổng hợp tín hiệu phát băng C	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
6	Thiết bị xử lý tín hiệu phát TDM	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
7	Thiết bị khuếch đại tổng hợp tín hiệu thu băng C	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
8	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tổng tiêu hao	Tổng tiêu hao điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)= (5)+(7) *365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
	báo hiệu Signalling								
9	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh điện Message	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
10	Thiết bị xử lý tín hiệu kênh ISL	0,09	0	0	23	2	570,86	28,543	599,403
11	Bộ tạo dao động chuẩn ACSE-C	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
12	Bộ tạo tín hiệu chuẩn tần số, thời gian	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
13	Hệ thống kiểm tra, chỉ báo, cảnh báo ACSE-C	0,43	0	0,00	23	8	2.854	143	2.997
14	Máy tính chủ ACSE-C	0,51	0	0,00	23	9	3.425	171	3.596
15	Máy tính điều khiển, khai thác	0,34	0	0,00	23	6	2.283	114	2.398
16	Thiết bị cung cấp thời gian chuẩn (Time Server)	0,09	0	0	23	2	570,86	28,543	599,403
17	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSTN	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
18	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối Fax	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
19	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối Telex	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tốn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
20	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSDN X75	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
21	Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSDN X25	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
22	Thiết bị thử và giám sát dịch vụ Inmarsat-C	0,26	0	0,00	23	5	1.713	86	1.798
23	Thiết bị thu cấp cứu Inmarsat-C	0,34	0	0,00	23	6	2.283	114	2.398
24	Máy tính giám sát	0,34	0	0,00	23	6	2.283	114	2.398
III	Hệ thống đường truyền, ghép nối								
1	Hệ thống thiết bị đường truyền	0,51	0	0,00	23	9	3.425	171	3.596
2	Thiết bị tách ghép tín hiệu kết nối	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
3	Thiết bị ghép nối mạng PSDN	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
IV	Thiết bị khác								
1	Thiết bị đo Đài LES	0,85	0	0,00	23	16	5.709	285	5.994
2	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, hệ thống điện thoại, ổn áp, UPS...)	0,51	0	0,00	23	9	3.425	171	3.596

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tốn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
3	Hệ thống chiếu sáng	1,19	0	0,00	12	11	4.170	208	4.378
4	Máy điều hòa 97.500 BTU	28,27	22	62,20	2	45	39.212	1.961	41.172
5	Máy điều hòa 79.800 BTU	23,38	22	51,44	2	37	32.433	1.622	34.055
6	Máy điều hòa 54.100 BTU	15,85	20	31,71	4	51	30.088	1.504	31.592
7	Máy điều hòa 49.200 BTU	14,36	20	28,71	4	46	27.249	1.362	28.611
8	Máy điều hòa 12.000 BTU	3,50	4	1,40	4	11	4.602	230	4.832

2.2. Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác

Định mức hao phí vật tư phục vụ vận hành, khai thác gồm: điện thoại, dầu nhớt, vật tư vật liệu phụ,... xác định bằng 10% so với chi phí điện năng.

2.3. Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất

Định mức hao phí dụng cụ sản xuất: xác định bằng 07% so với chi phí nhân công vận hành khai thác và bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

2.4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng được trang bị các loại máy móc thiết bị đồng bộ trong đó máy phát điện được bố trí phù hợp theo năng lực của Đài để đảm bảo hoạt động liên tục 24/24h.

Mức tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện là lượng tiêu hao xăng dầu, dầu bôi trơn cho việc vận hành máy phát điện trong 01 giờ (tính bằng lít/giờ).

Tiêu hao nhiên liệu máy phát điện được tính dựa trên công suất thiết kế của nhà sản xuất, số lượng và thời gian hoạt động theo thực tế sử dụng tại Đài. Thời gian hoạt động bình quân của máy phát điện tại Đài là 01 giờ/ngày.

Tiêu hao dầu bôi trơn (bao gồm: dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của máy phát điện) được tính theo tỷ lệ % của tiêu hao nhiên liệu.

Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng như sau:

Số tự tố	Hạng mục	Số lượng	Công suất phát	Định mức		Số giờ hoạt động	Mức tiêu hao nhiên liệu
				Nhiên liệu	Dầu bôi trơn		
				(KW)	(Lít/giờ)	(%)	(Giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)*(5)*(7)
1	Máy phát điện 375KVA	1	300	23,68	1,8	365,0	8.643

2.5. Định mức kênh truyền

Kênh truyền là đường truyền thông tin giữa hai điểm xác định. Định mức kênh truyền xác định loại kênh truyền, tốc độ và số lượng kênh truyền để đảm bảo cung cấp dịch vụ đối với Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng như sau:

Số tự tố	Loại kênh	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
1	Kênh kết nối liên tỉnh	2Mb/s	1	
2	Kênh Internet	35Mb/s	2	
3	Kênh truyền vệ tinh	40Mhz	1	

2.6. Định mức cập nhật phần mềm

Cập nhật phần mềm Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng: thực hiện hàng năm.

3. Định mức phụ tùng thay thế

Là số lượng phụ tùng thay thế cần thiết phải có tại Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng để đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của hệ thống. Định mức phụ tùng thay thế tại Đài sử dụng trong 01 năm như sau:

Stt	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Phụ kiện dự phòng cho Anten			
	Mô tơ xoay chiều	Chiếc	0,33	
	Tấm đệm Feedhorn(chiều xạ từ) anten	Chiếc	0,33	
	Hạt chống ẩm	Chiếc	0,33	
	Thiết bị thu tín hiệu Beacon	Chiếc	0,33	
	Thiết bị đổi tần xuống tín hiệu Beacon	Chiếc	0,33	
	Khối nguồn cho thiết bị điều khiển anten	Chiếc	0,33	
	Rơ le bán dẫn-Solid State Relay (cho điều khiển Mô tơ)	Chiếc	0,33	
2	Phụ kiện dự phòng cho bộ thu tạp âm thấp			
	Bộ thu tạp âm thấp 55K băng C	Chiếc	0,33	

Sđt	Mô tả thiết bị	Đvị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bộ thu tạp âm thấp 170K băng L	Chiếc	0,33	
3	Phụ kiện dự phòng cho thiết bị khuếch đại cao tần băng C		-	
	Nguồn tập trung	Chiếc	0,33	
	Khối nguồn nung	Chiếc	0,33	
	Khối nguồn một chiều	Chiếc	0,33	
	Quạt làm mát	Chiếc	0,33	
	Quạt gió	Chiếc	0,67	
	Bộ lọc không khí (cho bộ khuếch đại công suất)	Chiếc	1,00	
	Dụng cụ chuyên dụng	Chiếc	0,33	
	Bóng công suất dự phòng	Chiếc	0,33	
4	Phụ kiện dự phòng cho thiết bị điều khiển chuyển mạch phát		-	
	Nguồn cung cấp - 1	Chiếc	0,33	
	Nguồn cung cấp - 2	Chiếc	0,33	
5	Phụ kiện dự phòng cho thiết bị hiệu chỉnh đặc tuyến thu		-	
	Bộ điều chỉnh tín hiệu	Chiếc	0,33	
6	Phụ kiện dự phòng cho hệ thống Inmarsat C		-	

Số thứ tự	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Định mức tiêu hao/ năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Giá lắp đặt các module	Chiếc	0,33	
	Giá lắp đặt các module	Chiếc	0,33	
	Module giao tiếp chuẩn nối tiếp	Chiếc	0,33	
	Module nối tiếp vào/ra kênh liên Đài	Chiếc	0,33	
	Module xử lý dữ liệu/mạng LAN	Chiếc	0,67	
	Module xử lý dữ liệu/mạng LAN vào/ra	Chiếc	0,67	
	Module giải điều chế	Chiếc	0,67	
	Module chuyển đổi trung tần	Chiếc	0,67	
	Module điều chế	Chiếc	0,67	
	Bộ nguồn 3HF	Chiếc	0,67	
	Bộ nguồn 3HE	Chiếc	0,67	
	Bộ tạo dao động chuẩn 10 Mhz	Chiếc	0,33	
	Module khuếch đại	Chiếc	0,33	
	Khung giao tiếp phần mặt đất	Chiếc	0,33	
	Module cảnh báo vào/ra	Chiếc	0,67	
	Module giao tiếp chuẩn nối tiếp	Chiếc	0,67	

Số thứ tự	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Định mức tiêu hao/năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Module nối tiếp vào/ra	Chiếc	0,67	
	Bộ xử lý trung tâm (CPU-Central Processing Unit)	Chiếc	0,67	
	CPU xử lý dữ liệu vào/ra	Chiếc	0,67	
	Module giao tiếp mạng Telex	Chiếc	0,67	
	Module Telex RS232 vào/ra, +/-8V	Chiếc	0,67	
	Module giao tiếp mạng nội bộ	Chiếc	0,67	
	Module LAN vào/ra	Chiếc	0,67	
	Module giao tiếp mạng PSDN	Chiếc	0,33	
	Module PSDN V.36, 64 kbit	Chiếc	0,33	
	Modem Fax Hassler HFU 50	Chiếc	0,33	
	Modem V.34	Chiếc	0,33	
	Bộ cáp	Chiếc	0,33	
	Bộ dụng cụ bảo dưỡng (chuyển đổi 50/70 Ω)	Chiếc	0,33	
	Thiết bị phụ trợ IES (quạt, cầu chi, đèn, kìm nhỏ)	Chiếc	0,33	
	Bộ xử lý kênh IP-FEP		0,33	
	Nguồn cung cấp chính		0,33	

Số thứ tự	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Định mức tiêu hao/năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bộ xử lý kênh vào/ra		0,33	
	Kênh vào/ra		0,33	
	Nguồn cung cấp vào/ra		0,33	
7	Phụ kiện dự phòng cho thiết bị điều khiển giám sát hệ thống		-	
	Giao tiếp số		0,33	
	Bao gồm:		-	
	Thiết bị thu thập dữ liệu		-	
	Thiết bị chuyển đổi giao tiếp chung		-	
8	Phụ kiện dự phòng cho máy tính chủ ACSE-C		-	
	Ổ cứng 146GB		0,67	
	Ổ ghi băng từ		0,33	
	Card giao tiếp và điều khiển thiết bị lưu trữ (ổ ghi băng từ)		0,33	
9	Phụ kiện dự phòng cho thiết bị mạng ACSE-C			
	Bộ chuyển đổi BNC-UTP		0,33	
	Bộ chuyển đổi Serial-IP		0,33	

❖ Phụ tùng thay thế tại các Đài TTDH có thể thay thế bằng các phụ tùng, vật tư tương đương.

PHẦN 3: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC

ĐÀI THÔNG TIN VỆ TINH COSPAS-SARSAT

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

1. Giới thiệu chung về Đài Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat

Đài Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam LUT/MCC (VNLUT/MCC) là Đài thông tin vệ tinh có tầm bao phủ trong các vùng biển A1, A2, A3, A4.

Đài VNLUT/MCC được xây dựng bao gồm 02 thành phần chính là Đài thu tín hiệu vệ tinh Cospas-Sarsat (VNLUT) và Trung tâm Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (VNMCC) được kết nối với nhau qua hệ thống truyền dẫn.

❖ *Đài thu tín hiệu vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (VNLUT):*

- VNLUT có nhiệm vụ xây dựng lịch trình quay bám vệ tinh, tự động điều khiển anten quay bám vệ tinh để đảm bảo luôn thu nhận được luồng dữ liệu phát đáp của Hệ thống vệ tinh Cospas-Sarsat khi quét qua vùng phủ sóng của VNLUT;
- VNLUT sẽ xử lý luồng tín hiệu phát đáp của vệ tinh để nhận dạng, xác định vị trí của các tàu, máy bay, phương tiện mà con người phát tín hiệu báo nạn bằng phao vô tuyến Cospas-Sarsat, các thông tin này sẽ được chuyển đến VNMCC để xử lý.

❖ *Trung tâm Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (VNMCC)*

- VNMCC là một điểm liên kết dữ liệu, phối hợp quốc gia và quốc tế trong toàn mạng các MCC của Hệ thống Cospas-Sarsat;
- VNMCC thu nhận và thực hiện xử lý dữ liệu về báo nạn và định vị từ VNLUT chuyển đến các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (SPOC) phục vụ cho việc tìm kiếm cứu nạn và đến các MCC khác để phối hợp hoạt động theo đúng quy định và thủ tục của Cospas-Sarsat;
- Thu nhận các thông tin về hệ thống từ MCC chủ (JAMCC) để chuyển đến VNLUT phục vụ cho việc xây dựng lịch trình quay bám vệ tinh.

Ngoài hai bộ phận chính trên, Đài VNLUT/MCC bao gồm cơ sở hạ tầng, hệ thống nhà xưởng và các bộ phận khác có chức năng duy trì, bảo dưỡng nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị hoạt động liên tục ổn định.

Đài VNLUT/MCC thực hiện cung cấp dịch vụ 24/24 giờ như sau:

- Dịch vụ trực canh cung cấp cứu Cospas-Sarsat.

2. Thành phần công việc

2.1. Vận hành khai thác Đài Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat tại VNLUT

a. Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện

- Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của máy trạm điều khiển (VNLUT Remote Terminal);
- Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của Anten;
- Kiểm tra lịch trình quay bám vệ tinh;
- Kiểm tra việc thu nhận tín hiệu Phao (beacon) trên tần số 406 Mhz;
- Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống nguồn cung cấp;
- Sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu;
- Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động hệ thống đường truyền;
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản và phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Công ty để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo...

b. Bảo vệ Đài LUT

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng an ninh, tài sản từ ca trước;
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của Đài;
- Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy Công ty;

- Bảo vệ tài sản theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước;
- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ độc hại;
- Tiếp đón, hướng dẫn, kiểm soát người đến liên hệ công tác theo quy định;
- Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ca trực và bàn giao chi tiết cho ca tiếp theo.

2.2. *Vận hành khai thác Đài Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat tại VNMCC*

a. *Giám sát khai thác, kỹ thuật*

- Kiểm tra, tiếp nhận tình trạng vận hành khai thác, kỹ thuật từ ca trước;
- Giám sát toàn bộ công tác vận hành hệ thống VNMCC;
- Giám sát toàn bộ việc khai thác thông tin của Đài;
- Phối hợp khai thác thông tin với các Đài khác trong hệ thống MCC, SPOC, Đài TTDH, Đài Hải Phòng LES;
- Đầu mối thông tin với các cơ quan chức năng liên quan;
- Chỉ đạo xử lý thông tin cấp cứu;
- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo...

b. *Khai thác thông tin cấp cứu Cospas-Sarsat*

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu từ ca trước;
- Kiểm tra, báo cáo trạng thái hoạt động hệ thống theo ca;
- Trực canh các báo nạn của phao trên tần số 406 Mhz;
- Tiếp nhận tín hiệu báo động cấp cứu của phao qua Hệ thống VNLUT/MCC hoặc là từ các MCC khác trong liên mạng Cospas-Sarsat;
- Thu nhận, kiểm tra, xử lý các Email thông tin cấp cứu;

- Báo cáo tới đơn vị tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan liên quan;
- Phân phối dữ liệu báo động cấp cứu tới các SPOC nếu liên quan;
- Thu thập, rà soát thông tin để xác định tính chất tai nạn;
- Phối hợp quốc tế với các SPOC, MCC khác để xử lý thông tin cấp cứu;
- Phối hợp các Đài TTDH khác và Đài Hải Phòng LES để xử lý thông tin cấp cứu;
- Chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan có liên quan và tới phương tiện bị nạn;
- Thực hiện phối hợp xử lý thông tin cấp cứu với MCC chủ, các MCC khác khi có yêu cầu;
- Xử lý các tin điện, văn bản liên quan đến khai thác thông tin cấp cứu.

c. Khai thác thông tin mạng Cospas-Sarsat

- Cập nhật các thông tin về khai thác và kỹ thuật từ Hệ thống Cospas-Sarsat;
- Tiếp nhận và chuyển tiếp các thông tin hệ thống qua liên mạng các MCC;
- Hỗ trợ tra cứu và chuyển tiếp thông tin có liên quan giữa SPOC và các MCC khác;
- Thực hiện nâng cấp phần mềm khai thác hệ thống theo yêu cầu của tổ chức Cospas-Sarsat;
- Phối hợp với Hệ thống Cospas-Sarsat về việc kiểm tra năng lực (kỹ thuật, khai thác) hệ thống theo định kỳ;
- Phối hợp với Hệ thống Cospas-Sarsat về các vấn đề kỹ thuật, khai thác;
- Cập nhật các đăng ký Phao 406 MHz vào cơ sở dữ liệu;
- Chuyển các dữ liệu về đăng ký Phao 406MHz lên Cơ sở dữ liệu Quốc tế về đăng ký Phao Cospas-Sarsat 406 MHz;
- Phối hợp quốc tế theo yêu cầu của MCC chủ và các MCC khác liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký Phao Cospas-Sarsat 406 MHz;
- Thống kê, tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của tổ chức Cospas-Sarsat.

d. Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống thiết bị, đường truyền;
- Theo dõi, thử định kỳ các kênh liên kết giữa VNMCC với MCC chủ, các MCC, SPOC liên quan;
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống nguồn cung cấp;
- Sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu cho VNMCC;
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản về kênh liên kết giữa VNMCC với VNLUT, các SPOC và MCC khác;
- Phối hợp thực hiện nâng cấp phần mềm khai thác hệ thống;
- Phối hợp quốc tế với MCC chủ, các MCC khác về các yêu cầu kỹ thuật hệ thống nếu có;
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Công ty để xử lý các sự cố kỹ thuật lớn nếu có;
- Ghi sổ nhật biên theo dõi sự cố, tình trạng hoạt động thiết bị trong ca.

CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

1. Định mức hao phí lao động

Áp dụng thang bảng lương A.1 - Kỹ thuật viễn thông nhóm II; B.9 - Khai thác viên, Kiểm soát viên cấp I; B.13 - Bảo vệ nhóm II; Bảng lương viên chức, chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp.

Stt (1)	Hạng mục công việc (2)	Chức danh (3)	Diễn giải (4)		Hao phí lao động (công/ngày) (5)	Cấp bậc (6)
			Công/ca x	ca/ngày		
A	Lao động vận hành khai thác					
I	VNLUT					
1	Giám sát vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 6/8
II	VNMCC					
1	Giám sát khai thác, kỹ thuật	Kiểm soát viên	1	3	3	Kiểm soát viên 5/5
2	Khai thác dịch vụ trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat	Khai thác viên	2	3	6	Khai thác viên 5/5
3	Khai thác thông tin mạng Cospas-Sarsat	Khai thác viên	1	3	3	Khai thác viên 5/5
4	Vận hành thiết bị, đường truyền, nguồn điện	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 7/8
B	Bảo vệ Đài LUT	Bảo vệ	1	3	3	Bảo vệ 5/5
B	Lao động quản lý, phục vụ					

Stt	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca x	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I	Lao động phục vụ	Nhân viên	Bằng 10% mức hao phí lao động vận hành khai thác.		Nhân viên 11/12	
II	Lao động quản lý	Chuyên viên	Bằng 10% tổng mức hao phí lao động vận hành khai thác, bảo vệ và lao động phục vụ.		Chuyên viên 7/8	

2. Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu

2.1. Định mức tiêu hao điện năng

Định mức tiêu hao điện năng được xác định trên cơ sở tổng hợp 2 yếu tố: điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí.

- *Điện năng tiêu thụ* trong hoạt động vận hành, khai thác Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động thực tế ước tính, trạng thái hoạt động... nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành về mặt kỹ thuật của thiết bị, máy móc đó để đảm bảo duy trì thông tin liên tục 24/24h, ổn định, thông suốt phục vụ cấp cứu, an toàn, tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của hệ thống các Đài TTDH Việt Nam.

Điện năng tiêu thụ của từng loại thiết bị, máy móc được xác định trên cơ sở tổng hợp điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái sẵn sàng và điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái hoạt động.

- ✓ Điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc ở trạng thái sẵn sàng: được tính dựa vào công suất thiết kế và thời gian hoạt động (số giờ/ngày) của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái sẵn sàng.
- ✓ Điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc ở trạng thái hoạt động: được tính dựa vào công suất thiết kế và thời gian hoạt động (số giờ/ngày) của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái hoạt động.

- *Điện năng hao phí* (ví dụ: tiêu hao điện năng trên đường dây chuyển tải điện...) trong thực tế quá trình hoạt động, vận hành của máy móc thiết bị được tính là 05% điện năng tiêu thụ.

Do đó, định mức tiêu hao điện năng của từng loại thiết bị, máy móc được xác định bằng cách tổng hợp 2 yếu tố: điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí.

Căn cứ vào định mức tiêu hao điện năng của từng loại thiết bị, máy móc nêu trên và số lượng thiết bị, máy móc tại Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat, xác định được định mức tiêu hao điện năng của Đài.

Theo thống kê thực tế bình quân 01 ngày Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat sử dụng điện lưới 23 giờ và 01 giờ sử dụng máy phát điện do đó toàn bộ hệ thống thiết bị tại Đài sẽ sử dụng điện năng 23/24h.

a) *Định mức tiêu hao điện năng (tính cho 01 năm)*

Định mức tiêu hao điện năng của Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat được tính bằng tổng tiêu hao điện năng của toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị hiện có tại Đài.

Stt	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
I Thiết bị LUT					
1	Anten Đài LUT	Thiết bị	1	1.759	1.759
2	Thiết bị GPS	Thiết bị	1	599	599
3	Hệ thống điều khiển Anten LUT	Thiết bị	1	1.199	1.199
4	Thiết bị xử lý trung tâm	Thiết bị	1	2.398	2.398
5	Thiết bị chỉ báo, cảnh báo, hiển thị, điều khiển	Thiết bị	1	1.199	1.199
6	Thiết bị kiểm tra	Thiết bị	1	1.199	1.199

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
7	Máy tính điều khiển LUT	Bộ	1	2.398	2.398
8	Thiết bị kết nối	Bộ	1	1.798	1.798
II Thiết bị MCC					
1	Máy tính điều khiển MCC	Bộ	2	2.398	4.795
2	Máy tính SAR Master	Bộ	1	2.398	2.398
4	Thiết bị xử lý trung tâm	Thiết bị	1	2.398	2.398
5	Thiết bị kết nối	Bộ	1	1.199	1.199
III Thiết bị khác					
1	Thiết bị đo LUT	Bộ	1	2.398	2.398
2	Thiết bị đo Đài MCC	Bộ	1	2.038	2.038
3	Thiết bị phụ trợ (UPS, Ổn áp, ...)	Bộ	1	1.798	1.798
4	Máy điều hòa 12.000 BTU	Chiếc	2	10.737	21.474
Tổng cộng					51.046

b) Định mức tiêu hao điện năng máy móc thiết bị (tính cho 01 năm)

Định mức tiêu hao điện năng máy móc thiết bị tại Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat bao gồm điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí thực tế của thiết bị trong khi hoạt động.

Trong đó mức tiêu hao điện năng tiêu thụ được tính bằng tổng tiêu hao điện năng tại 2 trạng thái sẵn sàng và hoạt động.

Mức tiêu hao điện năng tại trạng thái sẵn sàng/ hoạt động được tính trên công suất thiết kế và thời gian (giờ/ngày) thiết bị ở trạng thái sẵn sàng/ hoạt động.

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Lượng tiêu hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
I Thiết bị LUT									
1	Anten Đài LUT	0,43	12	0,51	12	4	1.675	84	1.759
2	Thiết bị GPS	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
3	Hệ thống điều khiển Anten LUT	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
4	Thiết bị xử lý trung tâm	0,34	0	0,00	23	6	2.283	114	2.398
5	Thiết bị chỉ báo, cảnh báo, hiển thị, điều khiển	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
6	Thiết bị kiểm tra	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
7	Máy tính điều khiển LUT	0,34	0	0,00	23	6	2.283	114	2.398
8	Thiết bị kết nối	0,26	0	0,00	23	5	1.713	86	1.798
II Thiết bị MCC									
1	Máy tính điều khiển MCC	0,34	0	0,00	23	6	2.283	114	2.398
2	Máy tính SAR Master	0,34	0	0,00	23	6	2.283	114	2.398
4	Thiết bị xử lý trung tâm	0,34	0	0,00	23	6	2.283	114	2.398

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Lượng tiêu hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
5	Thiết bị kết nối	0,17	0	0,00	23	3	1.142	57	1.199
III	Thiết bị khác								
1	Thiết bị đo LUT	0,34	0	0	23	6	2283	114	2398
2	Thiết bị đo MCC	0,29	0	0	23	5	1941	97	2038
3	Thiết bị phụ trợ (UPS, Ôn áp, ...)	0,26	0	0,00	23	5	1.713	86	1.798
4	Điều hòa loại 12.000 BTU	3,50	16	5,60	8	22	10.226	511	10.737

2.2. Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác

Định mức hao phí vật tư phục vụ vận hành, khai thác gồm: điện thoại, dầu nhớt, vật tư vật liệu phụ,... xác định bằng 10% so với chi phí điện năng.

2.3. Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất

Định mức hao phí dụng cụ sản xuất: xác định bằng 07% so với chi phí nhân công vận hành khai thác và bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

2.4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat được trang bị các loại máy móc thiết bị đồng bộ trong đó máy phát điện được bố trí phù hợp theo năng lực của Đài để đảm bảo hoạt động liên tục 24/24h.

Mức tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện là lượng tiêu hao xăng dầu, dầu bôi trơn cho việc vận hành máy phát điện trong 01 giờ (tính bằng lít/giờ).

Tiêu hao nhiên liệu máy phát điện được tính dựa trên công suất thiết kế của nhà sản xuất, số lượng và thời gian hoạt động theo thực tế sử dụng tại Đài. Thời gian hoạt động bình quân của máy phát điện tại Đài là 01 giờ/ngày.

Tiêu hao dầu bôi trơn (bao gồm: dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của máy phát điện) được tính theo tỷ lệ % của tiêu hao nhiên liệu.

Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat như sau:

Số lượng	Hạng mục	Công suất phát (KW)	Định mức		Số giờ hoạt động (Giờ)	Mức tiêu hao nhiên liệu (Lít/năm)	
			Nhiên liệu (Lít/giờ)	Dầu bôi trơn (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)*(5)*(7)
1	Máy phát điện 30 KVA	1	24	4,44	1,8	365,0	1.621

2.5. Định mức kênh truyền

Kênh truyền là đường truyền thông tin giữa hai điểm xác định. Định mức kênh truyền xác định loại kênh truyền, tốc độ và số lượng kênh truyền để đảm bảo cung cấp dịch vụ đối với Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat như sau:

Số lượng	Loại kênh	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
1	Kênh kết nối liên tỉnh	64kps	1	
2	Kênh kết nối	2Mb/s	1	
3	Kênh Leaseline Internet	1Mb/s quốc tế/ 10 Mb/s trong nước	2	

2.6. Định mức cập nhật phần mềm

Cập nhật phần mềm Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat: thực hiện hàng năm.

2.7. Lệ phí thành viên Cospas – Sarsat

Lệ phí thành viên Cospas – Sarsat: thực hiện hàng năm theo quy định của Tổ chức Cospas – Sarsat quốc tế.

3. Định mức phụ tùng thay thế

Là số lượng phụ tùng thay thế cần thiết phải có tại Đài thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat để đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của hệ thống. Định mức Phụ tùng thay thế tại Đài sử dụng trong 01 năm như sau:

Số thứ tự (1)	Mô tả thiết bị (2)	Đơn vị tính (3)	Định mức tiêu hao/năm (4)	Ghi chú (5)
1	Khối điều khiển mô tơ	Chiếc	0,33	
2	Mô tơ bước	Chiếc	0,33	
3	Cơ cấu hộp số	Chiếc	0,33	
4	Cơ cấu cho chuyền mạch	Chiếc	0,33	
5	Chuyền mạch giới hạn	Chiếc	0,33	
6	Dây cu roa	Chiếc	0,33	
7	Bộ thu GPS	Chiếc	0,33	
8	Bộ kết nối HUB quang	Chiếc	0,33	
9	Bộ chuyển đổi Ethernet - RS232	Chiếc	0,33	

Số thứ tự	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Định mức tiêu hao/năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Bộ nguồn một chiều +15 V	Chiếc	0,33	
11	Bộ nguồn một chiều +15V	Chiếc	0,33	
12	Mạch điều khiển Anten	Chiếc	0,33	
13	Bộ điều chỉnh loại T	Chiếc	0,33	
14	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự số A/D	Chiếc	0,33	
15	Dự phòng cho hệ thống máy chủ	Chiếc	0,33	
	Ổ cứng 146GB	Chiếc	0,33	
	Ổ ghi băng từ	Chiếc	0,33	

PHẦN 4: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC
TRUNG TÂM XỬ LÝ THÔNG TIN HÀNG HẢI HÀ NỘI
CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

1. Giới thiệu chung

Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội là đơn vị có chức năng kiểm soát chất lượng, quy trình cung cấp dịch vụ TTDH và vận hành mạng thông tin hàng hải.

Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội được xây dựng bao gồm 01 vị trí thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm soát chất lượng, quy trình hoạt động các Đài TTDH;
- Vận hành mạng công nghệ thông tin Intranet để đảm bảo kết nối thông tin ngành hàng hải.

2. Thành phần công việc

a. Kiểm soát chất lượng, quy trình hoạt động các Đài TTDH

- Giám sát công tác vận hành Trung tâm dữ liệu, hệ thống thu giám sát TTDH;
- Giám sát hoạt động khai thác thông tin của hệ thống thu giám sát TTDH;
- Thu nhận các bản tin nguồn liên quan đến dịch vụ;
- Kiểm soát các dữ liệu liên quan đến cung cấp dịch vụ TTDH trên sóng;
- Phân tích dữ liệu dịch vụ trên cơ sở so sánh với thông tin nguồn;
- Tổng hợp, đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ (thời gian, nội dung bản tin, tín hiệu phát sóng...);
- Chỉ đạo xử lý thông tin liên quan đến chất lượng dịch vụ;
- Thực hiện công tác xử lý điều hành về chất lượng dịch vụ đối với các Đài TTDH;
- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo.

b. Vận hành thiết bị, đường truyền

- Kiểm tra tình trạng hệ thống thiết bị, đường truyền, hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng hoạt động của thiết bị, đường truyền;
- Vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị, đường truyền, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...
- Xử lý, khắc phục các sự cố kỹ thuật của hệ thống thiết bị, đường truyền, hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, ánh sáng...

c. Vận hành mạng Intranet hàng hải:

- Theo dõi tình hình hoạt động chung cho toàn bộ mạng;
- Thực hiện công tác quản trị, vận hành thiết bị; cấu hình, giám sát mạng, đảm bảo an toàn an ninh mạng thông tin hàng hải;
- Hỗ trợ các đơn vị sử dụng ứng dụng trong mạng;
- Lập phương án xử lý sự cố và thực hiện xử lý các sự cố phát sinh của hệ thống;
- Giám sát tại chỗ, thông báo, lập phương án xử lý sự cố một cách nhanh chóng và hiệu quả;
- Ghi chép và lập các thống kê, tổng kết, báo cáo.

CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

1. Định mức hao phí lao động

Áp dụng thang bảng lương A.1 - Kỹ thuật viễn thông nhóm II; B.9 - Khai thác viên, Kiểm soát viên cấp I; B.13 - Bảo vệ nhóm II; Bảng lương viên chức, chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp.

Stt	Hạng mục công việc	Chức danh	Diễn giải		Hao phí lao động (công/ngày)	Cấp bậc
			Công/ca x	ca/ngày		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
I	Lao động vận hành khai thác					
1	Kiểm soát chất lượng, quy trình	Khai thác viên	1	3	3	Khai thác viên 3/5
2	Vận hành thiết bị, đường truyền	Kỹ thuật viên	1	3	3	Kỹ sư 4/8
3	Vận hành mạng Intranet Hàng hải	Kỹ thuật viên	2	3	6	Kỹ sư 4/8
II	Lao động quản lý, phục vụ					
1	Lao động phục vụ	Nhân viên	Bằng 10% mức hao phí lao động vận hành khai thác.			Nhân viên 10/12
2	Lao động quản lý	Chuyên viên	Bằng 10% tổng mức hao phí lao động vận hành khai thác và lao động phục vụ.			Chuyên viên 5/8

2. Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu

2.1. Định mức tiêu hao điện năng

Định mức tiêu hao điện năng được xác định trên cơ sở tổng hợp 2 yếu tố: điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí.

- *Điện năng tiêu thụ* trong hoạt động vận hành, khai thác Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động thực tế ước tính, trạng thái hoạt động... nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành về mặt kỹ thuật của thiết bị, máy móc đó để đảm bảo duy trì thông tin liên tục 24/24h, ổn định, thông suốt phục vụ cấp cứu, an toàn, tim kiếm cứu nạn hàng hải và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của hệ thống các Đài TTDH Việt Nam.

Điện năng tiêu thụ của từng loại thiết bị, máy móc được xác định trên cơ sở tổng hợp điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái sẵn sàng và điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái hoạt động.

- ✓ Điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc ở trạng thái sẵn sàng: được tính dựa vào công suất thiết kế và thời gian hoạt động (số giờ/ngày) của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái sẵn sàng.
- ✓ Điện năng tiêu thụ của thiết bị, máy móc ở trạng thái hoạt động: được tính dựa vào công suất thiết kế và thời gian hoạt động (số giờ/ngày) của thiết bị, máy móc đó ở trạng thái hoạt động.
- *Điện năng hao phí* (ví dụ: tiêu hao điện năng trên đường dây chuyển tải điện...) trong thực tế quá trình hoạt động, vận hành của máy móc thiết bị được tính là 05% điện năng tiêu thụ.

Do đó, định mức tiêu hao điện năng của từng loại thiết bị, máy móc được xác định bằng cách tổng hợp 2 yếu tố: điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí.

Căn cứ vào định mức tiêu hao điện năng của từng loại thiết bị, máy móc nêu trên và số lượng thiết bị, máy móc tại Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội, xác định được định mức tiêu hao điện năng của Đài.

Theo thống kê thực tế bình quân 01 ngày Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội sử dụng điện lưới 23 giờ và 01 giờ sử dụng máy phát điện do đó toàn bộ hệ thống thiết bị tại Đài sẽ sử dụng điện năng 23/24h.

a) *Định mức tiêu hao điện năng (tính cho 01 năm)*

Định mức tiêu hao điện năng của Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội được tính bằng tổng tiêu hao điện năng của toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị hiện có tại Trung tâm.

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
A	Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội				
1	Máy thu MF/HF	Bộ	1	422	422
2	Máy thu phát VHF	Bộ	1	1.276	1.276
3	Thiết bị giám sát Inmarsat C	Thiết bị	1	1.798	1.798
4	Máy chủ dữ liệu	Bộ	1	1.269	1.269
5	Máy tính khai thác, giám sát	Bộ	4	1.798	7.193
6	Máy thu Navtex	Bộ	1	599	599
7	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, hệ thống điện thoại, ôn áp, UPS...)	Bộ	1	1.798	1.798
8	Hệ thống chiếu sáng	Hệ thống	1	2.189	2.189
9	Máy điều hòa 12.000 BTU	Chiếc	1	10.737	10.737
II	Mạng thông tin ngành Hàng hải				
1	Thiết bị chuyên mạch	Chiếc	3	212	635

Số thứ tự	Hạng mục thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Điện năng tiêu thụ	Định mức tiêu hao ĐN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
2	Thiết bị tường lửa	Chiếc	6	705	4.231
3	Thiết bị định tuyến	Chiếc	6	2.609	15.655
4	Máy chủ dữ liệu	Chiếc	10	3.596	35.964
5	Máy tính giám sát	Chiếc	2	1.798	3.596
6	Thiết bị ngăn chặn xâm nhập mạng	Chiếc	2	5.641	11.283
7	Hệ thống lưu trữ dữ liệu ngoài	Hệ thống	1	3.526	3.526
8	Máy điều hòa 12.000 BTU	Chiếc	4	10.737	42.949
Tổng cộng					145.121

b) *Định mức tiêu hao điện năng máy móc thiết bị (tính cho 01 năm)*

Định mức tiêu hao điện năng máy móc thiết bị tại Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội bao gồm điện năng tiêu thụ và điện năng hao phí thực tế của thiết bị trong khi hoạt động.

Trong đó mức tiêu hao điện năng tiêu thụ được tính bằng tổng tiêu hao điện năng tại 2 trạng thái sẵn sàng và hoạt động.

Mức tiêu hao điện năng tại trạng thái sẵn sàng/ hoạt động được tính trên công suất thiết kế và thời gian (giờ/ngày) thiết bị ở trạng thái sẵn sàng/ hoạt động.

Stt	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tốn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
I	Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội								
1	Máy thu MF/HF	0,06	1	0,01	23	1	402	20	422
2	Máy thu phát VHF	0,18	1	0,02	23	3	1.215	61	1.276
3	Thiết bị giám sát Inmarsat C	0,26	0	0,00	23	5	1.713	86	1.798
4	Máy chủ dữ liệu	0,18	0	0,00	23	3	1.209	60	1.269
5	Máy tính khai thác, giám sát	0,26	0	0,00	23	5	1.713	86	1.798
6	Máy thu Navtex	0,09	0	0,00	23	2	571	29	599
7	Thiết bị phụ trợ (hệ thống báo cháy, hệ thống điện thoại, ổn áp, UPS...)	0,26	0	0,00	23	5	1.713	86	1.798
8	Hệ thống chiếu sáng	0,60	0	0,00	12	6	2.085	104	2.189
9	Máy điều hoà 12.000 BTU	3,50	16	5,60	8	22	10.226	511	10.737
II	Mạng Intranet Hàng hải								

Số	Hạng mục thiết bị	Công suất (KW)	Trạng thái sẵn sàng		Trạng thái hoạt động		Điện năng tiêu thụ/năm	Tốn hao	Tổng tiêu hao Điện năng
			Giờ/ngày	ĐN/ngày	Giờ/ngày	ĐN/ngày			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*10%	(6)	(7)=(6)*(3)*80%	(8)=[(5)+(7)]*365	(9)=(8)*5%	(10)=(8)+(9)
1	Thiết bị chuyên mạch	0,03		0,00	23	1	201	10	212
2	Thiết bị tường lửa	0,10		0,00	23	2	672	34	705
3	Thiết bị định tuyến	0,37		0,00	23	7	2.485	124	2.609
4	Máy chủ dữ liệu	0,51	0	0,00	23	9	3.425	171	3.596
5	Máy tính giám sát	0,26		0,00	23	5	1.713	86	1.798
6	Thiết bị ngăn chặn xâm nhập mạng	0,80		0,00	23	15	5.373	269	5.641
7	Hệ thống lưu trữ dữ liệu ngoài	0,50		0,00	23	9	3.358	168	3.526
8	Máy điều hòa 12.000 BTU	3,50	16	5,60	8	22	10.226	511	10.737

2.2. Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác

Định mức hao phí vật tư phục vụ vận hành, khai thác gồm: điện thoại, dầu nhớt, vật tư vật liệu phụ... xác định bằng 10% so với chi phí điện năng.

2.3. Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất

Định mức hao phí dụng cụ sản xuất: xác định bằng 07% so với chi phí nhân công vận hành khai thác và bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

2.4. Định mức kênh truyền

Kênh truyền là đường truyền thông tin giữa hai điểm xác định. Định mức kênh truyền xác định loại kênh truyền, tốc độ và số lượng kênh truyền để đảm bảo cung cấp dịch vụ đối với Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội như sau:

Số thứ tự	Loại kênh	Tốc độ	Số lượng	Ghi chú
1	Kênh Internet Leased lined	512kb/s quốc tế/ 5Mb/s trong nước	1	
2	Kênh Internet Leased lined	1Mb/s quốc tế/ 20Mb/s trong nước	1	
3	Kênh kết nối MPLS	1Mb/s	2	
4	Kênh Internet	35Mb/s	1	

3. Định mức phụ tùng thay thế

Là số lượng phụ tùng thay thế cần thiết phải có tại Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội để đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của hệ thống. Định mức phụ tùng thay thế tại Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội sử dụng trong 01 năm như sau:

Số thứ tự	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Định mức tiêu hao/năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Mạng Intranet Hàng hải			
1	Thiết bị máy chủ			

Số thứ tự	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Định mức tiêu hao/năm	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bộ xử lý CPU	Chiếc	0,33	
	Ô cứng HDD	Chiếc	0,33	
	Bộ nhớ RAM	Chiếc	0,33	
	Nguồn cung cấp	Chiếc	0,33	
2	Máy tính khai thác			
	Màn hình	Chiếc	0,33	
3	Hệ thống lưu trữ dữ liệu			
	Ô cứng HDD	Chiếc	0,33	
II	Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội			
1	Thiết bị máy chủ			
	Ô cứng HDD	Chiếc	0,33	
	Nguồn cung cấp	Chiếc	0,33	
2	Máy tính khai thác			
	Màn hình	Chiếc	0,33	
	Ô cứng HDD	Chiếc	0,33	
3	Máy thu Navtex			
	Bộ mạch chủ	Chiếc	0,33	
	Màn hình	Chiếc	0,33	

PHẦN 5: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI

CHƯƠNG I : THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

Căn cứ vào Tiêu chuẩn dịch vụ và Quy trình công nghệ các thành phần công việc bảo dưỡng thiết bị các Đài TTDH như sau:

Bước 1. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác bảo dưỡng;
- Tập hợp các tài liệu bảo dưỡng bao gồm sơ đồ, catalog, biểu mẫu bảo dưỡng;
- Chuẩn bị mặt bằng và các trang thiết bị an toàn phục vụ công tác bảo dưỡng.

Bước 2. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống;
- Chạy các chương trình Test của thiết bị để kiểm tra tình trạng trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số từ kết quả của các chương trình Test.

Bước 3. Thực hiện bảo dưỡng

- Vệ sinh, kiểm tra tình trạng thiết bị trong trạng thái không cấp nguồn;
- Kiểm tra, chỉnh định các thông số kỹ thuật trong trạng thái cung cấp nguồn điện;
- Thay thế các linh, phụ kiện hỏng hóc (nếu có).

Bước 4. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình test của hệ thống điều khiển;
- Kiểm tra các chức năng dịch vụ, tính năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thực tế của hệ thống.

Bước 5. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

CHƯƠNG II : ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

5.1 Hệ thống xử lý tín hiệu điều khiển

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.1.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khối cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cân thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

Bảo dưỡng các thành phần của hệ thống, bao gồm:

i. Bảo dưỡng hệ thống giàn thiết bị (Rack)

- Ngắt nguồn hệ thống và tháo gỡ các thành phần hệ thống;
- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bo mạch chính cũng như các thành phần khác như các tiếp điểm, cầu đầu dây...

ii. Bảo dưỡng bộ nguồn cung cấp điện áp

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế, vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;

- + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cáp nguồn cho hệ thống. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng, máy phân tích phô đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

iii. Bảo dưỡng đồng hồ MASTER CLOCK

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các module, vi mạch và tiến hành vệ sinh công nghiệp;
 - + Đo kiểm dung lượng ắc quy khô, kiểm tra chất lượng, nạp đầy hoặc thay thế nếu có hư hỏng...
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch và cáp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, máy đếm tần số, máy hiện sóng đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện;
 - + Phần mềm Test thiết bị để kiểm tra các thanh đèn LED trên mặt thiết bị, còi báo hiệu và chức năng hoạt động của đèn báo nguồn ắc quy dự phòng;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

iv. Bảo dưỡng khói VHF MODEM

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế, vệ sinh công nghiệp toàn bộ khói thiết bị;
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:

- + Lắp ráp các vi mạch, dùng khói cắm mở rộng đấu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
- + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị:
 - Đồng hồ số: đo các giá trị điện áp tại các điểm kiểm tra để xem có sự sai lệch ngoài dải cho phép, kiểm tra các linh kiện như các mạch ổn áp, di ốt, tụ điện ... thay thế các linh kiện kém chất lượng;
 - Đồng hồ đo mức: đo và hiệu chỉnh các mức tín hiệu đầu vào và đầu ra của khối thiết bị;
 - Sử dụng chế độ test trên khối thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - Thay thế các linh kiện, vi mạch nếu có hỏng hóc;
- + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.
- + Kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

v. **Bảo dưỡng khối DSC MOD**

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch, dùng khói cắm mở rộng đấu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khối thiết bị để kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vi mạch nếu có hỏng hóc;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

vi. **Bảo dưỡng khối DSC DEM**

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế. Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khói thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch, dùng khói cắm mở rộng đấu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khói thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vỉ mạch nếu có hỏng hóc;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khói thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

vii. Bảo dưỡng khói FS MODEM

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế. Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khói thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch, dùng khói cắm mở rộng đấu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khói thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vỉ mạch nếu có hỏng hóc;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống. Kiểm tra chức năng hoạt động của khói thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

viii. Bảo dưỡng khói TELEX INTERFACE

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch, dùng khói cắm mở rộng đầu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khối thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vi mạch nếu có hỏng hóc;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống. Kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

ix. Bảo dưỡng khối TELEPHONE INTERFACE

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch, dùng khói cắm mở rộng đầu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khối thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vi mạch nếu có hỏng hóc;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống. Kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

x. Bảo dưỡng khối RADIO INTERFACE

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch, dùng khói cắm mở rộng đấu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khối thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vỉ mạch nếu có hỏng hóc;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống. Kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

xi. Bảo dưỡng khối BUS TRANSCEIVER

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch, dùng khói cắm mở rộng đấu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khối thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vỉ mạch nếu có hỏng hóc;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống. Kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

xii. Bảo dưỡng khối CPU INTERFACE

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch, dùng khói cắm mở rộng đấu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khối thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vi mạch nếu có hỏng hóc;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống. Kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

xiii. Bảo dưỡng khối SERIAL INTERFACE

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch nếu cần.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch, dùng khói cắm mở rộng đấu nối với thiết bị và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số, đồng hồ đo mức đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị và sử dụng chế độ test trên khối thiết bị: kiểm tra và phát hiện hỏng hóc;
 - + Thay thế các linh kiện, vi mạch nếu có hỏng hóc;

- + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống. Kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển cũng như kiểm tra chất lượng dịch vụ thông qua các Đài TTDH khác.

d. **Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng**

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại đầy đủ kết quả.

e. **Kết thúc công việc**

- Lắp ráp lại thiết bị, thu gọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.1.2 Định mức hao phí

a. **Hao phí lao động**

- Kỹ sư bậc 2/8 : 0.50
- Kỹ sư bậc 3/8 : 1.00
- Kỹ sư bậc 4/8 : 1.00
- Kỹ sư bậc 5/8 : 16.20
- Kỹ sư bậc 6/8 : 20.00
- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.25
- C/N kỹ thuật bậc 3/7 : 1.50
- C/N kỹ thuật bậc 4/7 : 0.25
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 10.00

b. **Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng**

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.2 Hệ thống điều chế kết nối

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.2.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí thiết bị cần thiết khác thay thế khỏi bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

Bảo dưỡng các thành phần của hệ thống, bao gồm:

i- Bảo dưỡng khối Modem Main Frame NHH-62

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn khỏi và tháo gỡ các thành phần của khối. Vệ sinh công nghiệp bo mạch chính cũng như các thành phần khác như các tiếp điểm, cầu đầu dây, các cáp nối tín hiệu AF, PTT...
 - + Kiểm tra bảng mạch chủ của khối, sự biến đổi về màu sắc các linh kiện. Dùng đồng hồ số đo kiểm tra "người" thông số các linh kiện điện tử nghi ngờ hỏng, kém chất lượng. Thay thế các linh kiện hỏng.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối cáp tín hiệu, cấp nguồn cho hệ thống;

- + Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện;
- + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

ii- Bảo dưỡng khôi Serial Converter NHH-65

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn của khôi và tháo gỡ các thành phần khôi;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thực hiện thay thế các linh kiện kém chất lượng nếu phát hiện được;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

iii- Bảo dưỡng Card Serial Interface

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo Card ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế;
 - + Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng khe cắm mở rộng và các thiết bị đo để kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thực hiện hiệu chỉnh mức tín hiệu, thay thế linh kiện kém chất lượng nếu cần;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khôi thiết bị từ hệ thống điều khiển.

iv- Bảo dưỡng thiết bị điều khiển máy phát - Modem CNM-199T

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời card ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế, vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối điều khiển;
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Hiệu chỉnh giá trị, thay thế linh kiện hỏng nếu cần;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển.

v- Bảo dưỡng thiết bị điều khiển ma trận anten phát Protocal Converter

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời card ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế, vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối điều khiển;
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo xác định các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thực hiện hiệu chỉnh các mức tín hiệu vào/ra của khối thiết bị và thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện được;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển.

vi- Bảo dưỡng thiết bị điều khiển khối NHH-62 Control

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời card ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế, vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối điều khiển;

- + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cáp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch và cáp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Hiệu chỉnh mức tín hiệu, thay thế linh kiện hỏng, kém chất lượng nếu cần;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển.

vii- Bảo dưỡng thiết bị điều khiển máy thu phát VHF CNM-199V

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời card ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế và vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối điều khiển;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cáp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch và cáp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Hiệu chỉnh mức tín hiệu và thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện được;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển.

viii- Bảo dưỡng thiết bị điều khiển máy thu/ ma trận anten thu CNM-199R

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời card ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế, vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối điều khiển;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cáp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch và cáp nguồn cho thiết bị;

- + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Hiệu chỉnh mức tín hiệu và thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện được;
- + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống sau đó kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển .

ix- Bảo dưỡng thiết bị điều khiển chuyển mạch anten phát

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn của khối và tháo gỡ các thành phần khối;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Hiệu chỉnh mức tín hiệu và thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện được;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển .

x- Bảo dưỡng thiết bị điều khiển máy phát Telecontroller NCH-701

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn của khối và tháo gỡ các thành phần khối;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Hiệu chỉnh mức tín hiệu và thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện được;
 - + Kiểm tra chức năng đèn hiển thị, chuyển mạch kết nối... của khối;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị từ hệ thống điều khiển .

d. **Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng**

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. **Kết thúc công việc**

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.2.2 Định mức hao phí

a. **Hao phí lao động**

- Kỹ sư bậc 5/8 : 34.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 8.00

b. **Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng**

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.3 Hệ thống xử lý tín hiệu tin tức

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.3.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

Bảo dưỡng các thành phần của hệ thống, bao gồm:

i. Bảo dưỡng cáp tín hiệu âm tần và các bảng mạch lọc nhiễu

- Ngắt nguồn hệ thống và tháo gỡ các thành phần hệ thống;
- Vệ sinh công nghiệp cáp tín hiệu âm tần, các bảng mạch lọc cũng như các thành phần khác như: các tiếp điểm, cầu đầu dây...
- Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện của mạch lọc để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc;
- Lắp ráp các vỉ mạch và cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng thiết bị đo để đo kiểm các mạch lọc tín hiệu, phát hiện những mạch lọc bị hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu. Chỉnh định hoặc thay thế các linh kiện hỏng;
- Đo kiểm hệ thống cáp tín hiệu âm tần từ vị trí khai thác đến mạch lọc. Phát hiện cáp tín hiệu hỏng ở các cáp Main, AF1, AF2, AF3.

ii. Bảo dưỡng khói tổng Đài âm thanh Audio Exchange

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế, vệ sinh công nghiệp toàn bộ khói thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Thực hiện thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện được;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khói thiết bị từ hệ thống điều khiển.

iii. Bảo dưỡng các khói chuyển đổi AF-PCM; PTT-PCM

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo bộ nguồn ra khỏi hệ thống và sử dụng thiết bị dự phòng thay thế, vệ sinh công nghiệp toàn bộ khói thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Thực hiện thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện được;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống và thực hiện kiểm tra chức năng hoạt động của khói thiết bị từ hệ thống điều khiển.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.3.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 12.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 5.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.4 Máy thu NAVTEX

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.4.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí máy thu Navtex khác hoạt động thay thế trong thời gian bảo dưỡng thiết bị.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Tháo gỡ các thành phần thiết bị;
- Vệ sinh, kiểm tra tình trạng thiết bị trong trạng thái không cấp nguồn;
- Kiểm tra thông số trong trạng thái cấp nguồn :
 - + Kiểm tra mức điện áp tại các điểm cấp nguồn trên các vi mạch;
 - + Kiểm tra chức năng các phím trên mặt panel điều khiển, các đèn, còi báo động bằng nút Selftest;
 - + Thay thế các đèn LED hỏng nếu có.
- Bảo dưỡng hệ thống nguồn cấp cho máy thu Navtex;
- Kiểm tra và vệ sinh các thành phần ngoài trời như chống sét và anten thu phát.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.4.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.35
- Kỹ sư bậc 6/8 : 4.20
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.5 Hệ thống thiết bị đường truyền

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.5.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ bảo dưỡng;
- Bố trí đường truyền dự phòng đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng hoạt động thực tế của hệ thống đường truyền, thực hiện một số phép đo trên các khối để đánh giá cho từng modul;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Bảo dưỡng các thành phần của hệ thống: Do cấu hình của thiết bị thu phát đường truyền là dự phòng nóng (hot standby) nên thiết bị có hai vé No1 và No2 bao gồm các modul giống nhau như TX, RX, DC Conv, MODEM.

i. Bảo dưỡng các khối đường truyền phần về thứ nhất No.1

Đặt chuyển mạch trên các modul chức năng tương ứng sang làm việc ở vé No. 2 để thực hiện bảo dưỡng vé No.1

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn khối và tháo gỡ các thành phần của khối. Vệ sinh các khối và các vỉ mạch trên khối, các đầu jack kết nối;
 - + Kiểm tra mạch in, sự biến đổi về màu sắc các linh kiện. Dùng đồng hồ số đo kiểm tra "nguội" thông số các linh kiện điện tử nghi ngờ hỏng, kém chất lượng. Thay thế các linh kiện hỏng.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối cấp tín hiệu, cấp nguồn cho hệ thống;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị để:

- Kiểm tra chức năng hoạt động của các chuyển mạch, các đèn báo hiệu, các SW trên các khối của về No1;
- Xác định giá trị điện áp của các điểm kiểm tra, mức công suất phát đường truyền, tần số thu phát của các khối.
- + Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
- + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

ii. Bảo dưỡng các khối đường truyền phần về thứ hai No.2

- Đặt chuyển mạch trên các modul chức năng tương ứng sang làm việc ở về No.1 để thực hiện bảo dưỡng về No.2.
- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn khối và tháo gỡ các thành phần của khối. Vệ sinh các khối và các vi mạch trên khối, các đầu jack kết nối;
 - + Kiểm tra mạch in, sự biến đổi về màu sắc các linh kiện. Dùng đồng hồ số đo kiểm tra "nguội" thông số các linh kiện điện tử nghi ngờ hỏng, kém chất lượng. Thay thế các linh kiện hỏng.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối cáp tín hiệu, cấp nguồn cho hệ thống;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị để:
 - Kiểm tra chức năng hoạt động của các chuyển mạch, các đèn báo hiệu, các SW trên các khối của về No1.
 - Xác định giá trị điện áp của các điểm kiểm tra, mức công suất phát đường truyền, tần số thu phát của các khối.
 - Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có).
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

iii. Bảo dưỡng khối ghép kênh

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn khối và tháo gỡ các thành phần của khối. Vệ sinh các khối và các vi mạch trên khối, các đầu jack kết nối;
 - + Kiểm tra mạch in, sự biến đổi về màu sắc các linh kiện. Dùng đồng hồ số đo kiểm tra "nguội" thông số các linh kiện điện tử nghi ngờ hỏng, kém chất lượng.
- Trạng thái cung cấp nguồn:

- + Lắp ráp các khối vào giá thiết bị (rack), đấu nối cáp tín hiệu, cấp nguồn cho hệ thống;
- + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Thực hiện chỉnh định về các giá trị danh định nếu sai lệch vượt quá mức cho phép;
- + Kiểm tra chức năng của các phím trên mặt panel, đèn, còi báo động và bảng Selftest. Thay thế các đèn LED hỏng;
- + Ngắt nguồn, lắp ráp lại thiết bị.

iv. Bảo dưỡng bộ nạp và chỉnh lưu điện.

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn khối và tháo gỡ các thành phần của khối. Vệ sinh các khối và các vỉ mạch trên khối, các đầu jack kết nối;
 - + Kiểm tra mạch in, sự biến đổi về màu sắc các linh kiện. Dùng đồng hồ số đo kiểm tra "người" các linh kiện điện tử nghỉ ngò hỏng, kém chất lượng; mạch bảo vệ nguồn chống sét và sôc điện, thay thế nếu bị hỏng hay bị biến dạng.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các khối vào giá thiết bị (rack), đấu nối cáp tín hiệu, cấp nguồn cho hệ thống. Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Chỉnh định lại đồng hồ nếu có sai số;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp lại thiết bị.

v. Bảo dưỡng nguồn ác quy dự phòng đường truyền

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn điện chính cung cấp nguồn nạp cho hệ thống nguồn ác qui dự phòng, vệ sinh bên ngoài và các đầu cực của từng bình ác quy;
 - + Đo kiểm dung lượng của từng bình ác quy cả hai trường hợp khi không tải và khi có tải mức điện áp.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Lắp ráp cáp đấu nối cáp tín hiệu và cấp nguồn lại;
 - + Đo kiểm dung lượng ác quy với tải thực tế để đánh giá thời gian hoạt động của tải (tính công suất của tải và dung lượng danh định ác quy thời gian là 24 giờ).

vi. Bảo dưỡng biến áp chống sét

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp cho bộ biến áp và tháo rời các nắp bảo vệ của biến áp;
 - + Vệ sinh các linh kiện bên trong biến áp và kiểm tra lại toàn bộ các tiếp xúc.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Lắp ráp cáp đấu nối cáp tín hiệu và cấp nguồn lại;
 - + Đo kiểm điệp áp theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

vii. Bảo dưỡng bộ hút ẩm dẫn sóng

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp và tháo rời các nắp bảo vệ thiết bị;
 - + Vệ sinh các linh kiện bên trong biến áp và kiểm tra lại toàn bộ các tiếp xúc.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Lắp ráp cáp đấu nối cáp tín hiệu và cấp nguồn lại. Kiểm tra mức áp lực chạy, ngắt máy bơm. Chính định về giá trị danh định theo khuyến nghị nhà sản xuất nếu có sự sai lệch;
 - + Kiểm tra các hạt hút ẩm cửa sổ trên thân máy, thay mới hoặc xả độ ẩm theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

viii. Bảo dưỡng anten và ống dẫn sóng của hệ thống đường truyền

- + Kiểm tra các đầu nối chuyển đổi từ cáp đồng trực sang ống dẫn sóng, các vòng đệm làm kín kết nối;
- + Kiểm tra ống dẫn sóng kết nối từ thiết bị thu phát đường truyền đến anten đặc biệt là phần ống dẫn sóng ngoài trời có bị hư hỏng, méo, gập hay không và các ốc vít, chân đế giữ ống dẫn sóng;
- + Kiểm tra các ốc, sự nối lỏng của các khớp nối giữa anten với cột, tra dầu hoặc mỡ chống gỉ cho cột, sơn chống gỉ và sơn màu giá đỡ anten.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;

- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị và thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.5.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 4/8 : 25.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 19.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.6 Máy tính khai thác, điều khiển, giám sát

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.6.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khôi dự phòng cần thiết khác thay thế khôi bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra hệ điều hành các chương trình ứng dụng đang khai thác trên máy;
- Back up các dữ liệu lưu trữ vào ổ khác để tránh mất dữ liệu.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Bảo dưỡng phần cứng máy tính

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện trên Main để phát hiện hỏng hóc; cáp kết nối mềm giữa các mảng có bị gập, gãy ngặt bên trong hay không bằng đồng hồ số; đo kiểm Pin CMOS và thay thế nếu cần.
- Trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Lắp ráp lại RAM, chíp, nguồn CPU máy tính. Cấp nguồn lại cho máy tính;
 - + Đo kiểm điện áp tại các điểm cấp nguồn trên các vi mạch bằng đồng hồ số và so sánh với điện áp chuẩn;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp lại thiết bị;
 - + Ghi chép kết quả bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng thiết bị.

ii. Bảo dưỡng phần mềm máy tính

- Kiểm tra phát hiện lỗi của hệ điều hành máy tính, dùng các chương trình quét lỗi Registry. Nếu không khắc phục lỗi, có thể cài lại hệ điều hành;
- Chạy chương trình dồn các ổ đĩa (Defragment), các chương trình quét virus làm sạch các ổ đĩa cứng;
- Kiểm tra các tính năng của các phần mềm khai thác, điều khiển, giám sát. Nếu hiệu năng sử dụng thấp thì thực hiện cài đặt lại.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Đưa máy tính đã bảo dưỡng vào hoạt động. Kiểm tra các tính năng của các phần mềm chuyên dụng đang được sử dụng trên máy tính;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị, thu gọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.6.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 4/8 : 2.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 0.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 1.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.7 Thiết bị ghép nối thoại Đài loại I, II

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.7.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn thiết bị;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khói thiết bị;
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch nếu cần.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Thực hiện hiệu chỉnh giá trị và thay thế linh kiện hỏng nếu phát hiện;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.7.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 4.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 1.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.8 Hệ thống thiết bị ghép nối thoại Đài loại III, IV

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.8.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn thiết bị và vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vỉ mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị và thực hiện thay thế các linh kiện, vỉ mạch phát hiện hỏng, kém chất lượng.
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;

- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.8.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 3.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 1.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.9 Thiết bị đo thử Đài TTDH

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.9.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng máy đo, các chức năng của thiết bị, kiểm tra vật lý các que đo, các phụ kiện của thiết bị đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn thiết bị;
 - + Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp các vi mạch và cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Kiểm tra tất cả các nút bấm, núm xoay, switch trên bề mặt panel; trạng thái chỉ báo trên màn hình hiển thị, đèn, còi; các chức năng in ấn, lưu, xuất dữ liệu ra đĩa mềm, thẻ nhớ và khả năng truy xuất từ xa qua cổng COM của thiết bị đo trên máy tính cá nhân...
 - + Chính định que đo và thiết bị đo về giá trị chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Thiết đặt các thông số đo cần thiết, phù hợp với từng chức năng đo, thực hiện tuần tự các phép đo của thiết bị (mỗi một thiết bị đo thường tích hợp nhiều chức năng đo khác nhau);

- + Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình tự kiểm tra thiết bị đo nếu có;
- Kiểm tra lại hoạt động thiết bị đo, Reset về giá trị chuẩn của máy đo, kiểm tra các cáp đo, màn hiển thị, chức năng nút, nút của thiết bị đo;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.9.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 6.50
- Kỹ sư bậc 7/8 : 2.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.10 Anten dù

(Chu kỳ bảo dưỡng: 01 năm)

5.10.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Nối máy đo hệ số sóng đứng VSWR vào ngõ vào anten để kiểm tra. Công việc này được tiến hành lần lượt với các tần số nằm trong các dải: 2; 4; 6; 8; 12; 16; 18; 22...30 MHz;
- Ngắt nguồn AC cung cấp cho đèn chỉ báo không lưu. Treo biển báo hiệu bảo dưỡng sửa chữa tại phần nguồn cung cấp;
- Ngắt anten ra khỏi máy phát đang kết nối (kết nối máy phát với tải giả hoặc anten dự phòng). Kiểm tra tình trạng, các chức năng hoạt động của máy phát;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Vệ sinh bụi đất bám quanh chân trụ anten cũng như quanh vị trí các dây neo anten. Tiến hành phát quang sạch sẽ xung quanh các mố chằng (06 mố chằng) với bán kính ~2 mét;
- Đo điện trở tiếp đất của anten bằng máy đo điện trở đất và thực hiện hiệu chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

i. Bảo dưỡng dây chằng cột

- Thực hiện đưa 06 dây chằng giả lên thay thế đồng thời hạ 06 dây chằng chính của cột xuống. Kiểm tra các ốc siết cáp và thực hiện thay thế nếu các ốc siết cáp của dây chằng bị gỉ sét;
- Vệ sinh, đánh gi, tra mỡ vào các vị trí tăng đơ, ốc siết cáp và dây chằng để tăng cường chống giật. Vệ sinh sạch sẽ sú cao tần cách điện của hệ thống dây chằng cột.

ii. Bảo dưỡng dây phát xạ, cáp đồng trục

- Vệ sinh công nghiệp và kiểm tra sự cách điện của sú cách điện cao tần, và các phần tử phát xạ;
- Kiểm tra ngắn mạch, hở mạch của cáp đồng trục;
- Tiến hành lắp lại các kết nối giữa các phần tử phát xạ; lắp lại kết nối conector giữa cáp đồng trục và phần tử phát xạ, giữa cáp đồng trục và máy phát (giữa cáp đồng trục và ma trận chuyển mạch anten).

iii. Bảo dưỡng thân cột anten

- Vệ sinh, đánh gỉ và sơn lại các khúc cột, khớp nối khúc cột... có dấu hiệu ăn mòn, gỉ sét. Thay thế các ốc vít bị gỉ sét;
- Kiểm tra sự tiếp xúc của thân anten với dây đồng tiếp đất. Tiến hành làm sạch và lắp chặt lại.

iv. Đồng chỉnh lại cột và dây phát xạ.

- Quan sát độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten từ các hướng khác nhau nhờ vào dây rọi, cũng như độ căng, chùng của các dây chằng cột anten;
- Cân chỉnh độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten và độ căng, chùng của hệ thống dây phát xạ.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Kiểm tra điện trở đất của hệ thống anten. Công việc này phải được tiến hành do 03 lần với các vị trí đo khác nhau;
- Kiểm tra sự hoạt động của bộ tự động điều khiển đèn chỉ báo không lưu;
- Kết nối lại anten đã bảo dưỡng tới máy phát. Điều hướng một số dải tần đặc trưng để đo kiểm lại chất lượng;
- Nối thiết bị kiểm tra VSWR và bật máy phát kiểm tra. Công việc này được tiến hành lần lượt với các tần số nằm trong các dải: 2; 4; 6; 8; 12; 16; 18; 22...30 MHz;
- Thực hiện điều hướng lại toàn bộ các tần số làm việc tại Đài; thiết đặt lại mức công suất theo quy định đối với máy phát. Kiểm tra phát thử tại chỗ ở chế độ CW để đánh giá chất lượng phát xạ;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.10.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 14.50
- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 24.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.11 Anten cánh bướm

(Chu kỳ bảo dưỡng: 01 năm)

5.11.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Nối máy đo hệ số sóng đứng VSWR vào ngõ vào anten để kiểm tra. Công việc này được tiến hành lần lượt với các tần số nằm trong các dải: 2; 4; 6; 8; 12; 16; 18; 22...30 MHz;
- Ngắt nguồn AC cung cấp cho đèn chỉ báo không lưu. Treo biển báo hiệu bảo dưỡng sửa chữa tại phần nguồn cung cấp;
- Ngắt anten ra khỏi máy phát đang kết nối (kết nối máy phát với tải giả hoặc anten dự phòng). Kiểm tra tình trạng, các chức năng hoạt động của máy phát;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Vệ sinh bụi đất bám quanh chân trụ anten cũng như quanh vị trí các dây neo anten. Tiến hành phát quang sạch sẽ xung quanh các mố chằng (06 mố chằng) với bán kính ~2 mét;
- Thực hiện đo 3 lần điện trở tiếp đất của anten bằng máy đo điện trở đất. Nếu đạt thấp hơn giá trị 10 ohm là đạt yêu cầu.

i. Bảo dưỡng dây chằng cột

- Thực hiện đưa 06 dây chằng giả lên thay thế đồng thời hạ 06 dây chằng chính của cột xuống;
- Vệ sinh, đánh giò, tra mõ vào các vị trí tăng đơ, ốc siết cáp, dây chằng để tăng cường chống gỉ sét và sứ cao tần cách điện của hệ thống dây chằng cột. Thay thế các ốc siết cáp của dây chằng bị gỉ sét không tháo được.

ii. Bảo dưỡng dây phát xạ, cáp đồng trực

- Vệ sinh công nghiệp và kiểm tra sự cách điện của sứ cách điện cao tần, vệ sinh các chốt tiếp xúc giữa các phần tử phát xạ;
- Tiến hành lắp lại các kết nối giữa các phần tử phát xạ; giữa cáp đồng trực và phần tử phát xạ, giữa cáp đồng trực và máy phát (giữa cáp đồng trực và ma trận chuyển mạch anten);
- Kiểm tra ngắn mạch, hở mạch của cáp đồng trực.

iii. Bảo dưỡng thân cột anten

- Vệ sinh, đánh giòi và sơn lại các khúc cột, khớp nối khúc cột... có dấu hiệu ăn mòn, giòi sét. Thay thế các ốc bị giòi sét;
- Kiểm tra sự tiếp xúc của thân anten với dây đồng tiếp đất. Tiến hành làm sạch và lắp chặt lại.

iv. Đóng chỉnh lại cột và dây phát xạ.

- Quan sát độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten từ các hướng khác nhau, độ căng-chùng của các dây chằng cột anten;
- Cân chỉnh độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten (loại anten này dùng 2 cột), độ căng, chùng của hệ thống dây phát xạ.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Kiểm tra điện trở đất của hệ thống anten, sự hoạt động của bộ tự động điều khiển đèn chỉ báo không lưu;
- Kết nối lại anten đã bảo dưỡng tới máy phát. Điều hướng một số dải tần đặc trưng để đo kiểm lại chất lượng;
- Nối thiết bị kiểm tra VSWR và bật máy phát kiểm tra lần lượt với các tần số trong các dải: 2; 4; 6; 8; 12; 16; 18; 22...30MHz;
- Thực hiện điều hướng lại toàn bộ các tần số làm việc tại Đài, thiết đặt lại mức công suất theo quy định đối với máy phát. Kiểm tra phát thử tại chỗ ở chế độ CW để đánh giá chất lượng phát xạ.

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.11.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 14.50
- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 24.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.12 Anten dây

(Chu kỳ bảo dưỡng: 01 năm)

5.12.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Nối máy đo hệ số sóng đứng VSWR vào ngõ vào anten để kiểm tra. Công việc này được tiến hành lần lượt với các tần số nằm trong các dải: 2; 4; 6; 8; 12; 16; 18; 22...30 MHz;
- Ngắt nguồn AC cung cấp cho đèn chỉ báo không lưu. Treo biển báo hiệu bảo dưỡng sửa chữa tại phần nguồn cung cấp;
- Ngắt anten ra khỏi máy phát đang kết nối (kết nối máy phát với tải giả hoặc anten dự phòng). Kiểm tra tình trạng, các chức năng hoạt động của máy phát;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Bảo dưỡng dây phát xạ

- Vệ sinh bụi đất bám quanh chân trụ anten cũng như quanh vị trí các dây neo anten. Tiến hành phát quang sạch sẽ xung quanh các mố chằng (06 mố chằng) với bán kính ~2 mét;
- Đo điện trở tiếp đất của anten bằng máy đo điện trở đất và hiệu chỉnh lại theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
- Vệ sinh sứ cách điện cao tần, các chỗ tiếp xúc giữa các phần tử phát xạ (đối với anten này chỉ có 1 dây phát xạ);
- Kiểm tra ngắn mạch, hở mạch của cáp đồng trực;
- Tiến hành lắp lại các thành phần thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

ii. Bảo dưỡng thân cột anten

- Vệ sinh, đánh gỉ và sơn lại các khúc cột, khớp nối khúc cột... có dấu hiệu ăn mòn, gỉ sét. Dùng máy cắt, dụng cụ tháo lắp khác để cắt hoặc tháo lắp các ốc bị gỉ sét không tháo được và tiến hành thay thế;
- Kiểm tra sự tiếp xúc của thân anten với dây đồng tiếp đất. Tiến hành làm sạch và lắp chặt lại.

iii. Đóng chỉnh lại cột và dây phát xạ.

- Quan sát độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten từ các hướng khác nhau, độ căng, chùng của các dây chằng cột anten;
- Cân chỉnh độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten (loại anten này dùng 2 cột), độ căng và chùng của hệ thống dây phát xạ.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Kiểm tra điện trở đất của hệ thống anten. Công việc này phải được tiến hành do 03 lần với các vị trí đo khác nhau;
- Kiểm tra sự hoạt động của bộ tự động điều khiển đèn chỉ báo không lưu;
- Kết nối lại anten đã bảo dưỡng tới máy phát và điều hướng một số dải tần đặc trưng để đo kiểm lại chất lượng;
- Nối thiết bị kiểm tra VSWR và bật máy phát kiểm tra lần lượt ở các tần số trong các dải: 2; 4; 6; 8; 12; 16; 18; 22...30 MHz;
- Thiết đặt lại mức công suất theo quy định đối với máy phát. Phát thử tại chỗ ở chế độ CW để đánh giá chất lượng phát xạ.

e. Kết thúc công việc

- Vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.12.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 11.50
- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 18.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.13 Cột Anten loại dưới 35m

(Chu kỳ bảo dưỡng: 01 năm)

5.13.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra sự hoạt động của bộ tự động điều khiển đèn chỉ báo không lưu. Ngắt nguồn AC cung cấp cho đèn chỉ báo không lưu. Treo biển báo hiệu bảo dưỡng sửa chữa tại phần nguồn cung cấp;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Vệ sinh bụi đất bám quanh chân trụ anten cũng như quanh vị trí các dây neo anten. Tiến hành phát quang sạch sẽ xung quanh các mố chằng (09 mố chằng) với bán kính ~2 mét;
- Đo điện trở tiếp đất của anten bằng máy đo điện trở đất. Nếu đạt thấp hơn giá trị 10 ohm là đạt yêu cầu. Công việc này phải được đo 3 lần với các vị trí đo khác nhau.

i. Bảo dưỡng 4 tầng chằng cột

Tiến hành bảo dưỡng lần lượt các tầng chằng cột theo các bước như sau:

- Lần lượt đưa dây chằng giả lên thay thế cho dây chằng chính của cột (03 dây chằng cột). Hạ dây chằng chính của cột xuống (03 dây chằng cột);
- Kiểm tra các ốc siết cáp, dùng máy cắt để cắt các ốc siết cáp của dây chằng bị gỉ sét không tháo được. Tháo rời 06 quả sứ cách điện cao tần (01 quả sứ có 06 siết cáp);
- Vệ sinh, đánh gỉ ra mờ vào các vị trí tăng đơ, ốc siết cáp và dây chằng để tăng cường chống gỉ sét. Thay thế các vị trí tăng đơ, xiết cáp bị gỉ sét, bị hư hỏng;
- Kiểm tra sự cách điện của sứ cao tần, cách điện của dây chằng cột và thực hiện thay thế nếu điện trở cách kém;

- Tiến hành lắp lại các dây chằng cột.

ii. Bảo dưỡng thân cột anten

- Vệ sinh, đánh giò và sơn lại các khúc cột, khớp nối khúc cột... có dấu hiệu ăn mòn, giò sét. Dùng máy cắt, dụng cụ tháo lắp khác để cắt hoặc tháo lắp các ốc bị giò sét không tháo được và tiến hành thay thế;
- Kiểm tra sự tiếp xúc của thân anten với dây đồng tiếp đất. Tiến hành làm sạch và lắp chặt lại.

iii. Bảo dưỡng hệ thống chống sét cột, các khung giá anten trên cột

- Vệ sinh và kiểm tra bảo dưỡng hệ thống kim chống sét, dây dẫn, hệ thống tiếp đất.

iv. Đóng chỉnh lại cột và dây phát xạ.

- Quan sát độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten từ các hướng khác nhau nhờ vào dây rọi, cũng như độ căng, chùng của các dây chằng cột anten.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Kiểm tra lại độ nghiêng, độ xoắn của cột, bôi mỡ vào các tần đơ sau khi chỉnh định.

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.13.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 9.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 28.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.14 Cột Anten loại từ 35m đến 75m

(Chu kỳ bảo dưỡng: 01 năm)

5.14.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra sự hoạt động của bộ tự động điều khiển đèn chỉ báo không lưu. Ngắt nguồn AC cung cấp cho đèn chỉ báo không lưu. Treo biển báo hiệu bảo dưỡng sửa chữa tại phần nguồn cung cấp;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Vệ sinh bụi đất bám quanh chân trụ anten cũng như quanh vị trí các dây neo anten. Tiến hành phát quang sạch sẽ xung quanh các mố chằng (09 mố chằng) với bán kính ~2 mét;
- Đo điện trở tiếp đất của anten bằng máy đo điện trở đất. Nếu đạt thấp hơn giá trị 10 ohm là đạt yêu cầu. Công việc này phải được đo 3 lần với các vị trí đo khác nhau.

i. Bảo dưỡng 6 tầng chằng cột

Tiến hành bảo dưỡng lần lượt các tầng chằng cột theo các bước như sau:

- Lần lượt đưa dây chằng già lên thay thế cho dây chằng chính của cột (03 dây chằng cột). Hạ dây chằng chính của cột xuống (03 dây chằng cột);
- Kiểm tra các ốc siết cáp, dùng máy cắt để cắt các ốc siết cáp của dây chằng bị giật không tháo được. Tháo rời 06 quả sứ cách điện cao tần (01 quả sứ có 06 siết cáp);
- Vệ sinh, đánh giật vào các vị trí tăng đơ, ốc siết cáp và dây chằng để tăng cường chống giật. Thay thế các vị trí tăng đơ, xiết cáp bị giật, bị hư hỏng;
- Kiểm tra sự cách điện của sứ cao tần, cách điện của dây chằng cột và thực hiện thay thế nếu điện trở cách kém;
- Tiến hành lắp lại các dây chằng cột.

ii. Bảo dưỡng thân cột anten

- Vệ sinh, đánh gỉ và sơn lại các khúc cột, khớp nối khúc cột... có dấu hiệu ăn mòn, gỉ sét. Dùng máy cắt, dụng cụ tháo lắp khác để cắt hoặc tháo lắp các ốc bị gỉ sét không tháo được và tiến hành thay thế;
- Kiểm tra sự tiếp xúc của thân anten với dây đồng tiếp đất. Tiến hành làm sạch và lắp chặt lại.

iii. Bảo dưỡng hệ thống chống sét cột, các khung giá anten trên cột

- Vệ sinh và kiểm tra bảo dưỡng hệ thống kim chống sét, dây dẫn, hệ thống tiếp đất.

iv. Đóng chỉnh lại cột và dây phát xạ.

- Quan sát độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten từ các hướng khác nhau nhờ vào dây rọi, cũng như độ căng, chùng của các dây chằng cột anten.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Kiểm tra lại độ nghiêng, độ xoắn của cột, bôi mỡ vào các tảng đơ sau khi chỉnh định..

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.14.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 20.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 37.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.15 Thiết bị điều hướng Anten

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.15.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Ngắt anten có gắn bộ điều hướng cần bảo dưỡng ra khỏi hệ thống phát;
- Kiểm tra thông số trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các thành phần của hệ thống;
 - + Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra các khói cảm biến, lọc nhiễu, tiếp điểm rơ le, các mô tơ... vệ sinh các khớp nối, kiểm tra độ kín nước của gioăng cửa và bát sứ kết nối đường tín hiệu ra Anten đảm bảo thiết bị không bị nước vào gây hư hỏng;
 - + Kiểm tra nguồn bằng đồng hồ số các cảm biến giám sát vị trí con trượt cuộn cảm biến đổi, điện cực động của tụ điện biến đổi, thực hiện kiểm tra đường dây tiếp đất của thiết bị 03 lần ở các vị trí khác nhau bằng đồng hồ số.
- Kiểm tra thông số các trong trạng thái cấp nguồn :
 - + Kiểm tra mức điện áp tại khối nguồn cung cấp, các điện áp 1 chiều;
 - + Sử dụng chương trình Test LV1, Test CV1 để kiểm tra, chỉnh định giá trị của cuộn cảm biến đổi, điện dung biến đổi. Kiểm tra các giá trị bảo vệ đầu, cuối của cuộn cảm và tụ điện.
- Tắt nguồn, lắp ráp lại khối vào hệ thống.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình tự kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế.

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.15.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.00
- Kỹ sư bậc 5/8 : 12.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 5.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.16 Thiết bị chuyển mạch Anten phát

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.16.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Ngắt thiết bị ra khỏi hệ thống phát đang hoạt động;
- Kiểm tra thông số trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp, tháo rời các thành phần của hệ thống;
 - + Vệ sinh công nghiệp, tra dầu các quạt làm mát thiết bị; bảo dưỡng rotor contact không được có vết, vòng xước trên bề mặt của nó, nếu phát hiện thì tiến hành thay thế mới;
 - + Kiểm tra người bằng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật thì phải thay thế bằng linh kiện dự phòng.
- Kiểm tra thông số trong trạng thái cấp nguồn :
 - + Lắp ráp lại các thành phần, cấp nguồn lại cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị và thực hiện hiệu chỉnh các giá trị, thay thế các linh kiện hỏng nếu cần.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình tự kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế.

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.16.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 20.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 7.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.17 Thiết bị điều khiển chuyển mạch Anten phát

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.17.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị;

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Bảo dưỡng khối chuyển mạch 6 × 8

- Kiểm tra thông số trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp, tháo rời các thành phần của hệ thống. Vệ sinh, kiểm tra chỉnh định toàn bộ Relay trên bảng mạch;
 - + Kiểm tra ngoài bảng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật thì phải thay thế bằng linh kiện dự phòng.
- Kiểm tra thông số các trong trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp lại các thành phần, cấp nguồn lại cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị và thực hiện hiệu chỉnh lại các giá trị, thay thế các linh kiện hỏng nếu cần.

ii. Bảo dưỡng khối AMU & TX Changer và Junction Box

- Kiểm tra thông số trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp, tháo rời các thành phần của hệ thống. Vệ sinh, kiểm tra chỉnh định toàn bộ Relay trên bảng mạch;

- + Kiểm tra nguội bằng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật thì phải thay thế bằng linh kiện dự phòng.
- Kiểm tra thông số các trong trạng thái cấp nguồn :
 - + Lắp ráp lại các thành phần, cấp nguồn lại cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị và thực hiện hiệu chỉnh lại các giá trị, thay thế các linh kiện hỏng nếu cần.
- Lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình tự kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế.

e. Kết thúc công việc

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.17.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 16.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 4.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.18 Thiết bị chuyển mạch Anten thu

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.18.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí thiết bị khác hoạt động thay thế trong thời gian bảo dưỡng thiết bị.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình test của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Bảo dưỡng các khôi khuếch đại cao tần CAF-471

- Kiểm tra thông số trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp, tháo rời các thành phần của hệ thống và vệ sinh tổng thể bảng mạch, bàn phím, panel hiển thị...
 - + Sử dụng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... và thực hiện thay thế linh kiện hỏng nếu có.
- Kiểm tra thông số trong trạng thái cấp nguồn :
 - + Lắp ráp lại các thành phần, cấp nguồn lại cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);

ii. Bảo dưỡng khôi phục nguồn cung cấp DC, khôi phục điều khiển từ xa

- Kiểm tra thông số trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp, tháo rời các thành phần của hệ thống;
 - + Vệ sinh các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul bàn phím, panel hiển thị ...
 - + Kiểm tra nguội bằng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật thì phải thay thế bằng linh kiện dự phòng.
- Kiểm tra thông số các trong trạng thái cấp nguồn :
 - + Lắp ráp lại các thành phần, cấp nguồn lại cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị, thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có).

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình tự kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống, thu gọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.18.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 7.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 5.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.19 Thiết bị điều khiển chuyền mạch Anten thu

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.19.1 Nội dung công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cảm mờ rộng do kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng.
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Ngắt nguồn cung cấp cho thiết bị và tháo các modul vi mạch ra khỏi thiết bị;
- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị cũng như các thành phần khác như các modul vi mạch, các đầu nối connector...
- Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc;
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị.
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị:
 - Đồng hồ số: đo giá trị các điện áp tại các điểm kiểm tra;
 - Máy hiện dạng sóng, phân tích phô...: phát hiện các linh kiện hỏng hóc nếu ngoài dải cho phép;
 - Đồng hồ đo mức: đo mức thu RX, mức phát TX;

- Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có).
- + Ngắt nguồn, lắp ráp lại thiết bị hoàn chỉnh;
- + Kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình test để kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy sau khi bảo dưỡng. Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chúng thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.19.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 7.00
- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 5.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.20 Thiết bị chia tín hiệu Anten thu

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.20.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí thiết bị khác hoạt động thay thế trong thời gian bảo dưỡng thiết bị.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình test của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Bảo dưỡng các khối khuếch đại cao tần CAF-472A

- Kiểm tra thông số trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp, tháo rời các thành phần của hệ thống và vệ sinh công nghiệp các bảng mạch, bàn phím, panel hiển thị...
 - + Kiểm tra ngoài bảng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật thì phải thay thế bằng linh kiện dự phòng.
- Kiểm tra thông số các trong trạng thái cấp nguồn:
 - + Lắp ráp lại các thành phần, cấp nguồn lại cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có).

ii. Bảo dưỡng khôi nguồn cung cấp DC; khôi điều khiển từ xa

- Kiểm tra thông số trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp, tháo rời các thành phần của hệ thống;
 - + Vệ sinh các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul bàn phím, panel hiển thị ...;
 - + Kiểm tra ngoài bằng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật thì phải thay thế bằng linh kiện dự phòng.
- Kiểm tra thông số trong trạng thái cấp nguồn :
 - + Lắp ráp lại các thành phần, cấp nguồn lại cho thiết bị;
 - + Sử dụng đồng hồ số đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có).

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình tự kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống. Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.20.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 6.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 3.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.21 Thiết bị điều khiển máy thu

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.21.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Ngắt nguồn cung cấp cho thiết bị và tháo các modul vỉ mạch ra khỏi thiết bị;
- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị cũng như các thành phần khác như các modul vỉ mạch, các đầu nối connector...
- Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vỉ mạch, nếu có hỏng hóc;
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị:
 - Đồng hồ số: đo giá trị các điện áp tại các điểm kiểm tra.
 - Máy hiện dạng sóng, phân tích phô...: phát hiện các linh kiện hỏng hóc nếu ngoài dải cho phép.
 - Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có).

- + Ngắt nguồn, lắp ráp lại thiết bị hoàn chỉnh;
- + Kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình test để kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy sau khi bảo dưỡng. Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.21.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 9.95
- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 4.05

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.22 Máy phát 1KW

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.22.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cẩm mỏ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy chương trình Test #1, #2, #3 của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng (dải tần số 2,4,6,8,12,14,16,18, 22Mhz);
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Ngắt nguồn điện chính cung cấp cho máy phát từ tủ phân phối điện. Treo biển cảnh báo bảo dưỡng sửa chữa, tháo gỡ các cửa phía sau và các panel phía trước của máy phát;
- Sử dụng thiết bị phóng hết năng lượng điện áp tích trữ tại các tụ điện áp cao (tụ lọc nguồn). Đo kiểm các tụ cao áp lại cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người bảo dưỡng thiết bị.

i. Bảo dưỡng khói nguồn cung cấp NBL-713

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khói nguồn và vệ sinh công nghiệp các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul, các quạt làm mát, tra dầu quạt...
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghe ngõ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch nếu cần.

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng, máy phân tích phô đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

ii. Bảo dưỡng khôi Exciter NMA-701G

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cung cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khôi nguồn và vệ sinh công nghiệp các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul, các quạt làm mát, tra dầu quạt...
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch nếu cần.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng, máy phân tích phô, máy đo mức tín hiệu, máy tạo tín hiệu âm tần đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị;
 - + Hiệu chỉnh các giá trị và thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

iii. Bảo dưỡng khôi khuếch đại công suất NAH-700

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cung cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khôi nguồn và vệ sinh công nghiệp bộ phận tản nhiệt, khung bệ các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul, quạt làm mát...
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch nếu cần.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

iv. Bảo dưỡng khôi phục điều hướng

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khối nguồn và vệ sinh công nghiệp các tụ cố định, các bảng mạch...
 - + Vệ sinh các tụ cố định, kiểm tra bảng mạch xem trên bề mặt tụ có hiện tượng nứt, vỡ, đánh lửa. Thay thế tụ mới nếu cần;
 - + Kiểm tra nguồn bằng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật thì phải thay thế bằng linh kiện dự phòng.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy đo công suất chuẩn đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình Test #1, Test #2, Test #3 để kiểm tra hoạt động của máy sau khi bảo dưỡng;
- Kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị, đưa vào hệ thống làm việc. Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.22.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 41.00
- Kỹ sư bậc 7/8 : 2.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 26.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.23 Máy phát 3KW

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.23.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khôi cắm mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khôi bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy chương trình Test #1, #2, #3 của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng (dải tần số 2,4,6,8,12,14,16,18, 22Mhz);
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Ngắt nguồn điện chính cung cấp cho máy phát từ tủ phân phối điện. Treo biển cảnh báo bảo dưỡng sửa chữa, tháo gỡ các cửa phía sau và các panel phía trước của máy phát;
- Sử dụng thiết bị phóng hết năng lượng điện tích trữ tại các tụ điện áp cao (tụ lọc nguồn). Đo kiểm các tụ cao áp lại cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người bảo dưỡng thiết bị.

i. Bảo dưỡng khôi nguồn cung cấp NBL-733

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khôi nguồn và vệ sinh công nghiệp các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modu, các quạt làm mát, tra dầu quạt...
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu cần.

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cáp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng, phân tích phô đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

ii. Bảo dưỡng khôi Exciter NMA-701G

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khôi nguồn và vệ sinh công nghiệp các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul, các quạt làm mát, tra dầu quạt...
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu cần.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cáp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng, máy phân tích phô, máy đo mức tín hiệu, máy tạo tín hiệu âm tần đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị;
 - + Thực hiện hiệu chỉnh các thông số và thay thế linh kiện hỏng nếu cần;
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

iii. Bảo dưỡng khôi khuếch đại công suất NAH-733

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khôi nguồn và vệ sinh công nghiệp bộ phận tản nhiệt, khung bệ các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul, quạt làm mát...
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch nếu cần.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cáp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

iv. Bảo dưỡng khôi điểu hướng NFG-700

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khối nguồn và vệ sinh công nghiệp các tụ cố định, các bảng mạch;
 - + Vệ sinh các tụ cố định, kiểm tra bằng mắt xem trên bề mặt tụ có hiện tượng nứt, vỡ, đánh lửa. Thay thế tụ mới nếu cần;
 - + Kiểm tra nguội bằng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp và thực hiện thay thế nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy đo công suất chuẩn đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vỉ mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình Test #1, Test #2, Test #3 để kiểm tra hoạt động của máy sau khi bảo dưỡng;
- Kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị, đưa vào hệ thống làm việc. Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.23.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 57.75
- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.65
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 41.80

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.24 Máy phát 5KW

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.24.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy chương trình Test #1, #2, #3 của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng (dài tần số 2,4,6,8,12,14,16,18, 22Mhz);
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Ngắt nguồn điện chính cung cấp cho máy phát từ tủ phân phối điện. Treo biển cảnh báo bảo dưỡng sửa chữa, tháo gỡ các cửa phía sau và các panel phía trước của máy phát;
- Sử dụng thiết bị phỏng hết năng lượng điện áp tích trữ tại các tụ điện áp cao (tụ lọc nguồn). Đo kiểm các tụ cao áp lại cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người bảo dưỡng thiết bị.

i. Bảo dưỡng khối nguồn cung cấp NBL-753

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khối nguồn và vệ sinh công nghiệp các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch, cáp kết nối của modul, các quạt làm mát, tra dầu quạt...
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu cần.

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng, phân tích phô do các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

ii. Bảo dưỡng khôi Exciter NMA-701G

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khôi nguồn và vệ sinh công nghiệp các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul, các quạt làm mát, tra dầu quạt...
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch nếu có.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng, máy phân tích phô, máy đo mức tín hiệu, máy tạo tín hiệu âm tần để các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị;
 - + Thực hiện hiệu chỉnh các giá trị và thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

iii. Bảo dưỡng khôi khuếch đại công suất NAH-753

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khôi nguồn và vệ sinh công nghiệp bộ phận tản nhiệt, khung bệ các bảng mạch, các đầu nối connector của vi mạch và cáp kết nối của modul, quạt làm mát...
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy hiện dạng sóng đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khôi.

iv. Bảo dưỡng khối điều hướng NFG-700

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Tháo rời các chi tiết của khối nguồn và thực hiện vệ sinh công nghiệp các tụ cố định, các băng mạch...
 - + Vệ sinh các tụ cố định, kiểm tra bằng mắt xem trên bề mặt tụ có hiện tượng nứt, vỡ, đánh lửa và thay thế nếu cần;
 - + Sử dụng đồng hồ số kiểm tra các tụ điện, điện trở, cảm biến, biến áp... nếu phát hiện linh kiện có giá trị không đúng thông số kỹ thuật thì phải thay thế bằng linh kiện dự phòng.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị. Sử dụng đồng hồ số, máy đo công suất chuẩn để đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
 - + Ngắt nguồn, lắp ráp khối.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình Test #1, Test #2, Test #3 để kiểm tra hoạt động của máy sau khi bảo dưỡng;
- Kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị, đưa vào hệ thống làm việc. Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị do đúng quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.24.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 57.00
- Kỹ sư bậc 7/8 : 2.50
- C/N kỹ thuật bậc 6/7 : 45.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.25 Máy thu phát MF/HF

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.25.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cảm mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp cho thiết bị và tháo các vi mạch ra khỏi thiết bị;
 - + Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị cũng như các thành phần khác như các vi mạch, đầu nối connector, cáp kết nối;
 - + Kiểm tra “người” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cáp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);

- + Ngắt nguồn, lắp ráp các modul vào thiết bị và kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị.

i. **Bảo dưỡng phần phát**

- + Sử dụng đồng hồ số, máy đo công suất, máy hiện dạng sóng, phân tích phô... do các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị;
- + Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có).

ii. **Bảo dưỡng phần thu**

- + Sử dụng các đồng hồ số, máy đếm tần số, máy hiện dạng sóng, phân tích phô...đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thực hiện thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);
- + Ngắt nguồn, lắp ráp các vi mạch vào thiết bị và kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị.

d. **Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng**

- Chạy các chương trình test của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;
- Kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống.

e. **Kết thúc công việc**

- Lắp ráp lại thiết bị. Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.25.2 Định mức hao phí

a. **Hao phí lao động**

- Kỹ sư bậc 5/8 : 7.50
- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 6.00

b. **Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng**

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.26 Máy thu MF/HF

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.26.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng do kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Kiểm tra các thông số trong trạng thái không cấp nguồn:
 - + Ngắt nguồn cung cấp cho thiết bị và kéo các Modul ra khỏi thiết bị;
 - + Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị cũng như các thành phần khác như các modul vi mạch, cầu đầu dây, cáp kết nối;
 - + Kiểm tra “nguội” tình trạng linh kiện, điện tử nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế linh kiện, vi mạch, nếu có hỏng hóc.
- Kiểm tra các thông số trong trạng thái cung cấp nguồn:
 - + Đầu nối, cấp nguồn cho thiết bị;
 - + Sử dụng các thiết bị đo các thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất trên các vi mạch của thiết bị. Thay thế các linh kiện điện tử bị hỏng hóc (nếu có);

- + Ngắt nguồn, lắp ráp các modul vào thiết bị;
- + Kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình test của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng. Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.26.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 5/8 : 4.50
- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 7.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.27 Máy thu phát VHF

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.27.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí máy thu phát VHF khác hoạt động thay thế trong thời gian bảo dưỡng thiết bị.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Tháo gỡ các thành phần thiết bị;
- Vệ sinh, kiểm tra tình trạng thiết bị trong trạng thái không cấp nguồn;
- Kiểm tra thông số các trong trạng thái cấp nguồn :
 - + Kiểm tra mức điện áp tại khối điều khiển, mạch thu, mạch phát;
 - + Điều chỉnh các mức tín hiệu trên khối điều khiển:mức khuếch đại micro, mức tín hiệu âm tần remote, mức tín hiệu âm tần thu, mức tín hiệu âm tần ra, mức ghi tín hiệu đầu ra (Record Ouput Level);
 - + Kiểm tra mức điện áp tại khối điều khiển, mạch thu, mạch phát;
 - + Kiểm tra mức tín hiệu thu trên mạch thu, mức tín hiệu phát trên mạch phát;
 - + Điều chỉnh khối khuếch đại công suất: mức cảnh báo, dài tín hiệu ra, mức tín hiệu ra, mức suy giảm tín hiệu ra;

- + Kiểm tra tình trạng hoạt động của các role của khôi Anten Duplexer;
- + Thay thế các linh, phụ kiện bị hỏng nếu có.
- Kiểm tra và vệ sinh các thành phần ngoài trời như chống sét và anten thu phát.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.27.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.00
- Kỹ sư bậc 5/8 : 5.30
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 6.70

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.28 Hệ thống Anten INMARSAT

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.28.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Dụng dàn giáo bằng với độ cao Anten để chuẩn bị sơn chảo Anten và làm vệ sinh chảo.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đâu ra thiết bị phần cao tần và đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Bơm mỡ cho các khâu Trunnion base, Worm gear case, Screw case, AZ/EL Jack screw case, Cyclo Reducer, trụ AZ, EL Bearing:
 - + Bơm mỡ: Tháo nắp đậy của đường xả; Bơm mỡ qua vú mỡ tận tối khi mỡ cũ thoát ra theo đường nắp xả.
 - + Bơm dầu bôi trơn: Xả hết dầu cũ; Cung cấp dầu mới thông qua cổng vào (Inlet port); Mở nắp của bộ thông khí cho tới khi mức dầu đạt tới vạch trên của thiết bị chỉ báo mức dầu.
- Vệ sinh ống gió (Bellows): Sử dụng dung môi và giẻ sạch để làm vệ sinh các vết bẩn và mỡ;
- Kiểm tra Jack screw:
 - + Bên trong ống gió (bellows): Tháo rời đầu dưới của ống gió (cạnh worm gear); Tiến hành vệ sinh bên trong ống gió; Thực hiện bôi lớp mỡ mới và lắp lại các ống gió.

- + Bên trong của vỏ bao bọc (Casing): Kiểm tra mức dầu đã sử dụng tại đường xả ở phía cuối của jack casing. Nếu đường xả đã đầy thì tiến hành xả qua đường này.
- Sơn lại anten (trụ và chảo anten): Kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng của lớp sơn bảo vệ bề mặt; Đánh dấu các điểm cần sơn lại hoặc sơn bồi surig; Cạo gi, vệ sinh bề mặt để chuẩn bị sơn; Pha sơn theo tỷ lệ theo tiêu chuẩn và thực hiện sơn lại; Kiểm tra và đánh giá chất lượng;
- Vệ sinh chảo Anten: Sử dụng vòi rồng áp lực mạnh để làm sạch sơ bộ bề mặt chảo Anten; Sử dụng dung dịch tẩy rửa và bàn chải mềm đánh sạch lớp bụi bám trên bề mặt và sử dụng vòi rồng để xả sạch toàn bộ bề mặt.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Tháo dỡ dàn giáo, thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất đặt thiết bị đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.28.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 21.00
- Kỹ sư bậc 5/8 : 27.45
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 102.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.29 Hệ thống thu tạp âm thấp Băng C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.29.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trungần và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Đo hệ số khuỷch đại

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

ii. Đo đặc tuyến biên tần

- Thiết lập cấu hình đo theo sơ đồ;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo đặc tuyến biên tần. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iii. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bề mặt thiết bị và các vi mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol;
- Cấp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.29.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 2.55
- Kỹ sư bậc 5/8 : 11.03
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 4.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.30 Hệ thống thu tạp âm thấp băng L

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.30.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cám mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trung tầng và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Đo hệ số khuỷch đại

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

ii. Đo đặc tuyến biên tầng

- Thiết lập cấu hình đo theo sơ đồ;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo đặc tuyến biên tầng. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iii. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bề mặt thiết bị và các vi mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol;
- Cấp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.30.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 2.55
- Kỹ sư bậc 5/8 : 6.53
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 4.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.31 Thiết bị khuyếch đại cao tần Băng C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.31.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cảm mờ rộng đo kiêm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trung tần và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Đo hệ số khuyếch đại

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA); để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

ii. Đo đặc tuyến biên tần

- Thiết lập cấu hình đo theo sơ đồ;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA); để tạo tín hiệu đầu vào và đo đặc tuyến biên tần. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iii. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bể mặt thiết bị và các vi mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol;
- Cấp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị do đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.31.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 2.55
- Kỹ sư bậc 5/8 : 10.13
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 4.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.32 Thiết bị hiệu chỉnh đặc tuyến thu

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.32.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan.
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trung tâm và giá trị suy hao của các cáp đo.
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Đo hệ số khuếch đại

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phô (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

ii. Đo đặc tuyến biên tần

- Thiết lập cấu hình đo theo sơ đồ;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phô (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo đặc tuyến biên tần. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iii. Đo điện áp cấp 220VAC, +15V

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint và thiết bị dự phòng về Online, ngắt các cáp tín hiệu đầu vào và đầu ra;
- Sử dụng Volt kế thực hiện đo điện áp tại các điểm đo và so sánh với dài điện áp cho phép; Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iv. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bề mặt thiết bị và các vi mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol;
- Cáp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.32.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 2.55
- Kỹ sư bậc 5/8 : 10.73
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 9.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.33 Thiết bị hiệu chỉnh đặc tuyến phát

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.33.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cám mờ rộng đo kiêm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trung tâm và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Đo hệ số khuếch đại

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

ii. Đo đặc tuyến biên tần

- Thiết lập cấu hình đo theo sơ đồ;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo đặc tuyến biên tần. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iii. Đo điện áp cấp 220VAC, +15V

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint và thiết bị dự phòng về Online, ngắt các cáp tín hiệu đầu vào và đầu ra;
- Sử dụng Volt kế thực hiện đo điện áp tại các điểm do và so sánh với dải điện áp cho phép; Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iv. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bề mặt thiết bị và các vi mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol;
- Cấp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế.
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.33.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 4.59
- Kỹ sư bậc 5/8 : 10.88
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 6.30

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.34 Bộ chuyển đổi tần số băng C (DOWN CONVERTER)

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.34.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khôi cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trung tần và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Đo hệ số khuếch đại

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào;
- Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

ii. Đo tần số dao động nội (chu kỳ bảo dưỡng 3 tháng)

- Chuyển D/C (down converter) về chế độ standby. Sử dụng máy đo tần số đo các điểm đo và so sánh với giá trị chuẩn. Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iii. Đo mức tín hiệu trung tâm (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)

- Chuyển D/C (down converter) về chế độ online, mở nắp panel phía trước máy; Sử dụng máy phân tích phô đo mức tín hiệu trung tâm của thiết bị và so sánh với giá trị chuẩn. Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iv. Đo đặc tuyến biên tần

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào; Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phô (SA): để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

v. Đo điện áp cấp +15V, 12V, +5V, GND, &V

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint và thiết bị dự phòng về Online, ngắt các cáp tín hiệu đầu vào và đầu ra; Sử dụng Volt kế thực hiện đo điện áp tại các điểm đo và so sánh với dải điện áp cho phép; Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

vi. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bề mặt thiết bị và các vi mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol;
- Cáp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.34.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.10
- Kỹ sư bậc 5/8 : 19.80
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.35 Bộ chuyển đổi tần số băng C (UP CONVERTER)

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.35.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phân giám sát trung tần và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Đo hệ số khuếch đại

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào; Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phô (SA); để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

ii. Đo tần số dao động nội (chu kỳ bảo dưỡng 3 tháng)

- Chuyển U/C về chế độ standby. Sử dụng máy đo tần số đo các điểm đo và so sánh với giá trị chuẩn. Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iii. Đo đặc tuyến biên tần

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào; Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phô (SA); để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iv. Đo điện áp cấp +15V, 12V, +5V, GND, GND

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint và thiết bị dự phòng về Online, ngắt các cáp tín hiệu đầu vào và đầu ra; Sử dụng Volt kế thực hiện đo điện áp tại các điểm đo và so sánh với dải điện áp cho phép; Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

v. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bể mặt thiết bị và các vi mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol;
- Cáp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.35.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.10
- Kỹ sư bậc 5/8 : 19.80
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.50

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.36 Bộ chuyển đổi tần số băng L (DOWN CONVERTER)

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.36.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cám mờ rộng đo kiêm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trung tần và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Đo hệ số khuếch đại

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào; Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA); để tạo tín hiệu đầu vào và do mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

ii. Đo tần số dao động nội

- Chuyển D/C (down converter) về chế độ standby. Sử dụng máy đo tần số đo các điểm đo và so sánh với giá trị chuẩn. Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iii. Đo mức tín hiệu trung tần (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)

- Chuyển LD/C (down converter) về chế độ online, mở nắp panel phía trước máy; Sử dụng máy phân tích phổ đo mức tín hiệu trung tần của thiết bị và so sánh với giá trị chuẩn. Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

iv. Đo đặc tuyến biên tần

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint, ngắt nguồn tín hiệu đầu vào; Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phổ (SA); để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

v. Đo điện áp cấp +15V, 12V, +5V, GND, 0V (chu kỳ bảo dưỡng 3 tháng)

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint và thiết bị dự phòng về Online, ngắt các cáp tín hiệu đầu vào và đầu ra; Sử dụng Volt kế thực hiện đo điện áp tại các điểm đo và so sánh với dài điện áp cho phép; Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

vi. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bề mặt thiết bị và các vi mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol;
- Cáp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế.
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.36.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.10
- Kỹ sư bậc 5/8 : 17.70
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.25

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.37 Thiết bị EAFC

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.37.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trungần và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. *Ghi và kiểm tra các thông số của EAFC (chu kỳ bảo dưỡng 3 tháng)*

- Chọn chế độ Local, chuyển thiết bị về trạng thái Maint và thiết bị dự phòng về Online. Kiểm tra và ghi lại các thông số, trạng thái chỉ báo của máy vào biểu mẫu. So sánh với giá trị chuẩn, nếu có thì nghiên cứu và có biện pháp khắc phục.

ii. *Đo tần số dao động nội*

- Chuyển máy về chế độ Maint, ngắt đầu vào tín hiệu thu trung tần Pilot. Đo tần số dao động nội bằng máy đo tần số và so sánh với tần số dao động chuẩn. Hiệu chỉnh sai lệch nếu có.

iii. *Đo điện áp cáp (chu kỳ bảo dưỡng 3 tháng)*

- Chuyển EAFC về chế độ Maint, tháo dỡ thiết bị; Sử dụng đồng hồ đo các điểm điện áp theo quy định. Hiệu chỉnh sai lệch nếu có.

iv. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển thiết bị về chế độ Maint, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh công nghiệp bể mặt thiết bị và các vỉ mạch bằng máy hút bụi, chổi lông, dung dịch Acetol; Cấp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, sau 24 tiếng kiểm tra các chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.37.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 3.60
- Kỹ sư bậc 5/8 : 24.15
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 4.20

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.38 Máy phát công suất băng C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.38.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cẩm mỏ rộng đo kiềm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trung tâm và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. *Ghi và kiểm tra các thông số của HPA (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)*

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint và thiết bị dự phòng về Online;
- Lần lượt mở từng menu, ghi lại các thông số, trạng thái chỉ báo của máy vào biểu mẫu như I body, Heater Voltage, PWD...
- So sánh với giá trị chuẩn xem có gì bất thường không, nếu có thì phải tìm hiểu tại sao và có biện pháp khắc phục.

ii. *Đo và kiểm tra mức tín hiệu đầu ra của HPA (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)*

- Chuyển thiết bị về trạng thái Online. Sử dụng máy phân tích phổ để kiểm tra các mức đầu ra theo sóng mang và so sánh với mức chuẩn. Thực hiện nghiên cứu khắc phục nếu có sự sai lệch.

iii. *Kiểm tra quạt, lọc gió, tiếng ồn bất thường (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)*

- Trải thảm cách điện; Dùng thang trèo lên phía trên HPA, quan sát các quạt mát về tình trạng bất thường, nếu có phải báo lại người có trách nhiệm; Thay tấm lọc gió hiện tại bằng tấm mới; Lắng nghe phát hiện có tiếng ồn lạ. Ghi lại kết quả kiểm tra.

iv. Kiểm tra công suất ra (hệ số khuếch đại) và đặc tuyến biên độ tần số của HPA

- Chuyển thiết bị về trạng thái Maint. Ngắt đầu vào của HPA. Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phô (SA) để tạo tín hiệu đầu vào và đo mức tín hiệu. So sánh với mức chuẩn và hiệu chỉnh nếu có sai lệch;
- Đo đặc tuyến biên độ: Sử dụng máy phát tín hiệu (SG) và máy phân tích phô (SA) để tạo tín hiệu và đo độ suy biến của đặc tuyến biên độ tần số. So sánh với mức chuẩn (1dBpp) và hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

v. Vệ sinh thiết bị

- Tắt nguồn cấp cho HPA và thực hiện phóng điện (Discharge) cho các đầu tụ, đầu cấp cao áp. Tháo các đầu nối và đưa bóng ra ngoài. Thực hiện vệ sinh công nghiệp toàn bộ máy và các phụ kiện. Tra dầu mỡ cho hệ thống các quạt. Lắp đặt và cấp nguồn, chuyển máy về chế độ Standby, sau 24 tiếng kiểm tra các chức năng, các tham số hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế và ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị; Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.38.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 6.08
- Kỹ sư bậc 5/8 : 65.95
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 25.06

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.39 Thiết bị điều khiển chuyển mạch phát

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.39.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện một số phép đo mẫu để sao lưu ở đầu ra thiết bị phản giám sát trung тần và giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Kiểm tra chuyển mạch TSC6

- Chuyển chế độ điều khiển CBand U/C 1A, 1B về Local, ghi lại trạng thái hiện tại. Gạt chuyển mạch TSC6 sang trái hoặc phải, ghi nhận CBand U/C 1A, 1B đã chuyển trạng thái cho nhau; Chuyển TSC6 về vị trí ban đầu, sau đó chuyển chế độ điều khiển về Remote.

ii. Kiểm tra chuyển mạch TSC7

- Chuyển chế độ điều khiển CBand U/C 2A, 2B về Local, ghi lại trạng thái hiện tại;
- Gạt chuyển mạch TSC7 sang trái hoặc phải, ghi nhận CBand U/C 2A, 2B đã chuyển trạng thái cho nhau;
- Chuyển TSC7 về vị trí ban đầu, sau đó chuyển chế độ điều khiển về Remote.

iii. Kiểm tra chuyển mạch TSC1

- Chuyển chế độ điều khiển HPAA, B về Local, ghi lại trạng thái hiện tại; Gạt chuyển mạch TSC1 sang trái hoặc phải, ghi nhận HPAA, B đã chuyển trạng thái cho nhau; Chuyển TSC1 về vị trí ban đầu, sau đó chuyển chế độ điều khiển về Remote.

iv. Kiểm tra chuyển mạch TSC2

- Chuyển chế độ điều khiển HPAB, C về Local, ghi lại trạng thái hiện tại; Gạt Chuyển mạch TSC2 sang trái hoặc phải, ghi nhận HPAB, C đã chuyển trạng thái cho nhau; Chuyển TSC2 về vị trí ban đầu, sau đó chuyển chế độ điều khiển về Remote.

v. Kiểm tra chuyển mạch TSC3

- Chuyển chế độ điều khiển CU/C, các HPA về Local, ghi lại trạng thái hiện tại; Gạt Chuyển mạch TSC3 sang trái hoặc phải, ghi nhận HPAB, C đã chuyển trạng thái cho nhau; Chuyển TSC3 về vị trí ban đầu, sau đó chuyển chế độ điều khiển về Remote.

vi. Kiểm tra chuyển mạch TSC4

- Chuyển chế độ điều khiển CU/C1A, 1B về Local, ghi lại trạng thái hiện tại; Gạt Chuyển mạch TSC4 sang trái hoặc phải, ghi nhận các U/C đã chuyển trạng thái cho nhau; Chuyển TSC4 về vị trí ban đầu, sau đó chuyển chế độ điều khiển về Remote.

vii. Kiểm tra chuyển mạch TSC5

- Chuyển chế độ điều khiển CU/C2A, 2B về Local, ghi lại trạng thái hiện tại; Gạt Chuyển mạch TSC5 sang trái hoặc phải, ghi nhận U/C đã chuyển trạng thái cho nhau; Chuyển TSC5 về vị trí ban đầu, sau đó chuyển chế độ điều khiển về Remote.

viii. Kiểm tra chuyển mạch Tx Path Selector

- Ghi lại các trạng thái HPA/TSW/TSC hiện tại; Chuyển các HPA theo các trạng thái Online, Standby, ghi lại sự chuyển trạng thái của các HPA cũng như các chuyển mạch tương ứng TSC1/TSC2/TSW1/TSW2; Kiểm tra chất lượng tín hiệu sau mỗi lần chuyển và chuyển chế độ điều khiển về Remote.

ix. Vệ sinh các thiết bị TSC1, TSC2, TSC6, TSC7, Tx Path Selector

- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế và ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị; Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.39.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 3.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 9.60
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 3.80

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.40 Thiết bị điều khiển giám sát hệ thống

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.40.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư, phụ tùng cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Tập hợp các tài liệu bảo dưỡng, mẫu bảo dưỡng thiết bị;
- Chuẩn bị mặt bằng và các trang thiết bị an toàn phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng các thiết bị có kết nối với hệ thống CSMS;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng của thiết bị này;
- Ghi lại một số thông số cơ bản của hệ thống tại phần mềm thể hiện trên màn hình và trong các menu.

c. Thực hiện

i. Kiểm tra đường kết nối

- Thay đổi trạng thái (thay đổi cứng) một thiết bị tại phòng RF (VD: chuyển thiết bị về trạng thái Maint). Sau đó kiểm tra phần hiển thị thiết bị này tại máy tính CSMS có sự biến đổi màu sắc hay không;
- Thay đổi trạng thái (thay đổi mềm) một thiết bị nào đó tại máy tính CSMS (ví dụ chuyển một thiết bị về trạng thái Maint). Sau đó kiểm tra xem thiết bị có thay đổi tương ứng tại phần cứng hay không và thay đổi trạng thái tại chương trình CSMSMK3;
- Kiểm tra xem có gì bất thường không, nếu có sự thay đổi tương ứng ở phần máy tính thì kết nối vẫn tốt.

ii. Kiểm tra quyền điều khiển

- Đăng nhập vào phần mềm CSMS ở mức User. Thủ thay đổi trạng thái một thiết bị ở phần RF;
- Thủ điều khiển một chuyển mạch bằng phần mềm. Xác nhận quyền User chỉ dùng ở mức xem trạng thái mà không được điều khiển;

- Logout và đăng nhập lại với quyền Root. Thực hiện các thao tác như phần User. Xác nhận quyền Root có thể giám sát, điều khiển tất cả các thiết bị được hay không.

iii. Kiểm tra chức năng lưu trữ.

- Đăng nhập bằng quyền Root, sau đó truy xuất vào chức năng lưu trữ;
- Lựa chọn lọc một số thông tin theo thời gian và hệ thống;
- Xác nhận các log đưa ra là phù hợp với phần lọc kết xuất.

iv. Kiểm tra máy in và chức năng in ấn.

- Kiểm tra trạng thái của máy in, mực in, giấy in;
- Kiểm tra khả năng in tự động các log cảnh báo của hệ thống.

v. Kiểm tra chức năng cảnh báo sự cố

- Tạo một cảnh báo giả tại phòng RF (ngắt nguồn một thiết bị nào đó);
- Kiểm tra các cảnh báo tại phần mềm CSMSMK3, có báo động tại loa, biểu tượng thiết bị có màu đỏ;
- Án vào biểu tượng loa để kiểm tra chức năng xác nhận;
- Dưa thiết bị vừa thử cảnh báo về trạng thái ban đầu.

vi. Kiểm tra, chỉnh đồng hồ

- Só sánh thời gian giữa đồng hồ của hệ thống CSMS và đồng hồ GPS;
- Sửa đổi lại thời gian nếu bị lệch.

vii. Vệ sinh thiết bị

- Sử dụng chổi lông, máy hút bụi chuyên dụng làm sạch bề ngoài các thiết bị UCI1, UCI2, UCI3, DAU, máy tính, máy in;
- Kiểm tra, cố định lại các cáp nguồn và tín hiệu.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Kiểm tra một lần nữa trạng thái của thiết bị tại mặt máy và tại thiết bị giám sát từ xa của hệ thống;

- Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống.

e. Kết thúc công việc

- Lắp lại các panel, cửa của giài thiết bị, thu gọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất đặt thiết bị đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào bản kết quả bảo dưỡng, ký tên và báo cáo người phụ trách.

5.40.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 4.10
- Kỹ sư bậc 5/8 : 0.60
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 3.90

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.41 Thiết bị tạo tín hiệu thử, kiểm tra, đánh dấu

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.41.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mờ rộng đo kiềm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Kiểm tra điện áp APC (chu kỳ bảo dưỡng 03 tháng)

- Sử dụng thiết bị đo điện tử đa chức năng, ở nhiệt độ bình thường, thực hiện đo điện áp tại điểm APC V. Đọc giá trị trên màn hình, nếu giá trị điện áp lệch khỏi dải thì phải điều chỉnh lại tần số dao động nội theo đúng thủ tục.

ii. Kiểm tra các đèn chỉ báo (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)

- Kiểm tra các đèn trạng thái của thiết bị.

iii. Kiểm tra tần số dao động nội

- Nối máy đo tần số vào thiết bị theo thủ tục;
- Sau một giờ, đọc giá trị trên màn hình, so sánh với giá trị chuẩn là 489500000Hz. Điều chỉnh nếu có sai lệch.

iv. Vệ sinh thiết bị

- Kiểm tra lại một lần nữa trạng thái của thiết bị, ngắt nguồn thiết bị theo thủ tục;
- Tháo dỡ thiết bị. Vệ sinh thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi, dung dịch Acetol;
- Lắp ráp thiết bị. Nối lại các cáp nguồn, tín hiệu, cáp nguồn, kiểm tra các trạng thái, chức năng hoạt động.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.41.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.10
- Kỹ sư bậc 5/8 : 17.70
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.25

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.42 Hệ thống điều khiển Anten

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.42.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Kiểm tra đồng hồ của ACU (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)

- So sánh thời gian của ACU và thời gian của GPS, nếu bị lệch phải thực hiện chỉnh lại theo các bước tại menu và các phím chức năng của ACU;
- Ghi vào nhật ký thời gian lệch, có điều chỉnh hay không.

ii. Backup các thông số của ACU (chu kỳ bảo dưỡng 03 tháng)

- Tại mặt máy của ACU, chọn chế độ điều khiển và menu chứa các thông số bằng cách ấn lần lượt vào các phím Control Mode Select, Local, Parameter;
- Ấn vào các phím System, More sau đó ghi lại tất cả các thông số trong menu này;
- Ấn vào các phím Parameter, Adjust, More sau đó ghi lại tất cả các thông số trong menu này;

- Án vào các phím Parametter, Function, More sau đó ghi lại tất cả các thông số trong menu này;
- Án vào các phím Control Mode Select, M&C để trả lại trạng thái cũ cho thiết bị. So sánh các giá trị vừa lưu với giá trị chuẩn xem có gì bất thường không, nếu có phải tiến hành điều chỉnh.

iii. Kiểm tra chức năng điều khiển anten (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)

- Bố trí một người kiểm tra hoạt động tại anten. Ngoài anten, sẽ kiểm tra hoạt động của các mô tơ, anten có bị giật cục hay không, có tiếng động lạ khi quay hay không...
- Ghi lại các thông số điều khiển tại thời điểm hiện tại như mức tín hiệu beacon thu được, góc ngang và góc phương vị;
- Thực hiện điều khiển các góc ngang, góc phương vị của anten cho đến khi mức tín hiệu thu nằm ngoài dài cho phép. Chuyển lại đúng các góc anten như trước khi kiểm tra và xem mức tín hiệu Beacon thu về đã chuẩn hay chưa;
- Chuyển ACU về chế độ hoạt động bình thường.

iv. Kiểm tra tần số dao động nội của thiết bị DOWN CONVERTER

- Sử dụng máy đo tần số kết nối với thiết bị theo thủ tục để kiểm tra tần số dao động nội. Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

v. Kiểm tra mức thu Beacon (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối thiết bị theo thủ tục. Đặt các tham số và tiến hành kiểm tra mức tín hiệu thu. Hiệu chỉnh nếu có sai lệch.

vi. Kiểm tra thiết bị Motor Control (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)

- Kiểm tra trạng thái các đèn CCW, CW, UP, DOWN khi ACU đặt ở các chế độ M&C và STEP TRACKING, LOCAL & SLEW;
- Vệ sinh công nghiệp các thiết bị ACU, Beacon Down Converter, Beacon Receiver, Motor control

vii. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

viii. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;

- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.42.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 29,85
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 6.75

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.43 Hệ thống chia tín hiệu tổng hợp

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.43.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Kiểm tra tín hiệu đầu ra của khối DIV 1:8

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối với thiết bị theo thủ tục. Đặt thông số và tiến hành kiểm tra lần lượt từ cổng số 1 đến 8 và so sánh với giá trị chuẩn. Nếu có sai lệch, phân tích và tìm cách khắc phục.

ii. Kiểm tra tín hiệu đầu ra của khối COMB 8:1

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối với thiết bị theo thủ tục. Tiến hành đo với tần số trung tâm lần lượt là các kênh C LES TDM, C ISL, SCPC và so sánh với giá trị chuẩn. Nếu không đo được hoặc sai lệch, phân tích và tìm cách khắc phục.

iii. Vệ sinh thiết bị

- Vệ sinh công nghiệp bên ngoài thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi.
- Kiểm tra, cố định lại các cáp tín hiệu

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.43.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.80
- Kỹ sư bậc 5/8 : 7.40
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.70

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.44 Thiết bị mạng ACSE-C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.44.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khôi cát mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước khi bảo dưỡng

- Thực hiện phát thử một số bức điện để chắc chắn rằng thiết bị hoạt động bình thường;
- Kiểm tra trạng thái hiện thời trước khi thực hiện quy trình bảo dưỡng của hệ thống kết nối gồm có các tính năng, chức năng hoạt động của thiết bị. Công việc này sẽ được ghi nhận lại nhằm phục vụ cho công tác khắc phục sự cố phát sinh sau quá trình bảo dưỡng nếu có;
- So sánh cấu hình lưu định kỳ với cấu hình hiện tại trước khi bảo dưỡng nhằm phát hiện sự sai khác nếu có. Tiếp đó lưu dữ phòng cấu hình đang hoạt động ra máy tính bên ngoài nhằm khôi phục lại nếu có sự cố sau quá trình bảo dưỡng.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Thiết bị mạng SWITCH

- Tháo rời toàn bộ dây cáp kết nối từ thiết bị mạng Swicth tới các thiết bị và sử dụng thiết bị kiểm tra cáp để đo tín hiệu;
- Tắt nguồn cung cấp và làm vệ sinh thiết bị;
- Kiểm tra lại máng đi dây cáp mạng và làm vệ sinh hoặc thay thế các đoạn máng đi dây bị hỏng;
- Kết nối, khởi động lại thiết bị và kiểm tra trạng thái Link Up trên từng cổng, sử dụng thiết bị kiểm tra chuyên dụng để xác định tỷ lệ lỗi bit truyền trên các cổng.

ii. Thiết bị chuyển đổi BNC/RJ45

- Kết nối, khởi động lại thiết bị và kiểm tra trạng thái đèn trên từng cổng.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình tự kiểm tra (self test) của hệ thống xử lý trung tâm để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;
- Kiểm tra, theo dõi các chức năng của thiết bị sau bảo dưỡng.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.44.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.30
- Kỹ sư bậc 5/8 : 1.20
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.45 Thiết bị khuyếch đại tổng hợp tín hiệu phát băng C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.45.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Tắt nguồn thiết bị. Rút thiết bị ra khỏi giá đỡ;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vỉ mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường.

ii. Đo mức tín hiệu kênh TDM, ISL (thực hiện 2 tháng/lần)

- Sử dụng máy phân tích phổ kết nối với thiết bị theo thứ tự tại các điểm đo lần lượt X1, X2. Đặt các thông số phù hợp và tiến hành đo mức tín hiệu kênh TDM, ISL. So sánh với các giá trị chuẩn.

iii. Đo mức phát kênh TDM, ISL tại X3 (thực hiện 02 tháng/lần)

- Kết nối cáp đo vào điểm đo X3 của TDM Patch. Đặt các thông số cho máy đo để đo các kênh ISL và TDM. Đo mức tín hiệu sau đó so sánh với giá trị chuẩn. Nếu có sự chênh lệch thì phải tiến hành kiểm tra lại.

iv. Kiểm tra chức năng điều chỉnh mức phát

- Sử dụng phần mềm OPIF hoặc các núm chỉnh mức suy hao trên bề mặt thiết bị để hiệu chỉnh mức phát trên kênh TDM, ISL. Thực hiện thay đổi mức hiệu chỉnh và đo mức lại mức TDM tại X3 để xác nhận mức đã bị thay đổi tương ứng.

v. Thay thế Vĩ mạch

- Với các khối khuỷu/đại tín hiệu, nguồn hoạt động ở chế độ dự phòng nóng: việc thay thế không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống. Với các khối khác, việc thay thế sẽ dẫn đến việc gián đoạn hoạt động (nên chỉ thay thế trong trường hợp bắt khả kháng);
- Thay thế khối nguồn hoặc khuyếch đại: chỉ cần rút thiết bị cần thay thế và đặt thiết bị dự phòng vào vị trí ban đầu, kiểm tra các cảnh báo Alarm, thực hiện kiểm tra mức phát tại các điểm đo để đảm bảo thiết bị mới hoạt động bình thường;
- Thay thế các thiết bị không hoạt động ở chế độ dự phòng nóng: trước hết, thực hiện thông báo cho các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm về việc tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Sau đó thực hiện tắt toàn bộ nguồn cung cấp cho khối thiết bị. Thay thế thiết bị, cấp nguồn trở lại, kiểm tra các cảnh báo sự cố, tiến hành các phép đo để đảm bảo hệ thống đã hoạt động bình thường.

vi. Kiểm tra khối nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khối nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.45.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.60
- Kỹ sư bậc 5/8 : 5.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.30

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.46 Thiết bị khuếch đại tổng hợp tín hiệu thu băng C

(Chủ kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.46.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cẩm mỏ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chi báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng, đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Thực hiện vệ sinh công nghiệp khói nguồn cung cấp và khói khuếch đại tín hiệu;
- Tắt nguồn thiết bị. Rút thiết bị ra khỏi giá đỡ;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vỉ mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường.

ii. Đo mức tín hiệu kênh chuyển điện, báo hiệu (thực hiện 2 tháng/lần)

- Sử dụng máy phân tích phổ kết nối với điểm X2 lần lượt của khói khuếch đại A, B của hệ thống;
- Đặt các tham số phù hợp để đo mức tín hiệu của các kênh message và signalling và thực hiện một cuộc gọi thử khoảng 2Kb từ Mobile test. So sánh với các mức chuẩn. Đảm bảo rằng các mức đo tại hai khói khuếch đại là như nhau.

iii. Đo mức thu kênh chuyển điện tại đầu ra X7 đến X11 (thực hiện 02 tháng/tần)

- Kết nối cáp đo vào điểm đo X11 của Signaling Patch. Đặt các thông số phù hợp cho máy đo để đo mức tín hiệu của các kênh message và signalling. So sánh với mức chuẩn.

iv. Kiểm tra chức năng điều chỉnh mức thu

- Sử dụng phần mềm OPIF hoặc các nút chỉnh mức suy hao trên bề mặt thiết bị để hiệu chỉnh mức phát trên kênh Message, Signalling. Thực hiện thay đổi mức hiệu chỉnh và đo mức lại mức Message tại X3 để xác nhận mức đã bị thay đổi tương ứng.

v. Thay thế Vĩ mạch

- Với các khối khuỷch đại tín hiệu, nguồn hoạt động ở chế độ dự phòng nóng: việc thay thế không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống. Với các khối khác, việc thay thế sẽ dẫn đến việc gián đoạn hoạt động (nên chỉ thay thế trong trường hợp bắt khả kháng);
- Thay thế khối nguồn hoặc khuỷch đại: chỉ cần rút thiết bị cần thay thế và đặt thiết bị dự phòng vào vị trí ban đầu, kiểm tra các cảnh báo Alarm, thực hiện kiểm tra mức phát tại các điểm đo để đảm bảo thiết bị mới hoạt động bình thường;
- Thay thế các thiết bị không hoạt động ở chế độ dự phòng nóng: trước hết, thực hiện thông báo cho các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm về việc tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Sau đó thực hiện tắt toàn bộ nguồn cung cấp cho khối thiết bị. Thay thế thiết bị, cấp nguồn trở lại, kiểm tra các cảnh báo sự cố, tiến hành các phép đo để đảm bảo hệ thống đã hoạt động bình thường.

vi. Kiểm tra khối nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khối nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

vii. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

viii. **Kết thúc công việc**

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị do đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.46.2 Định mức hao phí

a. **Hao phí lao động**

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.60
- Kỹ sư bậc 5/8 : 6.50
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.40

b. **Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng**

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.47 Thiết bị thu giám sát kênh TDM

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.47.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khôi cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng, đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, IF CONV, DEMOD, SUBRACK I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vỉ mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường.

ii. Đo tần số dao động nội của vỉ đổi tần IF Converter (thực hiện 03 tháng/lần)

- Kết nối cáp bảo dưỡng từ cổng COM của PC vào cổng COM của vỉ CPU. Truy cập vào hệ thống ASCE để làm các thủ tục Bar FEP. Truy cập CPU của FEP để khởi động quá trình đo đặc và điều chỉnh tần số;
- Nối cáp bảo dưỡng từ cổng X4 của IF CONV vào đầu vào FC. Kiểm tra giá trị đo được, nếu lệch chuẩn thì điều chỉnh Ref.Osc đến khi giá trị trên FC đạt $5.568\text{Mhz} \pm 0.2\text{Hz}$;

- Truy cập CPU của FEP để ngắt quá trình đo đặc và điều chỉnh. Vào ACSE mở Bar cho FEP.

iii. Đo mức thu vỉ IF Converter (thực hiện 02 tháng/lần)

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối với điểm X3 của vỉ IF Conv và kết nối cáp bao dưỡng từ cổng COM của PC vào cổng COM của vỉ IF Conv. Thực hiện các thủ tục Bar FEP từ OPIF. Truy cập CPU của FEP để kiểm tra trạng thái của FEP trước khi đo;
- Đặt các thông số cho máy đo. Thực hiện kiểm tra mức thu tín hiệu kênh NCS TDM và kênh thu phần Lband. So sánh với các giá trị chuẩn, nếu ngoài dải cho phép thì cần thiết phải tăng hoặc giảm mức Gain của Standby, Online FEP.

iv. Nạp lại Software cho FEP

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị cảnh báo (Alarm) gì không;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

v. Thay thế vỉ mạch

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vỉ mạch để ghi lại các thông số của vỉ cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vỉ mạch;
- Kiểm tra tình trạng Cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

vi. Kiểm tra khói nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cáp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khói nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thủ dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.47.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 9.20
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 1.90

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.48 Thiết bị xử lý tín hiệu kênh ISL

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.48.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khôi cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khồi dự phòng cần thiết khác thay thế khôi bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Dài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng, đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, IF CONV, DEMOD, SUBRACK I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường. Chuyển FEP về chế độ Standby.

ii. Đo tần số dao động nội của vi điều chế Modulator (thực hiện 03 tháng/lần)

- Kết nối cáp bảo dưỡng từ cổng COM của PC vào cổng COM của vi CPU. Truy cập vào hệ thống ASCE để làm các thủ tục Bar FEP. Truy cập CPU của FEP để khởi động quá trình đo đặc và điều chỉnh tần số;

- Nối cáp bảo dưỡng từ cổng X4 của IF CONV vào đầu vào FC. Kiểm tra giá trị đo được, nếu lệch chuẩn thì điều chỉnh Ref.Osc đến khi giá trị trên FC đạt $5.568\text{Mhz} \pm 0.2\text{Hz}$;
- Truy cập CPU của FEP để ngắt quá trình đo đặc và điều chỉnh. Vào ACSE mở Bar cho FEP.

iii. Đo tần số dao động nội của vi đổi tần IF Converter (thực hiện 03 tháng/lần)

- Kết nối cáp bảo dưỡng từ cổng COM của PC vào cổng COM của vi CPU. Truy cập vào hệ thống ASCE để làm các thủ tục Bar FEP. Truy cập CPU của FEP để khởi động quá trình đo đặc và điều chỉnh tần số;
- Nối cáp bảo dưỡng từ cổng X4 của IF CONV vào đầu vào FC. Kiểm tra giá trị đo được, nếu lệch chuẩn thì điều chỉnh Ref.Osc đến khi giá trị trên FC đạt $5.568\text{Mhz} \pm 0.2\text{Hz}$;
- Truy cập CPU của FEP để ngắt quá trình đo đặc và điều chỉnh. Vào ACSE mở Bar cho FEP.

iv. Đo mức phát của vi MOD (thực hiện 02 tháng/lần)

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối với điểm X1. Chuyển FEP về chế độ Maint. Truy cập CPU của FEP để khởi động quá trình phát tín hiệu test. Đặt các thông số phù hợp, tiến hành đo và ghi nhận mức, tần số tín hiệu ra. Lưu lại kết quả, so sánh với giá trị chuẩn. Điều chỉnh IF level nếu giá trị quá giới hạn;
- Truy cập CPU của FEP để kết thúc quá trình phát test. Vào ACSE chuyển FEP về chế độ standby.

v. Đo mức thu vi IF Converter (thực hiện 02 tháng/lần)

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối với thiết bị. Chuyển FEP về chế độ Maint. Truy cập CPU của FEP để kiểm tra trạng thái của FEP trước bảo dưỡng;
- Đặt thông số phù hợp cho máy đo để đo các kênh LES ISL, NCS ISL, LES TDM. Đo và so sánh kết quả thu được với giá trị chuẩn;
- Truy cập ACSE chuyển FEP về chế độ standby.

vi. Nạp lại Software cho FEP

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị Cảnh báo (Alarm) gì không;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

vii. Thay thế Vỉ mạch

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vỉ mạch để ghi lại các thông số của vỉ cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vỉ mạch;
- Kiểm tra tình trạng Cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

viii. Kiểm tra khói nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khói nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị; Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.48.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 11.30
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 1.80

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.49 Thiết bị thu và xử lý tín hiệu TDM

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.49.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khối cảm mổ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Thực hiện vệ sinh công nghiệp các khối thiết bị hoạt động ở chế độ dự phòng nóng: nguồn cung cấp và khói khuyếch đại tín hiệu. Tắt nguồn cung cấp cho các khối thiết bị và rút thiết bị ra khỏi rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vỉ mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường.

ii. Đo mức tín hiệu kênh TDM, ISL (thực hiện 02 tháng/lần)

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối với thiết bị lần lượt tại điểm X1, X2 khói khuyếch đại A. Đặt các thông số phù hợp cho máy phân tích phô để đo mức các kênh TDM và ISL. Tiến hành đo mức sau đó so sánh với giá trị chuẩn;
- Chuyển cáp kết nối sang khói khuyếch đại B. Thực hiện làm các bước tương tự như khói A;
- Đo và in ra độ chênh lệch giữa mức ISL và TDM.

iii. Đo mức phát kênh TDM, ISL tại X3 (thực hiện 02 tháng/lần)

- Kết nối cáp đo vào điểm đo X3 của TDM Monitor Patch Unit. Đặt các thông số cho máy phân tích phô để đo mức các kênh TDM và ISL. Tiến hành đo mức sau đó so sánh với giá trị chuẩn;
- Đo mức chênh lệch của 2 kênh TDM, ISL. So sánh sự khác biệt với giá trị chuẩn, nếu có sai khác thì phải chỉnh lại.

iv. Thay thế vỉ mạch

- Với các khối khuỷu tinh đại tín hiệu, nguồn hoạt động ở chế độ dự phòng nóng: việc thay thế không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống. Với các khối khác, việc thay thế sẽ dẫn đến việc gián đoạn hoạt động (nên chỉ thay thế trong trường hợp bắt khả kháng);
- Thay thế khối nguồn hoặc khuỷu tinh đại: chỉ cần rút thiết bị cần thay thế và đặt thiết bị dự phòng vào vị trí ban đầu, kiểm tra các cảnh báo Alarm, thực hiện kiểm tra mức phát tại các điểm đo để đảm bảo thiết bị mới hoạt động bình thường;
- Thay thế các thiết bị không hoạt động ở chế độ dự phòng nóng: trước hết, thực hiện thông báo cho các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm về việc tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Sau đó thực hiện tắt toàn bộ nguồn cung cấp cho khối thiết bị. Thay thế thiết bị, cấp nguồn trở lại, kiểm tra các cảnh báo sự cố, tiến hành các phép đo để đảm bảo hệ thống đã hoạt động bình thường.

v. Kiểm tra khối nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khối nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị; Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.49.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.60
- Kỹ sư bậc 5/8 : 6.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.60

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.50 Thiết bị thu và xử lý tín hiệu ISL

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.50.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cảm mổ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Thực hiện vệ sinh công nghiệp bên ngoài thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi;
- Kiểm tra sơ bộ các đèn chỉ báo hệ thống xem có tín hiệu cảnh báo (Alarm) không.

ii. Đo mức tín hiệu ra của thiết bị (thực hiện 02 tháng/lần)

- Kết nối máy đo tín hiệu vào cổng X11. Đặt các thông số phù hợp cho máy đo. Tiến hành đo mức tín hiệu ra. So sánh với giá trị chuẩn. Tiến hành kiểm tra, chỉnh định nếu có sự sai lệch.

iii. Kiểm tra khói nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;

- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khối nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại.
- Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.50.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.60
- Kỹ sư bậc 5/8 : 2.90
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 1.90

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.51 Thiết bị xử lý tín hiệu phát TDM

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.51.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, IF CONV, DEMOD, SUBRACK I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường. Chuyển FEP về chế độ Standby. Sử dụng máy tính kết nối vào cổng COM của CPU để kiểm tra tình trạng toàn bộ FEP. Nếu không có vấn đề gì thì chuyển sang làm vệ sinh các FEP còn lại.

ii. Đo tần số dao động nội của vi điều chế Modulator (thực hiện 03 tháng/lần)

- Kết nối cáp bảo dưỡng từ cổng COM của PC vào cổng COM của vi CPU. Truy cập vào hệ thống ASCE để làm các thủ tục Bar FEP. Truy cập CPU của FEP để khởi động quá trình đo đặc và điều chỉnh tần số;

- Nối cáp bảo dưỡng từ cổng X4 của IF CONV vào đầu vào FC. Kiểm tra giá trị đo được, nếu lệch chuẩn thì điều chỉnh Ref.Osc đến khi giá trị trên FC đạt $5.568\text{Mhz} \pm 0.2\text{Hz}$;
- Truy cập CPU của FEP để ngắt quá trình đo đặc và điều chỉnh. Vào ACSE mở Bar cho FEP.

iii. Đo mức phát của vi MOD (thực hiện 02 tháng/lần)

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối với điểm X1. Chuyển FEP về chế độ Maint. Truy cập CPU của FEP để khởi động quá trình phát tín hiệu test. Đặt các thông số phù hợp, tiến hành đo và ghi nhận mức, tần số tín hiệu ra. Lưu lại kết quả, so sánh với giá trị chuẩn. Điều chỉnh IF level nếu giá trị quá giới hạn;
- Truy cập CPU của FEP để kết thúc quá trình phát test. Vào ACSE chuyển FEP về chế độ standby.

iv. Nạp lại Software cho FEP

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình.
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị Cảnh báo (Alarm) gì không;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

v. Thay thế vi mạch

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng Cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

vi. Kiểm tra khởi nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khối nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;

- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị; Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.51.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.65
- Kỹ sư bậc 5/8 : 11.18
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 27.30

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.52 Thiết bị xử lý tín hiệu kênh báo hiệu SIGNALLING

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.52.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cẩm mỏ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, IF CONV, DEMOD, SUBRACK I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường. Chuyển FEP về chế độ Standby.

ii. Đo tần số dao động nội của vi đổi tần IF Converter (thực hiện 03 tháng/lần)

- Kết nối cáp bảo dưỡng từ cổng COM của PC vào cổng COM của vi CPU. Truy cập vào hệ thống ASCE để làm các thủ tục Bar FEP. Truy cập CPU của FEP để khởi động quá trình đo đặc và điều chỉnh tần số;

- Nối cáp bảo dưỡng từ cổng X4 của IF CONV vào đầu vào FC. Kiểm tra giá trị đo được, nếu lệch chuẩn thì điều chỉnh Ref.Osc đến khi giá trị trên FC đạt $5.568\text{Mhz} \pm 0.2\text{Hz}$;
- Truy cập CPU của FEP để ngắt quá trình đo đặc và điều chỉnh. Vào ACSE mở Bar cho FEP.

iii. Đo mức thu vĩ IF Converter (thực hiện 02 tháng/lần)

- Sử dụng máy phân tích phô kết nối với thiết bị. Chuyển FEP về chế độ Maint. Truy cập CPU của FEP để kiểm tra trạng thái của FEP trước bảo dưỡng;
- Đặt thông số phù hợp cho máy đo để đo các kênh LES ISL, NCS ISL, LES TDM. Đo và so sánh kết quả thu được với giá trị chuẩn;
- Truy cập ACSE chuyển FEP về chế độ standby.

iv. Nạp lại Software cho FEP

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị Cảnh báo (Alarm) gì không;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

v. Thay thế Vĩ mạch

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vĩ mạch để ghi lại các thông số của vĩ cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vĩ mạch;
- Kiểm tra tình trạng Cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

vi. Kiểm tra khói nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khói nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị; Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.52.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.78
- Kỹ sư bậc 5/8 : 8.58
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.34

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.53 Thiết bị xử lý tín hiệu kênh điện MESSAGE

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.53.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cám mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, IF CONV, DEMOD, SUBRACK I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường.

ii. Đo tần số dao động nội của vi đổi tần IF Converter (thực hiện 03 tháng/lần)

- Kết nối cáp bảo dưỡng từ cổng COM của PC vào cổng COM của vi CPU. Truy cập vào hệ thống ASCE để làm các thủ tục Bar FEP. Truy cập CPU của FEP để khởi động quá trình đo đặc và điều chỉnh tần số;

- Nối cáp bảo dưỡng từ cổng X4 của IF CONV vào đầu vào FC. Kiểm tra giá trị đó được, nếu lệch chuẩn thì điều chỉnh Ref.Osc đến khi giá trị trên FC đạt $5.568\text{Mhz} \pm 0.2\text{Hz}$;
- Truy cập CPU của FEP để ngắt quá trình đo đặc và điều chỉnh. Vào ACSE mở Bar cho FEP.

iii. Nạp lại Software cho FEP

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị Cảnh báo (Alarm) gì không;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

iv. Thay thế vĩ mạch

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vĩ mạch để ghi lại các thông số của vĩ cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vĩ mạch;
- Kiểm tra tình trạng Cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

v. Kiểm tra khói nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khói nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.53.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.52
- Kỹ sư bậc 5/8 : 8.84
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.34

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.54 Bộ tạo dao động chuẩn ACSEC (DMRO)

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.54.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cảm mổ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Chuyển khối MRO cần làm vệ sinh về chế độ Standby. Lần lượt rút các vi mạch: MROA, MROB, PWA, PWB ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp các vi mạch vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường;
- Chuyển thiết bị được bảo dưỡng về chế độ online. Sử dụng máy đo tần số, kiểm tra lại tần số dao động nội của bộ tạo dao động xem có biến đổi gì không. Dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra lại các mức điện áp của khối cấp nguồn xem có bị biến đổi không. Nếu các thiết bị hoạt động bình thường thì chuyển sang làm vệ sinh các khối dự phòng khác

ii. Đo tần số dao động nội của bộ tạo dao động chuẩn (thực hiện 03 tháng/lần)

- Chuyển thiết bị MRO cần đo phải ở chế độ Standby. Kết nối máy đo tần số vào điểm đo X1 Osc.Mon;
- Đọc tần số đo được xem có nằm trong dài 10.0 Mhz +/-0.4Hz. Nếu nằm ra ngoài dài này thì phải tiến hành điều chỉnh;
- Nếu thiết bị MRO hoạt động bình thường thì chuyển nó về chế độ online và tiếp tục kiểm tra thiết bị còn lại.

iii. Điều chỉnh tần số dao động nội của bộ tạo dao động chuẩn (thực hiện 03 tháng/lần)

- Chuyển MRO cần điều chỉnh về chế độ standby. Kết nối máy đo tần số vào điểm đo X1 Osc.Mon;
- Sử dụng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh tần số chuẩn tại điểm điều chỉnh Adjust. Nếu tần số chuẩn đã đạt 10.0 Mhz +/-0.4Hz thì dừng lại và chuyển MRO về online trước khi tiến hành điều chỉnh thiết bị còn lại.

iv. Kiểm tra tần số dao động chuẩn ra (thực hiện 03 tháng/lần)

- Kết nối máy đo tần số vào một trong các điểm đo cho tín hiệu ra 1Mhz tại DMRO I/O và thực hiện kiểm tra. Nếu có sai lệch phải hiệu chỉnh;
- Lần lượt kiểm tra cho tất cả các cổng ra còn lại từ X5 > X12.

v. Thay thế MRO

- Trong trường hợp tần số dao động chuẩn đo tại điểm X1 không đạt yêu cầu thì thiết bị MRO cần được sửa chữa, thay thế. Chuyển MRO cần thay thế về chế độ Standby. Rút MRO cần thay thế ra khỏi Rack và cắm MRO dự phòng vào vị trí thay thế;
- Kiểm tra xem trạng thái Cảnh báo (Alarm) của hệ thống. Nếu thiết bị mới không có cảnh báo nào thì tiến hành kiểm tra tần số chuẩn ra tại X1 sau 24h hoạt động (thời gian này gọi là warming up để đảm bảo độ chính xác tần số ra).

vi. Thay thế thiết bị nguồn

- Trong trường hợp nguồn cung cấp bị hỏng hoặc không ổn định thì cần tiến hành thay thế, sửa chữa. Thực hiện tắt công tắc nguồn cho khôi cấp nguồn;
- Rút khôi cấp nguồn ra khỏi Rack và cắm khôi cấp nguồn dự phòng vào vị trí thay thế. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường. Dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra lại tất cả các mức điện áp của khôi cấp nguồn mới.

vii. Kiểm tra khôi nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;

- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khối nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.54.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.39
- Kỹ sư bậc 5/8 : 6.89
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.34

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.55 Bộ tạo tín hiệu chuẩn tần số, thời gian

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.55.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Thực hiện việc vệ sinh thiết bị vào các giờ thấp điểm, không có thông tin để không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống;
- Ngắt toàn bộ cáp tín hiệu, ghi nhận vị trí từng cáp bằng số hiệu in trên cáp, tháo các ốc vít gá thiết bị trên Rack, rút thớt thiết bị ra khỏi Rack. Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch. Đóng vỏ thiết bị, đặt vào vị trí cũ trên Rack, đấu nối các cáp tín hiệu theo đúng vị trí ban đầu;
- Kiểm tra lại toàn bộ mạng chuẩn tần số, thời gian để đảm bảo không xuất hiện tín hiệu cảnh báo.

ii. Đo tần số dao động chuẩn (thực hiện 03 tháng/lần)

- Kết nối máy đo tần số vào cổng X1 của thiết bị và đo tần số dao động đạt chuẩn ở giá trị 01MHz;
- Lần lượt kiểm tra các cổng còn lại để đảm bảo tần số ra đều đạt yêu cầu.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.55.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.39
- Kỹ sư bậc 5/8 : 2.21
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 3.12

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.56 Hệ thống kiểm tra, chỉ báo cảnh báo ACSE C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.56.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra các công tắc Enable/Disable xem có bị kẹt không.
- Thực hiện kiểm tra các chức năng hiển thị, âm thanh xem có hoạt động bình thường hay không.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Thực hiện vệ sinh vào thời điểm không có lưu lượng thông tin thấp để tránh ảnh hưởng tới hệ thống. Tắt nguồn cung cấp, ngắt các cáp nối tín hiệu và cáp nguồn, ghi nhớ các nhãn cáp tương ứng với từng cổng kết nối. Dùng tuốc nơ vít tháo các ốc gá thiết bị vào già đỡ (Rack), rút khói thiết bị ra khỏi già đỡ;
- Tháo vỏ ngoài thiết bị, tháo các cáp nối bên trong vi mạch. Vệ sinh công nghiệp bên trong vỏ máy, bề mặt các linh kiện, điểm tiếp xúc của cáp nối bằng chổi lông, máy hút bụi, dung dịch chuyên dụng;
- Đối với khói nguồn cung cấp TT101264 (hoạt động ở chế độ có dự phòng) thì có thể tiến hành thay thế, làm vệ sinh ở trạng thái hoạt động bình thường.

ii. Kiểm tra các chức năng cảnh báo

- Sử dụng chức năng mô phỏng sự kiện (Simulate event) trong OPIF để kiểm tra. Kích hoạt chức năng mô phỏng từng loại sự kiện(Cấp cứu-Distress, Khẩn cấp-Emergency, Mức ưu tiên-Priority, Thông thường- Routine) kiểm tra đèn chỉ thị và loa để chắc chắn chức năng vẫn hoạt động bình thường;
- Kiểm tra các công tắc Enable/Disable.

iii. Thay thế thiết bị nguồn

- Thay thế trong trường hợp có sự cố. Thực hiện tắt công tắc nguồn cho khối cấp nguồn, rút khối cấp nguồn ra khỏi Rack và cắm thiết bị dự phòng vào vị trí thay thế. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống xem có cảnh báo nào liên quan đến nguồn cung cấp không. Dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra lại tất cả các mức điện áp của khối cấp nguồn mới.

iv. Kiểm tra khối nguồn cung cấp

- Kiểm tra các giá trị áp và dòng của tất cả các mức điện áp đầu ra cấp cho thiết bị;
- Tắt nguồn cung cấp của một trong hai khối nguồn. Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường bởi nguồn còn lại. Kiểm tra các linh kiện bị nhạt màu, bị biến dạng... Nếu phát hiện linh kiện bị hỏng hoặc kém chất lượng thì phải tiến hành thay thế.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị; Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.56.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.04

- Kỹ sư bậc 5/8 : 2.34
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 3.38

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.57 Máy tính chủ ACSE C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.57.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mờ rộng đo kiêm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Thực hiện tắt máy tính chủ theo quy trình tắt, khởi động máy chủ. Tắt nguồn cung cấp, rút cáp điện, ghi nhớ vị trí, nhän các cáp tín hiệu khác trước khi rút ra;
- Tháo các ốc vít gá máy chủ vào giá đỡ (Rack), từ từ rút khói CPU ra khỏi giá đỡ. Sử dụng các thiết bị phù hợp mở nắp đậy bên ngoài khói CPU. Đeo vòng tinh điện để chuẩn bị các thao tác trên board mạch và cách linh kiện máy tính. Tiến hành vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vỉ mạch và lắp lại vị trí cũ;
- Lắp lại vỏ máy. Đặt CPU vào vị trí cũ trên giá đỡ, cắm lại các cáp tín hiệu theo đúng vị trí ban đầu, cấp nguồn cho máy;

- Khởi động lại máy chủ theo đúng quy trình tắt, khởi động máy chủ. Kiểm tra trạng thái máy chủ từ màn hình Console để đảm bảo không xuất hiện tín hiệu cảnh báo (Alarm).

ii. Tắt hoặc khởi động máy tính chủ

- Nếu máy chủ đang ở trạng thái làm việc (Online) thì phải chuyển về trạng thái chờ (Standby) trước khi thực hiện tắt máy. Đảm bảo rằng không có cuộc gọi nào đang diễn ra trong hệ thống, truy nhập màn hình OPIF, lựa chọn chức năng khởi động lại (Restart) phần mềm LES. Hệ thống sẽ khởi động lại và chuyển máy chủ từ trạng thái hoạt động về trạng thái chờ;
- Đảm bảo rằng hệ thống đang hoạt động tốt trên máy chủ đang hoạt động. Truy nhập màn hình Console bằng tài khoản (Account): Hệ thống (System), kiểm tra ghi nhận tình trạng ổ đĩa và các tiến trình (Process) trước khi thực hiện tắt (Shutdown). Gõ lệnh tắt (Shutdown), hệ thống sẽ bắt đầu tiến trình tắt phần mềm LES và hệ điều hành.;
- Nếu hệ thống tắt (Shutdown) bình thường thì sau một thời gian màn hình sẽ hiển thị thông báo: hoàn thành tắt (Shutdown completed). Đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường trên máy chủ còn lại. Truy nhập vào màn hình OPIF để xác nhận trạng thái cảnh báo (alarm) của việc tắt máy chủ (shutdown Host);
- Trong trường hợp tắt máy chủ bị lỗi thì phần hiển thị có thể bị treo. Trong trường hợp này bắt buộc phải tắt nút nguồn trên mặt máy hoặc nút khởi động (reset) để khởi động lại hệ thống. Nếu việc tắt một máy chủ gây ảnh hưởng đến máy chủ còn lại, làm hệ thống bị ngưng hoàn toàn thì cần khởi động lại hệ thống theo trình tự lần lượt từng máy chủ một;
- Để khởi động lại máy thì nhấn nút nguồn trên mặt máy hoặc gõ lệnh Boot trên màn hình Console. Hệ thống sẽ tự động khởi động và thông báo toàn bộ các tiến trình xử lý trên màn hình;
- Nếu quá trình khởi động thành công thì sau một thời gian sẽ login được vào hệ thống. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản TTGES, kiểm tra lại trạng thái các ổ đĩa cũng như các tiến trình đang được xử lý trên máy chủ;
- Truy nhập vào màn hình OPIF để xác nhận trạng thái cảnh báo của máy chủ đã hết, hệ thống trở lại trạng thái hoạt động có dự phòng.

iii. Sao lưu cấu hình hệ thống

- Trước khi thực hiện việc sao lưu cần kiểm tra lại các băng từ, đầu đọc ghi băng từ để đảm bảo việc ghi đọc đã sẵn sàng và thời điểm có lưu lượng thông tin thấp. Truy nhập màn hình OPIF, vào chức năng DCL command, dứt băng từ vào đầu đọc của CPU, gõ lệnh backup all để thực hiện quá trình sao lưu;

- Toàn bộ các thành phần đã được sao lưu sẽ hiển thị trên màn hình khai thác, sau khi sao lưu thành công sẽ có thông báo cho người dùng. Đảm bảo đèn Active của ổ ghi băng từ tắt trước khi lấy băng từ ra khỏi ổ. Ghi nhãn mác bao gồm ngày giờ, loại thông tin cần sao lưu vào băng từ trước khi lưu trữ;
- Kiểm tra lại tình trạng sự kiện (event) để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động bình thường

iv. Sao lưu các sự cố trong hệ thống (thực hiện hàng ngày)

- Mở chương trình phần mềm phục vụ lấy dữ liệu sự cố hệ thống, đăng nhập bằng tài khoản của khai thác viên. Lựa chọn khoảng thời gian cần lấy dữ liệu và chạy chương trình;
- Lưu phần dữ liệu sự cố đã lấy được vào file quản lý sự kiện (event) tổng của hệ thống, đảm bảo trình tự về thời gian.

v. Sao lưu toàn bộ hệ điều hành

- Việc sao lưu cần thực hiện tuần tự trên từng máy chủ để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống. Chuẩn bị đầy đủ các băng từ, nhãn ghi, làm sạch đầu đọc ổ ghi băng từ; các đĩa CD hệ điều hành. Thực hiện tắt máy chủ theo quy trình.
- Khởi động máy chủ bằng đĩa CD, lựa chọn việc khởi động về chế độ DCL command. Xác định chính xác tên logic, vật lý của các ổ đĩa cứng chứa hệ điều hành hoặc phần mềm (LES soft). Dút băng từ vào ổ ghi băng từ, gõ lệnh backup để sao lưu dữ liệu trên một ổ cứng bất kỳ vào băng từ. Sau khi việc sao lưu hoàn tất sẽ có thông báo trên màn hình Console. Sử dụng lệnh Verify kiểm tra lại dữ liệu đã được sao lưu trên băng từ;
- Rút băng từ khỏi ổ ghi, ghi lại thời điểm, các thông tin cần thiết vào nhãn của băng từ và lưu trữ vào vị trí an toàn. Khởi động lại hệ thống về dấu nhắc màn hình hệ thống, bỏ đĩa CD ra ngoài và thực hiện khởi động lại hệ thống theo đúng quy trình;
- Khi hệ thống bị lỗi thì có thể tiến hành khôi phục hệ thống theo các bước ngược lại quá trình sao lưu.

vi. Thay thế ổ đĩa cứng

- Truy nhập vào màn hình Console. Kiểm tra tình trạng các ổ đĩa, nếu ổ đĩa bị lỗi thì trạng thái của nó sẽ là trực tuyến (online). Nếu thử dùng các lệnh để yêu cầu hệ điều hành nhận ổ nhưng hệ thống không nhận dạng được ổ thì nhiều khả năng ổ đã bị lỗi. Sử dụng lệnh Init để format ổ cứng, sau đó thử nhận (mount) lại, nếu vẫn không nhận thì cần tiến hành thay thế;
- Đảm bảo rằng tại thời điểm thay thế, vẫn có ít nhất một ổ cứng lưu trữ (shadow) đang chạy. Đeo vòng tinh điện, nhẹ nhàng rút ổ cứng lỗi ra khỏi giá chứa ổ, tuyệt đối không được tắt nguồn của giá ổ khi thực hiện thay thế. Đặt ổ cứng dự phòng vào vị trí thay thế, quan sát các đèn chỉ báo để đảm bảo ổ cứng mới đã được hệ thống tiếp nhận;

- Dùng lệnh Init để format ổ cứng, sau đó dùng lệnh mount để hệ thống xác lập ổ trong hệ điều hành. Nếu quá trình xác lập thành công thì hệ điều hành sẽ bắt đầu sao lưu dữ liệu từ ổ cứng lưu trữ (shadow) sang ổ mới, quá trình này sẽ thể hiện bằng số phần trăm dữ liệu được sao lưu. Khi quá trình nhận ổ hoàn tất thì tình trạng sự kiện (event) của ổ trong phần OPIF sẽ biến mất vì vậy cần xác nhận tình trạng này để hoàn tất quá trình thay ổ.

vii. Gom ổ đĩa hệ thống và ổ đĩa chứa dữ liệu (thực hiện 02 tháng/lần)

- Truy cập vào máy chủ cần bảo dưỡng qua màn hình console. Thực hiện các lệnh theo đúng thủ tục, trong đó cần điện dung các tùy chọn. Lần lượt thực hiện việc gom cho các ổ đĩa và khởi động(reboot) lại máy chủ theo đúng thủ tục;
- Kiểm tra lại hệ thống sau khi đã khởi động xong, khắc phục lỗi nếu có.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.57.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 30.90
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 6.30

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.58 Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSTN ASCE C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.58.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mờ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. *Nạp lại Software cho FEP*

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị cảnh báo (Alarm) gì không;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

ii. *Thay thế ROM.*

- Truy cập ACSE, chuyển FEP về chế độ Maint. Tháo CPU ra khỏi Rack;
- Xác định ROM cần thay thế và thực hiện thay thế ROM theo đúng quy trình;

- Cắm vi mạch về vị trí cũ. Khởi động lại FEP;
- Xác định tình trạng cảnh báo (Alarm), thử các cuộc gọi;
- Xác nhận phiên bản mới của ROM.

iii. Thay thế modem PSTN

- Truy cập ACSE, Bar Line cần thay thế Modem;
- Truy cập Modem ghi nhận các thông số cài đặt trong Modem;
- Tắt nguồn, rút cáp kết nối giữa modem và FEP. Thay thế Modem mới, cài đặt các thông số tương tự Modem cũ;
- Truy cập ACSE, mở Line cho modem vừa thay thế;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

iv. Thay thế vi CPU TT106837

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

v. Thay thế vi CPU I/O, Serial I/O, Alarm I/O

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

vi. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, Serial I/O, Alarm I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường;

- Truy nhập lại màn hình OPIF và chuyển FEP về chế độ Standby. Sử dụng máy tính kết nối vào cổng COM của CPU để kiểm tra tình trạng toàn bộ FEP.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.58.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 7.30
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.60

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư, vật liệu phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.59 Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối FAX ASCE C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.59.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. *Nạp lại Software cho FEP*

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị cảnh báo (Alarm) gì không. Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng

ii. *Thay thế ROM.*

- Truy cập ACSE, chuyển FEP về chế độ Maint. Tháo CPU ra khỏi Rack;
- Xác định ROM cần thay thế và thực hiện thay thế ROM theo đúng quy trình;
- Cắm vi mạch về vị trí cũ. Khởi động lại FEP;

- Xác định tình trạng cảnh báo (Alarm), thử các cuộc gọi;
- Xác nhận phiên bản mới của ROM.

iii. Thay thế modem FAX

- Truy cập ACSE, Bar Line cần thay thế Modem;
- Truy cập Modem ghi nhận các thông số cài đặt trong Modem;
- Tắt nguồn, rút cáp kết nối giữa modem và FEP. Thay thế Modem mới, cài đặt các thông số tương tự Modem cũ;
- Truy cập ACSE, mở Line cho modem vừa thay thế;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

iv. Thay thế vi CPU TT106837

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

v. Thay thế vi CPU I/O, Serial I/O, Alarm I/O

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

vi. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, Serial I/O, Alarm I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường;
- Truy nhập lại màn hình OPIF và chuyển FEP về chế độ Standby. Sử dụng máy tính kết nối vào cổng COM của CPU để kiểm tra tình trạng toàn bộ FEP.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.59.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 7.30
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.60

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.60 Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối TELEX ASCE C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.60.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cám mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. *Nạp lại Software cho FEP*

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị cảnh báo (Alarm) gì không. Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

ii. *Thay thế ROM.*

- Truy cập ACSE, chuyển FEP về chế độ Maint. Tháo CPU ra khỏi Rack;
- Xác định ROM cần thay thế và thực hiện thay thế ROM theo đúng quy trình;
- Cắm vi mạch về vị trí cũ. Khởi động lại FEP;

- Xác định tình trạng cảnh báo (Alarm), thử các cuộc gọi;
- Xác nhận phiên bản mới của ROM.

iii. Thay thế vi TT101064 LAN

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

iv. Thay thế vi CPU TT101051

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

v. Thay thế vi CPU I/O, LAN I/O, Alarm I/O, RS232 I/O

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

vi. Thay thế vi Telex TT101155

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

vii. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, Serial I/O, Alarm I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường;

- Truy nhập lại màn hình OPIF và chuyển FEP về chế độ Standby. Sử dụng máy tính kết nối vào cổng COM của CPU để kiểm tra tình trạng toàn bộ FEP.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.60.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 8.00
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.60

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.61 Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSDN X75 ASCE C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.61.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cảm mờ rộng đo kiềm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. *Nạp lại Software cho FEP*

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị cảnh báo (Alarm) gì không;
- Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

ii. *Thay thế ROM*

- Truy cập ACSE, chuyển FEP về chế độ Maint. Tháo CPU ra khỏi Rack;
- Xác định ROM cần thay thế và thực hiện thay thế ROM theo đúng quy trình;
- Cắm vi mạch về vị trí cũ. Khởi động lại FEP;

- Xác định tình trạng cảnh báo (Alarm), thử các cuộc gọi;
- Xác nhận phiên bản mới của ROM.

iii. Thay thế vi CPU TT106837

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

iv. Thay thế vi CPU I/O, PSDN I/O, Alarm I/O

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng Cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

v. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, Serial I/O, Alarm I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường;
- Truy nhập lại màn hình OPIF và chuyển FEP về chế độ Standby. Sử dụng máy tính kết nối vào cổng COM của CPU để kiểm tra tình trạng toàn bộ FEP.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình test của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;
- Kiểm tra các chức năng của thiết bị, thử các dịch vụ có liên quan để kiểm tra tính ổn định của thiết bị.

e. Kết thúc công việc

- Lắp lại các panel, cửa của rack thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào bản kết quả bảo dưỡng, ký tên và báo cáo người phụ trách.

5.61.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.50
- Kỹ sư bậc 5/8 : 6.70
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.60

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.62 Thiết bị cung cấp thời gian chuẩn

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.62.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cẩm mỏ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra các đèn chỉ báo, màn hình;
- Kiểm tra các phím chức năng.

c. Thực hiện

- Hệ thống được nối với anten GPS là thiết bị đặt ngoài trời nên chịu nhiều tác động của môi trường có thể dẫn đến suy giảm chất lượng thu phát. Vệ sinh công nghiệp các chi tiết tiếp xúc giữa Anten và dây feeder, kiểm tra các kết cấu cột treo Anten xem có đảm bảo chắc chắn, có bị hàn gỉ hay không, nếu có thì thực hiện gia cố, sơn chống gỉ đảm bảo yêu cầu;
- Kiểm tra chất lượng dây feeder xem có bị đứt, hỏng, suy giảm chất lượng vỏ bọc hay không;
- Vệ sinh công nghiệp bề mặt thiết bị, gia cố lại các cáp nối.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Kiểm tra các chức năng của thiết bị, thử các dịch vụ có liên quan để kiểm tra tính ổn định của thiết bị.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị do đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.62.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.10
- Kỹ sư bậc 5/8 : 17.70
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.25

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.63 Thiết bị xử lý, ghép nối đầu cuối PSDN X25 ASCE C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.63.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mỏ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. *Nạp lại Software cho FEP*

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần nạp. Thực hiện các bước nạp lại software theo đúng quy trình;
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có bị Cảnh báo (Alarm) gì không. Thực hiện một vài cuộc gọi để kiểm tra chất lượng.

ii. *Thay thế ROM.*

- Truy cập ACSE, chuyển FEP về chế độ Maint. Tháo CPU ra khỏi Rack;
- Xác định ROM cần thay thế và thực hiện thay thế ROM theo đúng quy trình;
- Cắm vi mạch về vị trí cũ. Khởi động lại FEP;
- Xác định tình trạng Cảnh báo (Alarm), thử các cuộc gọi;
- Xác nhận phiên bản mới của ROM.

iii. Thay thế vi CPU TT106837

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng Cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

iv. Thay thế vi CPU I/O, PSDN I/O, Alarm I/O

- Chuyển FEP về chế độ Maint. Sử dụng phần mềm reflection truy cập vào FEP cần thay vi mạch để ghi lại các thông số của vi cần thay sau đó thực hiện đúng quy trình thay vi mạch;
- Kiểm tra tình trạng Cảnh báo (Alarm) trước khi chuyển FEP về chế độ bình thường.

v. Vệ sinh thiết bị

- Truy nhập màn hình OPIF, chuyển FEP cần vệ sinh về chế độ Maint. Lần lượt rút các board mạch: CPU, CPU I/O, Serial I/O, Alarm I/O ra khỏi Rack;
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng chổi lông, máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng. Dùng máy sấy khô vi mạch;
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí ban đầu. Kiểm tra các đèn cảnh báo để xem có xuất hiện các cảnh báo bất thường;
- Truy nhập lại màn hình OPIF và chuyển FEP về chế độ Standby. Sử dụng máy tính kết nối vào cổng COM của CPU để kiểm tra tình trạng toàn bộ FEP.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.63.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.65
- Kỹ sư bậc 5/8 : 8.71
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 3.38

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng; tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.64 Thiết bị thử và giám sát dịch vụ Inmarsat C

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.64.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiêt phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra các đèn chỉ báo, mức tín hiệu của thiết bị;
- Thực hiện logout, login, thu phát một số cuộc gọi theo cả 2 chiều M2F và F2M xem thiết bị có hoạt động tốt không.

c. Thực hiện

i. Vệ sinh thiết bị

- Anten là thiết bị đặt ngoài trời nên chịu nhiều tác động của môi trường có thể dẫn đến suy giảm chất lượng thu phát. Vệ sinh công nghiệp các chi tiết tiếp xúc giữa Anten và dây feeder, kiểm tra các kết cấu cột treo Anten xem có đảm bảo chắc chắn, có bị han gỉ hay không, nếu có thì thực hiện gia cố, sơn chống gỉ đảm bảo yêu cầu;
- Vệ sinh công nghiệp bề mặt thiết bị, bề mặt khối nguồn, khối thu phát, màn hình, bàn phím giao diện khai thác và gia cố lại các cáp nối. Kiểm tra cáp kết nối từ cổng Com của khối thu phát đến máy tính cài phần mềm Capsat để đảm bảo chất lượng các đầu nối, cáp nối vẫn tốt.

ii. Kiểm tra chức năng thu, phát báo động cấp cứu

- Chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị cho 1 cuộc báo động cấp cứu giả. Thông báo với NOC các thông tin về thiết bị thử cấp cứu;
- Nhấn và giữ phím Distress Alert trên bề mặt khối thu phát trong vòng 5 giây. Nếu thiết bị hoạt động tốt thì nó sẽ bắt đầu phát tín hiệu báo động qua vệ tinh về LES lựa chọn. Máy sẽ phát ra âm thanh cũng như các chỉ báo bằng đèn, in ra nội dung báo động cấp cứu. Khi bức điện được Đài LES xác nhận thì thiết bị cũng sẽ đưa ra thông báo, in ra xác nhận. Trong tình huống thiết bị không thể phát được báo động cấp cứu thì cần tiến hành kiểm tra lại thiết bị thu phát;
- Thủ chức năng thu phát bức điện cấp cứu: Lựa chọn chức năng phát điện với mức ưu tiên cấp cứu trên màn hình giao diện khai thác, kích phát điện. Xác nhận bức điện sẽ ngay lập tức được chuyển qua vệ tinh tới LES, tại LES sẽ có các chỉ cáo

băng đèn, âm thanh để thông báo đã thu được bức điện cấp cứu. Sau khi bức điện được chuyển thành công đến RCC thì sẽ có xác báo tự động đến thiết bị thử. Tại thiết bị thử sẽ có các chỉ báo trên màn hình khai thác, xác nhận được in ra. Nếu thiết bị không thể khai thác chức năng này thì cần tiến hành kiểm tra lại tình trạng thiết bị.

iii. Kiểm tra tổng thể tình trạng thiết bị bằng phần mềm

- Từ màn hình khai thác, truy nhập vào chức năng thử PVT, kích hoạt chức năng này để yêu cầu một cuộc kiểm tra PVT từ LES và NCS. Khi LES nhận được yêu cầu thử PVT từ thiết bị di động, nó sẽ tự động tiến hành một loạt các cuộc thông tin để kiểm tra các thông số về: mức tín hiệu, tỉ số lỗi bít, khả năng thu phát điện thông thường theo các chiều, chức năng phát báo động cấp cứu của thiết bị di động. Sau khi phép thử PVT thực hiện xong, LES sẽ phát một bức điện hệ thống thông báo tới thiết bị di động;
- Thiết bị thử sau khi nhận được kết quả phép đo PVT sẽ hiển thị trên màn hình khai thác. Quan sát các thông số chỉ báo có thể biết được thực trạng hiện tại của thiết bị thử.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình test của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;
- Kiểm tra các chức năng của thiết bị, thử các dịch vụ có liên quan để kiểm tra tính ổn định của thiết bị.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị; Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.64.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 1.10
- Kỹ sư bậc 5/8 : 17.70
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.25

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.65 Thiết bị thu cấp cứu

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.65.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cẩm mỏ rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Kiểm tra vệ sinh thiết bị TelexBox

- Tháo vỏ ngoài thiết bị, tháo các cáp nối bên trong ví mạch. Vệ sinh công nghiệp bên trong vỏ máy, bề mặt các linh kiện, điểm tiếp xúc của cáp nối bằng chổi lông, máy hút bụi, dung dịch.

ii. Kiểm tra các bộ cảnh báo cấp cứu

- Sử dụng chức năng mô phỏng sự kiện (Simulate event) trong OPIF để kiểm tra;
- Kích hoạt chức năng mô phỏng sự kiện (simulate event) lần lượt từng loại sự kiện (Cấp cứu-Distress) kiểm tra đèn chỉ thị và loa để chắc chắn chức năng vẫn hoạt động bình thường;
- Kiểm tra hoạt động của công tắc khởi động (Reset) trên bộ cảnh báo.

iii. Kiểm tra máy tính đầu cuối cấp cứu

- Tắt máy tính, tắt nguồn cung cấp, rút cáp điện, ghi nhớ vị trí, nhãn các cáp tín hiệu khác trước khi rút ra;
- Sử dụng các thiết bị phù hợp mở nắp đậy bên ngoài màn hình. Đeo vòng tay điện để chuẩn bị các thao tác trên board mạch và các linh kiện máy tính;
- Sử dụng chổi mềm, máy hút bụi loại nhỏ làm sạch các khe kín, chi tiết trên board mạch chủ. Lần lượt tháo các card RAM, CPU màn hình, card mạng, sử dụng dung dịch Aceton để làm sạch bề mặt vi mạch. Sấy khô các linh kiện, bề mặt vi mạch trước khi lắp lại vị trí cũ.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.65.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.80
- Kỹ sư bậc 5/8 : 1.90
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.80

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.66 Thiết bị tách ghép tín hiệu kết nối

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.66.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

- Kiểm tra chất lượng đường truyền (luồng 02M). Thông báo cho VTN Hải Phòng và VTN Hà Nội vì trong quá trình Loop luồng có thể gây báo động tại 02 đơn vị này;
- Đặt thông số cho máy phân tích đường truyền (Data Transmission Analyzer) với các thông số phù hợp;
- Yêu cầu VTI kết nối vòng (loop) toàn tuyến về Tổng Đài hàng hải Hải Phòng. Tháo 02 cáp nối từ DVM port 02 tới TPC đang sử dụng và nối vào máy đo;
- Gọi lại VTI thử nhả luồng về Tổng Đài hàng hải Hải Phòng xem họ đã thực hiện có đúng luồng không? Nếu đúng thì trên máy đo sẽ đếm lỗi, và trên máy đo phần MEAS hiện PSL (bình thường thực hiện kết nối vòng luồng hiện MEAS);
- Nếu xác định được VTI đã thực hiện đúng luồng, yêu cầu họ thực hiện kết nối vòng về phía Hải Phòng;
- Kiểm tra cho từng khe thời gian(Time Slot), và toàn bộ khe thời gian kết nối với VTI;

- Sau khi đo xong, nếu kết quả tốt, thì nối lại như cũ tháo cáp nối vào máy đo, nối lại vào TPC. Thông báo cho VTI nối lại như cũ (khi không kết nối vòng toàn tuyến). Kiểm tra lại toàn bộ thiết bị xem hết cảnh báo chưa? Kiểm tra TPC, DVM, MICROWAVE X25, X75;
- Thông báo lại cho VTI, VTN Hải Phòng, VTN Hà Nội cho họ biết đã kết thúc quá trình kiểm tra luồng.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.66.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.10
- Kỹ sư bậc 5/8 : 7.90
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.67 Thiết bị ghép nối mạng PSDN

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.67.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng; Đo giá trị suy hao của các cáp đo;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện

i. Kiểm tra mức các kênh âm tần (thực hiện 02 tháng/lần)

- Đặt các thông số máy đo Selective Level Meter kết nối với thiết bị theo quy trình. Thực hiện kiểm tra mức thu của các kênh âm tần cũng như mức phát của các kênh âm tần.

ii. Kiểm tra chất lượng đường truyền dữ liệu (X25, X75).

- Thực hiện Bar Line của FEP X25/X75 tương ứng với kênh cần đo để tránh gây báo động tại ASCE C;
- Đặt thông số cho máy đo cho phù hợp;
- Tháo connector nối từ DVM vào FEP X25/ FEP X75, nối vào máy đo;
- Yêu cầu VDC Hà nội Loop luồng về phía Tổng Đài Hàng hải Hải Phòng;
- Gọi lại VDC thử nhà luồng về Tổng Đài hàng hải Hải Phòng xem có đúng luồng cho Hải Phòng LES;
- Sau khi kiểm tra phát hiện đúng là luồng cho Hàng hải Hải Phòng thực hiện kiểm tra chất lượng các kênh X25/X75 cần đo;

- Nối lại như cũ tháo cáp nối vào máy đo, nối lại cáp. Thông báo cho VDC nối lại như cũ (khi không loop luồng);
- Kiểm tra lại toàn bộ thiết bị xem tình trạng Cảnh báo (Alarm). Kiểm tra TPC của ACSE B/mM, DVM, MICROWAVE, X25, X75;
- Nếu các thiết bị hoạt động tốt, thông báo lại cho VDC Hà Nội cho họ biết đã kết thúc quá trình kiểm tra luồng.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;
- Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.67.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 7.20
- Kỹ sư bậc 3/8 : 5.30
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 0.90

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.68 Thiết bị đo Đài LES

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.68.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị các thiết bị đo, khói cẩm mỏ rộng đo kiêm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;
- Bố trí các khói dự phòng cần thiết khác thay thế khói bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Đài.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra tình trạng toàn bộ hệ thống và ghi lại các giá trị chỉ báo của các thiết bị liên quan;
- Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng;
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Vệ sinh, kiểm tra tình trạng của thiết bị trong trạng thái không có nguồn cung cấp.

- Vệ sinh công nghiệp bên ngoài thiết bị, vi nguồn, quạt làm mát, các vi mạch, các đầu cắm tiếp xúc, đầu đo, tra dầu các quạt làm mát...
- Kiểm tra mạch in, sự biến đổi về màu sắc các linh kiện. Dùng đồng hồ số đo kiểm tra "người" thông số các linh kiện điện tử nghi ngờ hỏng, kém chất lượng.

ii. Kiểm tra chức năng của thiết bị

- Lắp ráp lại thiết bị đo hoàn chỉnh. Cấp nguồn lại cho thiết bị cho đến khi thiết bị được làm nóng (WarmUp) sẵn sàng cho việc đo đạc;
- Khởi động máy về các thông số đã mặc định chuẩn. Kiểm tra tất cả các nút bấm, núm xoay, switch trên bề mặt panel xem có thực hiện đúng chức năng không;

- Kiểm tra trạng thái chỉ báo trên màn hình hiển thị, đèn, còi xem có hiển thị đúng theo chức năng điều khiển từ các phím trên panel không;
- Kiểm tra các chức năng in ấn, lưu, xuất dữ liệu ra đĩa mềm, thẻ nhớ và khả năng truy xuất từ xa qua cổng COM của thiết bị do trên máy tính cá nhân...
- + Kiểm tra chức năng đo kiểm của thiết bị
 - Chuẩn bị các phụ kiện phục vụ đo kiểm tùy theo từng loại và tính năng của thiết bị đo như loại cáp đo, các đầu que đo chuyên dụng, các đầu nối, các bộ suy hao tín hiệu...
 - Chỉnh định que đo và thiết bị đo về giá trị chuẩn theo như tài liệu hướng dẫn của thiết bị đo.
 - Thiết đặt các thông số đo cần thiết, phù hợp với từng chức năng đo, thực hiện tuần tự các phép đo của thiết bị (mỗi một thiết bị đo thường tích hợp nhiều chức năng đo khác nhau). Thực hiện đo kiểm một số chức năng của thiết bị đo tại các điểm đo chuẩn từ máy đo vào các điểm đo thực tế, đặt các thông số đo cần thiết, phù hợp.
 - Ghi chép kết quả các phép đo vào mẫu bảo dưỡng thiết bị.
- + Kiểm tra đáp tuyến tần số máy phân tích phổ
 - Nối máy đo với máy phát tín hiệu theo sơ đồ hướng dẫn. Tại máy phát, đặt các thông số theo đúng thủ tục.
 - "Thủ tục đọc sự thay đổi mức tín hiệu (biên độ, đáp tuyến tần số):"
 - ✓ Bước 1: Nối máy phân tích phổ với máy phát.
 - ✓ Bước 2: ấn phím [Preset] trên máy phân tích phổ để reset máy.
 - ✓ Bước 3: thực hiện calibrate đối với tần số Freq Cal.
 - ✓ Bước 4: đặt thông số máy phân tích phổ như sau: Band 0, Center Freq=100MHz, span=200KHz, Reference level=-10 dBm.
 - ✓ Bước 5: ấn phím [->CF].
 - ✓ Bước 6: đặt marker là delta marker.
 - ✓ Bước 7: Làm tương tự các bước đối với các band còn lại, ghi lại mức được hiển thị tại marker.

- Như vậy giá trị thay đổi biên bộ theo tần số sẽ được xác định: Deviation= mức đọc được tại marker – giá trị đo được tại power meter".
 - Lặp lại các bước như trên để kiểm tra cho từng dải tần số.
 - Nếu giá trị đo được không như giá trị chuẩn thì phải tiến hành chỉnh định.
- + Kiểm tra độ chính xác hiển thị tần số
- Nối máy đo với máy phát tín hiệu theo sơ đồ hướng dẫn. Tại máy phát đặt các thông số theo đúng thủ tục.
 - "Tại máy thu, kiểm tra độ lệch giữa tần số hiển thị tại marker và tần số trung tâm được đặt cho máy. Độ lệch này phải nhỏ hơn giá trị cho phép (specification). Giá trị cho phép được xác định: (Tần số đọc được * độ chính xác tần số chuẩn + span * độ chính xác của span), thực hiện theo các bước:
 - ✓ Bước 1: ấn phím [Preset] trên máy phân tích phổ để reset máy.
 - ✓ Bước 2: thực hiện calibrate đối với tần số Freq Cal.
 - ✓ Bước 3: đặt tần số phát theo bảng trong tài liệu khai thác của Anristu/Vol.1/Page 6.12.
 - ✓ Bước 4: đặt tần số trung tâm tại máy phân tích phổ theo bảng trong tài liệu khai thác của Anristu/Vol.1/Page 6.12
 - ✓ Bước 5: đặt span tại máy phân tích phổ theo bảng trong tài liệu khai thác của Anristu/Vol.1/Page 6.12
 - ✓ Bước 6: Đọc tần số chỉ báo tại điểm marker hiển thị trên máy, giá trị đọc được phải nằm trong dải cho phép được đưa ra trong bảng nêu trên.
 - Lặp lại các bước như trên để kiểm tra cho từng dải tần số.
 - Nếu giá trị đo được không như giá trị chuẩn thì phải tiến hành chỉnh định.
- Ghi chép kết quả các phép đo vào mẫu bảo dưỡng thiết bị.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Kiểm tra lại hoạt động thiết bị đo, khởi động về giá trị chuẩn của máy đo, kiểm tra các cáp đo, màn hiển thị, chức năng núm, nút của thiết bị đo.

e. Kết thúc công việc

- Lắp ráp lại thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;
- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

5.68.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 6/8 : 1.00
- Kỹ sư bậc 5/8 : 11.10
- Kỹ sư bậc 4/8 : 2.70
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 2.65

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.69 Thiết bị GPS

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.69.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Thông báo cho các MCC kết nối trong hệ thống về thời gian bảo dưỡng và gián đoạn thông tin;
- Tập hợp các tài liệu bảo dưỡng, mẫu bảo dưỡng thiết bị;
- Các dụng cụ, vật tư phục vụ bảo dưỡng;
- Ngắt đường cáp tín hiệu nối với GPS Antenna.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra trạng thái hiện thời trước khi thực hiện quy trình bảo dưỡng của thiết bị định vị PGS gồm có các tính năng, chức năng hoạt động của thiết bị. Công việc này sẽ được ghi nhận lại nhằm phục vụ cho công tác khắc phục sự cố phát sinh sau quá trình bảo dưỡng nếu có;
- Chạy ứng dụng để ghi lại tọa độ của thiết bị trước khi bảo dưỡng.

c. Thực hiện bảo dưỡng

- Vệ sinh toàn bộ Antenna;
- Kiểm tra chất lượng tuyến cáp kết nối, bố trí tuyến cáp hợp lý để tránh bị căng cáp;
- Siết chặt các đầu đai ốc, sơn lại toàn bộ trụ đỡ anten;
- Tháo vệ sinh đầu kết nối (connector) và siết chặt lại.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

- Thực hiện thu vị trí tọa độ từ thiết bị GPS nhằm đánh giá kết quả thiết bị hoạt động sau bảo dưỡng.

e. Kết thúc công việc

- Lắp lại các panel, cửa của rack thiết bị, thu dọn vệ sinh.

- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào bản kết quả bảo dưỡng, ký tên và báo cáo người phụ trách

5.69.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Kỹ sư bậc 7/8 : 0.40
- Kỹ sư bậc 5/8 : 2.40
- C/N kỹ thuật bậc 5/7 : 10.00

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tính bằng 10% chi phí lao động bảo dưỡng tính theo mức lương cơ sở.

5.70 Antenna Đài LUT

(Chu kỳ bảo dưỡng: 01 năm)

5.70.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Thông báo cho các MCC kết nối trong hệ thống về thời gian bảo dưỡng và gián đoạn thông tin;
- Tập hợp các tài liệu bảo dưỡng, mẫu bảo dưỡng thiết bị;
- Các dụng cụ phục vụ bảo dưỡng;
- Ngắt các đường kết nối từ khối Antenna tới các hệ thống khác.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

- Kiểm tra trạng thái hiện thời trước khi thực hiện quy trình bảo dưỡng của hệ thống Antenna gồm có các tính năng, chức năng hoạt động của thiết bị. Công việc này sẽ được ghi nhận lại nhằm phục vụ cho công tác khắc phục sự cố phát sinh sau quá trình bảo dưỡng nếu có;
- Chạy các ứng dụng tự kiểm tra (self test) của hệ thống và ghi nhận lại kết quả.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Vòm Antenna

- Vệ sinh sạch bụi bẩn trong và ngoài Antenna, các chi tiết bộ phận mối nối ghép. Siết chặt, sơn lại các đầu bu lông, đai ốc;
- Tháo rời và vệ sinh đĩa thu tín hiệu Antenna bằng hóa chất công nghiệp. Thay thế định kỳ các tấm đệm cao su.

ii. Trụ đỡ Antenna

- Làm sạch và tra dầu mỡ các bu lông, đinh vít;
- Làm sạch, sơn lại thân trụ và hàn thay thế những mối hàn bị hở;
- Bắt vít lại giữa các xà đỡ nhằm tăng tính ổn định thăng bằng của trụ;
- Làm sạch, sơn mới các xà đỡ (hoặc thay mới các xà đỡ đã bị hỏng).

- iii. Cáp nồi Antenna*
- Làm sạch, sét chét lại các đầu nối dây cáp bi hở. Vẽ sinh mảng di d�y cáp và thay thế những phần mảng bị hư hỏng do tạc d�ong của mồi truồng.
- iv. Motor và các bộ phận truyền động khác*
- Tháo rời Moto quay chính đinh dùi ro theo chiều dọc và chiều ngược;
 - Bởi ron vong bi, banh răng băng mờ có mảng nứt hép. Thay mới dây curoa theo chiều dọc và chiều ngược;
 - Tháo rời và do mastic diễn áp kiểm tra bộ chuyen meach ghiot han;
 - Điều chỉnh su cán băng của bệ mét dia Antenna và doi truồng.
- v. Khoi Loc bang tan (Bandpass Filter)*
- Vẽ sinh ghep nồi 4 phien ghep tao thanh dia Antenna băng con con mảng nứt hép.
- vi. Khoi Loc bang tan (Bandpass Filter)*
- Đo mtic tin hiệu tại các cúc của bộ lọc băng tan 4 cúc, nếu có su sai lệch so với mtc chuan la 3db thi tiến hanh điều chỉnh;
 - Đo mtic tin hiệu tại các cúc của bộ lọc băng tan 3 cúc, nếu có su sai lệch so với mtc chuan la 3db thi tiến hanh điều chỉnh;
 - Đo mtic tin hiệu tại các cúc của bộ lọc băng tan 4 cúc, nếu có su sai lệch so với mtc chuan la 3db thi tiến hanh điều chỉnh;
- vii. Bo khuyet doi tap am thap/doi tan (LNA/DC)*
- Sút d�ong may phan tich pho de do tm hiếu dau ra bo LNA/DC dam bao o tần so 4.5MHz.
 - Sút d�ong may phan tich pho de do tm hiếu dau vào bo LNA/DC dam bao o tần so 1544.5MHz.
 - Chay các chương trình tự kiểm tra (self test) test cua he thong de kiem tra tm trang thiet bi sau khi bao duong;
 - Kiem tra các chức năng của thiết bi, thử độn v  sinh.
 - Ghi lại d�y đt các nồi dung, k t qua c ng tac bao duong v o b n k t qua b o duong, ky ten va b o cao c o nguoit phu trach.
- e. K t thuc c ng viec*

- 5.70.2 Dinh muc hao phi**
- a. Hao phi lao doong : 1.10
 - Kg su bac 7/8 : 11.40
 - Kg su bac 5/8 : 11.10
 - CN kg thuat bac S/7 : 22.50
 - Vat tu phuc vu bao duong: tinh bang 10% chi phi lao doong bao duong tinh theo muc luong ca so.

b. Hao phi vat tu phuc vu bao duong

- CN kg thuat bac S/7 : 22.50
- Vat tu phuc vu bao duong: tinh bang 10% chi phi lao doong bao duong tinh theo muc luong ca so.

Kiem tra mach, do muc tin hieu dieu khien moto bien buoc cua moto quay theo phuong thang va phuong nang.

Thao roi va lam ve sinh bo dieu khien moto quay theo phuong nang;

Thao roi va lam ve sinh bo dieu khien moto quay theo phuong thang;

ii. Bo dieu khien moto quay

Va bat chet lai cac dau noi. Siet chet, son lai cac doc vi.

Ve sinh ca ben trong va ben ngoai tu. Thao cac dau noi (connector) lam tay seach lop oxy hoa bang hoa chat cong nghiep

i. Tu chua ACU

c. Thuc hien bao duong

Chay tung dung de ghi lai cac thong so cua cac bo cam bien va cac modul khac cua thiet bi truoc khi bao duong.

Phat sinh sau qua trien bao duong neu co;

Kiem tra tren ghi thi truoc khi thuc hien quy trien bao duong cua thiet bi dieu khien Antenna gom cae linh nam, chuc nang hoat dong cua thiet bi. Cong viec nay se duoc ghi nhien lai ham phuc vu cho cong tac khac phuc su co

b. Kiem tra thiet bi truoc khi bao duong

Nhat tin hieu ket noi gitia ACU va khoi xu ly tung tam dat tai tu rack.

Cac dung cu, vat tu phuc vu bao duong;

Tap hop cac tai lieu bao duong, mau bao duong thiet bi;

Thong bao cho cac MCC ket noi trong he thong ve thoi gian bao duong va gian doan thong tin;

a. Cong tac chuan bi

5.71.1 Thanh phan cong viec

(Chu ky bao duong: 06 thang)

5.71 He thong dieu khien khien Antenna

- iii. Bộ chuyển đổi công giảo tiếp RS232 thành Ethernet
- Về sinh các đầu kết nối, bắt virt lái giữa các cáp cáp xả do nhầm trang tinh ổn định bằng cửa tru.
 - Kiểm tra trang thái chi bao cáp công thông số trên màn hình thiết bị. Dùng thiết bị kết nối chuyên dùng để kiểm tra thông số thiết lập về địa chỉ IP, subnet mask, Gateway của thiết bị.
 - Thay đổi thông số độ âm môi trường để kiểm tra hoot động và mức chính xác của thiết bị qua mức cảnh báo đó âm. Thúc hiến
 - Thay đổi thông số độ môi trường để kiểm tra hoot động và mức chính xác của thiết bị qua mức cảnh báo thiết bị.
 - Thay đổi thông số mức chinh xác của thiết bị cảnh báo nhiet do thiết bị chi bao sau
 - Kiem tra hoot động và mức chinh xác của thiết bị cảnh báo nhiet do mức quay Antenna. Thuc hiien tinh chinh neu
 - Kiem tra hoot động và mức chinh xác của thiết bị cảnh báo nhiet do Antenna. Thuc hiien tinh chinh neu
 - Kiem tra hoot động và mức chinh xác của thiết bị chi bao sau
 - Kiem tra hoot động và mức chinh xác của thiết bị chi bao sau thiết bị chi bao sau
 - Chay cac chuong trinh tu kiem tra (self test) test cua he thong dieu khien Antenna de kiem tra tinh trang thiet bi sau khi
 - Kiem tra cac chuc nang trong l khoang thoi gian nhiet dinh de danh gia tinh on dinh cua thiet bi.
 - Lap lai cac panel, cua cua rack thiet bi, thu don ve sinh;
 - Ghi lai day du cac noi dung, ket qua cong tac bao duong vao ban ket qua bao duong, ky ten va bao cao nhanh phu trach.
- e. Két thúc công việc

5.7.1.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Ký su bắc 7/8 : 11.10
- Ký su bắc 5/8 : 10.90
- C/N Ký thuê bắc 5/7 : 5.50
- b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tinh bột 10% chi phí lao động bảo dưỡng tinh theo mức lương ca sô.

5.72.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghien cứu tài liệu, so dò thiết bị, duy trì;
- Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, materal và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao
- Thông báo cho MCC chi và VMRCC, VNAFC Vẽ lịch bao giờ dùng và thời gian diễn ra theo quy trình cùa Tô chúc duong;
- Chuẩn bị một thiết bị khác hoặt độngelay theo yêu cầu của MCC để thu nhâm, chuyên phat các dien AFTN Khi thuc hien bao duong;
- Sứ duong cap de ket noi may thu du phong da cai dat phan mem chuyen nhien dien AFTN voi kenh dt lieu AFTN.
- Kiem tra trang thihi hiem thi truc tiec khi thuc hien duy tri nh bao duong tu may thu dien kien tu xa MCC gồm các tinh nang, chuc nang hotot doong cua thiet bi;
- Kiem tra trang thihi hiem thi truc tiec khi thuc hien duy tri nh bao duong tu may thu dien kien tu xa MCC gồm các tinh
- Chay cac tung duong phan mem he thong cua may tinh;
- Ghi laki cac ket qua nham so sanh sau khi bao duong;
- c. Thuc hien bao duong

- Thuc hien sao lưu co so dt lieu cua toan bo he thong vao o cung di phong bang cac thao tac leh Backup;
- Thuc hien sao lưu he dieu hanh (Image Backup) cua may chua vao bang tu bang cac thao tac leh Backup trong tung;
- Kiem tra, ghi nhien lai toan bo cau him thiet lap cua he thong ra mot file riêng;
- Shutdown toan bo he thong va ngat ngeuon cong cap cho thiet bi.

5.72.2 Thiết bị xử lý trung tam

(Chu ky bao duong: 06 thang)

- Công tác chuẩn bị

- i. **Bảo dưỡng khởi nguồn cung cấp**
- + Thay thế linh kiện bảo dưỡng các thành phần thiết bị, bao gồm:
 - + Kiem tra "nguoi" linh trang linh kien, dieu tu ngehi ngeo de phat hien honng hoc va thay the linh kien, vi mach, neu co honng hoc.
 - + Thao len luyet tinh thanh phan lien quan khac tren may chua bao gom: card man hinh, o mem, cac khey duong thiet bi;
 - + Kiem tra, ve sinh cong nghep vo may chua cung nhu cac thanh phan khac lien quan nhu: bo meach chinh, o mem, cap ket noi...;
- ii. **Bảo dưỡng bộ mạch chính và các thành phần liên quan khác:**
- + Thao va ve sinh Card giao tiep du lieu ra khoi may chua;
 - + Kiem tra "nguoi" linh trang linh kien ngeo de phat hien honng hoc va thay the linh kien, vi mach, neu co honng hoc.
 - + Thao va ve sinh Card giao tiep du lieu ra khoi may chua;
 - + Kiem tra, ve sinh cong nghep vo may chua cung nhu cac thanh phan khac lien quan nhu bo meach chinh, o mem, cap ket noi...;
- iii. **Bảo dưỡng card giao tiếp dữ liệu (PCI port Card):**
- + Thao nap day ben ngeoai o bang tu ra va kiem tra phan co dia o CD-ROM de phat hien nhung loi neu co tu do co honng khac phuc thay the neu cam.
 - + Thao nap day ben ngeoai o bang tu ra va kiem tra phan co dia o CD-ROM de phat hien nhung loi neu co tu do co honng khac phuc.
 - + Thao o CD-ROM ra khoi may chua va thuc hien ve sinh thiet bi cung nhu khoangan chua;
- iv. **Bảo dưỡng card CD-ROM:**
- + Thao o bang tu ra khoi may chua va ve sinh seach thiet bi, khoangan chua;
 - + Thao nap day ben ngeoai o bang tu ra va kiem tra phan co dia o CD-ROM de phat hien nhung loi neu co tu do co honng khac phuc.
 - + Thao nap day ben ngeoai o bang tu ra va khai lam bi kem chat luong de co honng thay o cung khac
- v. **Bảo dưỡng các ổ băng trục:**
- + Thao luyet cac o he thong va o dit lieu ra khoi may chua va thuc hien ve sinh thiet bi va khoangan chua;
 - + Kiem tra "nguoi" linh trang o cung de phat hien nhung linh kien bi kem chat luong de co honng thay o cung khac
- vi. **Bảo dưỡng các ổ đĩa cứng:**
- + Thao len luyet cac o he thong va o dit lieu ra khoi may chua va thuc hien ve sinh thiet bi va khoangan chua;
 - + Kiem tra "nguoi" linh trang linh kien, dieu tu ngehi ngeo de phat hien honng hoc va thay the linh kien, vi mach, neu co honng hoc.
 - + Thao bo o ngeon ra khoi may chua, ve sinh ngeoai toan bo khoi ngeon;

- Kiem tra "nguoi" nhan tren mang lanh kieu, dieu tu nghehi ngyo de phat hiem honng hoc va thay the lanh kieu, vi macch, neu co hong hoc.
- + Kiem tra lai cua cac thanh phan thiet bi sau bao duong tra lai thiet bi hoan chinh;
- Lap rap lai cua cac thanh phan thiet bi sau bao duong tra lai thiet bi hoan chinh;
- Dau noi cap ngeoun lai cho thiet bi hoat dong.
- d. Kiem tra hoat dong sau bao duong
- Chay cac chuong nhanh qua thong de kiem tra tinh trạng thiet bi sau khi bao duong. Kiem tra chuong nhanh va dich vu, chuong nhanh hoat dong cua thiet bi tu he thong dieu khien chung thong qua hoat dong khai thac thong tin tuc cua he thong;
- e. Ket thuc cong viec
- Ghi lai cac ket qua.
- 5.7.2.2 Dinh mite bao phi
- Thu don, ve sinh khu vuc bao duong, cat thiet bi, thiet bi do dung noi quy dinh;
- Ghi lai day du cac nfi dung, ketqua cong tac bao duong vao mau bao duong, bao cao ngeout phi trach don vi.
- a. Hao phi lao doong
- Ky su bac 7/8 : 1.10
- Ky su bac 5/8 : 30.00
- CN ky thuat bac 5/7 : 4.40
- b. Hao phi vat tu phuc vu bao duong
- Vat tu phuc vu bao duong: tinh bao 10% chi phi lao doong bao duong tinh theo muc luong co so.

§.73.1 Thanh phán công việc

(Chu kỳ bão duồng: 06 tháng)

5.7.3 Thiết bị chí bão, cảnh báo, hiện thi, điều khiển

- Thông báo cho các MCC kèt nồi rong hé thõng vè thời gian bão duong và giàn dòean thõng tim;
 - Tep hõop cac tai lieu bao duong, mâu bao duong thiet bi;
 - Cac dung cu, vật tu danh cho viêc bao duong.
 - Kiem tra thiet bi truoc khi bao duong
 - Kiem tra thiet bi uot da trong thiet bi uot am phuc vu cho cong tac khac phuc su co phat sinh sau qua triu bac
 - Ghi lai thi thang thiet bi uot am phuc vu cho cong tac khac phuc su co phat sinh sau qua triu bac
 - Kiem tra tren ng thiet bi uot am phuc vu cho cong tac khac phuc su co phat sinh sau qua triu bac
 - Chuc nang hoat doong cua thiet bi;
 - Kiem tra tren ng thiet bi uot am phuc vu cho cong tac khac phuc su co phat sinh sau qua triu bac
 - C. Thuc hien bao duong
 - i. Cam bien nhiet do tu Rack
 - Thao bo cam bien nhiet do duoc lap tren rack (van giat duong tin hieu ket noi) xuong. Lam them xung quanh de kkiem tra chuc nang cua cam bien. Neu chi bao nhiet do khong they doi thi kkiem tra cam bien nhiet do va khoi xu ly tung tam hoac kep lai dau cam bien;
 - Thao bo cam bien nhiet do duoc lap tren rack (van giat duong tin hieu ket noi) xuong. Lam them xung quanh de kkiem tra chuc nang cua cam bien. Neu chi bao nhiet do khong they doi thi kkiem tra cam bien nhiet do va khoi xu ly tung tam hoac kep lai dau cam bien;
 - Sut duong thiet bi chuyen dung de kkiem tra do chinh xac cua thiet bi cam bien nhiet do, neu phat hien hanh they the.
 - ii. Cam bien nhiet do cua tu rack dung truoc va dang sau

- iii. Cảm biến nhiệt độ của bộ nguồn cung cấp**
- Sử dụng thiết bị chuyên dùng để kiểm tra độ chính xác của thiết bị cảm biến nhiệt độ, nếu phát hiện có sự sai khác lớn thì tiến hành thay thế.
 - Thảo bộ cảm biến nhiệt độ được lắp trên rack (vẫn giữ nguyên tinh thểu két nồi) xuống. Làm thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh để kiểm tra chức năng của cảm biến. Nếu chỉ báo nhiệt độ không thay đổi thì kiểm tra lại két nồi giữ ba bộ cảm biến nhiệt độ và khôi xử lý trung tam hoặc kEEP lại dấu cảm biến;
 - Sử dụng thiết bị chuyên dùng để kiểm tra độ chính xác của thiết bị cảm biến nhiệt độ, nếu phát hiện có sự sai khác lớn thi tiến hành thay thế.
- d. Kiểm tra hoot động sau bão động**
- Kiểm tra, theo dõi tinh chỉnh hoot động sau bão động của cảm biến.
- e. Két thiết công việc**
- Lắp lại các panel, cửa cửa rack thiết bị, thu dọn vê sinh;
 - Ghì lại dây dù các nút điều dung, két cửa đóng tarc bao đảm két cửa bão động, két tên và bao cáo cáo người phu trách.
- 5.7.3.2 Định mức bão phổi**
- a. Hảo phổi lao động**
- Kỹ sư bắc 7/8 : 0.10
 - Kỹ sư bắc 5/8 : 8.70
 - CN kỹ thuật bắc 5/7 : 2.50
 - Vết tu phổi vụ bão động: tim bẩn 10% chí phổi lao động bão động tim theo mức lượng cao só.
- b. Hảo phổi vật tư phổi vụ bão động**
- CN kỹ thuật bắc 5/7 : 2.50

- a. Công tác chuẩn bị
- 5.74.1 Thanh Phản công viêc
- b. Kiểm tra thiết bị trước khi bao duong
- Thông bao cho các MCC két nồi trong hệ thống về thời gian bao bao duong và giàn thông tin;
 - Tép hopy các胎 líieu bao bao duong, mâu bao bao duong thiết bị;
 - Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư nhu duong cù tháo mó chuyen duong, đóng hò ván nang, dùng cù tháo mó chuyen duong, chối mèm, chất tẩy công nghiệp, thiết bị do chuyen duong.
- c. Thác hiện bao bao duong
- Chay các tinh duong, quan sát và ghi lại trang thiết bị đến cạnh bao trang thiết, các thông số của thiết bị trước khi bao duong;
 - Kiem tra các chuc nang, tinh nang của hệ thống trước khi bao duong, ghi lại két qua.
 - Negat day tin hieu ket noi tu thiet bi Test Horn den thiet bi xu ly trung tam, kiem tra duong day cap de dam bao khong co sur clang cap dan den hon hong cap co the xay ra;
 - Kiem tra lai mang di day cap mang, va Lam ve sinh hoac they the cac doan mang di day bi hong. Kiem tra cac dau noi (conneector) va cap duoc bit kin, neu phat hien they bo se su dung bang keo de bit kin de tranh anh houong cua thoi tiep lam oxy hoa;
 - Lap lei Test Horn ve trang thai ban dau va thuc hien chinh houong cua Test Horn ve dung houong cua Antenna LUT;
 - Dung dong ho van nang kiem tra su thong manh cua cap va cac manh, han lai hoac they the linh kien neu bi hong;
 - Kiem tra lai su chac chan cua cot treo Test Horn va tien hanh son moi lai cot neu phat hien su co su han gi tren cac thanh doi.

(Chu kỳ bao bao duong: 06 tháng)

5.74 Thiết bị kiểm tra

- ii. Kiem tra chiec nang hoat dong (chu ky bao duong hang thang)
- d. Kiem tra hoat dong sau bao duong
- Quan sat pho tin hieu thu duoc tren phan mem OI.
 - Thuc hien lenh system test tai he dieu hanh Windows;
- e. Ket thuc cong viec
- Kiem tra chiec nang, tinh namg cua thiet bi Test Horn doi voi he thong.
- Kiem tra trang thihiet bi Test Horn tren he thong;
- a. Hao phi lao doong
- b. Hao phi vat tu phuc vu bao duong
- KY su bac 7/8 : 1.20
 - KY su bac 5/8 : 4.30
 - C/N KY thuyet bac 5/7 : 4.70
 - Vat tu phuc vu bao duong: tinh bang 10% chi phi lao doong bao duong tinh theo muc luong co so.
- c. Ket thuc cong viec
- Thu don, ve sinh khu vuc bao duong, cat dat thiet bi dinh noi quy dinh;
- Ghi leoi day du cac noi duong, ket qua cong tac bao duong vao ban ket qua bao duong, ky ten va bao cao cao nang vi phu trach.
- 5.74.2 Dinh muc bao phi
- b. Hao phi vat tu phuc vu bao duong
- KY su bac 5/8 : 4.30
 - C/N KY thuyet bac 5/7 : 4.70
 - Vat tu phuc vu bao duong 10% chi phi lao doong bao duong tinh theo muc luong co so.

- + **Buộc I:** ẩn phím [Present] trên máy phím tích phô để reset máy;
- **Tài may** là **buộc** (specification). Giả thiết cho phép được xác định: (Tất cả các đặc điểm của span * đều chính xác của span), thay vì **hiện** theo cách buộc:

Tài may thu, kiểm tra đó lêch gitra tam so hiện thi tài marker và tất cả trong tam được đặt cho máy. Để lêch này phải who

- Tài may phát, đặt các thông số theo dung thử nghiệm
- Nội may do với máy phát tin hiện theo số đó để cho;

ii. Kiểm tra đặc tính xác hiện thi tần so

- Về sinh thiết bị và chọn àm cho các phần bên trong máy; kiểm tra xem có bị két phím rong khi về sinh thiết bị và những bất thường khác.
- Tất những máy phím tích phô (MS2667C) theo dung quy trình và tạo các dãy dàn tin hiện két nồi bàng cách xoay các dãy nồi BNC;

i. Về sinh thiết bị

c. Thử hiện bão dung

- Đo giá trị suy hao của các cấp độ.
- Thử hiện các phép test để kiểm tra chức năng của máy do;
- Kiểm tra sinh trang, chi bão đến trang thái của máy do và ghi lại các giá trị chi bão của sinh thiết bị này;

b. Kiểm tra sinh thiết bị truộc khi bão dung

- Vòng sinh điện, máy phát tin hiện đóng bộ, máy do công suất...
- Dùng cù díao mò chuyen dung, chồi mèm, bim hut bui loai nho chuyen dung, chát tay công nghệ, bộ mò lực nén...

a. Công tắc chuẩn bị

5.75.1 Thanh phím công việc

(Chu kỳ bão dung: 06 tháng)

5.75. Thíết bị do Đại LUT/MCC

- + Bước 2: thíc hién hiêu chuan (calibrat) doi voi tan so xac dinh (Fred Cal);
- + Bước 3: det tan so phat theo bang tong tai lieu khai thac cua Anritsu/Vol.1/Page 6.12;
- + Bước 4: det tan so trung tam tai may phan tich pho theo bang tong tai lieu khai thac cua Anritsu/Vol.1/Page 6.12;
- + Bước 5: det span tai may phan tich pho theo bang tong tai lieu khai thac cua Anritsu/Vol.1/Page 6.12;
- + Bước 6: doc tan so chi bao tai diem marker hien thi tren may, giao tri doc duoc phai nam trong dai cho phep duoc dua ra trong bang neu tren.
- Nieu giao tri do duoc khong nhu giao tri chuan thi phai tien hanh chinh dinh.
- Tai may phat, det cac thong so theo dung thu tuc;
- Thu tuc doc su thay doi muc tin hieu (tien do, dap tuyen tan so):
- noi may do voi may phat tin hieu theo so do da cho;
- Tai may phat, det cac thong so theo dung thu tuc;
- Thu tuc doc su thay doi muc tin hieu (tien do, dap tuyen tan so):
- noi may do voi may phat tin hieu theo so do da cho;
- Bucle 2: an phim [Reset] tren may phan tich pho de reset may;
- Bucle 3: thíc hién chinh (calibrate) doi voi tan so Fred Cal;
- Bucle 4: det thong so may phan tich pho nhu sau: Band 0 (Band 0), Tan so trung tam (Center Freq)=100MHz, do rong (span)=200KHz, muc tham chieu chuan (Reference Level) = -10 dBm;
- Bucle 5: an phim [-CF];
- Bucle 6: det marker la delta marker;
- + Bucle 7: lam truong tu cac buoc doi voi cac band con lai, ghi loi muc duoc hien thi tai diem danh dau (marker).
- Nhu vay giao tri thay doi bien bo theo tan so se duoc xac dinh:
- Det tan so (Deviation)=muc doc duoc tai diem danh dau (marker) – giao tri do duoc tai thang cong suat (Power meter);
- Lap lai cac buoc nhu tren de kiem tra cho trung dai tan so;

- Vết tu phucose vù bao dường: tinh bàng 10% chi phi lao động bao dường tinh theo mức lương cao so.
 - b. Hao phi vật tu phuce vù bao dường
 - CN Ky thuat bac 5/7 : 1.80
 - Ky su bac 5/8 : 3.65
 - Ky su bac 6/8 : 1.00
 - a. Hao phi lao động
- 5.75.2 Dinh muc hao phi**
- Ghi lèi dày dù các nỗi dường, két qua cõng tae bao dường vào bến két qua bao dường, kỵ tên và bao cáo nguoit phi trach.
 - Thu دون, vé sinh khu vực bao dường, cat đết thiết bị dường not quy dinh;
- e. Ket thuc cong viec
 - Kiem tra lai mot so chuc nang co ban cua may do.
 - Kiem tra lai tinh trang, chi bao den trenng thai cua may do;
 - d. Kiem tra hoat dong sau bao duong
 - Neu giao tri do duoc khong nhu giao tri chuan thi phai tieu hanh chinh dinh.

Lắp lại các dây kết nối cho modem như trong hình dưới và bắt nguồn kiểm tra các đèn cảnh báo trên các cổng.

Làm thay đổi thông số cấu hình phần mềm của Modem;

Kiểm tra, ghi nhận và so sánh với trật tự các dip switch trên Modem với ghi nhận trước đó nhằm tránh lắc dòng

thông số được lưu trước đó để phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào new có;

Phép may tính tiếp sau cần bùn hét thông của Modem. Thúc hiện kiểm tra các thông số thết lập của Modem với các

Sử dụng cáp kết nối sẳn (kém theo thiết bị) kết nối giữa máy tính và thiết bị qua cổng RS232, đặt các thông số để cho

i. Thiết bị Maintenance Modem:

c. Thúc hiện bảo dưỡng

Ghi lại toàn bộ các thông số cấu hình thiết bị, trang thái thiết bị.

Ngồi lại và khởi động lại nếu có sự cố sau quá trình bảo dưỡng;

So sánh cấu hình chuan với cấu hình hiện tại trước khi thúc hiện bảo dưỡng, sau lưu cấu hình lại ra máy tính bên

Chạy các ứng dụng và quan sát trang thái các đèn cảnh báo;

Những hoạt động của thiết bị;

Kiểm tra trang thái thiết bị trước khi thúc hiện quy trình bảo dưỡng của hệ thống kết nối MCC gồm các tính năng, chức

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

Cospas-Sarsat.

Thống bao cho MCC chủ và MCC họ try lich bao do duong va thoi gian dia dan thong tin trước theo quy trình của TSO chiec

duong;

Chuan bi cac thiet bi do, vat tu, phu tung, tai lieu, mat bang va cac trang thiet bi an toan can thiet phuc vu cong tac bao

Nghiен cu tai lieu, so do thiet bi, quy triinh;

a. Công tác chuẩn bị

5.76.1 Thành phần công việc

(Chu kỳ bảo dưỡng: 06 tháng)

5.76 Thiết bị kết nối

a. **Hao phi lao dōng** : 2.30 - Kỹ thuật 5/8

5.76.2 Dinh muc hao phi

- Khi lật dây dù các nút d釙, kết qua cõng tạc bao durong vào mâu bao durong, bao cáo nút phi trach don vi.
- Thu đón, v  sinh khu vực bao durong, c t th t bi, th t bi do d『ng n t duy dinh;
- L p rap l i th t bi;
- e. **Kết thúc cõng v c **
- K t qua n y v  so sánh với các t『nh v c  g i『n tr『o c khi bao durong d  ph t hi n sai kh c.
- Đanh g i a k t qua th t bi ho t d『ng sau bao durong d a v o b nh ki m tra các t『nh v c  g i『n chi bao c a h  th on g. G i n nh n l i i
- Ki m tra t nh t rang t ng th  c a c t th t bi tr『o c khi dua h  th on g v  t nh t rang ho t d『ng b nh th on g;
- d. **Kiem tra ho t d『ng sau bao durong**
- L p th t bi l i i theo d『ng nhu th t k  ban d u v a b t n t g i a cho th t bi ho t d『ng, s t d『ng ph n m m di u kh n t  xa d 
- S t d『ng ch i m m v  b nh k i d  th y c hi n v  sinh b  m t th t bi, ki m tra v  l am s ch c c c ng k t n t t ren th t bi d 
- th t bi ra (lưu y kh n g d u c l am m ch v  kh n g d u c c ch t nh l am h ng th t bi);
- Th o t n b c c c d y d m k t n t th t bi v ba, d ng t y m o kh a g i t g i a th t bi voi bo m ch ch nh v  u h n nh n g k o
- n t t ren th t bi;
- S t d ng ph n m m qu n l y v a di u kh n t  xa d  t t th t bi g hep k nh v ba, g i t n t v  t t th t l p c c ch n (jump) k t
- v. **Th t bi g hep k nh v ba (Omniplexer Bally)**
- Thu k t n t th t bi v o m n g Ethermet d  ki m tra d m b o th t bi ho t d『ng b nh th on g v a t uy n nh n d t h u.
- L p l i c c d y k t n t cho Router nhu t rang th i ban d u v a b t n t g i n ki m tra c c d n c nh b o t ren c c c ng;
- Th o v  th t bi, th c h n v  sinh v i m ch, ki m tra s u n t l ng c c g i c c m, ch n l m ki n, ki m tra qu t l am m t, t n
- hanh th y t c s ta ch t a n u n c n th t;

- Ký sur bâc 3/8 : 5.70
- CN KY thuât bâc 3/7 : 1.50
- b. Hào phí vật tư phuc vụ bao duong
- Vật tư phuc vụ bao duong: tinh bâng 10% chi phí lao động bao duong tinh theo mức lương ca so.

- 5.77.1 Thành phần công việc**
- a. Công tác chuẩn bị
- Nghiên cứu tài liệu, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, mèt bàng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao bì;
 - Kiểm tra trang thiết bị trước bao bì;
 - Chạy các công dụng phần mềm hỗ trợ thông tin;
 - Ghi nhận lại các kết quả nhằm so sánh sau khi bao bì;
 - Thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu, sao lưu hệ điều hành (Image Backup) của máy chủ;
 - Kiểm tra, ghi nhận lại toàn bộ cấu hình thiết lập của hệ thống ra một file riêng.
- b. Kiểm tra thiết bị trước bao bì
- Kiểm tra thiết bị trước bao bì để tránh lỗi, chia thành hai bước:
 - Sử dụng tài khoản quản trị để truy nhập vào hệ thống, thực hiện khởi động lại hệ điều hành windows để kiểm tra có bắt kí ký lối nào xuất hiện trong quá trình khởi động hay không. Nếu có, sử dụng lệnh ghi nhớ kí ký của Windows (trong mục Administrative Tools -> Event Viewer) để xác định chi tiết lỗi và khắc phục;
 - Try cập vào phần mềm cao cấp Sar Master và kiểm tra, ghi nhận lại các lỗi thông số trên lịch Sar Master Incident Manager và Sar Master Overview;
 - Sử dụng tài khoản quản trị để truy nhập vào hệ thống, thực hiện khởi động lại hệ điều hành windows để kiểm tra có bắt kí ký lối nào xuất hiện qua trình duyệt web như Internet Explorer, Firefox, Chrome, v.v...
- c. Thực hiện bao bì
- Kiểm tra, ghi nhận lại toàn bộ cấu hình thiết lập của hệ thống ra một file riêng.
- d. Bảo dưỡng phần mềm:
- FTP. Kiểm tra lệnh nén khi có điều kiện để xuất hiện cảnh báo thông qua cửa sổ popup và am thanh cảnh báo;
 - ST. Sử dụng lệnh nén và giải nén từ máy tính Sar Master với VNC thông qua chức năng truy cập file từ dòng Manager và Sar Master Overview;

(Chú ý bao bì: 06 thang)

§.77 Máy tính SAR MASTER

- Thiet bi xu ly rung tam (CPU):
 - + Dong cac phan mem dang chay va thuc hien tat thiet bi theo dung quy trien va thao day ngeun, day tin hieu ket noi voi cac thiet bi khac nhu may in, thiet bi man, loa, ban phim, chuoit... .
 - + Thao roi bo ngeun cua CPU ket noi voi bo mac chinh thay theo lon thi caen thay the ngeay), lam sach bui ban va thay the tui dung het chong am, do dia ap dau ra qua bo ngeun de dam bao muc dieu ap cap cho bo mac chinh o muc +-24V, +-5V;
 - + Thao roi bo ngeun cua CPU ket noi voi bo mac chinh va thuc hien qua trinh ve sinh cong nghiep, kiem tra quat lam mat (neu thay quai co do to lon thi caen thay the ngeay), lam sach bui ban va thay the tui dung het chong am, do dia ap diau ra qua bo ngeun de dam bao muc dieu ap cap cho bo mac chinh o muc +-24V, +-5V;
 - + Thao roi bo ngeun cua CDROM va thuc hien ve sinh cac khoang chua, Sut dung Choi mem va binh khi de lam sach bui tren bo mac chinh, kiem tra quat lam mat tren chip CPU de lam bao quat dong tot. Dung dung dich Accelot lam sach be met vi mac chinh, kiem tra chan noi cac linh kien va han lai neu phat hien co noi long;
 - + Laptop bo lai cac bo phan va ket noi cac day tin hieu tren bo mac chinh, dung vo bao ve CPU, dung cap ngeun va ket noi. Neu co tieu "bip" keu bao loi thi can thay hien mo may, kiem tra tung phan thiet bi tren va cac day bat may tin. Neu co tieu "bip" keu bao loi thi can thay hien mo may, kiem tra tung phan thiet bi tren va cac day bat may tin.
 - Man hinh LCD:
 - + Thao lap che phia sau man hinh LCD su dung Choi mem va binh khi de hit sach bui ben trong (khong nen ty y mot man hinh de ve sinh cac phan ben trong do linh kien rat nhay cam); Thao day cap ngeun sau man hinh LCD su dung Choi mem va binh khi de hit sach bui ben trong (khong nen ty y dungi de lam sach be met man hinh); Tat man hinh LCD, thao day cap noi voi ngeun va day cap tin hieu. Sut dung vai mem cong voi chat lau kinh chuyen dungi de lam sach be met man hinh;
 - + Tat man hinh LCD, thao day cap noi voi ngeun va day cap tin hieu. Sut dung vai mem cong voi chat lau kinh chuyen dungi de lam sach be met man hinh;
 - + Tat thiet bi va thao day ngeun, day tin hieu ket noi voi may chu va day tin hieu ket noi man mang PSTN. Thuc hien ve sinh cong nghiep thiet bi;
 - + Tat thiet bi va thao day ngeun, day tin hieu ket noi voi may chu va day tin hieu ket noi man mang PSTN. Thuc hien ve sinh cong nghiep thiet bi;
 - + Lap lai cac day cap ngeun va tin hieu, bat man hinh va kiem tra cac chuc nang dieu kien, hien thi.

ii. Bao dung phan cuong:

- Cung cấp nhanh phan mem phong chong virus va an toàn an ninh man (Norton Anti Virus và Bkav) su dung cac phan mem tung duong don dep cac file bi loi va loi uu hoa he thong.

- d. Kiem tra hoat dong sau bao duong
- Cáp lai nguon cho may tinh, khởi động lại máy tính và kiểm tra tất cả tính trạng thiết bị phần cứng, phần mềm. Tien hanh kiểm tra, khác phuc neu co sai loi phat sinh.
 - Kiểm tra bộ các tác vụ, các chức năng điều khiển của hệ thống. Tiến hành khắc phục nếu có sai lỗi phát sinh.
 - e. Ket thuc cong viec
 - Thu down, vé sinh khu vực bao duong, cắt thiết bị, thiết bị do dùng noi quy dinh;
 - Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bao duong vào mẫu bao duong, bao cáo người phụ trách đơn vị.
- 5.77.2 Dinh mite bao phi
- a. Hao phi lao dong
- Ký su bac 7/8 : 1.65
 - Ký su bac 5/8 : 1.70
 - Ký su bac 3/8 : 4.25
 - CN Ky thuát bac 5/7 : 1.40
- b. Hao phi vat tu phuc vu bao duong
- Vật tư phục vụ bao duong: tinh bang 10% chi phi lao động bao duong tinh theo muc luong ca so.

5.78.1 Thành phần công việc

(Chú ý bao gồm: 06 thang)

5.78 May tinh dieu khien MCC

a. Công tác chuẩn bị

Nghiêm cürü tài liệu, so đồ thiết bị, guy tinh;

Chuan bi cac thiet bi do, vat tu, phu tung, tai lieu, mat bang va cac trang thiet bi an toan can thiet phuc vu cong tac bao duong;

Thong bao cho MCC chui va MCC ho tro lich bao duong va thoi gian gian docan thong tin tuoc theo guy tinh cua To che

Cospas-Sarsat;

Thong bao cho các SPOC LAO, CAMPUCHIA và VMRC, VNATC và lich bao duong va MCC chui trach nhanh bo tro;

Chuan bi moi may tinh khac hotet dong thay the cho may tinh Dieu khien tu xa ca MCC de thu nhien, chuyen phat cac dieu ATTN khi thuc hien bao duong;

Sự dung cap de kett noi may tinh dy phong da cai dat phan mem chuyen nhien dieu ATTN voi kenh dt lieu ATTN.

b. Kiểm tra thiết bị trước bao duong

- Kiem tra trang thai hien thoi tuoc khi thuc hien quy trinh bao duong cua may tinh dieu khien tu xa MCC gom co cac tinh nang, chuc nang hotet dong cua thiet bi. Cung vien day se duoc ghi nhien lai nhien phuc vu cho cong tac khac phuc sy co phat sinh sau qua trinh bao duong neu co;
- Chay cac tung dung phan mem he thong cua may tinh va ghi nhien lai cac ket qua nhiem so sanh sau khi bao duong;
- Thuc hien sao lưu co so dt lieu cua toan bo he thong vao o ghi DVD (01 thang/01 lan);
- Thuc hien sao lưu he dieu hanh (Image Backup) cua may chui vao o ghi DVD;
- Kiem tra, ghi nhien lai toan bo cua hinh thiet lap cua he thong ra mot file rong;

ii. **Bảo dưỡng phần cứng:**

- Try cập vào phần mềm OCC và kiểm tra, ghi nhận lỗi các thông số thiết lập toàn bộ hệ thống;
- Sử dụng tài khoản quản trị để truy nhập vào hệ thống, thực hiện khởi động lại hệ điều hành windows để kiểm tra có lỗi kỹ thuật nào xuất hiện trong quá trình hay không. Nếu có, sử dụng tính năng ghi nhật ký của Windows (tong muc Administrative Tools -> Event Viewer) để xác định chi tiết lỗi và bí mật phím khác nhau;
- Nếu nào cũng không发现问题, hãy khởi động lại hệ điều hành windows để kiểm tra có lỗi kỹ thuật nào đang truyền file từ docking FTP. Kiểm tra tính năng khi có điện thoại se xuất hiện cảnh báo thông qua cửa sổ pop up và cửa sổ đơn độc các chương trình virus và an toàn an ninh mạng (Norton Anti Virus và Bkav) sử dụng các phần mềm ứng dụng để tránh lạm dụng các thiết bị bên trong;
- Sử dụng bộ tháo mở chuyên dùng để tháo vỏ bao vệ của CPU, rong cửa kính tháo vỏ phần mềm ứng dụng với các thiết bị ngoại vi khác như máy in, thiết bị mạng, loa, bàn phím, chuột...;
- Tháo rời bộ nguồn của CPU khỏi vỏ bo mạch chính và thực hiện việc sinh công nghệ, kiểm tra quạt làm mát (nếu thấy quạt có độ tro lợn thi cặn thay thế ngy), lâm sàng bụi bẩn và thay thế tui dung hàn chìong ám, do điện áp đầu ra của bộ nguồn có đặc điểm bao mực điện áp cấp cho bo mạch chính ở mức + -24V, +5V;
- + Vẽ sinh bo bo mạch chính, kiểm tra quạt lâm mát trên chip CPU để đảm bảo quạt hoạt động tốt. Dùng dung dịch Acetol làm sạch bề mặt vi mạch, kiểm tra chan nồi các linh kiện và han lại nếu phát hiện có nơi nóng;
- + Tháo rời ổ cứng và ổ CDROM và thực hiện việc sinh các khoang chứa;
- + Lắp torn bộ lát các bộ phận và kết nối các dây tin hiệu trên bo mạch chính, đóng vỏ bao vỏ CPU, dùng cùng nguồn và bộ máy tính. Nếu có tiếng "bip" kêu bao lỗi thi cần thực hiện mở máy và kiểm tra tui dung phần thiết bị riêng và các dây tin hiệu kết nối.

i. **Bảo dưỡng phần mềm:**

c. **Thực hiện bảo dưỡng**

- Vết tu phúc vú bao dường: tinh bẩn 10% chí phi lao dường bao dường tinh theo mức lượng cao số.

b. Hao phi vết tu phúc vú bao dường

- CN Ky thuât bắc 5/7 : 1.15
- Ky su bắc 3/8 : 5.25
- Ky su bắc 5/8 : 2.10
- Ky su bắc 7/8 : 2.00

a. Hao phi lao dường

5.78.2 Dính mèe bao phi

- Ghì lại dây dù các nồi dưng, kết qua còng tắc bao dường vào mâu bao dường, bao cáo nցuoи phu trach don vi.
- Thu đòn, vේ sinh khu vực bao dường, cắt thắt bi, thắt bi do đòn nỏi duy dính;

e. Kết thúc còng véc

- Kiem tra lại toàn bộ các tắc vú, các chục nǎng diều khien của hē tħoŋg. Tien hanh khac phuc neu co sai loi phai sinh.
- Cap laii nցuoи cho may tinh, khoi dường laii may tinh va kiem tra tat ca tinh tranh thiет bi phan cung, phan mem. Tien hanh kiem tra, khac phuc neu co sai loi phat sinh;

d. Kiem tra boat dường sau bao dường

- + Lắp lại các dây cáp nցuoи và tin hieu, kết man hinh và kiem tra các chục nǎng diều khien, hien thi.
- + Thao nap che phia sau man hinh LCD sút dùng choi mem va bim hut khi de hut sacch bui ben trong (khong nén tuy y mo man hinh de ve sinh cac phan ben trong do linh khien rat nhay cam);
- + Tat man hinh LCD, thao day cap noi voi nցuoи va day cap tin hieu, vේ sinh sacch be met man hinh;
- Man hinh LCD:

thông;

- Try cập vào phần mềm hé thông máy tính điều khiển từ xa và kiểm tra, ghi nhận lại các thông số thiết lập toàn bộ hé

Administrative Tools> Event Viewer) để xác định chi tiết lỗi và biến phap khác phục;

- Lỗi nào xuất hiện trong qua trình khởi động hay khởi động. Nếu có, sử dụng lệnh nazang ghi nhật ký của Windows (trong mục

Sử dụng tài khoản quản trị để truy cập vào hé thông, thực hiện khởi động lại hé điều hành windows để kiểm tra có bắt kỹ

ii. Phần mềm máy tính (chu kỳ bảo dưỡng hàng tháng)

- Lưu trữ phông file đt liệu của toàn bộ hé thông vào đĩa DVD.

Sử dụng phần mềm Acronis, thực hiện lưu trữ phông theo đúng thứ tự:

i. Lưu trữ phông toàn bộ cấu hình mềm hé thông

c. Thủ tục héin bao duong

Kiểm tra chức năng điều khiển từ xa của máy tính bằng cách thao tác trên phần mềm OI.

Kiểm tra toàn bộ máy tính, các đèn chỉ báo, hoạt động của hé điều hành;

b. Kiểm tra thiết bị truy cập khi bao duong

Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư như dùng cù thao mà chuyen dùng, đồ dùng hò vèn nang, dùng cù thao mà chuyen dùng,

chỗ mèm, chất tẩy công nghiệp, thiết bị do chuyen dùng, máy tính đt phông, ổ đĩa lưu trữ đt liệu lắp ngoài, băng tr... .

Tập hợp các tài liệu bao duong, mâu bao duong thiết bị;

Thông báo cho các MCC kèt nối trong hé thông về thời gian bao duong và giàn dàn thông tin;

a. Công tác chuẩn bị

5.79.1 Thành phần công việc

(Chu kỳ bao duong: 06 tháng)

5.79.2 Máy tính điều khiển LUT

Thiết bị lưu điện (UPS)

- Thiết bị xử lý trung tâm (CPU):
Đồng các phần mềm đang chạy và thực hiện tất thiết bị theo dõi dùng quy trình và tảo day ngeon, đây tin hiêu két nối với các thiết bị ngoại vi khác như máy in, thiết bị mạng, loa, bàn phím, chuột...
Sử dụng bộ tảo day ngeon để tảo vò bao vè cùa CPU, rong qua trinh tảo mò phai thuc hiện deo vong trinh dien de tranh lam honng các thiết bị ben wrong;
Tảo day ngeon của CPU két nối voi bo macch chinh va thuc hien qua trinh ve sinh cong ngehep, kiem tra quat lam mat (neu they quat co do tro lon thi can thay the de ngeay), lam seach bui ban va thay the thi diung het chong am, do dien ap day ra cuia bo ngeon de dam bao muc dien ap cap cho bo macch chinh;
Tảo roi bo ngeon cua CPU két nối voi bo macch chinh va thuc hien qua trinh ve sinh cong ngehep, kiem tra quat lam mat (neu they quat co do tro lon thi can thay the de ngeay), lam seach bui ban va thay the thi diung het chong am, do dien ap day ra cuia bo ngeon de dam bao muc dien ap cap cho bo macch chinh;
Tảo roi bo ngeon vao CDROM, thuc hien ve sinh cac khong chua;
Sử dụng chối mém và bình khí để làm sạch bụi trên bo macch chinh, kiem tra quat lam mat tren chip CPU de dam bao quat khong bi tro. Kiem tra, han lai hoac thay the các linh kiem dien tu neu phat hien honng hoc;
Lap toam bo boi lap cac bo bo ngeon va ket noi cac day tin hiieu tren bo macch chinh, dong vo bao ve CPU, cung cap ngeon va biet may tim. Neu co tieung bip keu bao loi thi can thuc hien mo may va kiem tra tung phan thiet bi tieung va cac day tin hiieu ket noi;

iii. Phân chung mảng tĩnh

Sử dụng tiền ích điều khiển từ xa để gửi các lệnh tới các thiết bị kết nối, thực hiện kiểm tra các lệnh có được thực thi tren các thiết bị hay không, kiểm tra tình trạng cảnh báo trên hệ thống có dữ liệu cần thiết để điều khiển

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tinh bột 10% chi phí lao động bảo dưỡng tinh thạch mica lục long cao su.
- b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng**
- CN Kỹ thuật bắc S/7 : 1.90
 - Kỹ sư bắc S/8 : 6.75
 - Kỹ sư bắc T/8 : 0.80
- a. Hao phí lao động**
- 5.79.2 Dinh mực hao phí**
- Ghi lại đầy đủ các nốt dinh, kết quả công tác bảo dưỡng vào bản kết quả bảo dưỡng, ký tên và bão cáo người phụ trách.
 - Thu dồn, vé sinh khu vực bảo dưỡng, cắt đứt thiết bị dinh nói duy dinh;
- e. Kết thúc công việc**
- Kiểm tra lại công việc sau khi hoàn thành;
 - Kiểm tra tinh hoặt động của hệ điều hành;
 - Chạy các chương trình tự kiểm tra (self test) test của hệ thống xử lý trung tâm để kiểm tra tinh trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng, kiểm tra tinh hoặt động của hệ điều hành;
 - Kiểm tra tinh hoặt tinh tự kiểm tra (self test) test của máy tính này đối với hệ thống LUT.
- d. Kiểm tra hao tốn sau bảo dưỡng**
- + Thay thế sinh công nghệ mới tiếp thiết bị, sử dụng máy hút bụi nhỏ để làm sạch bụi và chống ẩm cho thiết bị.
 - Nói lại các dây cáp tin hiệu và nguồn điện sử dụng đóng hộp vẫnなる để kiểm tra các thông số điện áp trước khi đưa điện vào CPU.
- + Tất UPS, tháo rời các dây nối giữa UPS và máy tính và gita UPS với nguồn điện đầu vào;

- Quy trình này áp dụng trên các thiết bị máy chủ chức năng gồm có: DNS; Mail Application; Database; quản lý mạng (Network Management); Lotus Note server; PC Router (Rouling server) ... Trong đó, phần cứng các máy chủ là hoàn toàn gióng nhau chỉ khác biệt về phần mềm cài đặt và ứng dụng do đó công việc bảo dưỡng được thực hiện như sau:
- Deo vong tinh dien va kitem tra tiep mat tuoc khi thi cong thao roi cac linh kien ben trong.
 - Tat may chut banh lanh Shutdown;
 - Trang thai khong cap nhan:
 - i. **Bao dung phan cung may chit:**
 - + Vé sinh bên ngoài main bo mạch, CPU, raid card, NIC card, ban phim và con chuột bằng nước tẩy chuyên dùng và khăn lau. Kiểm tra quạt làm mát trên chip CPU để đảm bảo quạt đang tốt;
- c. **Thuc hien bao dung**
- Ghi lại toàn bộ trang thiết bị trước khi thực hiện bao dưỡng.
 - Sao lưu cấu hình hiện tại ra máy tính bên ngoài nhằm khôi phục lại nếu có sự cố sau ذلك bao dưỡng.
 - Backup các dữ liệu quan trọng;
 - Kiem tra lại các trang thiết bị đang của máy chủ, các phần mềm cài đặt và bộ cài cần thiết;
 - Ghi lại toàn bộ trang thiết bị trước khi thực hiện bao dưỡng.
- b. **Kiem tra thiet bi truoc bao dung**
- Cài đặt và đưa một máy chủ thay thế vào hoạt động trong thời gian thực hiện bao dưỡng một trong các máy chủ tren.
 - Chuẩn bị một bảng và các trang thiết bị an toàn phục vụ công tác bao dưỡng;
 - Tắt hộp các tai lieu bao dưỡng, mấu bao dưỡng thiết bị; Chuẩn bị các thiết bị, vật tư, phu tung cần thiết phục vụ công tác bao dưỡng;
- a. **Cong tac chuan bi**
- 5.80.1 Thành phần công việc**
- (Chu kỳ bao dưỡng: 06 tháng)
- 5.80 May chu du lieu**

- Kiem tra trinh trang the cua cac thiet bi truoc khi dua he thong ve trinh trang hot ot doong bieu truong;
 - Dua thiet bi vao Rack va ket noi den cac thiet bi khac;
 - Ket qua nay va so sanh voi cac thuong so ghi nhieu troi khi bao doong de phat hien sai khac.
 - Danh gia ket qua thiet bi hot ot doong sau bao doong du va banh kiem tra cac thuong so chi bao dia he thong. Choi nhieu lai
- d. **Kiem tra hot ot doong sau bao doong**
- Kiem tra he dieu hanh va cac phan mem duoc cai dat tren cac may chu nhu Lotus Notes, Mail, Application, Networker...;
 - Dung cac phan mem chuyen duong de don dep cac file phat sinh khong can thiet trong qua trinh van hanh;
 - Kiem tra hot ot dang cua cac phan mem neu truy tieu hanh voi tan suat lieu tuc thi cam tien hanh cai dat lai tung dung;
 - they co loi han quan den he dieu hanh voi tan suat lieu tuc thi cam tien hanh cai dat lai he dieu hanh;
 - Kiem tra he dieu hanh dang hot ot doong va cac trinh tung dung duong thuong qua nhiet ky sur co cua he dieu hanh (event log) neu

- ii. **Bao doong phan mem trinh**
- + Ghi chep ket qua bao doong vao mau bao doong thiet bi.
 - + Netcat nguong, lap rap lai thiet bi;
 - + Stt duong dong ho so: do kiem tra cac diem dien ap bang dong ho so tai cac diem cap nguong tren cac vi mac ch dien ap chuan;
 - + Lap rap lai RAM, chip, nguong CPU may chu. Cap nguong lai cho may chu;
 - + CPU, cuong cap nguong va bat may chu len;
 - + Laptop bo lai cac bo phan theo trinh tu da theo ra va ket noi cac day tim hien tren bo mac ch chin, dong vo bao ve Trinh thoi cuong cap nguong;
 - + Kiem tra "hanghi" trinh linh kien tren Main de phat hien honng hoc; cap ket noi mem gitra cac mang co bi noi iong, ghep, gay ngiem ben trong hay khong bang dong ho so; do kiem Pm Cmos va they the neu can.
 - + Thao roi o cuong o CD Rom, o Tape sau do dung choi mem va may hut bui de ve sinh tung thiet bi;
 - + Thao roi nap vo man hinh, phong het cao ap tren den hinh truoc khi ve sinh tranh gay nguy hiem. Ve sinh cac vi mac ch va den hinh;

a. Hào phì lao dồng

- Vết tu phục vùi bao dường: tinh bảnh 10% chí phì lao dồng bao dường tinh theo mức lường cơ sở.
- Hào phì vết tu phục vùi bao dường
- C/N Ky thuât bắc 5/7 : 2.15
- Ky su bắc 3/8 : 5.75
- Ky su bắc 5/8 : 4.23
- Ky su bắc 7/8 : 1.37

b. Hào phì vết tu phục vùi bao dường

c. Hào phì lao dồng

5.80.2 Dính mực hào phì

- Ghì lèi dây dù các nồi dung, két quâc còng tắc bao dường vào mâu bao dường, bao cáo nguoí phu trach don vi.
- Thu đòn, véc sinh khu vực bao dường, cát thiet bi, thiet bi do dung noi duy dính;
- Két thuc công việc

- a. Công tác chuẩn bị**
- 5.81.1 Thành phần công việc
- (Chu kỳ bao duong: 06 tháng)
- 5.81 Thiết bị dinh tuyễn
- Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao duong;
 - Nghiem cứu tài liệu, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chuẩn bị thiết bị dinh tuyễn Router dù phong thay thế cho Router dame hot duong trong thời gian thi công bao duong;
 - Kiem tra trang thiết bị trước khi thi công bao duong;
 - Sao lưu cấu hình hiện tại ra máy tính bên ngoài nhằm khôi phục lại nếu có sự cố sau quá trình bao duong;
 - Ghi lại toàn bộ trang thiết bị trước khi thi công bao duong.
- b. Kiem tra thiết bị trước bao duong**
- Kiem tra trang thiết bị trước khi thi công bao duong;
 - Sao lưu cấu hình hiện tại ra máy tính bên ngoài nhằm khôi phục lại nếu có sự cố sau quá trình bao duong;
 - Thiết kế bao duong của thiết bị ra máy tính để xác định rõ các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác bao duong;
 - Thiết kế bao duong của thiết bị ra khỏi Rack;
 - Deo vong tinh dien va kiem tra tiếp mat trước khi thi công bao duong;
 - Moi thiet bi theo trinh tu huong dan cua nha san xuat;
 - Thuc hien ve sinh vi meach, kiem tra su noi long cac giac cam, chan lanh kien, kiem tra quat lam mat, tien ham thay the sua chua neu can thiet;
 - Dung Choi mém va may hut bui de ve sinh cac thiet bi, doc biet phan nguong cua cac thiet bi;
 - Lap lai cac day két noi cho Router nhu trang thai ban dau va bat nguong kiem tra cac canh bao tren cac cong;
 - Thu ket noi thiet bi vào Router de kiem tra dam bao thiet bi hot duong binh thuong va tuyen nhau du lieu;
 - Dua thiet bi vào Rack va ket noi den cac thiet bi khac;
- c. Thực hiện bao duong**

- 5.81.2 Định mức bao phí**
- **a. Hao phi lao dong**
 - Vật tư phục vụ bao duong: tinh bäm 10% chi phí lao động bao duong tinh theo mức lương ca so.
 - **b. Hao phi vật tư phục vụ bao duong**
 - CN kg thuat bac 5/7 : 1.20
 - Kg su bac 3/8 : 0.60
 - Kg su bac 7/8 : 0.20
 - **c. Kiem tra hoat dong sau bao duong**
 - Ghi lai day du cac noi dung, ket qua cong tac bao duong vao mau bao duong, bao cao nhanh phu trach don vi.
 - Thu doan, ve sinh khu vực bao duong, cat thiet bi, thiêt bi do dung noi quy dinh.
 - Lập rap lai thiêt bi;
 - **d. Kiem tra hoat dong sau bao duong**
 - Hoàn tất việc bao duong và ghi nhận ký lại toàn bộ công việc.
 - **e. Ket thuc cong viec**
 - Danh gia ket qua thiêt bi hoat dong sau bao duong dua vao bang kiem tra cac thong so chi bao qua he thong. Ghi nhien lai ket qua nay va so sánh với các thông số ghi nhien trước khi bao duong de phai hien sai khác.
 - Kiem tra tinh trạng tinh theo chia cac thiêt bi trước khi dua he tinh trạng ve tinh trạng hoat dong binh thuong;

5.82.1 Thành phần công việc

a. Công tác chuẩn bị

- Nghiên cứu tài liệu, so dò thiết bị, quy trình;
- Chuẩn bị thiết bị diynch tuyễn Switchды phỏng thay thế cho Switch đang hoạt động trong thời gian thiết bị hàn bao giờ;
- Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao giờ;
- Chuẩn bị thiết bị diynch tuyễn Switchды phỏng thay thế cho Switch đang hoạt động trong thời gian thiết bị hàn bao giờ;
- Kiem tra trang thiết bị trước khi hàn quy trình bao giờ;
- Sao lưu cấu hình hàn tài ra máy tính bên ngoài nhằm khôi phục lại nếu có sự cố sau quá trình hàn bao giờ;
- Ghi lại toàn bộ trang thiết bị trước khi hàn bao giờ;
- c. Thúc hàn bao giờ

b. Kiểm tra thiết bị trước bao giờ

- Thiết kế thiêt bị theo trinh tự hàn của nhà sản xuất;
- Điều chỉnh và may hàn để vệ sinh các thiết bị, đặc biệt phần nguyon của các thiết bị;
- Sử dụng chổi mèm và mây hút bụi để vệ sinh các thiết bị, đặc biệt phần nguyon của các thiết bị;
- Vệ sinh tất cả các công cụ Switch;
- Lắp đặt các dây két nối cho Switch như trang thiết bị ban đầu và bắt nguồn kiểm tra các đèn cảnh báo trên các công
- Thiết kế nối thiết bị vào mạng Ethernet để kiểm tra đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường và tuyễn hàn đt liệu;

c. Thực hiện bao giờ

- Dua thiet bi vao Rack va ket noi den cac thiet bi khac;
 - Su dung cap ket noi san (kem theo thiet bi) ket noi giao may tinh va thiet bi de Kiem tra cau hinh he thong qua Switch.
 - Thuyet hien Kiem tra cac thong so thiet lap qua Switch, cau hinh cac cong cua Switch, cac VLAN voi cac thong so duoc luu truoc do de phat hien bat ky su thay doi nao neu co;
 - Hoan tat viiec bao duong va ghi nhiet ky lai totan bo cong viiec
 - d. Kiem tra hoat dong sau bao duong
 - Kiem tra tinh trạng tong the qua cac thiet bi truoc khi dua he thong ve tinh trạng vao hoat dong binh thuong;
 - Danh gia ket qua thiet bi hoat dong sau bao duong dua vao bao duong kiem tra cac thong so chi bao qua he thong. Ghi nhien lai ket qua nay va so sanh voi cac thong so ghi nhien truoc khi bao duong de phat hien sai khac.
 - Thu don, ve sinh khu vuc bao duong, cat thiet bi, thiet bi do dung noi duy dinh;
 - Lap trap lai thiet bi;
 - e. Ket thuc cong viiec
 - Ghilai day du cac noi dung, ketqua cong tac bao duong vao mau bao duong, bao cao nhanh phu trach don vi.
 - - Vat tu phu vu bao duong: tim bang 10% chi phi lao do dung bao duong tim theo muc luong co so.
- b. Hao phi vat tu phu vu bao duong**
- K7 sur bac 7/8 : 0.20
 - K7 sur bac 3/8 : 0.60
 - CN KY thuoc bac 5/7 : 1.20
 - - - - -
- a. Hao phi lao dung**
- 5.82.2 Dinh muc hao phi**

- 5.83.1 Thành phần công việc**
- a. Công tác chuẩn bị
- Nghiên cứu tài liệu, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chuẩn bị các thiết bị, đồ, vật tư, phu tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao duong;
 - Chuẩn bị thiết bị dính tuyến PLX dù phong thay thế cho PLX đang hoạt động rong thời gian thi công bao duong;
 - Kiểm tra thiết bị trước bao duong;
 - c. Thi công bao duong
 - Sao lưu cấu hình hiện tại ra máy tính bên ngoài nhằm khởi phục lại nếu có sự cố sau quá trình bao duong;
 - Ghi lại toàn bộ trang thiết kế thiết bị trước khi thi công bao duong.
- b. Kiểm tra thiết bị trước bao duong
- Kiểm tra trang thiết kế trước khi thi công duy trì bao duong;
 - Đeo vòng tay điện và kiểm tra tiếp đất trước khi thi công bao duong;
 - Một thiết bị theo định lý huy động dẫn của nhà sản xuất;
 - Thực hiện vệ sinh vi mạch, kiểm tra sự nổ iong các giắc cắm, chấn lình kien, kiểm tra quét lâm mạt, tiến hành thay thế sò chìa nếu cần thiết;
 - Dùng chổi mềm và máy hút bụi để vệ sinh các thiết bị, đặc biệt phần ngõn của các thiết bị;
 - Lắp lại các dây két nối cho PLX như trang thái ban đầu và bắt nguồn kiểm tra các đèn cảnh báo trên các công;
 - Thử két nối thiết bị vào mạng Ethernet để kiểm tra đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường và truyền nhôm đt liệu;
 - Dưa thiết bị vào Rack và két nối đến các thiết bị khác;

(Chú ký bao duong: 06 tháng)

5.83 Thiết bị trống lúa

- Sử dụng cap két nồi sán (kem theo thiet bi) két nồi guitar may tinh và két nồi guitar may tinh hàn kiem tra các thong so thiet bi de kiem tra cau him he thong cua PIX. Thuc hien kiem tra cac thong so thiet bi la tap cua PIX, dac biet la tap cua VPN ket noi guitar may chuyen dung (application) cua POP Ho Chi Minh voi Database POP Ha Noi va ket noi gitara 02 Database HNPOP va HCMPOP de dam bao tinh du phong cong cua he thong va qua tinh cap nhiet co so dt lieu gitara 01 may chuyen dt lieu (Database); Hoan tat vien bao duong va ghi nhiet ky lai toan bo cung vien.

d. Kiem tra hoat dong sau bao duong

Kiem tra tinh trang tong the cua cac thiet bi truoc khi dua he thong ve tinh trang hoat dong binh thuong;

Danh gia ket qua thiet bi hoat dong sau bao duong dang dua vao bao duong kiem tra cac thong so chi bao cua he thong. Ghi nhieu lai ket qua nay va so sanh voi cac thong so ghi nhieu tuc kich bao duong de phat hiện sai khac.

e. Ket thuc cung vien

Lap rap lai thiet bi;

Thu doan, ve sinh khu vuc bao duong, cat thiet bi, thiet bi do dung noi quy dinh;

Ghi lai day du cac nhoi dung, ket qua cong tac bao duong vao mau bao duong, bao cao nhanh phu trach don vi.

5.8.3.2 Dinh mite bao phi

a. Hao phi lao dophng

b. Hao phi vat tu phuc vu bao duong

 - K5 su bac 7/8 : 0.20
 - K5 su bac 3/8 : 0.60
 - CN Ky thuat bac 5/7 : 1.20
 - K5 su bac 5/7 : 1.20

Vai tu phuc vu bao duong: tinh bang 10% chi phi lao dophng bao duong tinh theo muc luong co so.

trên các cong;

Lắp lại các dây két nối cho thiết bị ngắn chẽn xám nháp như rãng thai ban đầu và bắt nguồn kiểm tra các đèn cảnh báo

Dùng chổi mềm và may hít bụi để vệ sinh các thiết bị, đặc biệt phần nguồn của các thiết bị;

Thực hiện vệ sinh vi mạch, kiểm tra sứ nồi lồng các giắc cắm, chấn lình kien, kiểm tra quạt làm mát, đèn hanh thay thế sửa chữa nếu cần thiết;

Mở thiết bị theo trình tự hướng dẫn của nhà sản xuất;

Đeo vong tinh dien và kiểm tra tiếp đất trước khi thực hiện thao rời các linh kiện bên trong;

Tắt nguồn các thiết bị, đưa thiết bị ra khỏi Rack;

c. Thực hiện bảo dưỡng

Ghi lại toàn bộ rãng thai thiết bị trước khi thực hiện bảo dưỡng.

Sao lưu cấu hình hiện tại ra máy tính bên ngoài nhằm khôi phục lại nếu có sự cố sau quá trình bảo dưỡng;

Kiểm tra rãng thai thiết bị trước khi thực hiện duy trìh bảo dưỡng;

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

Chuẩn bị thiết bị định tuyến Router dù phong hay thé cho Router đang hoạt động trong thời gian thực hiện bảo

đường;

Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phụ tùng,胎 liêu, mêt báng và các rãng thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo

Nghiên cứu胎 liêu, so đồ thiết bị, duy trìh;

a. Công tác chuẩn bị

5.84.1 Thành phần công việc

(Chu kỳ) bảo dưỡng: 06 tháng)

5.84 Thiết bị ngắn chẽn xám nháp

Vết tu phíc vù bao duong: tinh bàng 10% chí phi lao dōng bao duong tinh theo mực lường co sò.

d. Hao phi vùt tu phíc vù bao duong

- C/N Kg thuat bac 5/7 : 1.20
- Kg su bac 3/8 : 0.60
- Kg su bac 7/8 : 0.20

c. Hao phi lao dōng

5.84.2 Dinh muc hao phi

- Chi lát dày đùi các nồi dung, két qua công tac bao duong vào mâu bao duong, bao cao ngeoi phu trach don vi.
- Thu doan, vè sinh khu vực bao duong, cắt thiet bi, thiet bi do dung noi duy dinh;
- Lắp ráp lặt thiet bi;

e. Két thuc cong viéc

- Két qua này và so sánh với các thông số ghi nhellan trước khi bao duong de phat hién sai khac.
- Dành giao két qua thiet bi hoat động sau bao duong drya vào bàng kiem ta các thông số chí bao qua he thong. Ghi nhellan lai
- Kiem tra tinh trang tong the cua cac thiet bi truoc khi dua he thong ve tinh trang hoat dong binh thuong;

d. Kiem tra hoat dong sau bao duong

- Hoàn tất viéc bao duong và ghi nhellan ky lai toan bộ công viéc.
- hiến bài kỵ suWAY doi nao neu co;
- ngean chèn xám nháp. Thúc hiến kiểm tra các thông số thiet lap của Modem voi các thông số được lưu trước đó de phat
- Su dung cap ket noi san (kém theo thiet bi) ket noi gita may tinh va thiet bi de kiem tra cau hinh he thong cua thiet bi
- Dua thiet bi vào Rack va ket noi den cac thiet bi khac;
- Thu ket noi thiet bi vào mèng Etheremet de kiem tra dam bao thiet bi hoat dong binh thuong va truyền nhellan dt lieu.

5.85.1 Thành phần công việc

(Chu kỳ bao duong: 06 tháng)

5.85 Hé thóng thiết bị lưu trữ ngoài

a. Công tác chuẩn bị

- Tập hợp các tài liệu bao duong, mâu bao duong thiết bị;
- Chuẩn bị một bảng và các trang thiết bị an toàn phục vụ công tác bao duong.

b. Kiểm tra thiết bị trước bao duong

- Chuẩn bị các máy chủ kết nối với hệ thống SAN trước sau đó mới thực hiện tất cả các thiết bị SAN;
- Chuẩn bị các thiết bị trung gian để lưu trữ trên SAN sang các máy chủ;
- Tắt tất cả các máy chủ kết nối với hệ thống SAN trước sau đó mới thực hiện tất cả các thiết bị SAN;
- Ghi lại toàn bộ trang thiết kế trước khi thực hiện bao duong.

c. Thực hiện bao duong

- Deo vong thu nhan dieu va kiem tra tiep mat truoc khi thuc hien cac buoc tiep theo;
- Mo thiet bi theo dung triinh tu huong dan cua nha san xuat;
- Thao va ve sinh cac thiet bi ngeon, ve sinh tat ca cac cong cua SAN Switch;
- Lap lai thiet bi theo triinh tu da thao ra.

ii. Thiết bị SAN Switch:

- Deo vong thu nhan dieu va kiem tra tiep mat truoc khi thuc hien cac buoc tiep theo;
- Mo thiet bi theo dung triinh tu huong dan cua nha san xuat;
- Thao va ve sinh cac thiet bi ngeon, ve sinh tat ca cac bo mach chia, bo xu ly SPA, SPPB..
- Lap lai thiet bi theo triinh tu thao ra va dua len Rack.

- d. Kiem tra host döng sau bao duong
- Lan luot bat cac thiet bi CX300, SAN Switch, cac may chui ket noi voi he thong SAN;
 - Kiem tra ket noi den gita Networker server (Lotus Notes server) voi cac Networker Client (may chui dung duing Application), dt lieu (Database), DNS, SUN, Mail;
 - Treen tat ca cac may chui, kiem tra cac dt lieu luu tu tren SAN;
 - Kiem tra hot döng cua phan mem Networker server.
- e. Ket thuc cong viec
- Lap rap tai thiet bi;
 - Thu don, ve sinh khu vuc bao duong, cat thiet bi, thiet bi do dung noi quy dinh;
 - Choi lai day du cac noi dung, ket qua cong tac bao duong vao mau bao duong, bao cao nhanh phu trach don vi.
- 5.8.2 Dinh muc hao phi
- a. Hao phi lao döng
- Kiem tra hao phi vao duong
- | | |
|------------------------------|--------|
| - Kiem tra hao phi vao duong | : 1.37 |
| - Kiem tra biec 5/8 | : 4.23 |
| - Kiem tra biec 3/8 | : 5.75 |
| - CN ky thuoc biec 5/7 | : 2.15 |
- b. Hao phi vat tu phuc vu bao duong
- Vat tu phuc vu bao duong: tinh bang 10% chi phi lao döng bao duong tinh theo muc luong co so.

- 5.86.1.1 **Thiết kế công việc**
- a. Công tác chuẩn bị
- Nghiên cứu tài liệu, so đồ thiết bị, duy trinh;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, mèt băng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao bì;
 - Bố trí ổn áp duy phong hoặt động thay thế trong thời gian bao bì;
 - Kiểm tra thiết bị trước bao bì;
 - Dùng đồng hồ ổn áp, ampe kìm để đồng diễn đấu vào và đấu ra tím pha của ổn áp;
 - Gặt cát dào đất chieu sang vị trí ổn áp duy phong sau đó bắt Automat cát diễn cho ổn áp duy phong làm việc để cát diễn cho hè thông thong tin của FA;
 - Kiểm tra các thanh quét của bộ ổn áp xem có hoặt động không để có kẽ hở ch bao bì;
 - Quay bộ ổn áp để thử hàn quét với két quấn bao bì;
 - Ghi lại các két quấn vào mâu bao bì duy nhất để so sánh với két quấn sau khi bao bì;
 - c. **Thực hiện bao bì**
- Khi lật các két quấn vào mâu bao bì duy nhất để so sánh với két quấn sau khi bao bì;
- Quay bộ ổn áp và kiểm tra các thanh quét, vi diệu khen và mò to;
- Thảo, véc sinh và kiểm tra các cắp thanh quét, chối than.

- + Đoá vá diéin ap chinh diéin ap däu ra cua bô on ap:
- + Kiem tra diéin ap pha voi day trung tinh, neu diéin ap khöong der 220V thi thiuc hien dieu chinh diéin tro de dam bao diéin ap cap cho IC dieu khien;
- + Neu diéin ap däu ra khi dung dong ho so do der 220V. Nhung dong ho do chi thi tren met O n ap lai chi thap hon hoac cao hon thi dieu chinh co khl tai vi chinh cua dung ho. Neu khöong duoc se thay dong ho khlac.
- + Kiem tra va thay the choi than (cac thanh quei):
- + Kiem tra loi xo day choi than, thiuc hien dieu chinh lai hoac thay loi xo moi neu thay loi xo day yeu;
- + Kiem tra choi than, be met tiep xuuc cua choi than voi cuon day xem co bi ro, mon co deu khöong. Thuc hien thay choi than moi hoac lam min lai be mett choi than neu choi than qua mon hoac be mett ro, mon khöong deu.
- + Kiem tra nglon cung cap cho vi dieu khien:
- + Bo muc diéin ap cap diéin cho mactch dieu khien va diéin ap dieu khien dua vao mactch dieu khien;
- + Hieu chinh lai neu gta tri diéin ap do duoc de dam bao diéin ap danh dinh.
- + Kiem tra va vñ chet lai cac dc bat diéin ap vao va vñ ra dua den Contactor tranh gay danh ta lta diéin khi cap diéin cho tai;
- Kiem tra vñ chet lai cac dc bat diéin ap vao vñ ra dua den Contactor tranh gay danh ta lta diéin khi cap diéin cho quei:
- Dong Automat de cap diéin cho bo on ap lam viéc, sau do kiem tra lai cac mcic diéin ap vao, diéin ap ra, kiem tra cac thanh quei xem hoat dong co bi vlp khöong, cac quei, ting keu cua on ap co khlac la khöong. Sau khi kiem tra xong ket qua tot cat
- Automat de ngat nglon cung cap cho bo on ap.
- Thu don, ve sinh khu vuc bao dung, cat thiet bi, thiet bi do dung noi quy dinh;
- Lap rap lai thiet bi;
- Ket thuc cong viec

Ghi lai day du cac nglon, ket qua cong tac bao dung vao mau bao dung, bao cao nglon phy trach don vi.

5.86.1.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

- Ký sốt bắc 5/8 : 2.32

- CN kỵ thuat bắc 5/7 : 3.10

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tinh bẩn 10% chi phí lao động bảo dưỡng tinh theo mức lương ca sít

(Chu kỳ bao duong: 06 thang)

5.86.2 Nhom II -Q_n ap tri 15KVA toi 100KVA

5.86.2.1 Thanh phan cong vien

a. Cong tac chuan bi

Nghien ctru tai lieu, so do thiet bi, quy trinh;

Chuan bi cac thiet bi do, vat tu, phu tung, tai lieu, met bang va cac trang thiet bi an toan can thiet phuc vu cong tac bao duong;

b. Kiem tra thiet bi trroc bao duong

Bu tri on ap du phong hoat dong they the trong thoi gian bao duong thiet bi.

Dung dung ho so do dieu ap, ampe klm do dung dieu diau vao va dau ra tung pha co on ap;

Kiem tra phan chi bao cac thong so dieu ap, dung dieu, cac thanh que, be mett cuon day;

Gat cau dao dau chieu sang vi tri on ap du phong sau do bat Automat cap dieu cho on ap du phong lam, vien de cap dieu cho he thong thong tin cua Day;

Kiem tra cac thanh que cua bo on ap xem co hoat dong khong de co ke hoat bao duong. Sau do nhat nguoan dau vao bo on ap de thuyet hien qua triph bao duong;

Ghi lai cac ket qua vao mau bao duong de so sanh voi ket qua sau khi bao duong.

c. Thuyet hien bao duong

- + Thao ve sinh va kiem tra cac cap thanh que, choi than.
- + Thao vo bo on ap va ve sinh cuon day va cac thanh que, vi dieu khien va mo to;

- Ve sinh thiet bi

+ Thao vo bo on ap va ve sinh cuon day va cac thanh que, vi dieu khien va mo to;

e. Kết thúc công việc

- Kiem tra và vấn chất lỏi các ốc bắt điện áp vào và điều khiển ra dây Contactor tranh gãy đánh tia lửa điện khi cắp điện cho
- Kiem tra hòat động sau bao dung
 - + Điều chỉnh lại nếu giài tri điện áp do được để đảm bảo điều áp đánh dinh.
 - + Do mức điện áp cắp điện cho mức điều khiển và điều áp điều khiển vừa mức điều khiển;
 - Kiem tra nguồn cung cấp cho vi điều khiển
 - + Kiem tra chất lỏi min lõi bê mặt chổi than nếu chổi than qua mòn hoặc bể mặt rô, mòn không đều, thay mới hoặc lâm min lõi bê mặt chổi than nếu chổi than qua mòn hoặc bể mặt rô, mòn không đều.
 - + Kiem tra chổi than, bê mặt tiếp xúc của chổi than với cuộn dây xem có bị rò, mòn co đều không. Thay hienen thay chổi
 - + Kiem tra lõi xo dây chổi than, thay hien điều chỉnh lõi xo dây lõi xo mới nếu thay lõi xo dây yếu;
 - Kiem tra và thay thế chổi than (các thanh que)
- Kiem tra điều chỉnh co khi tái vịt chỉnh của đóng hồ. Nếu không được se thay đóng hồ khác.
 - + Điều áp điều khiển ra khi dùng đóng hồ sói do đạt 220V. Nhưng đóng hồ chỉ thi trên mức Ôn áp lõi chí thấp hơn hoặc cao hơn thi điều chỉnh co khi tái vịt chỉnh của đóng hồ. Nếu không được se thay đóng hồ khác.

Đo và điều chỉnh điện áp đầu ra của bộ ổn áp:

+ Kiem tra điện áp pha với dây trung tính, nếu điện áp không đạt 220V thi thay hien điều chỉnh điện trở để đảm bảo điện áp cắp cho IC điều khiển;

+ Điều áp đầu ra khi dùng đóng hồ sói do đạt 220V. Nhưng đóng hồ chỉ thi trên mức Ôn áp lõi chí thấp hơn hoặc

+ Điều chỉnh co khi tái vịt chỉnh của đóng hồ. Nếu không được se thay đóng hồ khác.

+ Kết dãy dùi các nồi dung, kết quả công tắc bao dung vào mâu bao dung, bao cáo nuguoi phu trách dom vi.

- Thu dòn, vè sinh khu vực bao dung, cắt thiết bị, thiết bị do dung nói duy dinh;

- Lắp ráp lõi thiết bị;

- e. Kết thúc công việc

§.86.2.2 Định mức hao phí

a. Hao phí lao động

Ký su black 5/8 : 3.32

C/N Ký thuat black 5/7 : 3.57

b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng

Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tinh bột 10% chi phí lao động bảo dưỡng tinh bột theo mức lương cao số.

- Dùng chổi lông, gác, gác dây dập mìn, máy hút bụi làm sạch bể mêt của 06 cuộn dây, 03 vi diệu khien, 03 mít;
- Vẽ sinh các quét của các cuộn dây, các thanh quét, các ốc bát;
- Tháo bỏ xung quanh các cánh tay phia ngoài của bộ ổn áp;

i. *Vẽ sinh thiết bị*

c. *Thực hiện*

- Bật Automat 600A và OFF để tắt nguồn cấp cho bộ ổn áp.
- Kiem tra các thanh quét có hoặt động không;
- Bật chuyen mach ATS cap dieu cho thiet bi bang dieu may phat dieu cua Dai;
- Dùng đồng hồ ván nang do dieu ap, dong dieu dau vào và đầu ra timer pha cua ổn áp;
- Kiem tra phan chi bao cac thong so dieu ap, dong dieu, cac thanh quet, be met cuon day, kiem tra cac quyet thong gio;

b. *Kiem tra thiet bi truoc bao duong*

- Chuẩn bị tai lieu, phieu kiem tra bao duong On ap.
- Chuẩn bị các thiet bi do, dung cu, choi than, vật tu can thiet phuc vu cong tac bao duong;
- Chay may phat dieu cap dieu cho Dai trong thoi gian kiem tra bao duong thiet bi On ap;
- Chuẩn bị các trang thiet bi san toan phuc vu cong tac bao duong;

a. *Cong tac chuan bi*

5.86.3.1 *Thanh phan cong viec*

(Chu ky bao duong: 06 thanh)

5.86.3 Nhom III -On ap 400 KVA

- Kiem tra va thay the choi than (cac thanh que);
 - Kiem tra loi xo day choi than co duoc tot khong. Neu thay loi xo day yeu thi co the cuon cho day lao cao ra hoac thay loi;
 - Kiem tra loi xo day choi than mon co the day choi than vao rong cho phan tiep xuc gita choi than va cuon day duoc cai khac de dam bao khi choi than mon co the day choi than vao rong cho phan tiep xuc gita choi than va cuon day duoc tot;
- May de qui 0 hoac kiem tra cuoc bien dong cua tu on ap do. Neu thay 1 rong 2 phan tren bi hong khong khac phuc duoc se may de qui 0 hoac kien thi thi chay lai chi thap hon hon hoac cao hon thi dieu chinh co khi tai vit chinh cua dong ho mat Neu dong cua dong ho chi thi mat On ap lai chi thap hon hon hoac cao hon thi dieu chinh co khi tai vit chinh cua dong ho mat chay cai khac;
 - Dung dong ho van nang de nac kiem tra dong, do tung pha mot ket hop kiem tra tren dong ho hien thi cua bo on ap xem chi bao co dung khong;
- ii. Do va dieu chinh dong dieu khuieu cua 3 tu on ap.
 - Neu dieu ap dau ra khi dung dong ho van nang do dat 220V. Nunng dong ho chi thi tren mati On ap lai chi thap hon hon cao hon thi dieu chinh co khi tai vit chinh cua dong ho. Neu khong duoc se thay dong ho khac.
 - Neu dieu ap dau ra khi dung dong ho van nang de dat 220V thi se dieu chinh dieu tro doi cuong kim dong ho de dieu chinh dieu ap cap vao chan 03 cua IC dieu khien;
 - Neu dieu ap dau ra lom hon dieu ap danh dinh 220V thi phai dieu chinh dieu tro doi cuong kim dong ho de dieu chinh dieu ap cap vao chan 03 cua IC dieu khien;
 - Dung dong ho van nang de nac do dieu ap xay chieu de do dieu ap pha voi day trung tim. Neu mot rong 03 tu on ap dieu ap ra khong dat 220V thi phai dieu chinh dieu tro doi cuong kim dong ho de dieu chinh dieu ap cap vao chan 03 cua dieu khien;
 - Do va dieu chinh dieu ap dau ra cua 03 tu on ap;
 - Lam ve sinh 03 tu AVR va tu automatic;
 - Kiem tra va lam ve sinh contactor 600A, vi so pha;
 - Thao 12 cap thanh que kiem tra be met cua choi than va lam ve sinh. Sau do lap tra vao vi tri cu (khi thao cap choi than nao phai lap dung vi tri cua thanh que) do, neu cam nham vi tri co the gay cho cac choi than bi ket);
 -

- Kiem tra be mat cuon day lai mon phai seach khi Kiem tra be mat cuon day lai mon co deu khong. Neu thay mon qua se thay choi than khac hoac khi phat hien phan be mat mon khong deu hoac ro thi diung giay.
- Kiem tra choi than co mon qua khong, Kiem tra be mat tiep suc cua choi than voi cuon day xem co bi ro, mon co deu giap min daanh dua tren.
- iii. Kiem tra be mat cuon day.
- Tron be mat cuon day khi Kiem tra phat hien cac vong day loi ra lom vao thi phai diung bua go nhieu tren cho loi ra lom vao cho bang nhanh, sau do diung Ebusi do vao de tao su lien ket gitra cac vong day;
- Kiem tra ngeoun cung cap cho vi dieu khien;
- Su diung dong ho van nang de do muc dien ap cap cho mo to chan 3 la 110V;
- Su diung dong ho van nang de do muc dien ap cap cho mo to chan 6 va chan 3 la 110V;
- Su diung dong ho van nang de do muc dien ap cap chan 4 la 220V;
- Su diung dong ho van nang de do muc dien ap dieu kien chan 3 va chan 5 la 21V;
- Kiem tra day noi dat. Neu hong dit phai lam lai;
- Kiem tra Contactor 600A, Apotomat 600A;
- Dong Apotomat 600 A de cap dien cho O3 tu on ap, sau do Kiem tra lai cac muc dien ap vao, dien ap ra, Kiem tra cac thanh queet xem hoat động co bi vap khong, cac quat, heng keu cua O3 tu on ap co khac la khong;
- Sau khi Kiem tra xong ket qua tot, Cat Apotomat 600A de ngat ngeoun cung cap cho bo on ap.

Vết tu phүc vү bao duong: tinh băng 10% chi phi lao döng bao duong tinh theo muc luong co so.

b. Hao phi vật tu phүc vү bao duong

C/N KY thuết bęc 5/7 : 6.50

Ky su bęc 5/8 : 7.75

a. Hao phi lao döng

5.86.3.2 Dinh muc hao phi

Ghi lđi đay đú các nđi dung, két quâc còng tac bao duong vào phiêu bao duong, ky ten và bao cáo nđugoi phi trach.

Thu đón, vđ sinh khu vục bao duong, đé đò dung bao hó dung noi duy dinh;

Lđap cắc canh tu Qn ap;

e. Két thuc còng viেc

- 5.87.1.1 Thanh phan cong vice**
- a. Cong tac chuan bi
- Neghien cung tai lieu, so do thiet bi, quy trinh;
 - Chuan bi cac thiet bi do, vat tu, phu tung, tai lieu, mat bang va cac trang thiet bi an toan can thiet phuc vu cong tac bao duong;
 - Bo tri bo luu dieu UPS du phong khac hotat dong thay the trong thoi gian bao duong tac thiet bi;
 - Kiem tra thiet bi trroc bao duong
 - Kiem tra thi cong thoi gian bao duong cho UPS, neu UPS khong o che do Normal thi khoi dong ve che do Normal;
 - Thit tai cua UPS de kiem tra kha nang du phong cho he thong;
 - Kiem tra trang thi cong hoat dong cua UPS, neu UPS khong o che do Normal thi khoi dong ve che do Normal;
 - Ghi loi tinh trang va cac thong so lien quan den thiet bi;
 - Kiem tra cac thong so dieu ap dau vao, dau ra cua UPS, cac den hien thi tren met may va xu ly neu co canh bao (Alarm);
 - Vé sinh thiet bi;
 - Sú dung UPS du phong thay the cho UPS bao duong;
 - Tat UPS va thuc hien theo goi cac thanh phan thiet bi;
 - Vé sinh vo may, cac thanh phan cau kiem va quyet lam mat, tra dau neu qua tuyen khong ton chu;
 - Lap lei cac thanh phan cau kiem dam bao dung vi tri.
 - Kiem tra chat luong ac quy;
 - + Vé sinh ac quy dong thoi kiem tra vi tri cac vi mach va cac giac cam dam bao chinh xác trước khi dua vào làm việc và thuc hien do kiem;
- b. Thuyet hien bao duong
- Vé sinh thiet bi;
 - Sú dung UPS du phong thay the cho UPS bao duong;
 - Tat UPS va thuc hien theo goi cac thanh phan thiet bi;
 - Vé sinh vo may, cac thanh phan cau kiem va quyet lam mat, tra dau neu qua tuyen khong ton chu;
 - Lap lei cac thanh phan cau kiem dam bao dung vi tri.
 - Kiem tra chat luong ac quy;
 - + Vé sinh ac quy dong thoi kiem tra vi tri cac vi mach va cac giac cam dam bao chinh xác trước khi dua vào làm việc và thuc hien do kiem;

5.87.1 Nhóm I - UPS duoi 10kVA

5.87 He thong UPS

(Chu ky bao duong: 06 thang)

- + Do kiểm giá trị điện áp các ắc quy và thay thế nếu mức điện áp không đạt chí tiêu kỹ thuật;
- + Sử dụng tai già và đóng hòe do để xác định dung lượng ắc quy theo thời gian sử dụng.
- Kiểm tra mìn hình hìn thi, các đèn cảnh báo trong các vi bypass, vi Inverter, Rectifier, đèn cảnh báo trên mặt máy và thay thế các linh kiện hỏng trên các vi mạch khuếch đại phát hiện được;
- Kiểm tra khôi phục cáp đàm bảo mức điện áp cấp cho các contactor đóng bypass, contactor đàm ra và quét đóng thời;
- Kiểm tra khôi phục cáp đàm bảo mức điện áp cấp cho các contactor đóng bypass, contactor đàm ra và quét đóng thời do kiểm tra điện áp đàm ra, đàm vào UPS.
- d. Kiểm tra hởt đóng sau bao dung
- Kiểm tra các thông số điện áp đầu vào, đầu ra, điện áp ắc quy và trang thái của các đèn tín hiệu trong các vi mạch;
- Kiểm tra lái các thông số điện áp đầu vào, đầu ra, đèn áp ắc quy để kiểm tra Normal;
- Kiểm tra lái khai mạc ắc quy để kiểm tra UPS.
- e. Két thíc công việc
- Lắp ráp lái thiết bị;
- Thu dọn, vệ sinh khu vực bao dung, cắt thiết bị, thiết bị do dùng noti duy dinh;
- Ghì lại dây dù các nút dùng, két quai còng tắc bao dung vào mâu bao dung, bao cáo ngưới phu trach don vi;
- 5.87.1.2 Dinh muc bao phi
- a. Hao phi lao dong
- Ký su bắc 5/8 : 2.35
- C/N Ky thuat bắc 5/7 : 2.65
- b. Hao phi vat tru phuc vu bao dung
- Vật tu phuc vu bao dung: tinh bang 10% chi phi lao dong bao dung tinh theo muc luong co so.

- thao ra lăp lăi không dùng lýc đặc đe, an đặc lăp se găy ra găy các chốt hám,các thanh nhứa hoặc họng các vi mache);
- Sau khi làm vè sinh xong lăp lăi nốt cắc thít bi thao ra vào dùng vi ti cu (tong qua trinh lăp cảm thấy khó lăp vào thi
 - Vé sinh tông thê khandomg may và lam sach cac vi Bypass, vi Inverter, Rectifier, cac quat;
 - Tắt UPS và thao cac tam loc bi và cac tam chan phia trước;
 - Chuẩn doi tai sang dung UPS du phong de dam bao cho tai khong bi su co mat dieu dot negoi;
- i. Vé sinh thít bi

c. Thay hien

- phuc negay.
- Kiem tra tren so do dong dieu chay trong UPS (do hoa), cac den hien thi. Neu thay den nao sang thi phai kiem tra va khae;
 - Kiem tra phan Evens xem hien trang UPS co chuyen gi. Neu co can xem xet ky Evens roi hay thao tac sang cong viiec khac;
 - Normal thi bat chuyen mach ve vi tri Normal va bat ap tomat 400A trong tu ac qui ve ON;
 - Kiem tra cac thong so tren khong dam bao thi kiem tra chuyen mach Battery xem da de vi tri Normal khong, neu khong de vi tri cac thong so tren khong dam bao thi kiem tra chuyen mach Battery xem da de vi tri Normal khong, neu UPS khong. Neu
 - Kiem tra cac thong so dieu ap dau vao, dau ra, dieu ap ac qui, va kiem tra xem ac qui co duoc noi voi UPS khong. Neu
 - Kiem tra trang thai dang hoti dung cua UPS xem co o che do Normal khong. Neu UPS khong o che do Normal thi kien
- dong ve che do Normal;

b. Kiem tra thít bi trước bao duong

- Chuan bi khot dung UPS khac hoti dung trong thoi gian bao duong, chuan bi chay may phat dieu.
- Chuan bi cac tai lieu bao duong, phieu bao duong UPS va cac thit bi do, dung cu, cac thit bi can thit phuc vu cong tac bao duong;
 - Kiem tra day du cac trang thit bi an toan phuc vu cong viiec bao duong;

a. Cong tac chuan bi

5.87.2.1 Thành phan cong viiec

(Chu ky bao duong: 06 thang)

5.87.2 Nhom II -UPS 200 KVA

ii. Kiem tra chat luong dc qui

- Làm vé sinh các tu ác qui của UPS, các quét trong tu ác qui.

- Thông báo cho người di ca chay may phat dien, khi may chay on dien chuyen ATS vé tu tieu dien may phat;
- Bật Automat 400A dien ap vào tu ON vé OFF;
- Dùng đồng hồ vận nang do kiem dien ap ác qui khi phong. Nếu dien ap ác qui khong dat giao tri danh dinh thi kiem tra xem binh nao trong 105 binh kem chat luong vad thuc hien the;
- Bật Automat 400A vé ON để cắp dien AC cho UPS và tài chuyen mach Battery vé OFF;
- Dùng đồng hồ vận nang do kiem dien ap ác qui kinh thay the;
- Bật chuyen mach Battery vé ON và dùng Automat 400A rong tu ác qui len tu Off vé On.
- An 2 phim sang kiem tra tinh duyet cac Menu, kiem tra cac thong so hien thi tren man hinh hien thi kiem tra cac phim chuc nang xem hot dc tot khong;
- Bam 2 phim Len va xuong de dieu chinh do sang toi cua man hinh hien thi;
- Kiem tra cac den bao tronng cac vi By-pass, vi Inverter, Rectifier, den bao canh mat may;
- Dùng đồng hồ vận nang dc do thong mach kiem tra cac cau tri cap dien cho cac quat, vi mach.

iii. Kiem tra man hinh hien thi va cac den bao canh.

- b. Luu cac Events ra may linh.*
 - Vào cái đặt của UPS chọn công ket noi, lọc dc truyền dt lietu c6 the chon toc dc 300, 1200, 4800, 9600 hay 19200.
 - Thuong toc dc truyền dt lietu dc 9600 là tốt nhất;
 - Chon phan mem HyperTerminal de ket noi;
 - Kich nut nap tren ban mèm va an phim Enter tren ban phim hoac an dong thoi 2 phim Ctrl và A tren man hien thi toan bo cac Events của UPS, sau dc copy và lưu vào may linh;
 - Nếu án 2 phim Ctrl và M in ra các thông số dc hien tai cua he thong voi ca phan dau de;

c. Kiem tra bao bao Alarm

- Nếu án 2 phím Ctrl và P in ra toàn bộ bản ghi với các thông tin hé thống.
- Dùng nút Test để kiểm tra bộ cảm biến báo, kiểm tra cảm biến báo tại bảng điều khiển đèn;
- Khi có tin hiệu cảm biến báo (Alarm) trên máy tính CSMs của người khai thác, màn hình phải hiển thị được lời gian và trang thái cảnh báo (Alarm) của UPS;

vi. Kiem tra khoi nguong cung cap

- Dùng đồng hồ vàn nangen để đo mức điện áp +12V của nguồn cung cấp cho Automat không che điện áp ac quy;
- Dùng đồng hồ vàn nangen để đo mức điện áp +12V của nguồn cung cấp cho Cotacter đường Bypass và Contacter đấu ra;
- Kiểm tra điện áp đấu vào, đồng đấu vào và đồng đấu ra;

d. Kiem tra hoiet doong sau bao duong

- Kiểm tra các chức năng haret đóng cửa thiết bị cảnh báo, các đèn haret đóng tong các vi mạch.
- Kiểm tra tính chất UPS làm bao bao duong xem có bị bắt thuồng;
- Kiểm tra các chức năng cảnh báo hiển thị như nút, ghi, và dùng may tinh ket noi kiem tra va lру các Events ra may tinh toàn bộ qua trinh tinh tinh UPS lam bao bao duong co gi bat thuồng;
- Kiểm tra đèn báo chuyển mạch ac quy de o vi tri Normal;
- Kiểm tra đèn báo chuyển mạch ac quy de o vi tri Normal.

e. Ket thuc cong viec

- Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bao bao duong vào phiếu bao bao duong UPS, ký tên và bao cáo người phụ trách.
- Đoàn vé sinh phong UPS và thu dồn duong cù bao bao duong, các thiết bị an toàn để dùng nội quy dinh;
- Lắp lại các thiết bị cũ, các cảnh cửa cửa từ thiết bị và tu ác quí;

- 5.87.2.2 Dinh muc hao phi
- a. Hao phi lao doong
- Ky su bac 7/8 : 2.50
 - Ky su bac 5/8 : 5.75
 - Ky su bac 3/8 : 7.75
 - CN Ky thuett bac 6/7 : 8.75
 - CN Ky thuett bac 5/7 : 15.25
- b. Hao phi vat tu phuc vu bao doong
- Vat tu phuc vu bao doong: tinh bang 10% chi phi lao doong bao doong tinh theo muc luong co so.

5.88.1.1 Thành phần công việc

(Chu kỳ bao duong: 06 tháng)

5.88.1 Nhóm I - Công suất 12.000BTU - 18.000 BTU

5.88.2 Điều hòa công nghiệp

a. Công tác chuẩn bị

c. Thác hàn bao duong

- Chai lát thi công hàn hàn dọc đồng và thi công sút thi công sút thi công chay thi liên quan đến thiết bị.
- + Thảo vỏ máy và kiểm tra thi công hàn hàn dọc đồng của máy, chấn máy, trọi lòc giò, giàn nhanh, uật giò. Sốm lát các phan gi set mèu cõ;

b. Kiểm tra thiết bị trước bao duong

- Nghien cứu tài liệu, so đồ thiết bị, duy thiinh;
- Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, mặt bẳng và các thi công thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao duong;

c. Thác hàn bao duong

- Bao duong khoi trong nha;
- + Thảo vỏ máy và kiểm tra thi công hàn hàn dọc đồng của máy, chấn máy, trọi lòc giò, giàn nhanh, uật giò. Sốm lát các phan gi set mèu cõ;
- + Kiem tra va ve sinh vi mech dieu khien va cac dau cam bien;
- + Kiem tra va ve sinh, tra mo va o vong bi tuyuc gitia cua quat gio;
- + Kiem tra dieu ap va daong su diung ho so do dieu ap 3 pha va daong qua timg pha;
- + Lap rap lai cac thanh phan thiet bi, set lai cac bu long chan may.
- + Bao duong khoi ngoai troi;
- + Thao vo thiiet bi, kiem tra, ve sinh sacch cac cuu kien, son lai cac phan gi set;
- + Set chet nap chup khong che duong gas ra;
- + Lap rap lai thanh phan thiet bi.

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tinh bột 10% chi phí lao động bảo dưỡng tinh thóc lợn có số.
- Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng
- CN Kỹ thuật bắc S/7 : 2.00
- Kỹ sư bắc S/8 : 1.00
- a. Hao phí lao động

5.88.1.2 Dinh mict hao phi

- Ghi lại đầy đủ các nồi dùng, két qu Państ cồng tắc bắc bảo dưỡng vào mâu bão bảo dưỡng, bao cáo người phu trach don vi.
- Thu đòn, véc sinh khu vực bão bảo dưỡng, cắt thiết bị, thiết bị do dùng nói duy dinh;
- Kết thúc công việc
- Kiểm tra chức năng hoot động của thiết bị từ ban đầu diều khiển.
- Chạy máy diều hòa để kiểm tra tinh trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;
- d. Kiểm tra hoot động sau bão bảo dưỡng
- Bảo dưỡng các đường ống dẫn.

- 5.88.2.1 Thành phần công việc**
- a. Công tác chuẩn bị
- Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, mứt băng và các trang thiết bị an toàn cần phục vụ công tác bao bao bong;
 - Nghiên cứu tài liệu, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chạy thử máy để kiểm tra tính trung hoàt động của máy trước khi bao bong;
 - Ghì lại tinh trang hoàt động và các thông số tiết qua của chương trình chạy thử liên quan đến thiết bị;
 - Bao bao bong khỏi trung nhà;
- b. Kiểm tra thiết bị trước bao bong
- + Tháo vỏ máy và kiểm tra, làm vệ sinh vỏ máy, chấn máy, lót lòc giò, giàn nhiệt, quạt giò. Sét lái các bu lông chấn máy. Son lái các phanh giò sét nếu có;
 - + Kiem tra vỏ sinh vi mạch điều khiển và các đầu cảm biến;
 - + Kiem tra và vệ sinh, tra mó vào vong bi trục gitra của quét giò;
 - + Kiem tra và vệ sinh sít dùng sít dùng đóng hò sò do dién áp 3 pha và đóng cửa lùng pha;
 - + Lắp ráp lái các thành phần thiết bị;
 - + Bao bao bong khỏi ngoài trời;
 - + Thảo vỏ thiết bị, kiểm tra, vệ sinh sạch các thành phần cầu kien, son lái các phanh giò set;
 - + Kiem tra áp suất hút, áp suất nén trên duong gas ra;
 - + Kiem tra áp suất hút khí máy hoàt động để xác định mức gas còn剩 trong hàn thiêt;
 - + Kiem tra hoàt động của bộ treo thoi giàn khi máy hoàt động;
- c. Thủ hiến bao bong

- 5.88.2.2 Dinh muc hao phi**
- Ghi lại đầy đủ các nồi dùng, két qua công tác bao dường vào mâu bao dường, bao cáo người phụ trách đơn vị;
 - Thu đơn, vé sinh khu vực bao dường, cát thiết bị, thiết bị do dùng nội quy dinh;
 - Két thiết bị có công việc;
 - Kiem tra chiec nang hoat dong cua thieth bi tr bang dieu khien.
 - Chay may dieu hoa de kiem tra tim rang thiet bi sau khi bao duong;
 - Kiem tra hoat dong sau bao duong
 - Bao duong cac duong ong dan.
 - + Lắp ráp lại toàn bộ các thành phần thiết bị, sít chặt các bu lông.
- a. Hao phi lao doong**
- Két su bac 5/8 : 2.00
 - CN Ky thuoc bac 5/7 : 5.00
 - Hao phi ket vu bao duong
- b. Hao phi ket vu bao duong**
- Vật tư phục vụ bao dường: tinh bảnh 10% chi phí lao động bao dường tinh theo mức lương cơ sở;

5.89.1.1 Thành phần công việc

(Chu kỳ bao duong: 01 năm)

5.89.1

NHÔM I - CÔNG SỨC: 2 KVA - 39 KVA

5.89 Máy phát điện

- a. Công tác chuẩn bị
 - Nghiên cứu tài liệu, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, biếu mậu bao duong, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao duong.
- b. Kiểm tra thiết bị trước bao duong
 - Kiểm tra trang thiết bị cần thiết để trên mặt panel của máy;
 - Chạy thử máy để kiểm tra trinh trang hoạt động của máy trước khi bao duong;
 - Ghi lại lịch trinh trang hoạt động và các thông số từ két qua của chuong trinh chạy thử liên quan đến thiết bị.
- c. Thử máy bao duong
 - Kiểm tra độ sạch (còn, nuoc và các tạp chất) và mức của nước bôi trơn động cơ, nhen liêu, nước làm mát động cơ, thuc hien thay hoac bo sung neu can;
 - Kiểm tra và xết dai chinh day dai may nhep ac quy, cac pully tuyen dong, siet lai cac dai doc neu can;
 - Kiểm tra va thiuc hieu chinh day dai may nhep ac quy, day dai may nhep ac quy, day dai may nhep ac quy theo dinh ky (250 gior hoac 06 thang);
 - Kiểm tra va thiay phim loc dau nhom lam mat, phim loc dau nhien lieu theo dinh ky (250 gior hoac 06 thang);
 - Kiểm tra va thiay phim loc dau nhom lam mat, bo loc khit, bo giam chan va thiuc hieu chinh neu can;
 - Kiểm tra bo nhep ac quy thiup vе sinh seach se cac tiep diem, do dieu ap nhep ac quy va chinh dinh neu can thet;

- Kiem tra ve sinh dau noi cap dan motor de, lam ve sinh dau noi ti ac quy den motor de;
- Kiem tra cac chuc nang bang dieu khien va hien thi bang viete an phim Test, xit ly cac su co neu co;
- Kiem tra va hieu chinh AVR, bo kich tu va cac ca nau do luong su dung hon ho so chuan;
- Do va xit ly do cach dieu gita cac cuon day va vo theo dung lieu chuan ky thuoc, thuc hien tam say cuon day neu can;
- Ve sinh tonng the thiet bi va toan bo noi dat may, son chong gi va son mau thiet bi, siet chet cac bu long va cap dau noi ngeoun;
- Kiem tra kha nang mang tai chua may phat o trenng thai ngat dieu luoi;
- Chay thi may, kiem tra va hieu chinh tonng so neu can thiet;
- Kiem tra va ve sinh bao duong Rotor va Stator sau do lap lai hoan chinh;
- Ghic chep ket qua bao duong vao mau ket qua bao duong thiet bi.
- iii. Bao duong bo tay duong chuyen doi ngeun ATS:
- Thuc hien dau noi he thong dieu vao dieu luoi truc tiep de cach ly bo chuyen doi ngeun ATS;
- Kiem tra chuc nang dong, ngat tu dong va bang tay cap ngeun dieu luoi va dieu may phat dieu cua contactor;
- Kiem tra, hieu chinh co cau chi thi, do luong cua thiet bi;
- Kiem tra va ve sinh cac tiep diem tonng hop dau day va toan bo tu ATS;
- Bao duong he thong chua va cuong cap ngeunATS;
- Vé sinh, kiem tra tong the he thong chua va cuong cap ngeun liieu va xu ly cac su co ro gi, hu hong phat hien duoc;
- Kiem tra he thong thiet bi phong chong chay no;
- Mo tat ca cac van dan ngeun liieu den may va tu may ve thung chua ngeun liieu de xa khil, cien ban va ngeun ra khoi duong ong.

ii. Bao duong phan phat dieu:

- Kiem tra, ve sinh dau noi cap dan motor de, lam ve sinh dau noi ti ac quy den motor de;
- Ghic chep ket qua bao duong vao mau ket qua bao duong thiet bi.

iii. Bao duong phan phat dieu:

- Do va xit ly do cach dieu gita cac cuon day va vo theo dung lieu chuan ky thuoc, thuc hien tam say cuon day neu can;
- Ve sinh tonng the thiet bi va toan bo noi dat may, son chong gi va son mau thiet bi, siet chet cac bu long va cap dau noi ngeoun;
- Kiem tra kha nang mang tai chua may phat o trenng thai ngat dieu luoi;
- Chay thi may, kiem tra va hieu chinh tonng so neu can thiet;
- Kiem tra va ve sinh bao duong Rotor va Stator sau do lap lai hoan chinh;
- Ghic chep ket qua bao duong vao mau ket qua bao duong thiet bi.

iv. Bao duong phan phat dieu:

- Thuc hien dau noi he thong dieu vao dieu luoi truc tiep de cach ly bo chuyen doi ngeun ATS;
- Kiem tra chuc nang dong, ngat tu dong va bang tay cap ngeun dieu luoi va dieu may phat dieu cua contactor;
- Kiem tra, hieu chinh co cau chi thi, do luong cua thiet bi;
- Kiem tra va ve sinh cac tiep diem tonng hop dau day va toan bo tu ATS;
- Bao duong he thong chua va cuong cap ngeunATS;
- Vé sinh, kiem tra tong the he thong chua va cuong cap ngeun liieu va xu ly cac su co ro gi, hu hong phat hien duoc;
- Kiem tra he thong thiet bi phong chong chay no;
- Mo tat ca cac van dan ngeun liieu den may va tu may ve thung chua ngeun liieu de xa khil, cien ban va ngeun ra khoi duong ong.

- ii. **Vẽ sinh phỏng đất mây:**
- Vẽ sinh tông theo phỏng mây;
- Kiem tra và xử lý các sự cố phát hiện được của hệ thống chiếu sáng, hệ thống ch้อง set, hệ thống nồi dắt.
- d. **Kiem tra hòat động sau bão dùong**
 - Chạy máy phát điện để che đở tự dùong và nhan công để kiểm tra tim trang thiết bị sau khi bão dùong.
 - e. **Kết thúc công việc**
 - Dùng lai cưa từ máy phát điện, thu dọn, vệ sinh khu vực bão dùong, cắt thiết bị, thiết bị do dùng nói dứt.
 - Ghì lại dây dù các nồi dùng, két dùa công tắc bão dùong vào mâu bão dùong, bão cáo nguoí phu trach don vi.
- 5.89.1.2. **Binh muc bao phi**
 - a. **Hao phi lao dùong**
 - Ký su bắc 7/8 : 0.25
 - Ký su bắc 5/8 : 0.25
 - Ký su bắc 5/8 : 4.05
 - C/N Ký thuat bắc 5/7 : 6.67
 - Hao phi vật tu phuc vu bao dùong
- Vật tu phục vụ bão dùong: tim bắn 10% chí phi lao dùong bão dùong tim theo muc luong co so.

- a. **Công tác chuẩn bị**
- 5.89.2.1 Thành phần công việc
- (Chu kỳ bao giờ: 01 năm)
- 5.89.2 Nhom II - Công suất: 45 KVA - 100KVA - 375KVA
- Khiến cần cùn tài liệu, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, biếu mậu bao giờ, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao giờ.
 - Kiem tra trang thiết bị trước bao giờ;
 - Kiem tra trang thiết bị, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chay thử máy để kiểm tra trang thiết bị có hoạt động của máy trước khi bao giờ;
 - Ghi lại trang thiết bao giờ và các thông số từ két qua cửa chung trinh chay thử liên quan đến thiết bị.
 - Chuỷn máy phát điện về chế độ Stop, vệ sinh sạch trong hệ thống bơm, tháo dỡ các chi tiết máy thiết bị bao giờ.
 - Kiem tra và xiết đai Kép ở ngang dàn nóc, ống dàn dầu nhiên liệu, dầu nhớt. Nếu phát hiện có sự cố phải dừng máy để sửa chữa;
 - Kiem tra và thay phin lọc dầu nhớt lâm mát, phin lọc dầu nhiên liệu theo định kỳ (250 giờ hoặc 06 tháng);
 - Kiem tra và xác định dây dẫn may và ti may vệ sinh chung chia sẻ nhanh chóng để xả khí, cần ban và nắp ra khỏi dường ống;
 - Kiem tra và xác định dây dẫn may và ti may vệ sinh nhanh chóng để xả khí, bô lọc khí, bô giám sát và thyc hien hieu chinh neu can thiethi;

- ii. **Bảo dưỡng phanh phai điện:**
- Kiểm tra, vé sinh dầu nồi cap đahn motor de, lam ve sinh dau noi tu ac quy den motor de;
 - Ghi chép két qua bao duong vào maul két qua bao duong thiêt bi;
 - Kiểm tra các chức năng banh đieu khien va hien thi bahn ghiem viec an phim Test, xit ly cac su co neu co;
 - Kiểm tra vă vé sinh bao duong Rotor và Stator sau de lap lai hoan chinh;
 - Kiểm tra vă hieu chinh AVR, bao kich tu va cac co cau do luong;
 - Do vă xit ly do cach dien gitra cac cuon day va vo theo dung tieu chuan ky thuэт, thuc hien tam say cuon day neu can;
 - Vé sinh töng the thiêt bi va toàn bộ noi de't may, son chong gi' va son mau thiêt bi, siết chặt các bu lông và cap dau noi ngnoun;
 - Kiểm tra kha nang mang tai clia may phat o o tranh thai ngtat dien lut;
 - Ghi chép két qua bao duong vào maul két qua bao duong thiêt bi;
 - III. **Bảo dưỡng bộ tu động chuyen doi ngnoun ATS:**
 - Thực hiện dầu nồi hê thông dien vào dien lutoi lutoi truc tiep de cach ly bo chuyen doi ngnoun ATS;
 - Kiểm tra chuc nang doneg, ngat tu döng va bahn ty cap ngnoun dien lutoi va dien may phat dien của contactor;
 - Kiểm tra, hieu chinh co cau chi thi, do luong của thiêt bi;
 - Kiểm tra và vé sinh các tiếp điểm töng hợp đầu dây và toàn bộ tu ATS.
 - IV. **Bảo dưỡng hê thông chua và cuong cap nhanh lut:**
 - Vé sinh, kiểm tra töng the hê thông chua và cuong cap nhanh lut;
 - Kiểm tra hê thông thiêt bi phong chay no;
 - Xa khi töng hê thông ong dan nhanh lieu.
 - v. **Vé sinh phong diai may:**
 - Vé sinh töng the Phong may;
 - Kiểm tra và xit ly cac su co phat hien duoc cua he thong chieu sanh, he thong chong set, he thong noi dat.

- Vật tư phục vụ bảo dưỡng: tinh bột 10% chi phí lao động bảo dưỡng tinh theo mức lương ca sỹ.
- b. Hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng
 - CN Kỹ thuật bắc 5/7 : 10.50
 - Kỹ sư bắc 3/8 : 7.55
 - Kỹ sư bắc 5/8 : 3.75
 - Kỹ sư bắc 7/8 : 2.70
- a. Hao phí lao động
 - 5.89.2.2 Dinh mực hao phí
 - Ghi lại đầy đủ các nồi dùng, két lửa công tác bảo dưỡng vào mâu bảo dưỡng, bảo cáo nguyệt phi trach đơn vị.
 - Thu đơn, vé sinh khu vực bảo dưỡng, cắt thiet bi, thiêt bi do dùng nói quy định;
- e. Kết thúc công việc
 - Chay máy phát điện ở chế độ tự động và nhận công để kiểm tra tinh trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng.
- d. Kiểm tra hao tốn sau bảo dưỡng

- 5.90.1 Thành phần công việc**
- (Chú ý bao gồm: 06 thang)
- 5.90 Hé thống dién thoại**
- a. Công tác chuẩn bị
- Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, mảnh bằng và các trang thiết bị an toàn cần phục vụ công tác bao
 - Bố trí các khói dù phòng cản thiết khác thay thế khói bao duong, đảm bao không ảnh hưởng đến hoạt động trực canh của Đai.
 - Kiem tra hee các tham so dang cai deu tren may va ghi lai trang thai thiet bi trước khi thi cong bao duong.
 - c. Thuc hien bao duong
 - i. Bao duong phan trung tong Dai
 - Trang thai khong cap nguon:
 - + Ve sinh cong nghiep toan bo thiet bi;
 - + Kiem tra "nguoi" thi trang lanh kien card Main, card thu bao, trung ke de phat hien hong hoc; cap ket noi mem
 - + gita cac mang co bi gap, gay ngay ben trong hay khong bang dong ho so; do kiem pin CMOS va day the neu cam.
 - Trang thai cung cap nguon:
 - + Lap rap lai card Main, card thu bao, trung ke cap nguon cho tong dai;
 - + Dong ho so; do kiem tra cac diem dien ap bang dong ho so tai cac diem cap nguon tren cac vi mach dien ap chuan;
 - + Ngat nguon, lap rap lai thiet bi;
 - + Ghi chep ket qua bao duong vao mau bao duong thiet bi.

- ii. **Bão duong hέ thόng dάy tinh hiέu, dién thoai ban, thiet bi cat loc set**
- Kiem tra các hóp cap dau noi, duong day ket noi, they the nhatung doan day, cap tin hieu khi kiem tra co hien tuong lao hoa, chuat can ..
 - Do kiem chat luong cua cac phan tu cat loc set they the neu khong dam bao duong so ky thuat,
 - Thu hoti dien thoai ban de kiem tra bao duong.
 - d. **Kiem tra hoti dong sau bao duong**
 - Dua he thong da bao duong vao hoti dong. Kiem tra cac tinh namg da cai dat tren tong dai;
 - Ghi lai cac ket qua.
 - e. **Ket thuc cong viec**
 - Lap rap lai thiet bi;
 - Thu don, ve sinh khu vuc bao duong, cat thiet bi, thiet bi do dung noi quy dinh;
 - Ghi lai day du cac noi dung, ket qua cong tac bao duong vao mua bao duong, bao cao nguyoi phu trach don vi.
- 5.90.2 **Dinh muc bao phi**
- a. **Hao phi lao dong**
 - Ký su bắc 4/8 : 3.00
 - Ký su bắc 5/8 : 2.00
 - C/N ký thuat bắc 5/7 : 5.00
 - b. **Hao phi vét tur phuc vu bao duong**
 - Vét tur phuc vu bao duong: tinh bang 10% chi phi lao dong bao duong tinh theo muc luong ca so.

- 5.91.1 Thành phần công việc**
- a. Công tác chuẩn bị
- Chú ý bao duong: (6 thang)
 - Nghiên cứu tài liệu, so dò thiết bị, quy trình;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao duong.
 - Kiem tra chiec nanh hoat doong chua he thong thiet bi truoc khi thiuc hien bao duong;
 - Kiem tra cac thanh phan cua he thong so lien quan den thiet bi.
- b. Thiuc hien bao duong
- Bao duong cac thanh phan cua he thong, bao gom:
 - Negat nguon he thong va thao goc cac thanh phan he thong;
 - Ve sinh coong nghanep cap tin hieu, dau bao, nut an khan cap nhu cac thanh phan khac nhu cac tiep diem, cau dau day;
 - Kiem tra "nguo" thieng linh kien cua mach de phat hien honng hoc va thay the linh kien, vi mach, neu co honng hoc.
- c. Thuc hien bao duong
- Bao duong cap tin hieu, dau bao khoi, nhieu, nut an khan cap, den bao, cot bao
 - Thao bo bo nguon ra khoi he thong va su dung thiet bi du phong thay the, thiuc hien ve sinh tong the thiet bi;
 - Kiem tra "nguo" thieng linh kien cua mach de phat hien honng hoc va thay the linh kien, vi mach, neu co honng hoc.
 - Trang thai cap nguon:
 - + Kiem tra "nguo" thieng linh kien, dieu tu nguo de phat hien honng hoc va thay the linh kien, vi mach, neu co honng hoc.
 - + Lap tap cac vi mach va cap nguon cho thiet bi;

5.91 He thong bao chay

- Vết tu phục vụ bao duong: tinh băng 10% chi phi lao động bao duong tinh theo mức lương cao số.

b. Hao phi vét tu phuc vu bao duong

- CN Ky thuat bac 5/7 : 11.00

- Ky su 5/8 : 4.00

a. Hao phi lao dong

5.9.1.2 Dinh muc hao phi

- Ghi lại đầy đủ các nội dung, két qua công tac bao duong vào mẫu bao duong, bao cáo người phụ trách đơn vị.
- Thu đơn, vé sinh khu vực bao duong, cắt thiết bị, thiết bị do dùng nói quý dịnh;
- Lắp ráp lại thiết bị;
- Két thúc công việc
- Ghi lại các két qua.
- Sổ đăng ký cư phát nhieu, tao khoi kiem tra toàn bộ các khu vực có lắp đặt đầu bao. Kiểm tra chất lượng amid thanh coi bao phat ra, đèn bao violet, đèn cảnh báo;
- Chay các ma lanh kiểm tra cua he thong dieu kien de kiem tra tinh trang thiet bi cuong nhu kiem tra chiec nang va dich vu, chiec nang hoat dong cua thiet bi tu he thong dieu khien chung;
- d. Kiem tra hoat dong sau bao duong
- + Kiem tra chiec nang hoat dong cua khiet bi tu ban phim dieu kien.
- + Ngat nguon, lap rap vao he thong;
- + Day the cua lanh kien, vi mach neu co honng hoc;
- + Sut dynng cac thiet bi do cac thong so theo khyuen ngyi cua nha san xuat tren cac vi mach cua thiet bi va thuc hien

- a. Công tác chuẩn bị
- 5.92.1 Thành phần công việc
- (Chú ý bao duong: 06 thang)
- 5.92 Hé thông chieu sang
- b. Kiểm tra hé thông trước bao duong
- Nghiên cứu tài liệu, so dò hé thông, quy trình;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần phục vụ công tác bao duong.
 - Kiểm tra chức năng hoot đồng của trung phan tu dong cát trong hé thông cung cấp điện, hé thông đồng cát điều khiển hé thông chieu sang;
 - Bao duong các thành phần của hé thông, bao gồm:
- c. Thúc hiện bao duong
- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị;
 - Bao duong các thành phần của hé thông và các thiết bị;
 - Kiểm tra hé thông cát trong tu dong của trung phan tu dong cát trong hé thông cung cấp điện, hé thông đồng cát điều khiển hé thông chieu sang;
 - Bao duong các thành phần của hé thông, bao gồm:
- i. Bao duong cap dieen, cot tuy, chao den, hoph nau noi, den
- Ngắt nguồn hé thông và tháo gỡ các thành phần hé thông;
 - Treo bien cach bao nguy hiểm, không vận hành..
 - Kiem tra hé thông cap dieen, nau cot neu co hien tuong lao hoa, ran rut hoc dien nam ben trong thi thay the don cap...
 - Bao duong he thong cap dieen, nau cot neu co hien tuong lao hoa, ran rut hoc dien nam ben trong thi thay the dieu...
 - Kiem tra tiep dieem, den.
 - Bao duong cot tuy, chao den..
 - Bao duong hoph nau noi, den...
 - Tháo toan bo tiec bi khoi he thong;
 - Trang thiai khong cap nguon:
- ii. Bao duong phan dong cat nguon cap dieen chieu sang

- Vết tu phyc vu bao duong: lanh bang 10% chi phi lao doong bao duong tim theo muc luong ca so.
- a. Hao phi lao doong
 - b. Hao phi vat tu phuc vu bao duong
 - C/N Ky thuoc bac 5/7 : 5.00
 - Ky su bac 5/8 : 12.0
- 5.92.2 Dinh muc hao phi
 - Ghi lai day du cac noi duong, ket qua coong tac bao duong vao mau bao duong, bao cao nhanh phu trach don vi.
 - Thu don, ve sinh khu vuc bao duong, cat thiet bi, thiет bi do dung noi duy dinh;
 - Lap rap lai thiет bi;
- e. Ket thuc cong viec
 - Ghi lai cac ket qua.
 - Thuc hien dong cat nhanh de kiem tra tinh tranh thiет bi cung nhu he thong den chieu sang;
- d. Kiem tra hoat doong sau bao duong
 - + Kiem tra chuc nang hoat doong cua khoi thiет bi dong cat.
 - + Nguon, lap rap vao he thong;
 - Tren ghe thi tai cap nhanh;
 - + Kiem tra "nguoi" tinh tranh thiет bi, dau cot nhanh de phat hien hong hoc va thay the neu co hong hoc.
 - + Ve sinh cong nghiep toan bo khoi thiет bi;

- 5.93.1 Thành phần công việc**
- a. Công tác chuẩn bị
- Nghien cứu tài liệu, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, biếu mậu bao duong, met bang và các trang thiết bị an toàn cần phục vụ công tác bao duong;
 - Kiem tra, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống điện nguồn dứt phong hoặc đóng rong thoi gian bao duong may bien ap.
 - Kiem tra de dam bao cac ap to mat thi cap cua may de o trang thai moi;
 - Nguoi bien ap ra khoi luo dien cao ap;
 - Ghi lai bien trang cua tram bien ap, duong day tuyen tai troc khi bien bao duong
 - Thuy bien thay the xa hu, su nut vo, xu ly cach bien, noi day dan dit;
 - Phat quang hanh lange tuyen theo quy dinh;
 - Tang loi cac day neo cot bi chung;
 - Bao duong may bien ap;
 - Kiem tra toan bo thiet bi cao the, he the may bien ap;
 - Do kiem cac thong so van hanh cua may bien ap;
 - + Kiem tra bo sung dau may bien ap va ve sinh cac thiet bi cua tram;
 - + Xu ly cac hu hong cua may bien ap va cac thiet bi tram neu co.
- b. Kiem tra thiết bị trước bao duong
- Kiem tra, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống điện nguồn dứt phong hoặc đóng rong thoi gian bao duong may bien ap.
 - Nghien cứu tài liệu, so đồ thiết bị, quy trình;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, biếu mậu bao duong, met bang và các trang thiết bị an toàn cần phục vụ công tác bao duong;
 - Kiem tra de dam bao cac ap to mat thi cap cua may de o trang thai moi;
 - Nguoi bien ap ra khoi luo dien cao ap;
 - Ghi lai bien trang cua tram bien ap, duong day tuyen tai troc khi bien bao duong
 - Phat quang hanh lange tuyen theo quy dinh;
 - Tang loi cac day neo cot bi chung;
 - Bao duong phan duong day;
 - Kiem tra duong day tuyen tai de phat bien hu hong cua xa, su va cac phu kien;
 - Thuy bien thay the xa hu, su nut vo, xu ly cach bien, noi day dan dit;
 - Phat quang hanh lange tuyen theo quy dinh;
 - Tang loi cac day neo cot bi chung;
 - Bao duong may bien ap;
 - Kiem tra toan bo thiet bi cao the, he the may bien ap;
 - Do kiem cac thong so van hanh cua may bien ap;
 - + Kiem tra bo sung dau may bien ap va ve sinh cac thiet bi cua tram;
 - + Xu ly cac hu hong cua may bien ap va cac thiet bi tram neu co.
- c. Thuy bien bao duong
- Kiem tra de dam bao cac ap to mat thi cap cua may de o trang thai moi;
 - Nguoi bien ap ra khoi luo dien cao ap;
 - Ghi lai bien trang cua tram bien ap, duong day tuyen tai troc khi bien bao duong
 - Phat quang hanh lange tuyen theo quy dinh;
 - Tang loi cac day neo cot bi chung;
 - Bao duong may bien ap;
 - Kiem tra duong day tuyen tai de phat bien hu hong cua xa, su va cac phu kien;
 - Thuy bien thay the xa hu, su nut vo, xu ly cach bien, noi day dan dit;
 - Phat quang hanh lange tuyen theo quy dinh;
 - Tang loi cac day neo cot bi chung;
 - Bao duong phan duong day;
 - Kiem tra duong day tuyen tai de phat bien hu hong cua xa, su va cac phu kien;
 - Thuy bien thay the xa hu, su nut vo, xu ly cach bien, noi day dan dit;
 - Phat quang hanh lange tuyen theo quy dinh;
 - Tang loi cac day neo cot bi chung;
 - Bao duong may bien ap;
 - Kiem tra toan bo thiet bi cao the, he the may bien ap;
 - Do kiem cac thong so van hanh cua may bien ap;
 - + Kiem tra bo sung dau may bien ap va ve sinh cac thiet bi cua tram;
 - + Xu ly cac hu hong cua may bien ap va cac thiet bi tram neu co.
- 5.93.2 Máy biến áp dưới 100 KVA**
- (Chu kỳ bao duong: 01 năm)

- Vật tư phục vụ bao dروع: tinh băng 10% chí phí lao động bao dروع tinh theo mức lương cao số.

b. Hao phi vật tư phục vụ bao dروع

- CN Kỹ thuật bắc 5/7 : 15.00
- Kỹ sư bắc 5/8 : 4.00
- Kỹ sư bắc 7/8 : 1.00

a. Hao phi lao động

5.93.2. Dinh muc hao phi

- Ghì lèi dày dù các nồi dùng, két qua công tác bao dروع vào mău bao dروع, bao cáo nguyệt phu trach don vi;

- Thu dồn, véc sinh khu vực bao dروع, cắt thieết bi, thiết bi do dồn nội duy dinh;

e. Ket thuc cong viec

- Dưa may tro lai mang diean cao ap, dong may de cap diean luoi cho toan bo thieth bi;

d. Kiem tra hoat dong sau bao dروع

+ Kiem tra va xut ly cac su co phat hiien duoc he thong chuong set, he thong noi dat.

+ Véc sinh tong the khu vực đất may;

- Véc sinh khu vực đất may bien ap;

- a. Công tác chuẩn bị
- Nghien cứu tài liệu, so đồ thiết bị, duy trì hàn;
 - Chuẩn bị các thiết bị do, vật tư, phu tùng, bieu mẫu bao duong, mít bango và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bao duong;
 - Kiem tra, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống dieu ngeuon du phong hoat dong trong thoigian bao duong may bien ap.
 - Kiem tra thiêt bi trước bao duong
- b. Kiem tra thiêt bi trước bao duong
- Nguat bien ap ra khoti luyet dieu cao ap;
 - Kiem tra die dam bao cac ap to mat thi cap của may de o trang thiet bi;
 - Ghi lai bien trang của trem bien ap, duong day tuyen tai truc khi thiêt bien bao duong.
- c. Thuc hiện bao duong
- Phat quang hanh lang tuyen theo quy dinh;
 - Tang lai cac day neo cot bi chung;
 - Bao duong may bien ap;
 - Kiem tra toàn bộ thiêt bi cao the, hè the may bien ap;
 - Do kiem các thiêng só vè hanh của may bien ap;
 - Kiem tra bô sung dâu may bien ap và vè sinh các thiêt bi của trem;
 - Xu lý các hư hỏng của may bien ap và các thiêt bi trem nếu có.

5.94.1 Thành phần công việc

5.94 Máy biến áp 400 KVA
(Chu kỳ bao duong: 01 nam)

- Vết tu phíc vú bao dường: tim bàng 10% chí phi lao dường bao dường tim theo mực lường co só.
 - Vết tu phíc vú bao dường
 - b. Hao phi vết tu phíc vú bao dường
 - CN Ký thuat bắc 5/7 : 25.00
 - Ký su bắc 5/8 : 7.00
 - Ký su bắc 7/8 : 4.00
 - a. Hao phi lao dường
- 5.94.2 Dính mực hao phi**
- Ghi lại đầy đủ các nốt dường, kết quả công tac bao dường vào mâu bao dường, bao cáo nguyệt phu trach dom vi.
 - Thu dồn, véc sinh khu vực bao dường, cắt thiet bi, thiet bi do dung noi duy dinh;
 - e. Kết thúc công việc
 - Dua may tro lai manue dien cao ap, đóng may de cap dien luoi cho toan bo thiet bi.
 - d. Kiem tra hoat dong sau bao duong
 - + Kiem tra va xit ly cac su co phat hiem duoc cua he thuong chuong set, he thuong noi dat.
 - + Véc sinh tong the khu vực đất may;
 - Véc sinh khu vực đất may bien ap;