

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch trùng tu, sửa chữa các di tích đình làng trên địa bàn  
tỉnh An Giang đến năm 2020**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001 và được Chủ tịch nước ban hành từ ngày 12/7/2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, được Chủ tịch nước ban hành ngày 29/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 605/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch trùng tu, sửa chữa các di tích đình làng trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 (*Kế hoạch số 610/KH-SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch*).

**Điều 2.** Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT. UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, KH&ĐT, TN&MT, VHTT&DL;
- Kho bạc NN AG;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, KTTH, TH;
- Lưu: HC-TC.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Thanh Bình**

Số: 610 /KH-SVHTTDL

An Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## KẾ HOẠCH

### Trùng tu, sửa chữa các di tích đình làng trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020

Căn cứ Luật Di sản văn hóa do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001 và được Chủ tịch nước ban hành từ ngày 12/7/2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, được Chủ tịch nước ban hành ngày 29/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch trùng tu, sửa chữa di tích đình làng trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 như sau:

#### **I. Sự cần thiết phải ban hành kế hoạch:**

Trong xã hội phát triển hiện nay, đình làng thực sự là một di sản vô cùng quý giá, mang giá trị văn hóa – lịch sử, giá trị kiến trúc nghệ thuật và giá trị sử dụng, không chỉ góp phần giữ hình ảnh cổ kính mà còn là những minh chứng sống động của lịch sử, của nguồn cội mỗi người dân An Giang. Sự tồn tại của các ngôi đình ngày nay thật đáng trân trọng, điều đó không thể có được nếu thiếu đi sự giữ gìn, tu bổ liên tục của nhiều thế hệ, đó là một cách để chúng ta càng trân trọng hơn các giá trị văn hóa, lịch sử, mỹ thuật... của những ngôi đình hiện nay.

Ngôi đình cũng là nơi gắn với lễ hội, cũng là nơi vui chơi sau những ngày vất vả của người dân, đã trở thành ngôi nhà chung, nơi kết nối, hội tụ những người cùng họ tộc, quê quán, góp phần tăng thêm tính gắn kết của các mối quan hệ cộng đồng.

Công tác trùng tu tôn tạo di tích là một phần việc trong công tác bảo tồn di tích, đồng thời góp phần nghiên cứu, giữ gìn và phát huy các giá trị của di tích. Công tác bảo tồn không còn là công việc riêng của các nhà chuyên môn, mà sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò quan trọng tác động lớn đến hiệu quả của công tác bảo tồn di tích.

Nhằm giữ gìn giá trị văn hóa lịch sử của tiền nhân để lại, bên cạnh việc góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần khai thác tiềm năng du lịch phong phú của tỉnh nhà, việc đầu tư bảo tồn các di tích đình làng trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

## II. Mục tiêu:

Đình làng không chỉ là nơi tôn nghiêm thờ tự các vị thành hoàng mà còn là môi trường sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống (nơi tổ chức lễ hội, không gian diễn xướng các loại hình nghệ thuật cổ truyền,...) việc bảo tồn, tôn tạo các di tích đình làng của tỉnh trở thành những di sản có chất lượng cao về văn hóa, lịch sử, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phát triển du lịch của địa phương.

Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn và quản lý di sản, cũng như bảo tồn những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của làng xã tại địa phương. Tạo cơ chế huy động mọi nguồn lực trong xã hội để tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích.

## III. Nhiệm vụ:

### 1. Thực hiện đầu tư:

Hỗ trợ đầu tư trùng tu 70 di tích đình làng chưa được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh là cấp thiết. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020, ưu tiên trùng tu, phục dựng, bảo quản các di tích hư hại nặng nhằm chống xuống cấp các công trình xây dựng, kiến trúc nghệ thuật tín ngưỡng dân gian (khôi đại đình, hậu tổ...). Chú trọng các di tích lịch sử-văn hóa thuận lợi cho phát triển du lịch gắn với tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Kế hoạch đầu tư cụ thể từng di tích đình làng, từng hạng mục công trình theo thứ tự ưu tiên, phù hợp khả năng cân đối vốn của ngân sách tỉnh. Cụ thể như sau:

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
1	<b>Đình Bình An Thạnh Lợi</b> Ấp Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú	Mức độ xuống cấp: 90% Nền ẩm thấp; Ngói hư mục, dột; Cột, kèo, đòn tay, rui, mè hư mục; Vách tường bị nứt.	Nâng nền; Thay ngói, hệ thống cột, kèo, đòn tay, rui, mè; Xây mới các vách tường	Châu Phú	2017
2	<b>Đình Bình Phước</b> ấp Bình Phước, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 85% Các hạng mục ngôi đình chính đang xuống cấp nhiều: nền đình thấp so với mặt đường, mái ngói bị hư mục	Di dời và nâng cao toàn bộ ngôi đình; lát gạch sân đình; thay toàn bộ nóc và lát gạch toàn bộ ngôi đình chính; xây hàng rào bảo vệ toàn bộ ngôi đình chính; cần đại tu đình vì đình xuống cấp trầm trọng.	Chợ Mới	2017



TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
3	<b>Đình Giao Khẩu</b> Thị trấn An Phú, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 85% Nền đình thấp; Đình gần đường giao thông; Vách tường nứt, mục; Ngói hư mục; Hệ thống khung sườn hư mục.	Nâng nền, lòi đình về phía sau khoảng 10m; Xây lại các vách tường; Lợp lại ngói; Thay một số cột, đòn tay, rui, mè, hư mục.	An Phú	2017
4	<b>Đình Vĩnh Hậu</b> Xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 80% Toàn bộ ngôi đình hư mục.	Trùng tu toàn bộ chính điện (13m x 15m).	An Phú	2017
5	<b>Đình Phú Lâm</b> ấp Phú Vĩnh, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân	Mức độ xuống cấp: 70% Toàn bộ ngôi đình chính, nhà khách... bị xuống cấp nặng, Nền đình thấp so với mặt đường; Hệ khung sườn gỗ, mái ngói hư mục.	Nâng nền và lót gạch toàn bộ sân đình, Trùng tu lại ngôi đình chính; xây mới lại nhà khách.	Phú Tân	2017
6	<b>Đình Hòa Lạc</b> xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân	Mức độ xuống cấp: 70% Nền sân đình thấp so với mặt đường. Hệ mái ngói, khung sườn gỗ bị hư mục nặng, Các mảng vách tường bị nứt, bong tróc, nhà khách đang xuống cấp.	Nâng nền sân đình, thay ngói toàn bộ ngôi đình chính và võ ca đối diện ngôi đình chính, gia cố các mảng tường bị nứt; xây mới lại nhà khách.	Phú Tân	2017

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
7	<b>Đình Hiệp Xương</b> ấp Hiệp Trung, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân	Mức độ xuống cấp: 60% Nền đình thấp so với mặt đường Hệ mái ngói, khung sườn gỗ bị hư mục Các mảng vách tường bong tróc Nhà khách đang xuống cấp	Nâng nền sân đình, thay nóc toàn bộ ngói đình chính, gia cố các mảng tường bị ẩm do mưa dột; sửa chữa lại nhà khách.	Phú Tân	2017
8	<b>Đình Thạnh Hòa</b> Xã Nhơn Hội, huyện An Phú (nằm ở vành đai biên giới)	Mức độ xuống cấp: 60% Đòn tay, rui, mè hư mục; Ngói hư mục; Mâu vôi quét phai.	Thay đòn tay, rui, mè; Lợp lại ngói (Phú Hữu); Quét vôi đình.	An Phú	2017
9	<b>Đình Định Mỹ</b> ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn	Mức độ xuống cấp: 60% Nền sân đình ngang mặt lộ tráng xi măng; ngói đình chính bị quần mái và sụt lún; các cột gỗ trong chánh điện bị mục; đầu các cột gỗ và mảng tường chịu lực ngói đình bị nứt những khoảng to, nguy hiểm.	Lót gạch sân đình; nâng nền và lót gạch ngói đình chính; thay các cột gỗ trong chánh điện; xây lại các vách tường bị nứt; làm lại toàn bộ nóc đình.	Thoại Sơn	2017
10	<b>Đình Đồng Đức</b> Xã Phú Hữu, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 50% Ngói hư mục; Một số đòn tay, kèo hư mục; Sửa chữa nhà khói; Xây dựng hàng rào.	Lợp lại ngói; Thay một số đòn tay, kèo hư mục; Sửa chữa nhà khói; Xây dựng hàng rào.	An Phú	2017

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
11	<b>Đình An Hòa</b> ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 50% Sân đình và ngôi đình chính thấp so với mặt đường, nhà bếp, võ ca xuống cấp.	Nâng nền và lát gạch toàn bộ sân đình; nâng nền ngôi đình chính; sửa chữa nhà bếp và võ ca; xây mới lại vách chánh điện và nhà bếp.	Chợ Mới	2017
12	<b>Đình An Hòa</b> Xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 50% Một số ngói võ ca hư mục; Đòn tay, kèo võ ca hư mục.	Dặm vá ngói võ ca; Thay mới đòn tay, kèo võ ca.	An Phú	2017
13	<b>Đình Vĩnh Lộc</b> Xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 45% Ngói hư mục; Gạch nền võ ca ẩm mốc; Một số đòn tay, kèo hư mục; Trần mái nối giữa võ ca và chính điện hư mục.	Lợp lại ngói; Lát gạch nền võ ca; Thay một số đòn tay, kèo hư mục; Tu bổ trần mái nối giữa võ ca và chính điện.	An Phú	2017
14	<b>Đình Phú Hội</b> Xã Phú Hội, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 45% Nền đình thấp; gấn sát đường giao thông; Ngói, đòn tay, rui, mè hư mục; Nhà khói xuống cấp.	Nâng nền 1,2m; lùi đình về phía sau 10m, Thay ngói, đòn tay, rui, mè; Lợp lại ngói (Phú Hữu, đại tiêu, vảy cá); Nhà khói xuống cấp.	An Phú	2017



TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
15	<b>Đình Nhơn Hội</b> Xã Nhơn Hội, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 40% Nền đình thấp; Ngói hư mục	Nâng nền cao 1,2m; Lợp lại ngói.	An Phú	2017
16	<b>Đình Bình Trung</b> ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 40% Sân đình thấp so với mặt đường; Cột gỗ nối bê tông bị rạn nứt, các cửa gỗ bị hư mục. Các mảng vách tường bị bong tróc, hư mục.	Nâng nền và lót gạch toàn bộ sân đình; thay các cột gỗ chấp bê tông chân trong ngôi đình chính; thay các vách và cửa gỗ nối giữa chánh điện và võ quy; xây mới nhà bếp và nhà tiệc, xây hàng rào bảo vệ toàn bộ khuôn viên đình; thay các thanh gỗ đã hư mục chịu lực các vách tường.	Chợ Mới	2017
17	<b>Đình Vĩnh Hội</b> Xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 40% Ngói chính điện, võ qui hư mục; Vách tường bị nứt.	Lợp lại ngói chính điện, võ qui (vây cá); Gia cố các vách tường bị nứt.	An Phú	2017
18	<b>Đình Khánh Hòa</b> Ấp Khánh An 2, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú	Mức độ xuống cấp: 40% Ngói hư mục; Nền sân đình thấp.	Lợp lại ngói; Nâng nền sân đình.	Châu Phú	2017
19	<b>Đình Mỹ Quý</b> khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, Long Xuyên	Mức độ xuống cấp: 40% Hệ thống mái ngói ngôi đình chính và nhà bếp, nhà khách...hư mục nhiều; Nền gạch nhà bếp bong tróc.	Thay toàn bộ mái ngói ngôi đình chính, nhà bếp, nhà tiệc; thay gạch nhà bếp và nhà tiệc.	Long Xuyên	2017

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
20	<b>Đình Phú Hòa</b> ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa	Đình đang được trùng tu, xây mới, thiếu nguồn kinh phí		Thoại Sơn	2017
21	<b>Đình Phú Hữu</b> Xã Phú Hữu, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 40% Nền đình thấp; Ngói, đòn tay, rui, mè hư mục; Một số cột, vách hư mục.	Nâng nền 1,2m (16m x 30m); Thay ngói, đòn tay, rui, mè; Thay một số cột, vách hư mục.	An Phú	2018
22	<b>Đình Hà Bao</b> Xã Đa Phước, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 40% Nền đình thấp; Đình gần đường giao thông; Vách tường nứt, mục.	Nâng nền, lùi đình về phía sau; Xây lại các vách tường	An Phú	2018
23	<b>Đình Phú An</b> ấp Phú Quý, xã Phú An, huyện Phú Tân	Mức độ xuống cấp: 40% Vách tường rạn nứt, bong tróc, ẩm. Mái ngói ngôi đình chính bị hư hỏng nhiều; Nhà khách xuống cấp không sử dụng được	Gia cố và sơn lại các mảng tường bị nứt; thay ngói ngôi đình chính; xây mới lại nhà khách.	Phú Tân	2018
24	<b>Đình thần Tri Tôn</b> Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn	Mức độ xuống cấp: 40% Nền đình thấp; Đình gần đường giao thông; Ngói hư mục.	Nâng nền, lùi đình ra sau khoảng 10m; Lợp lại mái ngói (ngói đại tiêu)	Tri Tôn	2018
25	<b>Đình Cựu Hưng Châu</b> tổ 19, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên	Mức độ xuống cấp: 40% Nền đình thấp so với mặt đường; Hệ mái ngói hư mục, các vách tường bị nứt, dạt, bung.	Thay ngói toàn bộ ngôi đình chính; gia cố các vách tường; nâng nền và lót gạch toàn bộ sân đình; xây hàng rào bảo vệ khuôn viên đình.	Long Xuyên	2018



TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
26	<b>Đình Kiến An</b> ấp Hòa Lạc, xã Kiến An, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 40% Sân đình tráng xi măng, gạch đồng tây lang xuống cấp, sân khấu xuống cấp.	Lót gạch toàn bộ sân đình, đồng tây lang; gia cố sân khấu.	Chợ Mới	2018
27	<b>Đình thần Châu Lăng (Đình Cây Me)</b> Ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn	Mức độ xuống cấp: 40% Nền đình thấp; Chính điện mái ngói hư mục và vách tường nứt, mục.	Nâng nền 50cm; Chính điện lợp lại ngói, xây lại mới vách tường.	Tri Tôn	2018
28	<b>Đình An Phú</b> Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên	Mức độ xuống cấp: 40% Ngói hư mục; hệ thống đòn tay, rui, mè hư mục; Hai ngôi miếu xuống cấp.	Thay ngói và hệ thống đòn tay, rui, mè; Tu bổ hai ngôi miếu.	Tịnh Biên	2018
29	<b>Đình Hòa Thạnh</b> Phường Châu Phú A, TP Châu Đốc	Mức độ xuống cấp: 40% Nền đình thấp; Hệ thống cột hư mục; Vách tường nứt.	Nâng nền (6m x 16m); Thay hệ thống cột; Gia cố vách tường.	Châu Đốc	2018
30	<b>Đình Mỹ Lương</b> ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 30% Các cột chính điện chắp nối gỗ và bê tông bị rạn nứt.	Thay các cột gỗ trong chính điện; lợp ngói nhà bếp và nhà khách, thay các cột gỗ vuông đã xuống cấp trong nhà khách.	Chợ Mới	2018

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
31	<b>Đình Mỹ Thạnh</b> khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên	Mức độ xuống cấp: 20% Đình nhỏ, bố trí đơn giản; một số vách tường bị nứt, nhà khách tráng xi măng đã xuống cấp.	Gia cố các mảng tường bị nứt; lát gạch nhà khách.	Long Xuyên	2018
32	<b>Đình Nhơn Mỹ</b> ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 30% Sân đình thấp hơn so với mặt đường. Vách tường bong tróc, dột, ẩm, hư mục	Nâng nền và lát gạch toàn bộ sân đình; thay mới các vách tường ngôi đình chính; thay ngói ngôi đình chính.	Chợ Mới	2018
33	<b>Đình Nhơn An</b> ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 30% Sân đình thấp hơn so với mặt đường. Một số vách tường bong tróc, hư mục. Mái đình lợp tol đã xuống cấp.	Nâng nền và lát gạch toàn bộ sân đình; gia cố các mảng tường; sửa chữa lại nhà khách; thay ngói ngôi đình.	Chợ Mới	2018
34	<b>Đình Vĩnh Xương</b> xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu	Mức độ xuống cấp: 30% Sân khấu gỗ bị hư mục. Ngôi đình ngay ngã ba sông, có nguy cơ sạt lở.	Thay gỗ sân khấu, làm bờ kè chống sạt lở đình hoặc di dời ngôi đình đến vị trí khác.	Tân Châu	2018
35	<b>Đình Đồng Cô Ki</b> Ấp Đồng Ki, xã Quốc Thái, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 20% Nền đình thấp.	Nâng nền 70cm (13m x 27m).	An Phú	2018
36	<b>Đình Cựu Vĩnh Xuyên</b> ấp Phú Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX Tân Châu	Mức độ xuống cấp: 20% Cần bổ sung một số hạng mục	Thay các cột nhà khách đã xuống cấp.	Tân Châu	2018

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
37	<b>Đình Phan Thanh Giản</b> ấp Tân Hiệp 1, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn	Mức độ xuống cấp: 30% Cần bổ sung một số hạng mục. Ngôi đình chính mới trùng tu năm 2015; nền sân tráng xi măng đã xuống cấp và thiếu mỹ quan, cổng đình xuống cấp, đình chưa có các bao lam thành vụng, khánh thờ và hàng rào bảo vệ đình.	Xây mới cổng và hàng rào bảo vệ đình; lắp các bao lam thành vụng và đặt các khánh thờ vào tất cả các bàn thờ; nâng cao các cột ngôi chánh điện.	Thoại Sơn	2018
38	<b>Đình Phú Hữu</b> ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn	Mức độ xuống cấp: 60% Nền sân đình thấp hơn so với mặt lộ; đình có được hàng rào phía trước đình; nhà khách, nhà tiệc mái lợp tol đóng la phong đã xuống cấp; chánh điện mới thay 8 cột bê tông chưa sơn và trang trí.	Nâng nền và lót gạch toàn bộ sân đình; xây hàng rào bảo vệ bên hông và phía sau đình; thay ngôi nhà khách, nhà tiệc; thay gạch nhà tiệc; sơn và trang trí các cột bê tông.	Thoại Sơn	2018
39	<b>Đình Vĩnh Hanh</b> Áp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành	Mức độ xuống cấp: 10%		Châu Thành	2018
40	<b>Đình Vĩnh Chánh</b> ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn	Mức độ xuống cấp: 20% Mái ngôi lợp kiểu chấp vá nhiều loại ngói, dột khi mưa.	Thay ngói toàn bộ ngôi đình chính	Thoại Sơn	2019



TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
41	<b>Đình Vĩnh Trạch</b> ấp Trung Bình I, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn	Mức độ xuống cấp: 20% Mái ngói đình lợp kiểu chấp vá, nhiều loại ngói, dột khi mưa; Tứ trụ chánh điện bằng gỗ và bị mối mọt.	Thay ngói toàn bộ ngói đình cho đồng nhất và chống dột; thay mới tứ trụ bằng gỗ trong chánh điện.	Thoại Sơn	2019
42	<b>Đình Bình Phú</b> ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 20% Chính điện và võ quy dột đôi chỗ.	Xây hàng rào bảo vệ bên hông và phía sau đình; dặm vá ngói chính điện và võ quy.	Chợ Mới	2019
43	<b>Đình Mỹ Chánh</b> ấp Đông, xã Mỹ Hiệp	Mức độ xuống cấp: 20% Cần bổ sung một số hạng mục. Sân đình thấp so với mặt đường, sân khấu gỗ xuống cấp.	Sửa chữa các ngói miếu trong sân đình; sửa chữa sân khấu gỗ đã xuống cấp. Nâng nền sân đình.	Chợ Mới	2019
44	<b>Đình Tầm Du</b> ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 20% Nội thất còn đơn sơ	Đặt các bao lam thành vọng vào các ngói thờ trong chánh điện.	Chợ Mới	2019
45	<b>Đình Phú Vĩnh</b> xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu	Mức độ xuống cấp: 20% Sân đình thấp hơn mặt đường. Một số cột bê tông rạn nứt. Mái ngói ngôi chánh điện hư mục	Nâng nền sân đình, thay ngói chánh điện, gia cố lại các cột bê tông bị nứt.	Tân Châu	2019
46	<b>Đình Long Sơn</b> khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, TX Tân Châu	Mức độ xuống cấp: 20% Các mảng vách tường ngôi đình chính rạn nứt, bong tróc.	Gia cố lại các mảng tường bị nứt.	Tân Châu	2019

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
47	<b>Đình Vĩnh Thạnh Trung</b> Ấp Vĩnh Quới II, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú	Mức độ xuống cấp: 20% Nền thấp; Vách tường nứt; Ngói mục, dột; Ban công vỏ ca thấm nước.	Nâng nền; Xây mới các vách tường; Dặm vá ngói; Ban công vỏ ca thấm nước.	Châu Phú	2019
48	<b>Đình Phú Cường</b> Xã An Nông, huyện Tịnh Biên	Mức độ xuống cấp: 20% Hệ thống cột, đòn tay, xiên, rui, mè hư mục; Nền sân đình thấp.	Thay mới hệ thống cột, đòn tay, xiên, rui, mè hư mục; Nâng nền sân đình.	Tịnh Biên	2019
49	<b>Đình Mỹ Hội Đông</b> ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 20% Sân thấp hơn mặt lộ; một số cột gỗ vỏ ca xuống cấp; một số vách tường nứt và ầm.	Nâng nền sân đình; thay một số cột gỗ ngói vỏ ca; dặm vá một số mảng tường bị nứt trong chánh điện.	Chợ Mới	2019
50	<b>Đình Hội An</b> ấp Thị 2, xã Hội An, huyện Chợ Mới	Mức độ xuống cấp: 20% Cần bổ sung một số hạng mục	Nâng nền và lát gạch toàn bộ sân đình; xây mới nhà khách, sửa chữa nhà bếp.	Chợ Mới	2019
51	<b>Đình Vĩnh Khánh</b> Xã Khánh Bình, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 20% Nền đình thấp.	Nâng nền cao 70cm (11m x 20m).	An Phú	2019
52	<b>Đình Long Phú</b> Xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú	Mức độ xuống cấp: 20% Vỏ ca xuống cấp.	Vỏ ca: gia cố và xây nổi lên cao, thay một số đòn tay, rui	An Phú	2019

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
53	<b>Đình An Nông</b> Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên	Mức độ xuống cấp: 10% Nhà khói xuống cấp; sân đình thấp ngập nước; không có võ ca.	Xây dựng nhà võ ca dạng nhà tiền chế sắt lợp tol (13m x 7m); Nâng nền sân đình. Gia cố nhà khói;	Tịnh Biên	2019
54	<b>Đình Lạc Quới</b> Áp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn	Khang trang, cần bổ sung một số hạng mục.	Gia cố nền nhà khách (do người dân đào hầm sâu ảnh hưởng di tích).	Tri Tôn	2019
55	<b>Đình Nhơn Hưng</b> Áp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên	Khang trang; Cần bổ sung một số hạng mục	Lót gạch sân đình; Xây bàn thờ Thần Nông.	Tịnh Biên	2019
56	<b>Đình Xuân Tô</b> Xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên	Khang trang; Mức độ xuống cấp: 10%		Tịnh Biên	2020
57	<b>Đình Cồn Bắc Nam</b> Xã Quốc Thái, huyện An Phú	Khang trang; Mức độ xuống cấp: 10%		An Phú	2020
58	<b>Đình Vĩnh Gia</b> Áp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn	Khang trang; Mức độ xuống cấp: 10%		Tri Tôn	2020
59	<b>Đình Cầu Dài</b> Áp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn	Khang trang, cần bổ sung một số hạng mục. Mức độ xuống cấp: 10%	Xây dựng nhà khách, trang trí bao lam chánh điện.	Tri Tôn	2020
60	<b>Đình Vĩnh Trung</b> Áp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên	Ngôi đình chính khang trang; Cần bổ sung một số hạng mục. Mức độ xuống cấp: 10%	Xây dựng nhà võ ca	Tịnh Biên	2020
61	<b>Đình Hòa Bình Thạnh</b> Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành	Khang trang Mức độ xuống cấp: 10%		Châu Thành	2020



TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
62	<b>Đình Khánh Hòa</b> Xã Khánh An, huyện An Phú	Khang trang; Mức độ xuống cấp: 10%		An Phú	2020
63	<b>Đình An Hòa</b> Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn	Khang trang; Mức độ xuống cấp: 10%		Tri Tôn	2020
64	<b>Đình Tú Tê</b> Xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên	Khang trang; Mức độ xuống cấp: 10%		Tịnh Biên	2020
65	<b>Đình Cần Đăng</b> Ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành	Mức độ xuống cấp: 10% Ngôi đình chính khang trang, cần bổ sung một số hạng mục;	Xây dựng hàng rào, Bờ kè xung quanh (do đình nằm ven sông)	Châu Thành	2020
66	<b>Đình Phú Mỹ</b> Ấp Trung Thạnh, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân	Khang trang Cần bổ sung một số hạng mục; Mức độ xuống cấp: 10%	Xây hàng rào bảo vệ đình.	Phú Tân	2020
67	<b>Đình Phú Hưng</b> Xã Phú Hưng, huyện Phú Tân	Khang trang Đại trùng tu năm 2015; Mức độ xuống cấp: 10%		Phú Tân	2020
68	<b>Đình Mỹ Hưng</b> Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới	Đang hạ giải, xây mới, nâng nền.		Chợ Mới	2020
69	<b>Đình Thoại Ngọc Hầu</b> TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn	Khang trang; Mức độ xuống cấp: 10%		Thoại Sơn	2020

TT	Tên gọi di tích	Hiện trạng và mức độ xuống cấp	Hạng mục cần tu bổ, sửa chữa	Huyện	Năm tu bổ, sửa chữa
70	<b>Đình Bình Thành</b> ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn	Mức độ xuống cấp: 40% Nền sân đình thấp hơn so với mặt lộ; ngôi đình chính, nhà bếp, nhà tiệc bị dột nhiều; đình chưa có bao lam thành vọng và các khánh thờ, chưa có hàng rào bảo vệ đình. Đình bày trí đơn giản.	Nâng nền và lát gạch toàn bộ sân đình; thay ngói toàn bộ ngôi đình bao gồm nhà bếp, nhà tiệc; lắp các bao lam thành vọng và đặt các khánh thờ vào tất cả các bàn thờ; xây hàng rào bảo vệ đình.	Thoại Sơn	2020

## 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

Trong điều kiện kinh phí ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, hỗ trợ không quá 1.000 triệu đồng/di tích đình làng, phần kinh phí còn lại giao UBND huyện và Ban quản lý di tích vận động từ nguồn xã hội hóa và nguồn nhân dân đóng góp.

Giao cho Ban quản lý di tích đình làng làm chủ đầu tư dự án, tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hàng năm, các Ban quản lý di tích đình làng phối hợp thực hiện khảo sát, lập dự toán cụ thể từng di tích đình làng theo kế hoạch phân kỳ đầu tư quy định tại khoản 1 phần này, trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định nội dung, hạng mục trùng tu, dự toán chi tiết từng công trình, làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm để thực hiện.

Trong năm 2017 chưa bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương nội dung này, UBND các huyện khẩn trương khảo sát, lập dự toán đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định các khoản mục, nội dung chi tiết công tác thực hiện trùng các đình làng trên địa bàn, làm căn cứ đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các huyện thực hiện.

## IV. Tổ chức thực hiện:

### 1. Ủy ban nhân dân các huyện:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng công trình trùng tu, sửa chữa di tích đình làng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp được giao, đồng thời hướng dẫn Ban quản lý di tích đình làng hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện trùng tu di tích đình làng trên địa bàn huyện.



Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch này trong nội bộ Đảng, chính quyền, ban ngành cùng cấp nhân dân được biết, tích cực vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để bổ sung nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch này.

Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có công trong việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích đình làng, phát huy giá trị lịch sử-văn hóa trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa-lịch sử, kiến trúc nghệ thuật các đình làng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

## 2. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện kế hoạch này.

## 3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Hướng dẫn các huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường của các di tích đình làng trên địa bàn tỉnh.

## 4. Sở Xây dựng:

Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép xây dựng để đầu tư tôn tạo và giữ gìn cảnh quang, kiến trúc các đình làng theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

## 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức khảo sát, lập dự toán chi tiết từng hạng mục cần xây dựng, tu bổ các di tích đình làng trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì thẩm tra các hạng mục tu bổ, dự toán chi tiết từng hạng mục cần thiết do Ban quản lý di tích đình làng lập, làm căn cứ đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt bố trí dự toán hàng năm.

Hướng dẫn Ban quản lý di tích đình làng lập kế hoạch bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, qua đó phát huy giá trị văn hóa-lịch sử của di tích, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phát triển tiềm năng du lịch của địa phương.

Định kỳ hoặc khi có yêu cầu tiến hành sơ kết, tổng kết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn.

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh
- Sở TC; KHĐT; VHTTDL; TNMT, XD;
- UBND các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Lân*