

VẬT LIỆU GIẢ DA

Phương pháp xác định khối lượng
 1m^2 và độ dày

Кожа искусственная.
 Методы определения
 массы 1m^2 и толщины.

ARTIFICIAL LEATHER

Determination of

 1m^2 mass

and thickness

TCVN

4636-88

Có hiệu lực

từ

01.01.1990

A. Phương pháp xác định khối lượng 1m^2

1. Lấy mẫu

Từ các cuộn lô cắt ra 5 mẫu, mỗi mẫu có kích thước $100 \times 100 \text{ mm}$. Cắt 3 mẫu ở cách biên ít nhất 50 mm và 2 mẫu ở giữa tâm.

Chuẩn bị và thuần hóa mẫu theo TCVN 4635 - 88

2. Dụng cụ

Cân có độ chính xác đến $0,01 \text{ g}$.

3. Tiến hành thử

Sau khi đã thuần hóa đủ thời gian, lần lượt lấy ra từng mẫu một, cân chính xác đến $0,01 \text{ g}$.

4. Tính kết quả

Khối lượng 1m^2 (X) của vật liệu giả da, tính bằng theo công thức :

$$X = \frac{m \cdot 10^6}{a \cdot b}$$

trong đó:

m - khối lượng mẫu thử, g;

a, b - hai cạnh của mẫu, mm,

Kết quả là trung bình cộng các phép xác định song

song tinh chinh xac den 0,01 g va lam tron den 1g.

B. Xác định độ dày

1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu theo điều 1 phần A.

Cho phép xác định khối lượng 1 m^2 và độ dày trên cùng một mẫu thử. Khi kết hợp đo độ dày cùng với các chỉ tiêu xác định cho phép cắt mẫu khác với kích thước quy định ở điều 1 phần A nhưng phải bảo đảm đo được ở 5 vị trí theo quy định.

2. Thiết bị thử

Máy đo độ dày phải đảm bảo các yêu cầu sau :


Đường kính của đầu đo là 10 mm, áp suất đầu đo nén lên mẫu nằm trong khoảng $0,5 - 1,5 \text{ N/cm}^2$.

Đồng hồ đo độ dày có độ chính xác $0,01 \text{ mm}$.

3. Tiến hành thử

Đối với vật liệu giả da thường, đặt áp suất của đầu đo nén lên mẫu là $0,5 - 1,5 \text{ N/cm}^2$, còn đối với vật liệu giả da xốp là $0,5 - 1,0 \text{ N/cm}^2$.

Đặt mẫu thử lên mặt phẳng thiết bị đo, từ từ hạ đầu đo lên mẫu. Đọc giá trị độ dày trên đồng hồ đo, tính bằng mm. Trên mỗi mẫu thử đo ở 5 vị trí theo sơ đồ sau :



$$a = 20 \text{ mm}$$

4. Tính kết quả

Tính giá trị độ dày trung bình từ 5 kết quả đo của từng mẫu thử và các phép xác định song song, làm tròn đến $0,01 \text{ mm}$.