

<b>VẬT LIỆU DỆT</b>  Điều kiện khí hậu để thử	<b>TCVN</b> <b>1748 — 75</b>
	Khuyến khích áp dụng

1. Tiêu chuẩn này quy định nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không khí để thử vật liệu dệt.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải được nêu trong các tài liệu kỹ thuật tương ứng.

2. Khi thử vật liệu dệt, phải tiến hành trong điều kiện không khí ở :

nhiệt độ  $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ;

độ ẩm tương đối  $65 \pm 5\%$ .

3. Dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí không được để ở nơi có tia nắng trực tiếp chiếu vào hoặc ở gần nơi có nhiệt độ khác với môi trường không khí xung quanh nơi cần xác định, mà phải để càng gần nơi đặt dụng cụ thử càng tốt.

4. Kết quả theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí hàng ngày nên ghi theo bảng dưới đây.

TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM...

Ngày kiểm tra	Giờ kiểm tra	Áp suất khí quyển	Nhiệt kế khô, ướt				Nhiệt kế		Âm kế			
			Số hiệu nhiệt ẩm kế	Nhiệt độ cần khô (°C)	Nhiệt độ cần ướt (°C)	Độ ẩm tương đối (%)	Số hiệu nhiệt kế	Nhiệt độ (°C)	Số hiệu ẩm kế	Độ ẩm tương đối	Chú thích	